

# انتخاب بهینه زوایای سوئیچینگ در تکنیک کنترل عرض پالس (PWM) در سیستمهای قدرت

سیدکمال الدین نیکروش

استاد دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جلال نظرزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت، دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده :

در حال حاضر برای دستیابی به یک فرم سینوسی در مدارات اینورتر مستقل قدرت، از تکنیکهایی نظیر حذف هارمونیک استفاده می‌گردد. در این روشها مجموع دامنه مؤثر هارمونیکهای خروجی در دو سر مصرف بدون توجه به نوع سیستم مقدار بزرگی را دارا می‌باشد. در این مقاله سعی گردیده است یک روش بهینه برای حداقل نمودن توزیع هارمونیکی فوق با توجه سوئیچینگ در زمان مناسب بدست آورده شود. انجام سوئیچینگ مناسب باعث کاهش دامنه هارمونیکهای ناخواسته جریان در شبکه‌های قدرت گردیده و پایداری شبکه‌های متصل به این مصارف قدرت را بهبود می‌بخشد.

## OPTIMAL SELECTION OF PWM FIRING ANGLES FOR POWER SYSTEMS APPLICATIONS

K.Nikravesh

Prof. of Elec. Eng. Dept. of Amirkabir University of Tech.

J.Nazarzadeh


Post graduate student of Elec. Eng. Dept. of  
Amirkabir University of Technology

### ABSTRACT:

*So far, in order to obtain a sinusoidal inverter output, harmonic elimination technic and ..., are used. Using these technics, the output rms amplitude of the harmonics on the load would be high. In this paper the optimal switching times for a PWM system are determined in order to minimize the harmonic distortions. Minimizing the harmonics' amplitude, will minimize their corresponding current components which itself will improve the network stability.*

### ۳) روش حذف هارمونیک PWM:

دراین روش (Harmonics cancelling PWM) با توجه به عملکرد سیستم، زمانهای سوئیچ چنان انتخاب می‌گردد که دامنه برخی از هارمونیکها با توجه به نیاز، به مقدار معینی محدود و یا صفر گردد. [۱] اگر بسط فوریه موج نوشته شود مشاهده می‌شود که به ازاء هر زاویه سوئیچ، می‌توان نسبت به کترل یا محدود کردن دامنه یکی از هارمونیکها اقدام نمود. به عبارت دیگر به ازاء هر زاویه سوئیچ می‌توان دامنه یک هارمونیک را کترل نمود. اگر شکل (۲) یانگر سوئیچ در مدار قدرت باشد بسط فوریه آن، با توجه به متقارن و فرد بودن موج به صورت زیر است:



شکل ۲. موج h.c.PWM در یک چهارم پریود

$$f(t) = \sum b_n \sin wnt \quad (1)$$

$$b_n = \frac{4E}{n\pi} (2 \cos wna_1 - 2 \cos wna_2 \quad (2)$$

$$+ 2 \cos wna_3 - 1)$$

$$b_n = 0$$

$$n = \text{زوج}$$

روابط فوق در تکنیک C.PWM نیز صادق می‌باشد. با توجه به اشکال ۱ و ۲ می‌توان به سادگی دریافت که تعداد سوئیچها اثربر  $E_{rms}$  شکل موج فوق ندارد.

$$E_{rms} = E = (\sum b_n^2 n/2)^{1/2} = (b_1^2/2 + b_3^2/2 + \dots)^{1/2} \quad (3)$$

از رابطه فوق می‌توان نتیجه گرفت که افزایش دامنه یکی از هارمونیکها با کاهش دامنه گروهی دیگر از هارمونیکها باید همراه باشد. لذا در تکنیک h.c.PWM با صفر نمودن بطرور مثال دامنه هارمونیک ۳ و ۵، دامنه هارمونیکهای ۹ و ۷ و... نسبت به حالت قبل افزایش خواهد داشت بطوری که مجموع دامنه‌های فوق  $E$  گردد.


روشن است که حذف هارمونیکهای مراتب بالاتر بسیار ساده‌تر

مقدمه:

ایده کلی در تمام روش‌های متداول به این منوال است که بالنجام سوئیچینگ در زمانهای مناسب، یک فرم سینوسی در دوسر مصرف بدست آید. در ابتدا امر سوئیچینگ به صورت مربعی صورت می‌پذیرفت که در آن صورت دامنه هارمونیکهای ناخواسته به نسبت مرتبه خود تنزل می‌نمود، یا به عبارت دیگر  $U_{(n)} = U_{(n-1)}$  [۴]. در عمل سیستمی که با ولتاژی به فرم مربعی تعذیه شده باشد، دارای ناهمجارتی در فرم خروجی خواهد بود. لذا برای گریز از این امر نسبت به کاهش این ناهمجارتیها مطالعات وسیعی صورت پذیرفت که به روش‌های مختلفی منجر گردید. در یکی از این روشها با انجام سوئیچینگ اضافی در مقایسه با روش فوق الذکر، دامنه تعدادی از هارمونیکها را کاهش می‌دهند. دراین مقاله سعی گردیده است که با استفاده از تکنیک فوق مناسب‌ترین الگوی زمانی سوئیچ کردن برای داشتن کوچکترین توزیع هارمونیکی بدست آورده شود. ضمناً نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از کاربرد روش‌های متداول قبلی مقایسه گردیده است.

### ۱) بررسی تکنیکهای موجود:

در روش متعارف PWM (Conventional PWM) زمانهای سوئیچ از مقایسه یک سوئیچ با یک موج مثبتی بدست می‌آید، با افزایش یا کاهش دامنه موج سینوسی، دامنه هارمونیک اصلی متناسب با آن تغییر گردد و لذا در خروجی با فیلتر کردن موج مزبور می‌توان یک موج سینوسی با دامنه معین بدست آورد. واضح است که دامنه ماکریسم دراین روش برابر  $E_{max}$  می‌باشد.



شکل ۱. شکل پالس در روش متعارف

$$\frac{-2\cos((2i+1)wa_2) + 2\cos((2i+1)wa_3 - 1)^2}{+L^2W^2(2i+1)^2/R^2} \quad (6)$$


و با توجه به روابط فوق  $a_3, a_2, a_1$  باید چنان انتخاب شوند که اولاً  $E = b_1$  شده در ضمن مقدار  $J$  حداقل خود را دارا باشد.

قابل توجه است که دامنه هارمونیکهای مراتب بالاتراز حد معینی به بعد، اثر زیادی در مقدار  $J$  ندارند لذا برای انجام محاسبات، مجموع چندین هارمونیکهای اول در نظر گرفته می‌شود. اگر برای حل معادلات فوق از روش ضرب کننده لاگرانژ استفاده گردد، به علت مثلثاتی بودنتابع هزینه، محاسبات پیچیده و غیر مناسب خواهد بود.

استفاده از برشی روشهای کلاسیک دیگر نظری روش سریعترین سقوط، روش پاول وغیره نیز اغلب باشکالات متفاوتی برخورد می‌کنند.

#### ۴) آدامه روش جدید:

این روش بر مبنای تصویر گرادیان با محدودیت معادله‌ای غیر خطی استوار می‌باشد. اگر فرض گردد که تابعی چند متغیره  $J$  در صفحه مختصات مربوطه دارای منحنی‌های هم تراز شکل (۴) بوده و منحنی تابع محدودیت در نقطه \* به یکی از این منحنی‌ها مماس گردد، این نقطه یک حداقل برای تابعی  $J$  بطوری که محدودیت مربوطه را نیز برآورده نماید، می‌باشد.



شکل ۴. منحنی‌های هم تراز و منحنی محدودیت


باید توجه گردد که حداقل تابعی  $J$  برای حالت بدون محدودیت مقدار  $J_7$  می‌باشد، لیکن در هنگام وجود تابع محدودیت، اولین نقطه‌ای که تابع محدودیت بر تابعی هزینه مماس گردد، آن نقطه یک حداقل برای  $J$  به ازاء محدودیت مورد نظر خواهد بود.

در این روش باید فقط روی منحنی محدودیت حرکت کرد و به نقطه حداقل رسید، درحالی که در روشهای قبل این مسئله وجود نداشت. فرض در ابتدا در نقطه  $a^\circ$  قرار داریم اگر با توجه به

از حذف هارمونیکهای مراتب پایین خواهد بود به این معنی که با استفاده از یک فیلتر ساده تر می‌توان هارمونیکهای مراتب بالا و بزرگ را ساده‌تر از هارمونیکهای مراتب پایین ولی کوچک حذف نمود.

#### ۳) مقایسه روشهای موجود :

سúالی که در اینجا مطرح می‌گردد، این است که کدام یک از روشهای C.PWM یا H.C.PWM یا روشی دیگر، کمترین مقدار مؤثر دامنه هارمونیکهای ناخواسته را به دنبال خواهد داشت، هدف کلی در اینجا جا بدست آوردن  $a_1, a_2, a_3$  به گونه‌ای است که اگر از فیلتر خاصی استفاده شود، کمترین RMS هارمونیکهای ناخواسته را در دو سر مصرف ایجاد کند. در اینجا فیلتر مورد نظر یک فیلتر LC و مصرف یک بار اهمی در نظر گرفته می‌شود. با توجه به مدار شکل (۳) برای تحریک سینوسی داریم:



شکل ۳. یک فیلتر میان‌گذر

$$V_{out} = V_{in} / ((1 - W^2 Lc)^2 + L^2 W^2 / R^2)^{0.5} \quad (4)$$

و از آنجاکه ولتاژ اعمال شده به فیلتر فوق دارای هارمونیکهای مراتب بالایی است رابطه فوق به صورت زیر بدست می‌آید:

$$V_{out}(R) = \frac{V_{in}(n)}{((1 - n^2 W^2 Lc)^2 + n^2 L^2 W^2 / R^2)^{0.5}} \quad (5)$$

همانطور که اشاره گردید هدف، ثابت ماندن دامنه هارمونیک اصلی به اندازه  $E$  و حداقل شدن مجموع دامنه هارمونیکهای ناخواسته می‌باشد لذا  $b_1 = E$  و با توجه به رابطه (۳) و (۵) و با منظور نمودن آن به جای  $2i+1$  و حذف هارمونیک اصلی به خاطر مطلوب بودن دامنه آن به رابطه زیر می‌رسیم:

$$J = \sum [4E/(\pi(2i+1))^2] \frac{[2\cos((2i+1)wa_1)]}{[(1-(2i+1)^2LCW^2)^2]} \quad (6)$$

اگر زوایای بُردارهای گرادیان واحد  $g_i$  با محوری  $a_3, a_2, a_1$  باشد در آن صورت با توجه به نحوه عمل روش فوق داریم:

$$x = -\frac{\pi}{2} \cdot \text{Cos}^{-1}(-\text{Sin}w_a/S) + \text{Cos}^{-1}[-(dJ/dw_a)/D] \quad (12)$$

$$y = -\frac{\pi}{2} \cdot \text{Cos}^{-1}(\text{Sin}w_a^2/S) + \text{Cos}^{-1}[-(dJ/dw_a)/D] \quad (13)$$

$$z = -\frac{\pi}{2} \cdot \text{Cos}^{-1}(-\text{Sin}w_a^3/S) + \text{Cos}^{-1}[-(dJ/dw_a)/D] \quad (14)$$

باتوجه به زوایای فوق نقطه  $a^n$  با درنظر گرفتن نقطه قبلی از روابط زیر بدست می‌آید:

$$\begin{aligned} a''_{I^n+1} &= a_I^n - t \cos x \\ a''_{I^n+1} &= a_2^n - t \cos y \end{aligned} \quad (15)$$

$$a''_{J^n+1} = a_3^n - t \cos z$$

و با روشنی که بیان گردید از روی  $a''^{n+1}$  می‌توان  $a^{n+1}$  بدست آورد.

شرط موازی بودن بُردار گرادیان در نقطه  $a^{n+1}$  و بُردار حامل در نقطه  $a^{n+1}$  و  $a''^{n+1}$  است از:

$$\begin{aligned} \frac{(a_I^{n+1} - a''_{I^n+1})}{-\text{Sin}W_{a_I^{n+1}}} &= \frac{(a_2^{n+1} - a''_{2^n+1})}{\text{Sin}W_{a_2^{n+1}}} \\ &= \frac{(a_3^{n+1} - a''_{3^n+1})}{-\text{Sin}W_{a_3^{n+1}}} \end{aligned} \quad (16)$$

و از آنجایی که باید نقطه  $a^{n+1}$  در روی منحنی محدودیت باشد، لذا باید در آن معادله نیز صدق کند. یعنی:

$$2 \cos W_{a_I^{n+1}} - 2 \cos W_{a_2^{n+1}} + 2 \cos W_{a_3^{n+1}} - 1 = \frac{\pi}{4} \quad (17)$$

باتوجه به روابط (16) و (17) می‌توان  $a_I^{n+1}$ ,  $a_2^{n+1}$  و  $a_3^{n+1}$  بدست آورد.

را با روش گوس سایدل بدست آورد.  
درابتدا  $a^{n+1}$  و  $a''^{n+1}$  را برابر می‌گیریم و بعد از چند مرحله تکرار جوابهای واقعی بدست می‌آیند. البته دراین روش اندازه گام محاسباتی را باید کترن نمود زیرا افزایش بیش از حد امکن است باعث دورشدن از جواب واقعی گردد. بعد از بدست آوردن  $a''^{n+1}$  از روی  $a^{n+1}$  با روش اشاره شده در قبل، آن قدراین عمل را تکرار می‌کنیم تا بُردار عکس گرادیان از نقطه موردنظر از روی تابع محدودیت با بُردار عکس گرادیان از تابعی  $J$  هم سوگردد. در آن صورت آن مخصوصات یک حداقل برای تابعی  $J$  به ازاء تابع محدودیت موردنظر خواهد بود.

#### ۶) مثال عددی:

برای یافتن نتیجه با روش اخیر از مقادیر زیر استفاده می‌شود:

روش سریعترین سقوط حرکت گردد بایستی در جهت خلاف گرادیان حرکت کرد تا به نقطه  $a^n$  رسید. همانطور که مشاهده می‌گردد این حرکت باعث دور شدن از محدودیت بوده و برای حرکت روی محدودیت بایستی ابتدا بُرداریکه گرادیان تابع محدودیت را در نقطه  $a^n$  مشخص می‌کند و سپس معادله کلیه سطوحی که از نقطه مزبور عبور می‌نمایند و برتابع محدودیت محسنه، بدست آورد.

برای حرکت در جهت کاهش  $J$  و روی تابع محدودیت به طریق ذیل عمل می‌شود. درابتدا تصویر بُردار عکس گرادیان  $J$  را برروی صفحه مماس برتابع محدودیت بدست آورده  $a''^1$  بررسیم. همانطور که از شکل پیداست، این نقطه کمی از تابع محدودیت دور شده برای بازگشت به تابع محدودیت از رو ش ذیل استفاده می‌گردد:

اگر از یک نقطه مشخص  $a''^1$  بخواهیم مختصات نقطه مجھول  $a^1$  را بدست آوریم؛ باتوجه به قضایای آنالیز بُرداری می‌توان به صورت زیر عمل نمود:

بُردار گرادیان واحد عبوری از نقطه  $a^1$  و بُردار گرادیان حامل  $a^1, a''^1$  را بدست آورده و اگر  $a''^1$  متناظر با تصویر  $a''^1$  برروی رویه مورد نظر باشد، در آن صورت این دو بُردار باید منطبق یا موازی با یکدیگر باشند و نیز نقطه مجھول  $a^1$  در معادله تابع محدودیت صدق نماید. از روی این معادلات بدست آمده توسط دوشرط فوق می‌توان نقاط  $a^1$  را از روی  $a''^1$  بدست آورد.

۷) کاربرد روش جدید در مسأله PWM:  
همانطور که قبل اشاره شد مجموع دامنه مؤثر هارمونیکها و ناخواسته از رابطه (۴) بدست می‌آید.  
باتوجه به اینکه  $b_I = E$  می‌باشد داریم:

$$2 \cos W_{a_I} - 2 \cos W_{a_2} + 2 \cos W_{a_3} - 1 = \pi/4 \quad (7)$$

بُردار واحد قائم برتابع محدودیت به صورت زیر خواهد بود:

$$S = (\text{Sin}^2 W_{a_I} + \text{Sin}^2 W_{a_2} + \text{Sin}^2 W_{a_3})^{1/2} \quad (8)$$

$$Q = (-\text{Sin}W_{a_I} I_{a_I} + \text{Sin}W_{a_2} I_{a_2} - \text{Sin}W_{a_3} I_{a_3})/S \quad (9)$$

بُردار واحد عکس گرادیان به صورت کلی به شکل زیر خواهد بود.

$$g_i = \left( \frac{dJ}{da_I} I_{a_I} + \frac{dJ}{da_2} I_{a_2} + \frac{dJ}{da_3} I_{a_3} \right) / D \quad (10)$$

که در آن  $D$  برابر است با:

$$D = \left[ \left( \frac{dJ}{da_I} \right)^2 + \left( \frac{dJ}{da_2} \right)^2 + \left( \frac{dJ}{da_3} \right)^2 \right]^{1/2} \quad (11)$$

## ۷) نتیجه:

بمقایسه بین مقادیر J باستفاده از سه روش مختلف مشاهده می‌گردد که روش بهینه نسبت به دو روش دارای H.C.PWM,C.PWM مقایسه کلی بین سه روش فوق درجدول زیر بیان گردیده است:

۱- از نظر زمان محاسبه

Opt.PWM: ۳ H.C.PWM: ۲ C.PWM: ۱

۲- از نظر سادگی ساخت پالس

Opt.PWM: H.C.PWM: ۲ C.PWM: ۱

۳- از نظر حداقل تابعی

C.PWM: ۳ H.C.PWM: ۲ Opt.PWM: ۱

۴- از نظر بزرگی فاصله ۲ سوئیچ

H.C.PWM: ۳ C.PWM: ۲ Opt.PWM: ۱

$$L=18 \text{ mH} \quad C=77 \mu\text{F} \quad R=15 \text{ Ohm} \quad t=3 \text{ ms} \quad W=314$$

مقدار n با توجه به محاسبه دامنه هارمونیکها و با توجه به مقدار انحراف قابل قبول بدست می‌آید که در این مثال n=۵ باشد.

		$a_1$	$a_2$	$a_3$	$J \times 10^{-3}$
Optimal	PWM(ms)	0.79	2.22	2.57	4.60
<sup>1</sup> H.C	PWM(ms)	0.93	2.58	2.86	6.57
<sup>2</sup> C.	PWM(ms)	0.66	3.20	3.43	59.67

۱- زوایای فوق در این روش از حل دستگاه ۱ بدست آمده‌اند.

۲- زوایای فوق با توجه به شکل ۱ قابل محاسبه هستند.

## منابع:

1. Determination of Commutation Sequence with a View to Eliminating Harmonics in Microprocessor-controlled PWM Voltage Inverter. By: A. Zuckerberger & Abraham Alexandrovitz, IEEE Transaction-Industrial Electronics, Vol.3, No:3, 1986.
2. A New Control PWM Inverter Waveform for Minimum Loss Operation of an Inductions Motor Drive. By: ISAO Takahashi & Hiroshi Mochikawa, IEEE Transactions Industry Application, Vol.1, No:4, 1985.
3. Optimal Plasewidht Modulation for Feeding AC Motor. By: Giusepps, Buja & Glov Anni B. Indri, IEEE Transactions on Industry Application, Vol.3, No:1, 1977.
4. Staircase PWM: An Uncomplicated and Efficient Modulation Technique for AC Motor Drives. By: Kjeld Thorborg & Ake Nystrom. IEEE Transactions on Power Electronics. Vol.3, No:4, October 1988.
5. Advanced Engineering Mathematics. By: Kreysizing, 1985.

