

# طرح ریزی و مدلسازی عملیات ماشینکاری CNC با استفاده از گراف AND/OR و شبکه‌های پتری فازی

زهره کثیرالولد<sup>i</sup>; محمدرضا جاهدملحق<sup>ii</sup>; شهاب کلانتر<sup>iii</sup>; محمد امین شادمانی<sup>iv</sup>

چکیده

تلاش‌های فراوانی برای دستیابی به سیستم‌های طراحی فرایند هوشمند<sup>i</sup> و افزایش کارایی سیستم‌های CAPP<sup>i</sup> شده است. در این میان نظریه گراف‌ها، شبکه‌های پتری و منطق فازی ابزارهای قدرتمندی هستند که در این مقاله سعی شده با به کارگیری این ابزارها بتوان حالت‌های مختلف امکان‌پذیر، برای انجام یک فرایند را مدلسازی کرد و با اعمال محک‌های مورد توجه طراح فرایند، بهترین مسیر انجام فرایند را به دست آورد. سپس با تبدیل مدل به دست آمده به زبان ماشین یا حالت‌های دیگر قابل پیاده‌سازی بر روی کنترلر ماشین ابزار، بتوان بخش عمداتی از روند تولید و گزینش مسیر بهینه انجام فرایند را به صورت خودکار انجام داد. نقطه شروع این پژوهش تحقیقات دنباله‌داری است که از سال‌ها پیش بر روی خودکارسازی عملیات مونتاز قطعات صنعتی توسط ربات‌ها متمرکز گشته است. در این مقاله نشان خواهیم داد که بسیاری از ایده‌ها و راهکارهای مطرح شده در پژوهش‌های انجام شده با اندکی تغییر مستقیماً قابل کاربرد در حیطه خودکارسازی فرایند طرح ریزی عملیات ماشینکاری CNC هستند.

## کلمات کلیدی

طرح ریزی<sup>i</sup>, مونتاز رباتیکی, گراف AND/OR, شبکه‌پتری فازی, گرافست، ماشین CNC, کنترل‌کننده‌های منطقی برنامه‌پذیر، کنترل کیفیت

## Planning and Modeling of CNC Machining Operation Using AND/OR Nets and Fuzzy Petri Nets

Z. Kasirovalad; M.R. Jahed M.; S. Kalantar; M.A. Shadmani

### ABSTRACT

Recently, numerous attempts have been made to obtain intelligent process planning systems and to increase the efficiency of computer aided process planning (CAPP) system using new mathematical methods. Graph theories, Petri nets, and fuzzy logic are powerful tools that are employed in this research to model different feasible states for performing a process and to obtain the best process performance path using exertion of the process designer's criteria. Then with the transformation of obtained model to machine language or other states which are capable for applying on tool machine controller can automatically do main part of generation procedure and optimal path selection of process performance. The main idea of this research is the automation of assembly of industrial part using robots. In this paper it will be shown that several ideas and approaches which are proposed in the field of robotic assembly are applicable to the planning procedure modeling with minor modifications.

<sup>i</sup> دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق- کنترل، دانشگاه علم و صنعت ایران: z\_kasirovalad@ee.iust.ac.ir

<sup>ii</sup> استادیار دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران: jahedmr@iust.ac.ir

<sup>iii</sup> دانشجوی دکترای برق، دانشگاه ملی استرالیا: shahab.kalantar@syseng.anu.edu.au

<sup>iv</sup> دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه علم و صنعت ایران: mshadmani@yahoo.com

Planning, Robotic Assembly, AND/OR Graph, Petri Net, Fuzzy Petri Net, Grafset, CNC Machine, Programmable Logic Controllers, Product Quality.


سیستم‌های واقعه‌گسته<sup>۱</sup> و سیستم‌های مونتاژ رباتیکی<sup>[۹]</sup> و دیگر زمینه‌های مهندسی استفاده می‌شوند.

## ۱- مقدمه

شبکه‌های پتری پایه، در نمایش اطلاعات پیوسته و غیرقطعی ناتوان هستند. متغیرهای فازی قابلیت‌های شبکه پتری را در نمایش و مدلسازی سیستم‌ها افزایش می‌دهند و ضعف شبکه پتری با معروفی شبکه پتری فازی<sup>۱۱</sup> برطرف می‌شود. سیستم‌های مونتاژ رباتیکی از جمله سیستم‌های واقعه‌گسته هستند که می‌توان آنها را با شبکه پتری مدلسازی کرد [۲]، [۹]. پارامترهای تعیین‌کننده فرایند مونتاژ در این سیستم‌ها، توالی عملیات مونتاژ، تشخیص امکان‌پذیر بودن عملیات، امکان انجام عملیات به صورت موازی، تشخیص انجام صحیح فرایند مونتاژ و غیره هستند. طرح‌ریزی فرایند ماشینکاری را می‌توان به صورت سیستم واقعه‌گسته در نظر گرفت و آن را با شبکه‌پتری مدلسازی کرد. مطالب مطرح شده در طرح‌ریزی فرایند ماشینکاری، کنترل فرایند ماشینکاری و ایجاد برنامه ماشینکاری بسیار تعیین‌کننده هستند و از سوی دیگر اجرای فرایند ماشینکاری از نظر اشیای مورد نیاز، حالت‌های هندسی اشیا و عمل‌های مختلفی که در فرایند ماشینکاری مورد استفاده قرار می‌گیرند تا حدودی با عوامل مورد نظر در سیستم مونتاژ رباتیکی متناظر هستند؛ لذا می‌توان از تحقیقاتی که بر روی سیستم‌های مونتاژ رباتیکی انجام شده است استفاده کرد و آنها را برای ماشین‌های CNC به کار گرفت. از آنجا که در سیستم‌های مونتاژ رباتیکی و در ماشینکاری CNC همواره با عدم قطعیت و در موقعی با اطلاعات ناقص روبرو هستیم، لذا شبکه‌های پتری بهتنهایی برای مدلسازی این نوع سیستم‌ها کافی نیستند و استفاده از منطق فازی ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا از شبکه‌های پتری فازی؛ که از مزایای شبکه پتری و منطق فازی توأمًا بهره‌مند است، استفاده می‌شود. از جمله فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: Homem-de-Mello<sup>۲</sup> و Sanderson<sup>۳</sup> از گراف AND/OR در مدلسازی سیستم‌های مونتاژ رباتیکی استفاده و دنباله‌های عملیاتی امکان‌پذیر را استخراج و با تعریف محکه‌های خاص، بهترین دنباله عملیاتی را انتخاب کرده‌اند [۱۰] تا [۱۲]. Cao<sup>۴</sup> و Sanderson<sup>۵</sup> با تعریف شبکه AND/OR شبکه پتری و شبکه پتری فازی سیستم‌های صنعتی و رباتیکی را که با عدم قطعیت روبرو هستند مدلسازی کرده‌اند [۹]. Hanna<sup>۶</sup> و همکارانش در مدلسازی کیفیت محصولات ماشین CNC از شبکه‌های پتری فازی و کلاس‌های

عمده ترین عامل افزایش استفاده از سیستم‌های کنترل عددی<sup>۷</sup> تأثیر بسیار شکوفا این سیستم‌ها بر روی قابلیت تولید محصولات صنعتی بود. همین عامل باعث شد تا با توجه مراکز تحقیقاتی به این موضوع، سیستم‌های CNC<sup>۸</sup> متولد شد و کامپیوتر با سرعتی فراتر از آنچه که تصور می‌شد، نقشی حیاتی در زندگی بشر ایفا کند. CNC باعث شد تا روش‌ها، استراتژی‌ها، کیفیت و قابلیت تکرار تولید محصولات و هزینه‌های تولید دستخوش تغییر و تحول عمدہ‌ای قرار گیرند که این روند روز بروز با شتاب بیشتری پیش‌می‌رود [۱]. باعثیت به توانمندی‌هایی که کامپیوتر در اختیار انسان قرار می‌دهد، توجه بسیاری از محققان عرصه ساخت و تولید به استفاده از روش‌های نرم‌افزاری برای افزایش سرعت تولید و کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌های تولید جلب شده است و بی‌شك، در دهه‌های اول قرن بیست و یکم، فناوری‌های نرم‌افزاری بیشترین نقش را در ایجاد تحول در سیستم‌های تولیدی و صنعتی ایفا خواهند کرد. امروزه به کارگیری روش‌های نوین ریاضی همچون منطق فازی، شبکه‌های عصبی، هندسه فراکتال، نظریه گراف‌ها و هندسه محاسباتی منشأ تحولات فراوانی در کارایی سیستم‌های تولیدی، کاستن از هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت و کیفیت محصولات تولیدی شده‌اند. در این میان آنچه که در سال‌های اخیر مدنظر قرار گرفته است، تلاش برای هوشمندکردن نرم‌افزارهای CAD/CAM و طراحی نرم‌افزارهایی است که بتوانند به صورت مبتنی بر داشت<sup>۹</sup>، مسیر ماشینکاری بهینه، توالی ماشینکاری و کنترل پارامترهای آن را انجام داده و بر ابزار و شرایط آن مدیریت داشته باشند. برای نیل به این هدف روش‌های مدلسازی، گام اول خواهد بود. از سویی دیگر بحث پایش در ماشین‌های CNC مقوله‌ای بسیار پیچیده‌است که به کارگیری روش‌های مدلسازی در کنار ابزارهای کنترلی، باعث انجام عملیات پایش با هزینه‌هایی بسیار کمتر و قابلیت کنترل بیشتر خواهد بود.

از زمانی که شبکه‌های پتری<sup>۷</sup> را C.A.Petri<sup>۸</sup> معرفی کرد [۲] تا [۳] تاکنون پیشرفت‌های زیادی در زمینه‌های تئوریک و عملی این شبکه‌ها صورت گرفته است. شبکه‌های پتری ابزار قدرتمندی برای نمایش دنباله‌های حالت گسته<sup>۹</sup> در تولید مسیر<sup>۱۰</sup> هستند. شبکه‌های پتری به طور وسیعی در مدلسازی و تحلیل سیستم‌های صنعتی انعطاف‌پذیر [۱]، [۲] تا [۸].



شکل (۱): دیاگرام روش اجرای مقاله ۱

## ۲- موتور رباتیک و طرح ریزی مونتاژ

یکی از موضوعات مهم در سیستم‌های هوشمند، بحث طراحی مسیر است و توانایی در مدل‌سازی و تجزیه یک فرایند پیچیده به رشتاهی محدود و مشخص از فرایندها و مراحل ساده‌تر، رمز توفیق یک طراح فرایند است. پس از تجزیه باید روی دنباله‌های مختلف اجرای طرح جستجو کرد تا طرح‌های انتخاب شوند که از یک طرف به هدف منتهی شوند و از طرف دیگر محکه‌های مدنظر طراحی؛ مانند کاهش زمان اجرا و یا کاهش هزینه را ارضا کنند. طراحی به جستجوی دنباله‌ها به منظور انتخاب و تشخیص طرح‌های امکان‌پذیر نیاز دارد. از این اطلاعات در طراحی مسیر مونتاژ در ربات‌ها بهره می‌گیریم. یکی از شاخه‌های تحقیقاتی در زمینه رباتیک، روش‌های طراحی مونتاژ رباتیک است. در این شاخه، تمرکز بر روی مدل‌سازی فرایند مونتاژ است. به عبارت دیگر، در طراحی مونتاژ، اشکال هندسی مونتاژ؛ که به وسیله اجزای منفرد ساخته می‌شود، روابط توبولوژیکی بین اجزا توصیف می‌شوند. از سوی دیگر در هنگام مدل‌سازی فرایند مونتاژ عوامل متأثر از عدم قطعیت نیز باید در نظر گرفته شوند. به همین دلیل چگونگی استفاده از حسگرها، طراحی عملیات حسگری<sup>۱۲</sup> و همچنین بررسی حالت‌های ایجاد خطأ و فرایند جبران خطای مرتبط با آن، باید به عنوان بخشی از فرایند طراحی در نظر گرفته شوند [۹].

نمایش یک سیستم مونتاژ رباتیک شامل توصیف‌هایی از اشیا و عمل‌های است. یک شیء در سیستم می‌تواند به یکی از سه صورت زیر باشد: ۱- یک جزء ۲- یک زیرمونتاژ ۳- یک مونتاژ. جزء، واحد پایه سیستم است و زیرمونتاژ یک جزء ترکیبی است که در آن همه اجزا در تماس با یک‌یگر هستند و مونتاژ، زیرمونتاژی است که فقط در قسمت نهایی مدل سیستم

مختلف آن استفاده کرده‌اند [۵] تا [۱۵]. مراجع [۸] تا [۱۲] به تفصیل به بررسی چگونگی طرح ریزی عملیات ماشینکاری و مدل‌سازی کنترل کیفیت محصولات ماشین CNC با استفاده از کلاس خاصی از شبکه پتری فازی می‌پردازند.

در این مقاله سعی شده‌است از تحقیقات انجام‌گرفته در زمینه مونتاژ رباتیک استفاده و آنها را در طرح ریزی عملیات ماشینکاری CNC به کار گرفت. روند کلی اجرای این تحقیق در شکل (۱) نمایش داده شده است. با توجه به شکل، مرحله اول تعیین کلیه عمل‌هایی است که باید روی قطعه انجام گیرد و آن را با گراف ارتباط نمایش می‌دهند. مرحله دوم تعیین کلیه مسیرهای امکان‌پذیری است که با طی کردن آنها می‌توان عمل‌ها را روی قطعه انجام داد و به محصول نهایی دست‌یافت. این مسیرها را با گراف AND/OR و شبکه AND/OR نمایش می‌دهند. در مرحله بعد با در نظر گرفتن محکه‌ای مناسب، بهینه‌ترین مسیرها یا درخت‌های امکان‌پذیر انتخاب می‌شود و با استفاده از شبکه AND/OR، شبکه پتری کل عملیات را به دست می‌آورند. در مرحله بعد، شبکه پتری کلی به گونه‌ای تغییر می‌یابد که فقط یکی از درخت‌های بهینه را اجرا می‌کند. عملیات حسگری در ماشین CNC را با شبکه پتری فازی مدل می‌کنند و آن را به شبکه پتری اجرا کننده درخت بهینه می‌افزایند. از این به بعد، ۳ مسیر متفاوت برای پیاده‌سازی وجود دارد که انتخاب آن به سلیقه کاربر بستگی دارد. در تحقیقات بعدی، این مدل‌سازی با زبان برنامه نویسی Visual C++ و در محیط نرم‌افزار طراحی Solidworks 2001 plus پیاده‌سازی می‌شود و لذا با پیاده‌سازی نرم‌افزاری، مقایسه این مدل‌سازی با عملکرد واقعی ماشین بر روی قطعه امکان پذیر می‌شود.

این مقاله از بخش‌های زیر تشکیل می‌شود: دربخش ۲، مونتاژ رباتیکی مطرح می‌شود. دربخش ۳ با ارائه یک نمونه کاربردی اهداف مورد نظر مقاله عنوان می‌شود. دربخش ۴ به معرفی گراف ارتباط می‌پردازد و دربخش ۵ با معرفی گراف AND/OR و شبکه AND/OR، گراف و شبکه AND/OR نمونه کاری رسم می‌شود. دربخش ۶ با تعریف محکه‌ای مناسب و اعمال آنها برروی درخت‌های گراف AND/OR درخت بهینه انتخاب می‌شود. دربخش ۷ به معرفی شبکه پتری اختصاص دارد و روش به دست آوردن شبکه پتری از شبکه AND/OR بیان می‌شود. دربخش ۸ به معرفی شبکه پتری فازی می‌پردازد و سپس عملیات حسگری معرفی می‌شود و در انتهای نحوه مدل‌سازی این نوع عملیات با استفاده از شبکه پتری فازی نشان داده می‌شود. دربخش ۹ ایده گراف است معرفی و سپس گراف گراف است نمونه کاری رسم می‌شود. دربخش ۱۰ به نحوه ترجمه شبکه پتری به SFC<sup>۱۳</sup> و ترجمه به کد نرم‌افزار

ماشینکاری CNC ارائه روش‌هایی برای بهبود بخشیدن پارامترهای مؤثر بر این عملیات همچون کاهش زمان ماشینکاری و افزایش سرعت، افزایش کیفیت سطحی و ابعادی و کاهش خطاهای عملیات است [۱۲] تا [۱۵]. استفاده از گراف‌های AND/OR شبکه‌های پتری باعث می‌شود طراحان فرایند تولید قطعات پیچیده، قبل از اجرای فرایند، در بین روش‌های مختلف، ترتیب عملیات بهینه را انتخاب کرده و با دید بهتری حالت‌های امکان‌پذیر را برای دستیابی به مسیر بهینه انجام فرایند مشخص کنند. این امر از یک سو باعث کاهش هزینه‌ها و آسیب‌های ناشی از آزمودن روش‌ها و حالت‌های مختلف انجام فرایند و از سوی دیگر انجام فرایند در حالت بهینه خواهد شد.

برای روشن‌ترشدن موضوع و پیاده‌سازی مراحل مختلف مقاله، از یک قطعه نمونه کاربردی مطابق شکل (۲) استفاده می‌شود [۱۵]. در طراحی فرایند تولید برای شروع کار، طراح قطعه لیستی از کلیه عمل‌های ماشینکاری تهیه کرده و محدودیت‌های ناشی از ترتیب عمل‌ها، ابزارهای موجود، نوع و شرایط قیدوبند، وضعیت و قابلیت‌های ماشین ابزار مورد استفاده و دقت‌های مورد نیاز را در نظر می‌گیرد. در قطعه نمونه به طور کلی دو عمل سوراخکاری و دو عمل برآورده برداری مدنظر قرار گرفته است که برای ساده‌تر شدن شکل‌ها و محاسبات، جزئیات عمل‌ها و پارامترهای لازم تا آنجا که به کلیت بحث و قابلیت‌های روش ارائه شده لطمه نزنند، در نظر گرفته نشده است.

از آنجا که در حین عملیات ماشینکاری جابجایی قطعه مثلاً از یک قیدوبند به قیدوبند دیگر باعث بروز خطا و کاهش دقت می‌شود، بهتر است که شرایطی مهیا شود که قطعه از ابتدا تا انتهای عملیات ماشینکاری توسط یک قیدوبند، موقعیت‌دهی شود. بدین علت در مورد ماشینکاری قطعه نمونه فرض بر این است که از ماشین فرز دارای دو کله‌گی عمودی و افقی استفاده می‌شود. با توجه به استفاده دوکله‌گی عمودی وافقی، اگر قطعه نمونه شکل (۲) را در نظر بگیریم و در این وضعیت روی میز کار ماشین ابزار قرارگیرد، سوراخکاری شماره ۱ فقط با کله‌گی عمودی و سوراخکاری شماره ۲ فقط با کله‌گی افقی امکان‌پذیر خواهد بود. از طرفی با فرض این‌که قطعه کار در مدت ماشینکاری نباید از قیدوبند جدا شود و قیدوبند نیز ثابت می‌باشد، لذا برآورده برداری قسمت راست شکل (۲) فقط با کله‌گی عمودی امکان‌پذیر است؛ ولی برآورده برداری قسمت چپ شکل (۱) از دو طریق کله‌گی عمودی و افقی قابل انجام است. کلیه عملیات شکل (۲) در جدول (۱) مشخص شده‌اند:

ظاهرمی‌شود. یک عمل در سیستم نیز می‌تواند به یکی از سه صورت زیر وجود داشته باشد: ۱- مونتاژ - ۲- عکس مونتاژ - ۳- انتقال حالت داخلی<sup>۱۴</sup>. Sanderson Homem-de-Mello AND/OR برای نمایش فرایند مونتاژ بر مبنای خاصیت امکان‌پذیری استفاده کردند [۱۱]. آنها همچنین بر مبنای گراف AND/OR، الگوریتمی برای جستجوی بهترین دنباله‌های مجزا و کمینه‌کردن زمان اجرای فرایند، با در نظر گرفتن اجرای موازی دنباله‌ها، بهره بردهند [۱۰]، [۱۲].

از آنجا که شبکه‌های پتری برای مدل‌سازی سیستم‌های واقعه‌گسسته مناسب است، از این شبکه‌ها در طراحی مسیر مونتاژ رباتیکی استفاده شده است. مثال‌های متعددی در مورد استفاده از شبکه‌پتری در مدل‌سازی فرایندهای مونتاژ رباتیکی وجود دارد که در آن دنباله‌ای از عمل‌ها بر مبنای مدل پتری تولید می‌شوند. با طرح بحث عدم قطعیت و ترکیب متغیرهای فازی با شبکه‌پتری، مسئله مونتاژ شکل تازه‌ای به خود گرفت. Cao و Sanderson با تعریف جدیدی از شبکه‌های پتری فازی، مونتاژ رباتیکی را از منظر دیگری بررسی کردند، این شبکه شامل سه متغیر فازی است که عبارتند از: ۱- متغیرهای فازی محلی - ۲- متغیرهای علامت فازی - ۳- متغیرهای فازی فراگیر [۹]. آنها برای نمایش اولیه اشیا و عمل‌های سیستم مونتاژ رباتیکی از نمایش شبکه AND/OR استفاده و سپس با ارایه الگوریتمی این شبکه را به شبکه‌پتری تبدیل کردند. از طرفی برای نمایش عدم قطعیت و همچنین تشخیص خطأ و استفاده از حسگرها و تعیین دنباله جبران خطای مناسب با خطأ، از شبکه‌های پتری فازی استفاده می‌کنند. در این مقاله، مدل ارایه‌شده در تحقیقات فوق به عنوان مبنای تحقیق در نظر گرفته شده و با اعمال تغییرات مناسب، امکان کاربرد آن در زمینه مدل‌سازی فرایند ماشینکاری بررسی می‌شود. لازم به ذکر است که پژوهش‌های اشاره شده در فوق تشکیل‌دهنده بخشی کوچک از کل تحقیقاتی است که در زمینه طرح‌ریزی مونتاژ صورت پذیرفته است.

### ۳- نمون کاوی

تا کنون تحقیقات مختصری در زمینه کتترل عملکرد ماشین‌های CNC با استفاده از شبکه‌های پتری صورت گرفته است [۵] تا [۸] و مشخصاً در زمینه طرح‌ریزی عملیات ماشینکاری CNC و طراحی فرایند فعالیت خاصی انجام نشده است. در این مقاله، هدف ارایه روش و بیان قابلیت‌های شبکه‌های پتری فازی در طرح‌ریزی عملیات ماشینکاری در دستگاه‌های CNC است. منظور از طرح‌ریزی عملیات

جدول (۱) : کلیه عملیات نمونکاوی


عمل	شرح عمل
$R_1$	سوراخکاری ۱
$R_2$	سوراخکاری ۲
$R_4$	برادهبرداری ۲ با کله‌گی عمودی
$R_3$	برادهبرداری ۱
$R_4$	برادهبرداری ۲ با کله‌گی افقی

### ۵- گراف AND/OR و شبکه AND/OR

گراف ارتباط، کلیه عمل‌ها و روابط بین آنها را به فرم فشرده نمایش می‌دهد. طرح ریزی عملیات شامل بررسی روی طرح‌های متفاوت عملیات و اعمال معیارهای تعیین شده توسط طراح بر روی حالت‌های مختلف امکان‌پذیر است تا از میان طرح‌ها، طرحی که نسبت به معیارها از بقیه جامعتر است انتخاب شود. منظور از طرح‌های عملیات، رشتۀ‌های منظمی از عمل‌ها است که با اعمال بر روی یک قطعه خام شروع و پس از اجرای کل رشتۀ به محصول نهایی ختم می‌شوند. برای نمایش فشرده این طرح‌ها از نمایش گراف AND/OR استفاده می‌شود.

گراف AND/OR گراف بسیار مناسبی برای نمایش کلیه رشتۀ‌های امکان‌پذیر یک فرایند است. منظور از رشتۀ عملیاتی امکان‌پذیر، رشتۀ‌ای از عمل‌های است که از یک قطعه خام شروع و با مدنظر قرار دادن محدودیت‌های سخت‌افزاری و ارضاء کردن معیارهای نرم‌افزاری حتماً به قطعه نهایی یا محصول ختم شود. هرگره در گراف AND/OR می‌بین قطعه‌ای است که یک یا چند عمل روی آن اجرا شده است و هر arc یا hyperarc در این گراف مطابق با انجام یک عمل امکان‌پذیر است. به این معنی که هر hyperarc دو گره به عنوان ورودی و یک گره به عنوان خروجی دارد که گره خروجی نشان‌دهنده ترتیب اجرای دو عمل ورودی است. گراف AND/OR به صورت زیر تعریف می‌شود [۹، ۱۱] :

گراف AND/OR یک مجموعه دوتایی شامل  $(V, H)$  است که  $V$  مجموعه‌ای محدود از گره‌ها و  $H$  یک زیرمجموعه از ضرب کارتزین  $\{(0) \times \Pi(V)\}$  است و عناصر آن را  $V$  می‌نامند ( $\Pi(V) = \{0\} \times V$ ). هر arc مجموعه‌ای از تمام زیرمجموعه‌های  $\lambda$  است که  $\lambda$  مجموعه دو گره ابتدایی و  $\Lambda$  گره انتهایی است.



شکل (۲) : نمونکاوی

### ۶- گراف ارتباط


گراف ارتباط یک گراف بدون جهت ساده است که به صورت  $P, C, R < P, C, R >$  تعریف می‌شود و عبارتند از [۱۶]

$$P = \{p_1, p_2, \dots, p_N\} \quad P - \text{مجموعه‌ای از گره‌ها}$$

$$C = \{c_1, c_2, \dots, c_L\} \quad C - \text{مجموعه‌ای از اتصالات}$$

$$R = \{r_1, r_2, \dots, r_L\} \quad R - \text{مجموعه‌ای از روابط}$$

به طور کلی گراف ارتباط، کلیه عمل‌ها و پارامترهای مورد استفاده در سیستم را به فرم فشرده شده نمایش می‌دهد. در طرح ریزی عملیات، هرگره می‌بین یک عمل ماشینکاری است و بین هر دو گره در گراف یک اتصال  $c_i$  به همراه رابطه بین دو گره مذکور وجود دارد. تعداد پارامترهای رابطه  $r_i$  به مشخصات سیستم و نوع عمل ماشینکاری بستگی دارد. شکل (۲) گراف ارتباط نمونکاوی را نشان می‌دهد. در مرکز گراف قطعه خام قرار می‌گیرد و در اطراف آن هر یک از عمل‌ها به صورت مجزا قرار می‌گیرند.



شکل (۳): گراف ارتباط نمونکاوی

$$S = \{s_1, s_2, \dots, s_t\} \quad \text{مجموعه‌ای از حالت}$$

$$\begin{aligned} A &\subseteq \Gamma(S, \Pi(S) - (\{0\} - \{\{s_i\}\})) \\ N &\subseteq \Gamma(S, S), A \cap N = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

در این روابط  $\Pi(S)$  مجموعه‌ای از تمام زیرمجموعه‌های  $S$  بوده و تابع  $\Gamma$  عبارت است از:


$$\begin{aligned} \Sigma_1 &= \{a_1, a_2, \dots, a_m\}, \Sigma_2 = \{b_1, b_2, \dots, b_n\} \\ \Gamma(\Sigma_1, \Sigma_2) &= \bigcup_{i=1}^m \bigcup_{j=1}^n \{\{a_i, b_j\}\} \end{aligned} \quad (2)$$

شبکه AND/OR، عناصر  $S$ ، گره، عناصر  $A$ ، AND-arc و عناصر  $N$  نامیده می‌شوند و این arc‌ها بدون جهت هستند. گره‌ها، اشیای ساده یا مرکب (شامل چند شیء ساده یا مونتاژ) را نمایش می‌دهند و AND-arc‌ها تجزیه و یا ترکیب اشیا و IST-arc‌ها انتقال حالت داخلی امکان‌پذیر را به نمایش می‌گذارند.

شبکه AND/OR عملیات ماشینکاری نمونکاوی در شکل (۵) رسم و هریک از عناصر در جدول (۲) تعریف شده‌اند. جستجوی رشتہ‌های امکان‌پذیر در شبکه AND/OR دو حالت دارد: یکی جستجوی کلیه رشتہ‌های عملیاتی که از حالت اولیه شروع و به حالت نهایی ختم می‌شوند و دوم جستجوی رشتہ بهینه تحت معیارهای خاص می‌باشد. چندین تفاوت بین گراف AND و شبکه AND/OR وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: ۱- در گراف AND/OR یک گره شروع و چند گره نهایی وجود دارد در حالی که هر گره در شبکه AND/OR می‌تواند یک زیرحالات از حالت اولیه و یا نهایی را نمایش دهد. ۲- در گراف AND/OR کمانی وجود ندارد که مطابق با IST-arc در شبکه AND/OR باشد. در حقیقت، نمایش گراف AND/OR را می‌توان یک حالت خاص از شبکه AND/OR در نظر گرفت.

با توجه به لیست عمل‌های ذکر شده در انتهای بخش ۳ و به کاربردن دو کله‌گی برای عملیات ماشینکاری، اجرای موازی عمل‌ها در دو دسته کله‌گی عمودی و افقی از نظر کاهش زمان اجرای ماشینکاری امری بدینه و قابل قبول است؛ اما اجرای موازی دو عمل  $R_4$  و  $R_2$  به علت اختلال برخورد ابزارها با یکدیگر از بین حالت‌های ممکن حذف می‌شود و از بین دو عمل  $R_4$  و  $R_4$  فقط یکی انجام می‌شود. این موارد به عنوان محدودیت‌های سخت‌افزاری، باید در انتخاب رشتہ‌های عملیاتی امکان‌پذیر مورد توجه قرار گیرند. به طور مثال، گراف AND/OR نمونکاوی در شکل (۴) رسم شده است. البته از آنجا که رسم کلیه رشتہ‌های عملیاتی؛ که به صورت ترتیبی و بدون اجرای موازی انجام می‌شوند و رشتہ‌های عملیاتی شامل اجرای موازی هستند، امکان‌پذیر نیست، فقط رشتہ‌های عملیاتی که شامل عمل‌های موازی هستند در شکل (۴) رسم شده‌است. لازم به ذکر است که گره‌های انتهایی؛ که خروجی AND-arc هستند، از چپ به راست ترتیب اجرای عملیات را نمایش می‌دهند. در گراف شکل (۴)، فقط ۸ رشتہ عملیاتی امکان‌پذیر مشاهده می‌شود. به هر یک از این طرح‌ها؛ که از گره‌های شامل یک عمل شروع و به گره انتهایی یا محصول ختم می‌شود یک درخت گفته می‌شود. گسترش گراف AND/OR از ساختار درخت به ساختار شبکه، شبکه AND/OR نامیده می‌شود. شبکه AND/OR نمایش عمومی‌تری از ترکیب‌های هندسی اشیا و عملیات فیزیکی را در بر می‌گیرد و به عنوان اسلوبی برای نمایش و استدلال در مورد محدودیت‌های هندسی در سیستم‌های رباتیک در حوزه صنعتی و غیر صنعتی معرفی می‌شود. شبکه AND/OR به صورت زیر تعریف می‌شود:

شبکه AND/OR مجموعه سه‌تایی  $(S, A, N)$  است که عناصر آن عبارتند از [۶]:



شکل (۴): گراف AND/OR نمونه‌کاوی

$$ds(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } t_k = (n_i) \text{ or } t_k = (n \cdot h(n_1)(n_2)) \\ ds(t_1) \cdot ds(t_2) \cdot \frac{(r(t_1) + r(t_2))!}{r(t_1)! \cdot r(t_2)!} & \\ \text{if } t_k = (n \cdot h(t_1)(t_2)) \end{cases} \quad (۲)$$

در این رابطه،  $ds(t)$  تعداد رشته‌های مجزای درخت  $t$  ( $r(t)$ ) تعداد عملیاتی است که در گره  $n$  انجام می‌شود منهای ۱ و  $t_1, t_2$  زیردرخت‌های درخت اصلی هستند.

-۲- کمینه کردن زمان انجام عملیات با استفاده از امکان اجرای موازی هدفها

در اغلب موارد، کوتاهترین درخت در کوتاهترین زمان اجرا می‌شود و یا به عبارت دیگر عمق درخت، معیار دیگری برای ارزیابی کیفیت طرح است. زمانی که عملیات به صورت موازی اجرا می‌شود، متناسب با آن زمان ماشینکاری نیز کاهش می‌یابد. برای محاسبه عمق یک درخت از رابطه زیر استفاده می‌شود [۱۰]:

$$pe(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t = (n_i) \\ 1 + \max(pe(t_1), pe(t_2)) & \text{if } t_k = (n \cdot h(t_1)(t_2)) \end{cases} \quad (۳)$$

عمق درخت اصلی  $t$  را نشان می‌دهد. عمق کمتر نشان دهنده بیشتر بودن تعداد عملیات موازی است و این خود باعث کاهش زمان اجرای عملیات ماشینکاری می‌شود. بنابراین از میان درخت‌هایی که  $ds(t)$  آنها بیشینه است، درختی انتخاب می‌شود که  $pe(t)$  آن کمینه باشد.

#### ۶- محک‌ها و درخت پهینه

همان طور که اشاره شد، هر یک از طرح‌های انجام فرایند، به وسیله یک درخت نمایش داده می‌شود. هر درخت در گراف AND/OR به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

$\langle \text{درخت} \rangle = \langle \text{زیردرخت} \rangle^*$   $\langle \text{زیردرخت} \rangle = \langle \text{گره} \rangle^*$   $\langle \text{گره} \rangle = t$   $\langle \text{زیردرخت} \rangle = h$


به عنوان مثال، در شکل (۴) ۸ درخت اصلی و تعدادی زیردرخت وجود دارد که دو درخت اصلی در شکل (۶) رسم شده است. ۸ درخت گراف AND/OR شکل (۴) قادر به تولید محصول از قطعه خام هستند، اما حالت‌هایی حائز اهمیت هستند که شرایط فرایند مانند به حداقل رساندن زمان ماشینکاری، حداقل کردن امکان بروز خطا و همچنین بالا بردن کیفیت محصول را نیز بهینه سازند. برای رسیدن به این اهداف می‌توان محک‌هایی را در نظر گرفت که در این اهداف درخت‌ها بتوان درخت بهینه را به منظور ارضای محک‌های مورد نظر انتخاب و برای تولید محصول از این طرح استفاده کرد. محک‌هایی که در این مقاله در نظر گرفته شده‌اند عبارتند از:

- ۱- بیشینه کردن تعداد رشته‌های مجزا در گراف AND/OR

تعداد رشته‌های مجزا در یک درخت، معیار مناسبی برای ارزیابی کیفیت و چگونگی طرح است. برای محاسبه تعداد رشته‌های مجزا در هریک از درخت‌های گراف AND/OR از رابطه ریاضی زیر استفاده می‌شود [۱۰]:

جدول (۲): تعریف عناصر شبکه AND/OR شکل (۵)

عنصر	شرح
$T_1, T_2$ , $T_3, T_4$	ابزارهای مورد نیاز که به ترتیب برای اجرای اعمایات استفاده می‌شوند.
$fp$	قطعه خام که درون قیدوبند قرار دارد.
$S_v, S_h$	به ترتیب، کله‌گی افقی و عمودی را نشان می‌دهند.
$S_v T_1, S_v T_3$ , $S_v T_4$	به ترتیب، قراردادشتن ابزارهای $T_1, T_3, T_4$ را در کله‌گی عمودی نشان می‌دهند.
$S_h T_4, S_h T_2$	به ترتیب، قراردادشتن ابزارهای $T_2, T_4$ را در کله‌گی افقی نشان می‌دهند.
$fps_v T_1$	قبل از شروع عملیات $R_1$ کله‌گی عمودی با ابزار $T_1$ در فاصله ۲mm قطعه در نقطه شروع عملیات قراردارد.
$fps_v T_3$	قبل از شروع عملیات $R_3$ کله‌گی عمودی با ابزار $T_3$ در فاصله ۲mm قطعه در نقطه شروع عملیات قراردارد.
$fps_v T_4$ $fps_h T_4$	قبل از شروع عملیات $R_4$ (کله‌گی عمودی) با ابزار $T_4$ در فاصله ۲mm قطعه در نقطه شروع عملیات قراردارد.
$fps_h T_2$	قبل از شروع عملیات $R_2$ کله‌گی عمودی با ابزار $T_2$ در فاصله ۲mm قطعه در نقطه شروع عملیات قراردارد.
$R_1, R_2, R_3$ $R_4, R_5$	به ترتیب عملیات‌های $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5$ را نشان می‌دهند.

شکل (۶-ب): درخت  $t_6$  شکل (۶-الف): درخت  $t_3$ 

## ۷- شبکه پتری


شبکه پتری در مدلسازی و آنالیز سیستم‌های واقعه گستته پیچیده کارایی و انعطاف‌پذیری زیادی دارد. عناصر اصلی شبکه پتری، مکان‌ها و انتقال‌ها هستند. شبکه پتری، گرافی است که در آن مکان‌ها از طریق انتقالات به یکدیگر متصل هستند. برای اجرای شبکه پتری از عنصری به نام توکن استفاده می‌شود و این‌گونه شبکه را شبکه پتری علامت‌دار می‌نامند. در اجرای شبکه، یک انتقال زمانی فعال می‌شود که هر یک از مکان‌های ورودی آن حداقل یک توکن داشته باشد. در فرایند اجرای شبکه، انتقال‌های فعال در اصطلاح شلیک می‌شوند و در اثر این عمل از تعداد توکن‌های مکان‌های ورودی کاسته و به

## ۳- اجرای عملیات سوراخکاری قبل از عملیات فرزکاری برای حفظ صافی سطح قطعه

در این قسمت به صافی سطح قطعه تولیدی توجه می‌شود. در عمل برای حفظ صافی سطح، قاعده پرداختکاری بعد از خشنکاری را مدنظر قرار می‌دهند. اما با توجه به این‌که در مورد قطعه نمونه عملیات پرداختکاری به منظور ساده و قابل فهم شدن موضوع در نظر گرفته نشده است، لازم است برای آنکه قطعه کار از صافی سطح خوبی برخوردار شود عمل‌های سوراخکاری هر قسمت قبل از برآهبرداری آن قسمت انجام گیرد. در کلی ترین حالت می‌توان برای عملیات یک رابطه ترتیبی جزئی مانند  $\prec$  تعریف کرد. اگر در گراف  $N_i^1$  AND/OR نشانگر سطح گره  $i$  در گراف و  $N_o^1$  نشانگر عمل مرتبط با گره  $i$  باشد، آنگاه باید رابطه ریاضی زیر در کل گراف برقرار باشد:

$$N_i^1 \succ N_o^1 \Rightarrow N_o^1 \succ N_o^2 \quad (5)$$

به عنوان مثال در مورد گراف AND/OR شکل (۴) در هر گره باید ترتیب‌های جزئی  $R_1 \prec R_3 \prec R_4$  و  $R_2 \prec R_4$  یا  $R_2 \prec R_1 \prec R_4$  با توجه به اهمیت هر یک از در هر گره گراف برقرار باشند. با توجه به اهمیت هر یک از محکها از نظر طراح، ترتیب اعمال محکها بر روی گراف AND/OR مقاوم است. در این مقاله، به ترتیب محک اول و دوم و سوم اعمال شد و درخت  $t_6$  به عنوان درخت بهینه انتخاب شد که در شکل (۶-الف) رسم شده است.



شکل (۶): شبکه AND/OR نمونه کاوی

جدول (۳) : جهار دنباله در شکل (۷)

$t_{13}t_{15}t_{17}t_{18}t_{16}t_{14}t_{25}t_{27}t_{29}t_{30}t_{28}t_{26}t_1t_3t_5t_6t_4t_2$	دنباله ۱
$t_7t_9t_{11}t_{12}t_{10}t_8$	دنباله ۲
$t_{19}t_{21}t_{23}t_{24}t_{22}t_{20}t_7t_9t_{11}t_{12}t_{10}t_8$	دنباله ۲
$t_{13}t_{15}t_{17}t_{18}t_{16}t_{14}t_1t_3t_5t_6t_4t_2$	دنباله ۲
$t_1t_3t_5t_6t_4t_2t_{13}t_{15}t_{17}t_{18}t_{16}t_4$	دنباله ۴
$t_7t_9t_{11}t_{12}t_{10}t_8t_{19}t_{21}t_{23}t_{24}t_{22}t_{26}$	دنباله ۴
$t_1t_3t_5t_6t_4t_2t_{13}t_{15}t_{17}t_{18}t_{16}t_4t_{25}t_{27}t_{29}t_{30}t_{28}t_{26}$	دنباله ۴
$t_7t_9t_{11}t_{12}t_{10}t_8$	دنباله ۴

### - شبکه های پتری فازی

مدلسازی سیستم هایی که در آنها اطلاعات ناقص، تقریبی و یا عدم قطعیت دارد با شبکه های پتری پایه امکان پذیر نیستند. برای حل این مسأله با استفاده از منطق فازی، شبکه های پتری فازی؛ که به نوعی تعمیم یافته شبکه های پتری مبتنی بر می شود. استراتژی استدلال در شبکه های پتری فازی مبتنی بر منطق فازی است و شلیک انتقال ها با عملیات روی توابع عضویت در یک مجموعه جهانی خاص معادل است. تقاضاهای اصلی بین شبکه پتری و شبکه پتری فازی، مقادیر فازی مربوط به مکان ها و توکن ها و قوانین استدلالی حاکم بر شلیک انتقال هاست.

شبکه پتری فازی FPN یک مجموعه هفت تایی است که به صورت زیر تعریف می شود [۱۷] :

$$FPN = (P, T, Q_f, \alpha, \beta, m_f, \mu_f) \quad (۶)$$

مکان ها محدود مجموعه  $P$  (۱)

$$P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}, n \geq 0$$

مجموعه محدود انتقال ها  $T$  (۲)

$$T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}, m \geq 0 \quad P \cap T = 0$$

مجموعه محدود از توکن های حالت  $Q_f$  (۳)

$$Q_f = \{q_1, q_2, \dots, q_l\}, l \geq 0$$

تابع ورودی و مجموعه ای از کمان های جهت دار است  $\alpha \subseteq \{P \times T\}$  (۴)

که از مکان ها به انتقال ها رسم شده اند.

تابع خروجی و مجموعه ای از کمان های جهت دار است  $\beta \subseteq \{T \times P\}$  (۵)

که از انتقال ها به مکان ها رسم شده اند.

(۱) تابعی است که به مکان  $p_i$  مقدار دوتایی  $(\rho, \ell)$  را

اختصاص می دهد که در آن  $\rho$  متغیر فازی محلی و  $\ell$  متغیر

علامت فازی است.

$$m_f : P \rightarrow \{(\rho, \ell)\}, m_f(p_i) = (\rho(p_i), \ell(p_i))$$

تعداد توکن های مکان های خروجی افزوده می شود و علامت شبکه تغییر می یابد.

به طور کلی، شبکه پتری علامت دار را با ساختار زیر نمایش می دهد [۲] ، [۹] :

ساختار شبکه پتری علامت دار  $N = (P, T, \alpha, \beta, \mu)$  یک مجموعه پنج تایی است:

- مجموعه محدود مکان ها

$$P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$$

- مجموعه محدود انتقال ها

$$T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$$

- مجموعه هایی از کمان های جهت دار و  $\mu$  بردار علامت شبکه است که در هر زمان تعداد توکن های موجود در هر مکان را نشان می دهد. در این مجموعه روابط زیر برقرار است:

$$P \cap T = 0, \alpha \subseteq \{P \times T\}, \beta \subseteq \{T \times P\}$$

یکی از روش های به دست آوردن شبکه پتری یک سیستم، استفاده از شبکه AND/OR آن سیستم است. با الگوریتم ارایه شده در [۹] می توان شبکه پتری علامت دار را از شبکه AND/OR به دست آورد. در این الگوریتم، هر گره در شبکه AND/OR به یک مکان در شبکه پتری نگاشته می شود و برای AND-arc دو انتقال در نظر گرفته می شود که مکان های ورودی به انتقال اول، دو گره ورودی AND-arc و مکان خروجی آن گره خروجی AND-arc است. برای هر IST-arc نیز دو انتقال در نظر گرفته می شود که مکان ورودی به انتقال اول، دو گره ورودی AND-arc است. برای هر گره خروجی AND-arc دو انتقال در نظر گرفته می شود که مکان ورودی به انتقال اول، دو گره ورودی AND-arc است. با استفاده از این مطالب، شبکه پتری نمونه کاری در شکل (۷) رسم شده است. در این شبکه پتری دنباله های شلیک انتقال بسیاری وجود دارد که از حالت اولیه سیستم شروع و به حالت نهایی یا محصول ختم می شوند که تعدادی از آنها در جدول (۳) ذکر شده است؛ و هر دو ردیف یک دنباله، به طور موازی و همزمان قابل اجرا هستند. دنباله ۲ مبتنی بر معیارهای در نظر گرفته شده و مجری درخت (۶-الف) است.

برای آنکه شبکه پتری ملزم به اجرای دنباله ۲ شود باید در شبکه پتری شکل (۷) تغییراتی اعمال و برای حس کردن خطاهای و تصمیم گیری در صورت بروز خطا تکمیل شود. در بخش بعد با معرفی عملیات حسگری و سیکل های جبران خطأ، شبکه پتری؛ که شامل اطلاعات جزئی تیز می باشد و از طرفی دنباله ۲ را اجرا کند، ارایه می شود. هر یک از مکان ها و انتقال های شبکه پتری شکل (۷) در جدول (۴) تعریف شده اند.

این مکان‌ها معرف قراردادشتن ابزارها در فاصله ۲mm از نقطه شروع عمل‌های مربوطه بروی قطعه هستند.	$p_{14}, p_{10}, p_5$ $p_{21}, p_{18}$
به ترتیب، معرف اجرای عمل‌های $R_4, R_4, R_3, R_2, R_1$ هستند.	$p_{15}, p_{11}, p_6$ $p_{22}, p_{19}$
به ترتیب، عمل قراردادن ابزارهای $T_1, T_2, T_3$ در کله‌گی عمودی، افقی، عمودی، افقی و عمودی هستند.	$t_{13}, t_9, t_1$ $t_{25}, t_{19}$
اجرای عملیات حرکت کله‌گی و قراردادن ابزار در فاصله ۲mm نقطه شروع عملیات‌ها.	$t_{15}, t_9, t_3$ $t_{27}, t_{21}$
به ترتیب، معرف شروع عمل‌های $R_4, R_4, R_3, R_2, R_1$ هستند.	$t_{17}, t_{11}, t_5$ $t_{29}, t_{23}$
به ترتیب، معرف خاتمه عمل‌های $R_4, R_4, R_3, R_2, R_1$ به فاصله ۲mm نقطه شروع عمل‌های مربوطه هستند.	$t_{18}, t_{12}, t_6$ $t_{30}, t_{24}$
باعث حرکت کله‌گی و فاصله گرفتن از قطعه.	$t_{16}, t_{10}, t_4$ $t_{28}, t_{22}$
به ترتیب، معرف عملیات جداسازی ابزار $T_1, T_2, T_3$ و $T_4$ از کله‌گی عمودی، افقی، عمودی، افقی و عمودی هستند.	$t_{14}, t_8, t_2$ $t_{26}, t_{20}$

در این کاربرد از شبکه‌های پتری فازی نیازی به استفاده از متغیرهای فازی فراگیر نیست و متغیرهای فازی محلی و متغیرهای علامت فازی برای مدلسازی کافی هستند. یکی از کاربردهای شبکه‌پتری فازی در مدلسازی سیکل جبران خطاهایی است که از طریق اطلاعات سنتسورها در حین اجرای عملیات به دست می‌آیند. این اطلاعات قبل از اجرای عملیات شناخته شده نیستند و به صورت پرخط حاصل می‌شوند. برای نمایش عملیات حسگری از انتقال حسگر استفاده می‌شود. وظیفه این انتقال بررسی اطلاعات مکان و رودی و تعیین عملیات بعدی با استفاده از این اطلاعات است. برای مدلسازی عملیات حسگری از انتقال طرد متقابل<sup>[1]</sup> استفاده می‌شود. انتقال  $t_i$  را انتقال طرد متقابل گویند؛ در صورتی که روابط زیر برقرار باشد: اگر  $p_{i_1}, p_{i_2}, \dots, p_{i_s}$  مکان خروجی انتقال  $t_i$  باشند، بعد از شلیک شدن  $t_i$  روابط زیر برقرار باشند:

$$D \neq 0, D' \neq 0, D \cap D' = 0$$


$$D \cup D' = \bigcup_{j=1}^s \{p_{i_j}\}$$

$$\Delta(\ell(p_{i_j})) = 1 \text{ or } \Delta(\ell(p_{i_j})) = 0, 1 \leq j \leq s \quad (V)$$

$$\text{and } D = \bigcup_j \{p_{i_j} : \Delta(\ell(p_{i_j})) = 1\},$$

$$D' = \bigcup_j \{p_{i_j} : \Delta(\ell(p_{i_j})) = 0\}$$

استدلال فازی یک انتقال حسگر طرد متقابل در شکل (۸) نشان داده شده است و به صورت زیر بیان می‌شود: مکان و رودی به انتقال حسگر دارای یک توکن و متغیر فازی محلی



شکل (۷): شبکه پتری نمون کاوی ۱

۷)  $\mu$  تابع متحدد<sup>۱۰</sup> و نگاشت از انتقال‌ها به توابع استدلالی مربوطه است و تابع استدلالی  $f_i$  متغیرهای مربوط به مکان‌های ورودی و مجموعه‌ای از توکن‌ها را به متغیرهای مربوط به مکان‌های خروجی و مجموعه دیگری از توکن‌ها می‌نگارد.

$$\mu_f : T \rightarrow \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$$

در این تعریف از دو نوع متغیر فازی استفاده شده است:

- متغیر فازی محلی  $\rho$ ، که به یک مکان متصل می‌شود و مقدار آن بر عدم قطعیت متغیر یا شیء محلی که به آن مکان نسبت داده شده است، دلالت دارد و با استفاده از یک تابع توزیع عضویت  $n$  بعدی (با این فرض که شیء  $n$  بعدی است) نشان داده می‌شود.

- متغیر علامت فازی  $\ell$ ، به یک مکان متصل می‌شود و یک تابع توزیع عضویت تکبعدی است که بر عدم قطعیت وجود توکن در آن مکان دلالت می‌کند.

لازم بذکر است که [۹] در تعریف شبکه‌های پتری فازی از متغیر فازی دیگری به نام متغیر فازی فراگیر استفاده کرده است.

جدول ۴: تعریف مکان‌ها و انتقال‌های شکل (V)

مکان و انتقال	شرح
$P_4, P_7, P_1$	به ترتیب، معرف در دسترس بودن کله‌گی عمودی و افقی و قطعه موجود در قیدویند است.
$P_8, P_2$	به ترتیب، معرف در دسترس بودن ابزار $T_4, T_3, T_2, T_1$ است.
$P_{13}, P_9, P_3$	به ترتیب، معرف قراردادشتن ابزارهای $T_1, T_2, T_3$ و $T_4$ در کله‌گی عمودی، افقی، عمودی، افقی و عمودی است.
$P_{20}, P_{17}$	

نمی‌گذارند، شبکه‌پتری به اجرای دنباله ۲ ملزم خواهد شد.  
برای مدلسازی مرحله اول، از نمایش پتری شکل (۹-ب) استفاده می‌شود. در این مدلسازی از انتقال حسگری طردمتقابل S استفاده شده است و زیرمجموعه‌های این انتقال مکان‌های  $r_3$  و  $p_{j,4}$  هستند. در این عملیات، انتقال‌های  $r_4$  گسترش می‌یابند و مرحله اول حسگری در آنها اجرا می‌شود. برای مدلسازی مرحله دوم، متغیرهای فازی و مجموعه‌های فازی زین، تعریف و بر طبق تجربیاتی که از نحوه عملکرد ماشین در هنگام اجرای عملیات به دست می‌آید قواعد زیر استخراج می‌شوند:


- متغیر فازی  $x$  (صدای ماشین در حین کار) برای متغیر فازی  $y$  دو مجموعه فازی A (صدای نرمال) و B (صدای غیر نرمال) تعریف می‌شود.
- متغیر فازی  $y$  (نیروی ماشینکاری) برای متغیر فازی  $z$  سه مجموعه فازی C (نیروی زیاد) و D (نیروی نرمال) و E (نیروی صفر) تعریف می‌شود.
- متغیر فازی  $z$  (وضعیت ابزار) برای متغیر فازی  $Z$  دو مجموعه فازی F (ابزار سالم) و G (ابزار معیوب) تعریف می‌شود.

$$\begin{aligned} &\text{if } x \text{ is } A \text{ AND } y \text{ is } D \text{ then } z \text{ is } F \\ &\text{if } x \text{ is } B \text{ AND } y \text{ is } C \text{ then } z \text{ is } G \\ &\text{if } y \text{ is } E \text{ then } z \text{ is } G \end{aligned} \quad (8)$$

برای مدلسازی این قواعد فازی با شبکه‌پتری، هر یک از گزاره‌ها را با یک مکان و هر قاعده را با یک انتقال نمایش می‌دهند [۱۷]. شبکه‌پتری فازی این مرحله در شکل (۹-ج) رسم شده است. مکان‌ها و انتقال‌های شکل (۹) در جدول (۵) تعریف شده است. در شکل (۹-ج) مکان  $p_{k,10}$  با کمان  $t_{k,10}$  مُنْعَنْكَتَه<sup>۱۷</sup> به انتقال  $t_{k,5}$  متصل شده است؛ یعنی تا زمانی که مکان  $p_{k,10}$  فاقد توکن است انتقال  $t_{k,5}$  قادر به شبکه است و با ورود توکن به مکان  $p_{k,10}$  انتقال  $t_{k,5}$  قادر به شبکه نیست. ذکر این نکته لازم است که محدودیتی در تعریف تعداد متغیرها، مجموعه‌های فازی و قواعد فازی وجود ندارد و به نظر طراح و حساسیت موضوع و دقت کار بستگی دارد. عملیات حسگری ابزار در حین اجرای هر یک از عمل‌ها باید انجام شود، به عبارتی عمل ماشینکاری و عملیات حسگری باید به طور موازی انجام گیرند. البته برای پایش شرایط ابزار بوش‌های بسیاری پیشنهاد شده است که متناسب با شرایط ماشین و ابزار می‌توان از آنها برهه گرفت؛ اما از آنجا که این مطالب ارتباط چندانی به موضوع مقاله ندارد دو روش اندازه‌گیری صدای ماشین و نیروهای ماشینکاری به عنوان متغیرهای فازی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و حساسیتی بر روی این بحث، در

آن  $\mu$  است و هر یک از مکان‌های خروجی یک خروجی طردمتقابل با متغیر فازی محلی  $r_m$  و  $s_k$  ( $k \leq 1$  دارد). مقدار  $\mu$  عامل اصلی در تعیین مکانی است که توکن بعد از شبکه شدن انتقال حسگر در آن جای می‌گیرد.تابع استدلال شامل د مرحله است که در هر مرحله متغیر فازی محلی مکان ورودی با متغیر فازی محلی  $r_m$  که متغیر فازی آن بیشترین همپوشانی را با متغیر فازی محلی مکان ورودی داشته باشد، مکانی است که بعد از شبکه انتقال حسگر یک توکن در آن جای می‌گیرد.


در عملیات ماشینکاری CNC و بخصوص در مورد نمون‌کاوی؛ که در بخش‌های قبلی بررسی شد، حالت‌هایی پیش می‌آید که باعث ایجاد اختلال و خطا در روند اجرای برنامه از پیش تعیین شده می‌شود که این خطاهای احتمالی را می‌توان با استفاده از حسگرها و اطلاعات مبتنی بر آنها تا حد قابل قبولی کاهش داده و از سیکل‌های جبران خطأ استفاده کرد. برای مدلسازی این سیکل‌ها از مدل شبکه‌پتری فازی بهره می‌گیرند. به عنوان مثال، خرابشدن ابزار (شکستن و کندشدن) از مواردی است که با عملیات حسگری قابل جبران است: در مرحله اول حسگری ابزار در دو مرحله قابل انجام است: در مرحله اول ابزار بعداز قرارگرفتن در کله‌گی و قبل از شروع عملیات مربوطه، تحت بررسی قرار می‌گیرند و در صورت داشتن عیوب و نقص، در عملیات استفاده نشده و درون پالت محتری ابزارهای خراب قرار می‌گیرند.




شکل (۸): نمایش استدلال فازی و شبکه انتقال حسگر در مرحله دوم، ابزار در حین عملیات ماشینکاری حس می‌شوند و مبتنی بر اطلاعات حس شده دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:

- ۱- ابزار سالم است و عملیات ادامه می‌یابد.
  - ۲- ابزار خراب است و باید سیکل جبران خطا اجرا شود، لذا عملیات متوقف می‌شود و تعمیض ابزار صورت می‌گیرد.
- شکل (۹-الف) تغییریافته شبکه‌پتری شکل (۶) است که با اضافه کردن تعدادی مکان (که حالت خاصی را به نمایش

این مقاله وجود ندارد و بررسی آن نیازمند تحقیقات در این زمینه می‌باشد.



شکل ۹-۹(ب): مدل حسگری مرحله اول



شکل ۹-۹(ج): مدل حسگری مرحله دوم

در این نوع گراف دو نوع عمل وجود دارد: ۱- عمل‌های سطحی<sup>۱۰</sup> که این نوع عمل‌ها با متغیر بولی مدل می‌شوند و می‌توانند شرطی یا غیر شرطی باشند و در یک مدت زمان محدود اجرا می‌شوند ۲- عمل‌های آنی<sup>۱۱</sup> که مانند یک پالس عمل می‌کند و هرگاه مرحله مربوط به آن عمل توکن می‌گیرد بلافاصله یک پالس تولید می‌شود و این پالس خود می‌تواند عامل اجرای عمل سطحی دیگری شود. برای سیستم‌های پیچیده از عمل‌های بزرگ<sup>۱۲</sup> استفاده می‌کنند، که به دو دسته سطحی و آنی تقسیم می‌شوند. عمل‌های بزرگ شامل تحمیل کردن<sup>۱۳</sup>، پوشش دادن<sup>۱۴</sup> و مسدود کردن<sup>۱۵</sup> و عمل‌های بزرگ آنی شامل تحمیل<sup>۱۶</sup>، پوشش<sup>۱۷</sup> و انسداد<sup>۱۸</sup> است [۲]. در شکل (۱۰) نمایش گرافست نمونه‌کاری رسم و انتقال‌ها، مرحله‌ها و نوع عمل‌ها در جدول (۶) لیست شده‌اند.

$$\begin{aligned} x \text{ is } A = d_1 = p_{k,3}, x \text{ is } B = d_2 = p_{k,4} \\ y \text{ is } C = d_3 = p_{k,5}, y \text{ is } D = d_4 = p_{k,6}, y \text{ is } E = d_5 = p_{k,7} \\ z \text{ is } F = d_6 = p_{k,8}, z \text{ is } G = d_7 = p_{k,9} \end{aligned} \quad (9)$$


## ۹- گرافست

گرافست<sup>۱۹</sup> برای نمایش الگوریتم‌های اجرا شده توسط کنترل‌کننده‌های منطقی طراحی شده است [۲]. گرافست نوعی شبکه‌پتری است که بررسی آن تغییراتی انجام گرفته است. گرافست، گرافی با عناصر مرحله<sup>۲۰</sup>، انتقال و کمان‌های جهت‌دار است.

از جمله نقاط مشترک شبکه‌پتری با گرافست این است که در هر دو، دو نوع گره وجود دارد، در شبکه‌پتری مکان و انتقال و در گرافست مرحله و انتقال. نمایش اولیه گرافست بسیار شبیه به نمایش شبکه‌پتری است. هر مرحله در گرافست به عمل‌ها<sup>۲۱</sup> مربوط است و فقط یک توکن دریافت می‌کند. در مورد سیستم‌های پیچیده‌تر، از مراحل بزرگ<sup>۲۲</sup> استفاده می‌شود. هر انتقال در گرافست یک فاکتور پذیرش<sup>۲۳</sup> دارد که تابعی از متغیرهای ورودی و حالت داخلی است. کمان‌های جهت‌دار از مراحل به انتقال‌ها و بالعکس کشیده می‌شوند. انتقال در گرافست با برقراری دو شرط زیر قادر به شلیک می‌شود:

- ۱- همه مراحل پیشین یا ورودی به آن انتقال فعال یا به عبارتی یک توکن داشته باشند.
- ۲- فاکتور پذیرش انتقال درست<sup>۲۴</sup> باشد.

با برقراری این دو شرط، انتقال قادر به شلیک بوده و در اثر شلیک توکن‌ها از مراحل ورودی انتقال بیرون و در مراحل خروجی آن جای می‌گیرند. مدت زمانی که این جابجایی طول می‌کشد صفر است.



شکل ۹-۹(الف): شبکه‌پتری مجری دنباله ۲

## ۱۰- ترجمه به SFC و کد نرم افزار CNC

### ۱۱- نتیجه

در این مقاله نشان داده شد که بسیاری از ایده‌های کارآمد و مرسوم در حیطه مونتاژ خودکار رباتیکی را می‌توان با اندکی تغییر به حیطه فرایند ماشینکاری CNC تسری داد. گراف AND/OR و شبکه AND/OR و شبکه پتری به عنوان سه ابزار قدرتمند در مدلسازی معرفی شدند و با استفاده از آنها حالت‌های مختلف امکان‌پذیر برای انجام فرایند مدلسازی شدند و سه محکم بر روی حالت‌های انجام فرایند اعمال شد. با اعمال این محکها بهینه‌ترین حالت امکان‌پذیر انجام فرایند انتخاب شد. برای مدلسازی و کنترل صافی سطح و کیفیت محصول ماشین CNC از تکنیکی مبتنی بر شبکه پتری فازی استفاده شد. همچنین با ارایه یک نمونکاری مرتبط با ماشین CNC نشان داده شد که چطور متغیرهای فازی صدای ماشین در حین کار، نیروی ماشینکاری در ماشین‌های سنتی در پایش و کنترل کیفیت سطح محصول استفاده می‌شوند. در تحقیقاتی که هم اکنون در دست انجام است این مدلسازی با زبان برنامه نویسی Solidworks Visual C++ و در محیط نرم‌افزار طراحی plu در حال شبیه‌سازی است. با پیاده‌سازی نرم‌افزاری مقایسه این مدلسازی با عملکرد واقعی ماشین بر روی قطعه امکان‌پذیر می‌شود.

جدول (۶): تعریف انتقال‌ها و مرحله‌های شکل (۱۰)

مرحله و انتقال	شرح
۱	مرحله اولیه است و گراف‌های G۲ و G۴ (به ترتیب، گراف تعویض ابزار معیوب، گراف حسگر برای اعمال با کله‌گی عمودی و کله‌گی افقی) را مسدود می‌کند.
۲ و ۳	عملیات A۲ و A۳ که به ترتیب ابزار $T_1$ و $T_2$ را در کله‌گی عمودی و افقی قرار می‌دهند، نشان می‌دهند.
۴ و ۵	دو مرحله بزرگ هستند که به ترتیب عملیات حسگری ابزار $T_1$ و $T_2$ را قبل از شروع ماشینکاری نمایش می‌دهند.
۶ و ۷	در این دو مرحله به ترتیب دو عملیات $R_1$ و $R_2$ را انجام می‌دهند و همزمان عملیات حسگری ابزار در حین ماشینکاری اجرا می‌شود و گراف‌های G۲ و G۴ احصار می‌شوند.
۸	بعد از اتمام عملیات‌ها کله‌گی‌ها از قلعه کار جدا می‌شوند.
۹ و ۱۰	جاداسازی کله‌گی عمودی و افقی به ترتیب از ابزار $T_1$ و $T_2$ به ترتیب، عمل‌های حسگری ابزار قبل از عملیات ماشینکاری اجرا شده، با سالم بودن ابزار $T_1$ به ادامه عملیات می‌پردازد و در صورت خرابی ابزار $T_1$ گراف G۲ احصار می‌شود.
M10 و I۱۰ و I۱۱ و O۱۰ و O۱۱	با ترتیب، عمل‌های حسگری ابزار قبل از عملیات ماشینکاری انجام، با سالم بودن ابزار $T_2$ به ادامه عملیات معیوب بودن ابزار $T_2$ گراف G۲ احصار می‌شود.
M20 و I۲۰ و I۲۱ و O۲۰ و O۲۱	با ترتیب، عمل‌های حسگری ابزار قبل از عملیات ماشینکاری انجام، با سالم بودن ابزار $T_2$ به ادامه عملیات معیوب بودن ابزار $T_2$ گراف G۲ احصار می‌شود.
۲۱ و ۲۰	در گراف G۲ به ترتیب، مرحله اولیه تعویض ابزار، ابزار

معماری کنترلی توضیح داده شده را می‌توان براحتی با استفاده از سیستم‌های کنترل استاندارد موجود نظری کنترل کننده‌های منطقی برنامه پذیر نرم<sup>۳</sup> مبتنی بر PC پیاده‌سازی کرد. خوشبختانه زبان برنامه‌سازی استاندارد SFC (بخشی از زبان‌های IEC61131) که بر اساس ایده گرافست بنا نهاده شده به‌وسیله اکثر سیستم‌های توسعه برنامه‌های کنترلی پشتیبانی شده و ترجمه یک مدل بیان شده به‌وسیله شبکه‌پتری فازی به یک برنامه SFC کاملاً سرراست است [۱۸]. این موضوع از چند جنبه حائز اهمیت است، از جمله آنکه لزوم استفاده از کنترل کننده‌های مختص برای ماشین‌های باز تاحدوی رنگ‌می‌بازد. در ضمن، تطابق با دید سیستم‌های باز از دیگر مزایای این رهبرد است. با استفاده از الگوریتمی ساده می‌توان گرافست شکل (۱۰) را به یک برنامه SFC تبدیل کرد. از طرف دیگر، این تماش مبتنی بر گرافست می‌تواند پایه‌ای برای تولید کد CNC به‌طور خودکار باشد. البته باید در نظر داشت که SFC از مکانیزم عمل بزرگ پشتیبانی نمی‌کند. این مکانیزم‌ها می‌توانند به وسیله بلوكهای تابعی استاندارد پشتیبانی شده در استاندارد IECC61131 مدلسازی شوند. در ضمن، امکان ترجمه مستقیم شبکه‌پتری تولید شده به SFC وجود دارد.


جدول (۵): تعریف مکان‌ها و انتقال‌های مجموعه شکل (۹)

مکان و انتقال	شرح
$p_{k,2}, p_{k,1}$	این مکان‌ها به ترتیب، معرف فعال بودن حسگر، در دسترس بودن متغیر فازی محلی و علامت متغیر فازی هستند.
$t_{k,1}$	این انتقال مقادیر متغیرهای X و Y را در حین عملیات به دست می‌آورد و عملیات فازی‌سازی را انجام می‌دهد.
$t_{k,5}$	این انتقال باعث ادامه عملیات حسگری تا قبل از پایان اجرای عملیات می‌شود.
$t_{k,6}$	این انتقال در صورت بروز خطا عملیات حسگری را متوقف می‌سازد.
$t_{j,5}, t_{j,1}$	این انتقال‌ها به ترتیب، معرف انتقال‌ورودی و خروجی انتقال سیکل جبران خطأ هستند.
$t_{j,1}$	این انتقال، ابزار را در قسمت حسگر قرار می‌دهد و مقدار متغیر فازی محلی آن را محاسبه می‌کند.
$t_{j,2}$	ابزار معیوب را از کله‌گی جدا و ابزار معیوب را در پالت ابزارهای معیوب قرار می‌دهد.
$t_{j,3}$	ابزار جدید از همان نوع را در کله‌گی قرار می‌دهد.
$p_{j,2}, p_{j,1}$	به ترتیب، معرف شروع عملیات حسگری، در دسترس بودن مقدار متغیر فازی سالم بودن ابزار، معیوب بودن ابزار و قرار داشتن ابزار معیوب در پالت هستند.
$p_{j,5}, p_{j,4}, p_{j,3}$	

[8]	Hanna, M.: "Modelling products quality from a CNC machining centre using fuzzy Petri nets with neural networks", Proceedings. IEEE Conf. on Merging Technologies and Factory Automation, EFTA '96, Vol. 2, p.p 440-445, 1996.	معیوب را از کله‌گی جدا و آن را در پالت دیگری قرار و در آخر ابزاردیگری از همان نوع را انتخاب می‌کند.	۲۲ و
[9]	Sanderson, A. C.; Cao, T.; <i>Intelligent Task Planning Using Fuzzy Petri Nets</i> , Singapore: World Scientific, 1996.	به ترتیب، در حالت سالم بودن ابزار $T_1$ و $T_2$ در حین ماشینکاری به ادامه عملیات می‌پردازند.	۵۱ و ۴۱
[10]	Homem-de-Mello, L. S.; Sanderson, A. C.: "Evaluation and selection of assembly plans", Proceeding of the IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation, Vol. 3, p.p 1588-1593, 1990.	به ترتیب، در حالت معیوب بودن $T_1$ و $T_2$ دستگاه خاموش می‌شود.	۵۲ و ۴۲
[11]	Homem-de-Mello, L. S.; Sanderson, A. C.: "AND/OR Graph representation of assembly plans", IEEE Trans.on Robotics and Automation, Vol. 6, No.2, p.p 188-199, 1990.	این انتقال‌ها به ترتیب، معرف آماده بودن ماشین، قراردادشتن ابزار $T_1$ را در کله‌گی عمودی، سالم بودن ابزار قبل از شروع به کار و شروع عملیات $R_1$ ، اتمام عملیات $R_1$ ، نبودن ابزار در کله‌گی و بالآخره برگشت به حالت اولیه برای اجرای عملیات $R_3$ هستند.	$d, b, a$ $j, h, f$
[12]	Homem-de-Mello, L. S.; Sanderson, A. C.: "Two criteria for the selection of assembly plans: maximizing the flexibility of sequencing the assembly tasks and minimizing the assembly time through parallel execution of assembly tasks", IEEE Trans.on Robotics and Automation, Vol. 7, No.5, p.p 626-633, 1991.	به ترتیب، معرف قراردادشتن ابزار $T_2$ را در کله‌گی افقی، سالم بودن ابزار قبل از شروع به کار و شروع عملیات $R_2$ ، اتمام عملیات $R_2$ ، نبودن ابزار در کله‌گی و بالآخره برگشت به حالت اولیه برای اجرای عملیات $R_4$ هستند.	$g, e, c$ $k, i$
[13]	Kasirolvalad, Z;Jahed Motlagh, M. R; Shadmani, M.A; "An Intelligent Modular Modeling Approach for Quality Control of CNC Machine Product Using Adaptive Fuzzy Petri Nets", 8th Int. Conf. on Control, Automation, Robotics and Vision, China, p.p 1342-1347, 2004.	این انتقال‌ها برای هر دو قسمت به ترتیب، معیوب بودن ابزار $(T_2)$ ( $T_1$ )، سالم بودن ابزار $(T_1)$ ( $T_2$ ) و $q$ هردو اتمام عمل حسگری را نشان می‌دهند.	$m, l$ $o, n$
[14]	Kasirolvalad, Z; Jahed Motlagh, M. R; "An Intelligent architecture for control of machining operation process in CNC machine tool", in Proceedings of the Int. Conference on Artificial Intelligence, Las Vegas, Nevada, p.p 433-436, vol. I, 2004.	این انتقال‌ها به ترتیب، معیوب بودن ابزار $(T_1)$ ( $T_2$ )، قراردادشتن ابزارخواب در پالت و وجود ابزار جدید از همان نوع $(T_2)$ ( $T_1$ ) را نشان می‌دهند.	$r, q, p$
[15]	Jahed Motlagh, M. R; Kasirolvalad, Z, "Modeling and control of product quality in CNC machines with adaptive fuzzy Petri nets", in Proceedings of The 23 <sup>rd</sup> IASTED Int. Conference on Modeling, Identification, and Control, Grindelwald, Switzerland, p.p 333-338, 2004.	این انتقال‌ها برای هر دو قسمت به ترتیب، معیوب بودن ابزار $(T_1)$ ( $T_2$ ) در حین عمل، سالم بودن ابزار $(T_2)$ ( $T_1$ ) در حین عمل، خاموش بودن ماشین، و $y, z$ هردو اتمام عمل حسگری در حین عمل را نشان می‌دهند.	$w, v$ $y, z, x$
[16]	De Floriani, L.; Nagy, G.: "A graph model for face-to-face assembly", Proceeding of the IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation, Vol.1, p.p 75 - 78, 1989.		
[17]	Cheng, P.; Forward, K.: "Fuzzy Petri nets", Proceeding of the IEEE Int. Conf. on Knowledge-Based Intelligent Electronic Systems, Vol. 2, p.p 402 -408, 1997.		
[18]	Bonfatti, F.; Monari, P. D.; Sampieri, U.; <i>IEC1131-3 programming methodology</i> , Published by CJ International, 1997.		

## مراجع

- [1] Krar, S.; Gill, A.; Smid, P.; *Simplified Computer Numerical Control*, First Edition, New York: Industrial Press Inc, 2000.
- [2] David, R.; Alla, H.; *Petri Nets and Grafset*, first published by Prentice Hall, 1992.
- [3] Peterson, J. L.; *Petri Net Theory and the Modeling of Systems*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1981.
- [4] Al-Jaar, R. Y.; Desrochers, A.: "Petri nets in automation and manufacturing", in Advanced in Automation and Robotics Vol.2, ed.G.N.Saridis, JAI Press, p.p 153 - 218, 1991.
- [5] Hanna, M.: "Determination of product quality from an FMS cell using fuzzy Petri nets", IEEE Int. Conf. on Systems, Man and Cybernetics 'Human, Information and Technology' ,Vol.2 , p.p 2002-2007, 1994.
- [6] Hanna, M.; Buck, A.; Smith, R.: "Fuzzy Petri nets to model and control output quality from an flexible manufacturingcell", InConf.on Computer Integrated Manufacturing and Automation Technology, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, USA, p.p 87-92, 1994.
- [7] Hanna, M.; Buck, A.; Smith, R.: "Synergistic fuzzy timed Petri nets to model and control product quality in a flexible machining centre", Proceeding for the IEEE Int. Conf. on Systems, Man and Cybernetics,



شکل (۱۰): گراف های  $G_1$  و  $G_2$  و  $G_f$  نمونه کاوی

### زیر نویس‌ها

- <sup>20</sup> Actions
- <sup>21</sup> Macrosteps
- <sup>22</sup> Receptivity
- <sup>23</sup> True
- <sup>24</sup> Level Actions
- <sup>25</sup> Impulse Actions
- <sup>26</sup> Macroactions
- <sup>27</sup> Forcing
- <sup>28</sup> Masking
- <sup>29</sup> Freezing
- <sup>30</sup> Force
- <sup>31</sup> Mask
- <sup>32</sup> Freeze
- <sup>33</sup> Soft Programmable Logic Controller

- <sup>1</sup> Intelligent Process Planning
- <sup>2</sup> Computer Aided Process Planning
- <sup>3</sup> Planning
- <sup>4</sup> NC or Numerical Control
- <sup>5</sup> Computer Numerical Control
- <sup>6</sup> Knowledge base
- <sup>7</sup> Petri net
- <sup>8</sup> Discrete State Sequences
- <sup>9</sup> Task Planning
- <sup>10</sup> Discrete Event Systems
- <sup>11</sup> Fuzzy Petri Net
- <sup>12</sup> Sequential Function Chart
- <sup>13</sup> Sensing Operation
- <sup>14</sup> Internal State Transition(IST)
- <sup>15</sup> Association Function
- <sup>16</sup> Mutually Exclusive Transition
- <sup>17</sup> Inhibitor Arc
- <sup>18</sup> Grafacet
- <sup>19</sup> Step