

عوامل مؤثر در دمای هوای معدن

مهندس حسن مدñی

استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱ چکیده:

در معادن عمیق زیرزمینی، بدلایل مختلف - که در این مقاله خواهد آمد - دمای هوای معدن عموماً "بالاست و این امر نقش مهمی در پائین آوردن بازده گارگنان معدن دارد. برای آن که دمای بالا تاثیر مهمی در گار افراد داخل معدن نداشته باشد، اولاً "باید تا حد ممکن از بالا رفتن دمای هوای جلوگیری گرد و ثانياً" با استفاده از سیستمهای سردگذشته، دمای هوای پایین آورد. گرچه در شرایط فعلی، دمای هوای در معادن ایران چندان بالا نیست و توجهی به آن نمی‌شود ولی طرف چند سال آینده، قطعاً "از جمله مشکلات اساسی معدنکاری در گشور ما خواهد شد و می‌باشد از هم‌اکنون، مطالعات لازم را در این زمینه آغاز گرد. این مقاله در دو قسمت و در دو شماره درج می‌شود. در این شماره عوامل موثر در دمای هوای معدن را شرح می‌دهیم و در مقاله بعدی، نقش دما در گار افراد و روش‌های پایین آوردن آنرا شرح خواهیم داد. مهترین عوامل موثر در دمای هوای معدن دمای بالای سنگها در اعماق مختلف و تبادل حرارتی آن با هوای معدن، تراکم خود به خود هوا، اکسیداسیون چوبها و مواد معدنی، ماشین‌آلات موجود در معدن، افراد، اتشباری و بعضی عوامل دیگر است. از سوی دیگر فرایندهای حرارت‌گیر، سبب کاهش دمای هوای معدن می‌شود. در این مقاله، پدیدهای یاد شده به تفصیل بررسی شده است.

۲ حرارت ناشی از سنگها

۲.۱.۳ آشنازی:

و اندازه‌گیری‌های مختلف میزان جریان حرارتی از داخل زمین به‌سوی سطح آنرا $\frac{1}{5}$ تا $\frac{1}{6}$ درجه به‌طور متوسط $\frac{1}{5}$ وات بر متر مربع نشان داده که این مقدار در نقاط مختلف زمین کمابیش ثابت است (۳).

گرچه ممکن است در نظر اول، این جریان حرارتی اندک به نظر برسد ولی از آنجا که هوا در طول حرکت خود در قسمتهای مختلف معدن با سطح عظیمی از سنگها در تماس است، لذا میزان انرژی حرارتی داده شده به هوا بسیار زیاد است و در معادن عمیق به 20 الی 30 هزار کیلو وات می‌رسد* (۳).

۲-۲ روش محاسبه دمای سنگهای بکر در اعماق مختلف در حالت کلی می‌توان با در دست داشتن جریان حرارتی زمین و ضریب هدایت حرارتی سنگها، شبیب زمین گرمایی و دمای طبیعی سنگها را در اعماق مختلف، از رابطه عمومی انتقال حرارت محاسبه کرد:


$$Q=KA \frac{\Delta t}{\Delta z} \quad (1)$$

امیرکبیر / ۱۵

گرچه دمای سنگهای سطحی زمین تابع دمای هوا و بنابراین در فضول مختلف متغیر است، اما عوامل جوی به‌طور متوسط تا عمق 15 الی 30 متری سطح زمین موثر در این عمق دمای سنگها در طول سال عمل "ثابت است. و نوسان سالیانه آن از $1/5$ تا $1/6$ درجه سانتی‌گراد تجاوز نمی‌کند (۲). در اعماق پایین‌تر، دمای سنگها ثابت نیست و با افزایش عمق، دمای آنها نیز اضافه می‌شود. تغییرات دمای سنگها به‌ازای واحد عمق را شبیب زمین گرمایی^۲ و عکس آنرا به حرارتی^۳ می‌گویند.

شبیب زمین گرمایی در مناطق مختلف متغیر است و عوامل متعددی از قبیل نوع، سن زمین‌شناسی و خواص حرارتی سنگها و نیز ارتباط با فعالیت‌های آذرین در آن موثر است. حتی در یک منطقه نیز، این مشخصه ثابت نیست و به‌طور عرضی و عمیقی تغییر می‌کند (۳). شکل ۱، تغییرات شبیب زمین گرمایی در چند معدن مختلف دنیا را نشان می‌دهد. در جدول ۱ نیز اندازه شبیب زمین گرمایی مناطق مختلف درج شده است.

عامل افزایش دمای سنگها با عمق، منبع حرارت درون زمین است



شکل ۱- شیب زمین گرمایی در چند منطقه معدنی (۲)

حرارتی در جسمانگر آرد / متر	شیب زمین گرمایی در جسمانگر آرد / متر	کد	منطقه معدنی
۸۳	۱/۲	ایران	معدن زغال سنگ تزده - شاهزاد
۷۴	۱/۳۵	ایران	معدن زغال سنگ در گرگ - کرمان
۲۹/۷	۲/۳۶	شوری	ماکوکا ^۵
۲۲/۵	۲/۹۸	شوری	درز نیسکی ^۶
۲۸/۲	۲/۶۱	شوری	آرتم ^۷
۲۶	۲/۷۶	آفریقای جنوبی	سری دولرت ^۸
۷۲	۱/۳۷	آفریقای جنوبی	گازهای وندرزوروب ^۹
۱۲۸	۰/۲۸	آفریقای جنوبی	کوئاتزیت ایروت وایترز راند ^{۱۰}
۲۱/۷ - ۱۶/۶	۴/۶	ایالات متحده آمریکا	منطقه آنکوندا، ایالت مونتانا
۲۶/۲	۲/۸	ایالات متحده آمریکا	من آریزونا
۵۵/۵	۱/۸ - ۴	انگلستان	معدن من انگلیس
۷۶/۹	۱/۲	استرالیا	معدن نیکل اکنبو ^{۱۱}
۹۰/۹	۱/۱	هند	معدن طلای کولار ^{۱۲}

جدول ۱- اندازه شیب زمین گرمایی در مناطق مختلف (۳ و ۴)

در این رابطه t_H جریان حرارتی، A سطح مقطع، K ضریب هدایت حرارتی Δt اختلاف دمای دو نقطه از سنج به فاصله قائم Δz و $\frac{\Delta t}{\Delta z}$ شیب زمین گرمایی ناحیه است. از آن جا که شدت جریان حرارتی زمین یعنی جریان حرارتی میادله شده در واحد سطح ($\frac{Q}{A} = q$) به طور متوسط در دست است، لذا شیب زمین گرمایی متوسط هر ناحیه را می‌توان با تغییر مختصه در رابطه (۱) به شرح زیر بدست آورد :

$$\frac{\Delta t}{\Delta z} = \frac{q}{k} \quad (2)$$

مثلاً اگر سنگهای ناحیه‌ای از جنس آهک باشد، از آن جا که ضریب تبادل حرارتی آهک درجه سانتیگراد $\frac{1}{58}$ است، با توجه به آن که شدت جریان حرارتی متوسط زمین $\frac{1}{55}$ متر مربع متر / درجه سانتیگراد است لذا شیب زمین گرمایی متوسط ناحیه خواهد شد :

$$\frac{\Delta t}{\Delta z} = \frac{0.05}{2.08} = 0.024 \quad (2)$$

با معلوم بودن شیب زمین گرمایی، می‌توان دمای سنگها را در عمق موردنظر بدست آورد. اگر دمای سنگها در عمق h در طول سال ثابت و برابر t_h و شیب زمین گرمایی G باشد، دمای سنگها در عمق H خواهد شد :

$$t_H = t_h + (H - h)G \quad (3)$$

در این محاسبه ساده، شیب زمین گرمایی در اعماق مختلف ثابت فرض شد ولی در عمل، به علت تغییر جنس و مشخصات سنگها در قسمتهای مختلف، شیب زمین گرمایی نیز در اعماق مختلف متغیر است. در هادن زغال ایران، طبقات زغالدار محدود بسازند شمشک است که از تناوب لایه‌های ماسه‌سنگ، سنگ‌سیل^{۱۳}، شیل^{۱۴}، زغالدار، زغال و ندرتاً آهک تشکیل شده است. توزیع زغال در سازند شمشک یکنواخت نیست بلکه در قسمتهای خاصی از آن لایه‌های قابل کار زغال متتمرکز شده است که به نام زون^{۱۵} زغالی خوانده می‌شوند. مثلاً در ناحیه زغالی کرمان ۵ زون زغالی موسوم به زونهای E, D, C, B, A وجود دارد. در البرز شرقی نیز زغالهای قابل کار و مرغوب در دوزون متتمرکز شده که هر کدام چندین لایه زغالی دارد. از آن‌جا که ضریب هدایت حرارتی زونهای زغالی و بقیه سنگها متفاوت است، لذا با توجه به شکل ۲، اگر شیب زمین گرمایی و ضخامت سنگهای مختلف موجود تا عمق موردنظر به ترتیب G_1 و G_2 فرض شود، دمای سنگهای بکر سنگها در عمق H خواهد شد.

$$t_H = t_0 + L_1 G_1 + L_2 G_2 + \dots + L_n G_n = t_0 + \sum L_i G_i \quad (4)$$

از آن‌جا که با تقریب کافی می‌توان شیب زمین گرمایی طبقات زغالدار و طبقات فاقد زغال را ثابت در نظر گرفت لذا اگر G_C و G_S به ترتیب شیب زمین گرمایی زونهای زغال و سایر طبقات و L_C و L_S ضخامت آنها باشد، دمای سنگهای بکر از رابطه ساده‌تر زیر بدست خواهد آمد :


$$t_H = t_0 + \sum L_C G_C + \sum L_S G_S \quad (5)$$

یکی از روابط معروف در این زمینه، رابطه بروز ۱۷ به شرح زیر است:

$$T_{ti} = T_{\infty} + \frac{Q}{4\pi k} \log \frac{t_i}{t_i - t_1} \quad (6)$$

در این رابطه T_{ti} دمای اندازه شده در عمق موردنظر چاه در زمان t_i بر حسب درجه سانتی گراد T_{∞} دمای متعادل شده سنگها در همان عمق پس از زمان پنهانی بر حسب درجه سانتی گراد، Q شدت جریان حرارتی زمین بر حسب وات بر مترمربع، K ضریب هدایت حرارتی سنگها بر حسب وات $\frac{\text{تاتیه}}{\text{متر}} \cdot \text{ساعت}$ ، t_i فاصله زمانی بین شروع حفر گمانه در عمق موردنظر تا زمان اندازه گیری دما و t زمان اغتشاش حرارتی در عمق موردنظر است.

بدین ترتیب می‌توان با اندازه گیری T_{ti} بخدمت رابطه (۶)، دمای سنگها را پس از برگشت وضعیت حرارتی به حالت اولیه، به دست آورد.




شکل ۳-۲ تغییرات دمای سنگهای بکر در اعماق مختلف معادن ذغال ایران.

۳-۴. تبادل حرارتی بین سنگها و هوای معدن:

تبادل حرارتی بین سنگها و هوای معدن، از جمله مسائل پیچیده تهییه است و به علت دخالت عوامل متعدد، نمی‌توان آن را به طور دقیق پیش‌بینی کرد.

به طور کلی می‌توان گفت که در معادن کم عمق، در تابستان هوای ورودی سنگها را گرم می‌کند و در زمستان بر عکس، سنگها باعت گرم شدن هوای ورودی می‌شود، اما در مورد معادن عمیق، تقریباً "همیشه جریان حرارتی از سنگها به سوی هوای معدن برقرار است" (۱). بدین‌جهت است این امر سبب سرد شدن آن قسمت از سنگها که بلا فاصله با هوای معدن تماس دارند می‌شود و بدین ترتیب در اثر عمورها، در اطراف کارهای صدی، قشری از سنگها وجود دارد که دمای آن بین دمای سنگهای بکر و هوای عuden است و ول انتقال حرارت از سنگهای گرم به هوای را به عنده دارد. این قشر سنگها را به نام قشر متعادل‌کننده دما Δt می‌نامند. ضخامت این قشر به بسیاری عوامل و از آن جمله دمای سنگهای بکر، ضریب هدایت حرارتی سنگها، شدت جریان و دمای هوای عبوری وابسته است. براساس مطالعاتی که در معدن زغال‌سنگ رور آلمان انجام گرفته، در روزهای اول گشایش معدن، دمای سنگهای اطراف کارهای صدی با سرعت ۵ سانتی‌متر در روز کاهش یافته و پس از ۲ سال، سرد شدن سنگها در قشری بهضخامت ۱۰ تا ۲۵ متر در ماسه سنگها، ۸ تا ۱۵ متر در شیل و ۳ تا ۵ متر در زغال متوقف شده است و در واقع اعداد یاد شده، نشانگر ضخامت قشر متعادل‌کننده در مورد سنگهای مختلف است (۱).

بنابر آن چه دیدیم، ضخامت قشر متعادل‌کننده دما طی مدت زمانی که از عمر معدن می‌گذرد ثابت نیست و از سوی دیگر، ضخامت این قشر در طول آن نیز ثابت نیست و در طول آن کاهش می‌پاید به طوری که در فاصله تقریبی ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر از چاه ورودی هوا، ضخامت آن به صفر می‌رسد (ش. ۳).



شکل ۳-۳ تغییرات ضخامت قشر متعادل‌کننده دما در طول کارهای معدنی

۳-۵. روش عملی تعیین دمای سنگها در اعماق مختلف به‌هنگام اکتشاف کانسارها، از گمانه‌های ۱۶ که به منظور دستیابی به ماده معدنی و نمونه‌گیری از آن حفر می‌کنند، برای تعیین دمای سنگها در اعماق مختلف نیز استفاده می‌شود. برای این کار، سوند و پیزه‌اندازه‌گیری دما را به ته گمانه می‌فرستند و آنرا به آهستگی بالا می‌کشنند. دستگاه ضمن بالا آمدن، دمای سنگها را اندازه می‌گیرد و نتیجه روی نموداری ثبت می‌شود.

دستگاه اندازه‌گیر معمولاً "براساس خاصیت پل ووتستون کار می‌کند، بدین معنی که تغییر دما سبب تغییر مقاومت یکی از شاخه‌های پل می‌شود که در نتیجه باعث عبور جریان الکتریکی از کالوانتر می‌گردد. کالوانتر مسقیماً بر حسب دما مدرج است.

نکته مهمی که در این مورد وجود دارد، آن است که حفر گمانه، خود سبب می‌شود که وضعیت حرارتی سنگها بهم بخورد و بنابراین آنچه که در این اندازه‌گیری‌ها حاصل می‌شود، دمای واقعی سنگها نیست. مهمترین علل این امر به شرح زیر است:

الف - حرارت ناشی از اصطکاک سرمه با سنگها به هنگام حفر.
ب - تماس کل حفاری با سنگها که دمای آن در قسمتهای بالای گمانه بیشتر و در قسمتهای پائین آن کمتر از دمای سنگهاست.
ج - سایر عوامل نظیر شستشو یا لوله‌گذاری گمانه.

بدین‌جهت است تغییرات حرارتی ناشی از حفر گمانه دائمی نیست و پس از مدتی، وضع به حالت اولیه بر می‌گردد و فقط در این حالت است که نتایج اندازه‌گیری با واقعیت تطابق دارد. مدت زمان لازم جهت رفع اغتشاشات حرارتی ناشی از حفر گمانه زیاد است و براساس مطالعات انجام شده، حداقل زمان لازم برای این کار، ده برابر مدت زمان حفر و استفاده از گمانه است (۶). از آنجا که این زمان طولانی است و ممکن است در طی آن گمانه ریزش کند، لذا کوشش‌های زیادی انجام گرفته است تا بتوان بخدمت نتایج حاصله از اندازه‌گیری دمای سنگها در گمانه‌های تازه حفر شده، دمای واقعی سنگها را به دست آورد.

ϵ	w	ϵ	w	ϵ	w	ϵ	w
0.010	6.1289	0.125	2.0571	1.60	0.8536	28	0.4317
0.011	5.8658	0.130	2.0245	1.70	0.8387	30	0.4261
0.012	5.6362	0.135	1.9957	1.80	0.8250	35	0.4140
0.013	5.4336	0.140	1.9674	1.90	0.8123	40	0.4040
0.014	5.2531	0.150	1.9152	2.00	0.8006	45	0.3955
0.015	5.0910	0.160	1.8679	2.20	0.7795	50	0.3882
0.016	4.9442	0.170	1.8245	2.40	0.7609	55	0.3818
0.017	4.8106	0.180	1.7853	2.60	0.7444	60	0.3761
0.018	4.6883	0.190	1.7489	2.80	0.7296	65	0.3710
0.019	4.5757	0.200	1.7152	3.00	0.7162	70	0.3664
0.020	4.4716	0.220	1.6548	3.20	0.7040	75	0.3622
0.022	4.2852	0.240	1.5020	3.40	0.6929	80	0.3583
0.024	4.1225	0.260	1.3554	3.60	0.6827	85	0.3548
0.026	3.9790	0.280	1.5138	3.80	0.6732	90	0.3515
0.028	3.8510	0.300	1.4761	4.00	0.6644	95	0.3484
0.030	3.7360	0.320	1.4423	4.50	0.6449	100	0.3456
0.032	3.6320	0.340	1.4113	5.00	0.6282	110	0.3404
0.034	3.5373	0.360	1.3829	5.50	0.6137	120	0.3358
0.036	3.4505	0.380	1.3567	6.00	0.6009	130	0.3316
0.038	3.3707	0.400	1.3125	6.50	0.5895	140	0.3278
0.040	3.2968	0.420	1.3100	7.00	0.5793	150	0.3244
0.042	3.2283	0.440	1.2890	7.50	0.5700	160	0.3212
0.044	3.1645	0.460	1.2694	8.00	0.5615	180	0.3157
0.046	3.1049	0.480	1.2510	8.50	0.5538	200	0.3108
0.048	3.0491	0.500	1.2346	9.00	0.5467	220	0.3065
0.050	2.9966	0.550	1.1944	9.50	0.5401	240	0.3027
0.055	2.8781	0.600	1.1600	10.00	0.5339	260	0.2993
0.060	2.7746	0.650	1.1296	11.00	0.5228	280	0.2962
0.065	2.6832	0.700	1.1028	12.00	0.5130	300	0.2933
0.070	2.6018	0.750	1.0780	13.00	0.5042	350	0.2872
0.075	2.5287	0.800	1.0586	14.00	0.4963	400	0.2820
0.080	2.4624	0.850	1.0385	15.00	0.4892	450	0.2776
0.085	2.4020	0.900	1.0169	16.00	0.4826	500	0.2738
0.090	2.3467	0.950	0.9991	17.00	0.4766	600	0.2674
0.095	2.2959	1.000	0.9838	18.00	0.4711	700	0.2622
0.100	2.2488	1.100	0.9782	19.00	0.4660	800	0.2579
0.105	2.2050	1.200	0.9741	20.00	0.4611	900	0.2542
0.110	2.1643	1.300	0.9678	22.00	0.4524	1000	0.2510
0.115	2.1263	1.400	0.9589	24.00	0.4448		
0.120	2.0906	1.500	0.9479	26.00	0.4379		

جدول ۱- محاسبه ضریب بی بعدن به کمک ضریب بی بعد

همان‌گونه که گفتیم، تبادل حرارتی بین سنگها و هوای معدن، فرآیند بسیار پیچیده‌ای است و محاسبه دقیق آن ممکن نیست. بهویژه آن که روند این تبادل حرارتی دایم نیست و نسبت به زمان تغییر می‌کند.

برای محاسبه تبادل حرارتی، می‌توان با بعضی فرضیات، روابطی بدست آورد که در عمل بادقت کافی قابل استفاده باشد. بدین منظور فرض می‌کنیم که در عمق معین در داخل سکهاست که تا بینهایت گشته دارند و دمای بکار آنها است، تولنی با مقطع دایره و به شعاع r حفر شده باشد. در زمان معین T ، دمای سطح تولن که در تماس با هوا قرار دارد، کاهش می‌یابد و به حد t_0 می‌رسد و فرض می‌کنیم که دما در این حد ثابت بماند.

حال می‌توان برای بررسی انتقال حرارت، رابطه فوريه 20° را در مختصات استوانهای به شرح زیر به کار برد:

$$\frac{\partial t}{\partial T} = \alpha \left(\frac{\partial^2 t}{\partial r^2} + \frac{i}{r} \frac{\partial t}{\partial r} \right) \quad (7)$$

در این رابطه 2 فاصله محور تولن تا نقطه‌ای که در آن دمای سنگها اندازه‌گیری شده در صفحه عمود بر امتداد تولن و ضریب پخشیدگی حرارتی 21 سنگها است. همان‌گونه که می‌دانیم، این ضریب خود تابع سایر خواص سنگهاست و از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\alpha = \frac{K}{PC_R} \quad (8)$$

که در آن K ضریب هدایت حرارتی بر حسب درجه سانتیگراد X متر، P جرم مخصوص بر حسب کیلوگرم و C گرمای ویژه سنگها بر حسب مترمکعب

درجه سانتیگراد X کیلوگرم است. در رابطه (8) ضریب α بر حسب مترمکعب بیان می‌شود.

با حل معادله دیفرانسیل (7) می‌توان دمای سنگها را در فاصله 2 از محور تولن و در زمان T به دست آورد و به کمک آن میزان انتقال حرارت از سنگها به هوا را محاسبه کرد. بدین‌میان است برای تعیین توابع انتگرال می‌توان از شرایط آستانه‌ای زیر استفاده کرد:

$$T=0 \Rightarrow t=r_d \quad \text{با شرط} \\ r=r_d \Rightarrow t=t_0 \quad \text{باشرط} \\ T>0$$

از آن‌جا که حل ریاضی معادله دیفرانسیل پیچیده است لذا گوج پاترسون 23 راه حل تقریبی ای به کمک جدول ارائه داده‌اند که در زیر به شرح آن می‌پردازیم:

در روش گوج و پاترسون، ضریب بی بعد k به شرح زیر تعریف می‌شود:

$$\chi = \frac{\alpha T}{r_d^2} \quad (9)$$

در این رابطه Z متر بر حسب ثانیه و r شعاع تولن بر حسب متر است. از آن‌جا که تولنها ندرتاً با مقطع دایره حفر می‌شوند و معمولاً چهارگوشاند، لذا به جای Z از شعاع هیدرولیکی R_h به شرح زیر استفاده می‌شود:

$$R_h = \sqrt{2} \frac{A}{P} \quad (10)$$

که در آن A سطح مقطع تولن بر حسب مترمربع و P محیط آن بر حسب متر است. ضریب 2 به این علت وارد فرمول شده است که تاثیر افزایش محیط تولن در نتیجه ناهماور بودن سطح آنرا خنثی کند.

پس از محاسبه ضریب α از رابطه (9) با مراجعه به جدول ۲، ضریب بی بعد k مربوط به آن به مطور مستقیم و یا به کمک درون تخمینی 24 تعیین می‌شود.

پس از تعیین ضریب k ، شدت جریان حرارتی ناشی از سنگها در واحد سطح، از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$Q = \frac{k(t_r - t_0)}{r_d} \omega \quad (11)$$

می‌باشد توجه داشت که شدت جریان حرارتی ای که از رابطه (11) به دست می‌آید، فقط برای جزء کوچکی از طول تولن صادق است. و با تغییر طول سیمیر هوا در تولن و عمر کار معدنی تغییر می‌کند اما در عمل می‌توان این روند را در قطعات 15 متری از تولنهای با عمر چند ماه و قطعات 30 متری از تولنهای قدیمی‌تر، ثابت در نظر گرفت (2).

به کمک رابطه (11)، می‌توان کل حرارتی را که بین سنگها و هوا قطعه‌ای از تولن به طول 1 متر و محیط P متر می‌باشد شده است، به دست آورد:

$$Q = PL \frac{k}{r_d} (t_r - t_0) \omega \quad (12)$$

در این صورت دمای هوا در انتهای قطعه پاد شده از تونل خواهد شد:

$$t_i = t_0 + \frac{Q}{60 \bar{P}_g C_g V} \quad (13)$$

در این رابطه \bar{P}_g جرم مخصوص هوا بر حسب متر مکعب محاسبه شده باشد که برابر با $1/1000$ کیلوگرم است. C_g کرمای ویژه هوا مرتبط بر حسب درجه سانتی کاردئوکیلوگرم است.

۳- حرارت ناشی از تراکم خود به خود در چاه:

هنگامیکه هوا در چاه ورودی معدن پاشین می‌رود، در اثر تراکم، فشارش با آهنگ تقریبی $1/1$ کیلو پاسکال در هر 100 متر عمق اضافه می‌شود که این امر، افزایش دمای هوا را بدنبال دارد. در واقع همزمان با پاشین رفتن هوا در چاه، انرژی پتانسیل آن به انرژی حرارتی تبدیل می‌شود.

اگرچه ضمن پایین رفتن هوا در چاه، بعضی تبادل حرارتی انجام می‌گیرد ولی با تقریب عملی، می‌توان فرآیند تراکم خود به خود هوا در چاه را از نوع بی دررو (آدیابتیک) 26 در نظر گرفت. با چنین فرضی، می‌توان دمای هوا در اعمال مختلف چاه را از رابطه عمومی تحول بی دررو به دست آورد:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{K-1}{K}} \quad (14)$$

که در آن T_1 و T_2 دمای مطلق هوا قبل و بعد از تراکم، P_1 و P_2 فشار هوا قبل و بعد از تراکم و K نسبت گرمای ویژه هوا در فشار ثابت به گرمای ویژه آن در حجم ثابت است (ضریب انتقالی). از آن جاکه ضریب K در مورد هوای خشک و مرتبط به ترتیب $1/402$ و $1/362$ است لذا توان رابطه (۱۴) یعنی نسبت $\frac{K-1}{K}$ در مورد هوای خشک و مرتبط به ترتیب $2/287$ و $2/266$ است.


میزان متوسط افزایش دمای هوا از بایت تراکم خود به خود 0.96 درجه سانتی گراد به ازای هر 100 متر عمق است (۲۹).

گرچه افزایش دمای هوا از بایت تراکم خود به خود در داخل چاه را می‌توان از رابطه (۱۴) به دست آورده اما نمودارهای نیز در این مورد وجود دارد که نمونه‌ای از آنها در شکل ۴ نشان داده است. به‌کمک این نمودار می‌توان نیازمندی افزایش دمای هوا در هر 1000 متر عمق چاه را با معلوم بودن ارتفاع دهانه چاه و دمای هوای ورودی به معدن به دست آورد. در این نمودار، درجه حرارت، دمای دماستنگتر در نظر گرفته شده است.

۴- اکسید اسیون چوبها و مواد معدنی:

اکسید اسیون مواد معدنی نظیر زغال‌سنگ و بعضی سولفورهای فلزی - بهویژه پیریت - نقش مهمی در بالارفتن دمای هوا در معدن دارد. البته فعالیت شیمیایی زغال‌سنگها و مواد معدنی سولفوره، متفاوت است. بعضی از این مواد به قدری فعال‌اند که تمام دائم هوا با آنها، منجر به خودسوزی 26 این مواد می‌شود. در منطقه وطن از حوضه رغال خیز قشلاق (البرز شرقی)، بعضی از زغال‌ها به قدری فعالیت قوی دارند که به محفوظ این که با حفر ترانشهای اکتشافی در معرض هوا قرار گیرند، به سرعت

دماهی دماستنگ متراستی گراد



دماهی دماستنگ - فاونهایت

شکل ۴- تغییرات آهنگ افزایش دمای ناشی از تراکم خود به خود هوا نسبت به تغییرات دما و فشار هوای ورودی به چاه (۲)

اکسیده می‌شوند و پس از مدت کوتاهی دود می‌کنند.

زغال‌های معدن زغال‌سنگ بابنیزو در حوضه زغالی کرمان نیز خاصیت خودسوزی دارند و در اثر تناش مداوم با هوا مشتعل می‌شوند و تاکنون چندین بار زغال‌های این معدن آتش گرفته‌است. بدینهای است قبل از اشتعال زغال سنگ، دمای آن و درصد گاز دی‌اکسید کربن موجود در هوای معدن، افزایش می‌پاید.

در میان معدن فلزی ایران، معدن سرب و روی کوشک (در حوالی بافق یزد) از نظر خودسوزی پیریت جالب توجه است و خودسوزی ماده معدنی در این معدن، سبب بالارفتن دما و تولید گازهای سمی می‌شود. برای این که نقش اکسید اسیون مواد معدنی - و بهویژه زغال‌سنگ - در بالارفتن دمای هوای معدن روشن تر شود، به شرح مثالی در این مورد می‌پردازیم:

افزایش $1/5$ درصد گاز دی‌اکسید کربن در هوای معدن، به معنی ورود یک لیتر یا تقریباً 2 گرم از این گاز در هر متر مکعب هواست. از آن‌جا که تشکیل 2 گرم گاز دی‌اکسید کربن با تولید $4/3$ کیلوکالری حرارت همراه است، بنابراین با توجه به آن که جرم یک متر مکعب هوا تقریباً $1/25$ کیلوگرم و گرمای ویژه آن $24/2$ درجه سانتی گراد کیلوکالری است لذا ورود این حجم از گاز به هوا سبب خواهد شد که دمای هوا تغییری $14/5$ درجه سانتی گراد افزایش پاید:

$$\Delta t = \frac{Q}{m \cdot C_e} = \frac{4.3}{1.25 \times 24} = 14.5$$

درجه سانتی گراد

۵- ماشین‌آلات و تاسیسات موجود در معدن:
در داخل معدن ماشین‌آلات و تاسیسات مختلفی وجود دارد که همگی سبب گرم شدن هوای معدن می‌شوند. از جمله این وسائل و تاسیسات

نیز نقش مهمی در بالا رفتن دمای هوای معدن دارد. از سوی دیگر به دلیل آنکه بخش عظیمی از حرارت تولید شده جذب سنتکها می‌شود، لذا محاسبه دقیق افزایش دما از این بایت ممکن نیست.

۱-۱-۲- عوامل کاهش‌دهنده دمای هوای معدن:
مهمترین عوامل کاهش‌دهنده هوای معدن تبخیر آب و انبساط خود به‌خود هوا در چاه خروجی است که در زیر آنها را بررسی می‌کیم:

۱-۱-۱- تبخیر آب

تبخیر آب، مهمترین عامل کاهش دمای هوای معدن است. تبخیر یک‌گرم آب، حدود $5/59$ کیلوکالری حرارت جذب می‌کند که این مقدار حرارت، دمای یک متر مکعب هوا را حدود $1/9$ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌دهد.

۱-۱-۱-۲- انبساط خود به‌خود هوا در چاه خروجی
به هنگام خروج هوا از معدن از طریق چاه خروجی، هوا منبسط می‌شود و این امر دمای آنرا پایین می‌آورد. از نظر تئوری، کاهش دمای هوا در اثر انبساط خود به‌خود در چاه خروجی، برابر افزایش دمای آن در چاه ورودی در اثر تراکم خود به‌خود است اما این کاهش دما، هنگامی انجام می‌گیرد که هوا از معدن خارج می‌شود و بنابراین در کاهش دمای هوا درون معدن نقشی ندارد.

۱-۱-۱-۳- نقش عوامل مختلف در دمای هوای معدن:

بسته به شرایط هر معدن، عوامل یاد شده، نقش متفاوتی در تعادل دمای هوای معدن به‌عهده دارند. برای روش شدن مطلب به شرح چند مثال در این باره می‌پردازیم:

۱-۱-۱-۴- معدن زغال ناحیه دونتس شوروی 28°C
براساس مطالعاتی که در حوضه زغال‌سنگ دونتس اتحاد شوروی انجام گرفته، نقش متوسط عوامل مختلف به شرح جدول ۳ بوده است.

جدول ۳-۱-۱-۴- حوارت آزاد شده از منابع مختلف در معدن ناحیه دونتس

سایر عوامل در معدن	درصد	ماشین‌آلات در معدن	حرارت ناشی از سنتکها و چوبه در معدن	حرارت ناشی از اکسیداسیون زغال سنگها و زغال	حرارت ناشی از درصد	عمق برحسب درصد	متر
۶	۹	۸	۳۲	۴۵	۹۰۰		
۵	۸	۹	۲۹	۴۹	۱۰۰۰		
۵	۸	۹	۲۶	۵۲	۱۱۰۰		

۱-۱-۱-۵- معدن عمیق زغال در ناحیه دونتس شوروی 29°C
شکل ۵. متوسط حرارت ناشی از عوامل مختلف را در معدن عمیق ناحیه دونتس اتحاد شوروی نشان می‌دهد.

می‌توان الکتروموتورها، خط‌لوله هوا فشرده، موتورهای احتراقی، پارکینده‌ها و ماشینهای حفار را نام برد.

در عادن پیشرفتی که از ماشین‌آلات مختلف استفاده می‌شود، ممکن است $25\text{ تا }50$ درصد از کل حرارتی که به هوا داده می‌شود، از طریق ماشین‌آلات می‌باشد شود و این مقدار حرارت، دمای هوای معدن را در 22 درجه سانتی‌گراد افزایش می‌دهد (۲).

برای سهولت محاسبه میزان حرارت می‌باشد شده بین هوای معدن و ماشین‌آلات، فرض می‌کنند که تمام انرژی ماشین‌آلات به‌طور مستقیم و یا به‌طور غیرمستقیم (از طریق اصطکاک) به حرارت تبدیل می‌شود. بدین ترتیب با در دست داشتن توان ماشین‌ها، می‌توان آن را به حرارت هم ارز تبدیل کرد و میزان تبادل حرارتی از این بایت را بدست آورد.
در مورد موتورهای دیزل، مبنای محاسبه بر این اساس است که 90 درصد انرژی حرارتی سوخت مصرف شده را به عنوان مقدار حرارتی که با هوای معدن می‌باشد شده است، در نظر می‌گیرند.

۱-۱-۱-۶- آبهای زیرزمینی و خط‌لوله‌آبکشی:

آبهای زیرزمینی موجود در معدن - به ویژه آبهای موجود در اعماق - دمای بالایی دارد و مقدار قابل توجهی حرارت به‌ههای معدن می‌دهد و دمای آن را بالا می‌برد.

خط‌لوله‌آبکشی نیز عامل دیگری برای افزایش دمای هوای معدن است زیرا معمولاً دمای آب زیرزمینی موجود در معدن، بیش از دمای هوای معدن است. البته بعضی از خط‌لوله‌ها، دمای کمتری دارند که از آن جمله می‌توان دمای آب مورد مصرف در چالزنی، خط‌لوله آب آتش‌نشانی و خط‌لوله محلول سردکننده (در سیستم تهویه مطبوع) را نام برد.

از آن‌جا که در مرحله اکتشاف دمای آب معدن در اعماق مختلف تعیین می‌شود لذا با استفاده از روابط انتقال حرارت می‌توان تبادل حرارتی و افزایش دما از این بایت را محاسبه کرد.

۱-۱-۱-۷- سایر عوامل:

علاوه بر عوامل یاد شده، بعضی عوامل دیگر نیز در افزایش دمای هوای معدن موثرند که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:



۱-۱-۱-۸- افراد

همان‌گونه که در مبحث بعدی خواهیم دید، بدن انسان به منزله یک ماشین حرارتی با راندمان پایین است و بایستی بخش اعظم انرژی دریافتی را به صورت حرارت با خارج می‌باشد که این امر، خود موجب بالا رفتن دمای هوای معدن می‌شود.

بسته به شرایط محیط و نحوه کار کارکنان، مقدار حرارت می‌باشد که بین افراد و هوای معدن بین $250\text{ تا }450$ درجه سانتی‌گراد کیلوکالری بر ساعت بهارای هر نفر تغییر می‌کند (۱).


۱-۱-۱-۹- آتشباری

از آن‌جا که بیش از 50 درصد و در پاره‌های موارد حدود 90 درصد انرژی آزاد شده از مواد منجره به صورت حرارت است، لذا آتشباری




شکل ۶- نقش عوامل مختلف در حرارت معدن زغال ناحیه دوبننس آمریکا

در شکل ۷ نیز نقش هر یک از عوامل، به طور جداگانه در مورد معدن مختلف نشان داده شده است.



شکل ۷- نقش عوامل مختلف در گرمای هوای ۷ معدن عمیق در کانادا و آیالات متحده (۲)



شکل ۸- نقش عوامل مختلف در حرارت معدن زغال ناحیه دوبننس

۳-۹. معدن عمیق آیالات متحده آمریکا و کانادا: براساس مطالعاتی که در ۷ معدن عمیق این کشورها انجام گرفته، متوسط حرارت میادله شده به صورت شکل ۸ بدست آمده است. شکل الف نقش عوامل گرمکننده هوای شکل ۶- ب نقش عوامل سردکننده را نشان می‌دهد.

فهرست منابع به ترتیب استفاده در متن

- 1- Skochinsky, A. - Komarov, V.
Mine ventilation
Mir publishers – Moscow – 1968.
- 2- Hartman, Howard L.
Mine Ventilation and Air Conditioning
John Wiley and Sons. Inc. – 1982.
- 3- Burrows, J.H.J – Hemp, R.– Lancaster, F.H.– Quillian, J.H.
The Ventilation of South African Gold Mines
Cape and Transvaal Printers Ltd. – 1974
- 4- *Report on Detailed Exploration of Darregor Area*
National Iranian Steel Co. – Kerman Geological Group – 1970
- 5- نتایج تحقیقات اکتشافی منطقه پشکلات
انتشارات شرکت ملی ذوب آهن ایران – شرکت ذغال سنگ البرز شرقی
۱۳۵۶ –
- 6- Fiald, J.–Taufer, A.–Benes, M.–Kohut, R.
Determination of Virgin Rock Temperature in Prospective Area of Underground Mining
Third International Mine ventilation Congress – England–1984
- 7- Stewart, J.M.
The use of Heat Transfer and Limiting Physiological criteria as a Basis for Setting Heat Stress Limits
Second International Mine Ventilation Congress – U.S.A. 1979
S.M.E. Inc. – 1980
- 8- مدندی، حسن تهییه در معادن، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی – زیر
چاپ

پاورپوینت

- 1- اعداد داخل پرانتر نشانه منبع مورد استفاده در فهرست منابع است.
2. Geothermal Gradient
3. Thermal step
- 4- در بعضی کتابها، هر دو تعریف را شبیه‌زمین‌گرمایی می‌گویند.
5. Makejevka
6. Dzerzhinsky
7. Artem
8. Dolerite
9. Ventersdorp Lava
10. Witwatersrand Quartzite
11. Agnew
12. Kolar
- 13- توجه دقیق به این اعداد، عظمت انرژی حرارتی زمین را به خوبی نشان می‌دهد و با مهار آن می‌توان به منبع عظیمی از انرژی رایگان، دست یافت.
14. Siltstone
15. Zone
16. Borehole
17. Brewer
18. Temperature – equalizing Jacket
19. Ruhr
20. Fourier equation
- 