

تراکم پودرهای فلزی به روش تخلیه الکتریکی

اثر ولتاژ تخلیه در مقاومت جسم خام

دکتر محمود شاکری

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندس بیژن ملائی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در تراکم پودر به روش تخلیه الکتریکی، پودر فلزی در مسیر تخلیه، بار خازن‌های شارژ شده قرار می‌گیرد. وقتی سطح ولتاژ در خازنها از مقدار معینی بیشتر باشد، بر اثر تخلیه، یک محصول خام تولید می‌شود. استحکام این محصول بستگی به ولتاژ تخلیه، دانه‌بندی پودر، دانستیه، فشاری و نوع پودر دارد. در این مقاله اثر ولتاژ روی استحکام خام قطعه برای دو نوع پودر آهن و برنز بررسی شده است.

Effect of Discharge Voltage on Green Strength in Electrical Discharge Powder Compaction

M. Shakeri, Ph.D.

B.Mollaie, M.Sc.

Mech. Eng. Dept.Amirkabir Univ. of Tech

ABSTRACT

In electrical discharge powder compaction process, metal - powders are connected across a charged capacitor bank. Above a certain voltage, due to the discharge, a low density green product is produced. Green strength of this product depends on the discharge voltage, the size distribution of powder grains, the tap density and the type of powders. In this paper, the effect of voltage on green strength of iron and bronze powders is discussed.

در ولتاژهای پائین عمل تراکم به طور کامل صورت نمی‌گیرد و فقط سیم‌های در جهت طولی تشکیل می‌شود با افزایش ولتاژ قطعه به طور کامل متراکم می‌شود و اگر میزان ولتاژ از مقدار معینی تجاوز کند، انفجار روی می‌دهد.

تجهیزات لازم (۱) مدار تخلیه: این مدار در شکل (۲) نشان داده شده است. مدار تخلیه شامل یک سیستم تامین قدرت می‌باشد که می‌تواند خازن مدار را تا ماکریم ۱۵ kV و با جریان ۸۰ mA ار طریق مقاومت شارژ ۱۰۰ μF شارژ کند. در آزمایشات از یک خازن ۱۰۰ μF استفاده شده است. کار مدار تایرسوتور فرمان دادن بهلامپ ایگینترون است. این مدار توسط یک پالس ۵ ولتی عمل کرده و ولتاژ خروجی معادل ۱ KV است. امیرکبیر ۱۹۵/

مقدمه پودر فلزات را می‌توان به راحتی با تخلیه الکتریکی متراکم کرد. این روش به عنوان یک فرآیند صنعتی برای اولین بار در سال ۱۹۷۶ مورد استفاده قرار گرفت. (۱)

در این روش انرژی الکتریکی یک بانک خازن به طور ناگهانی از میان یک ستون پودر که در یک محفظه عایق قرار دارد تخلیه می‌گردد و جریان عبوری از ستون پودر باعث گرم شدن و جوش خوردن ذرات پودر می‌شود و علاوه بر آن میدان مغناطیسی حاصل باعث تراکم پودر در جهت شعاعی می‌گردد. در نتیجه پس از تخلیه، قطعه را می‌توان به راحتی از داخل محفظه بیرون آورد. (۲) مدار تخلیه و معادل الکتریکی آن در شکل (۱) نشان داده شده است.

بهاین صورت می‌توان توجیه کرد که در درجه حرارت‌های بالا ساختمان قطعه نقریباً آنیله می‌شود.

ولی در ولتاژ‌های $8/5$ تا 10 kv اثرات ذوب‌شدگی در سطوح قطعه دیده نمی‌شود است و مقطع قطعه در ناحیه‌های ذوب‌شده کوچکتر می‌باشد. در نتیجه در تولید قطعات برای بالا بردن استحکام خام، نمی‌توان ولتاژ را بی‌روپه زیاد کرد زیرا پس از یک ولتاژ مین، سطوح قطعه ناصاف می‌گردد. از لحظه‌کاریستم استحکام و قابل قبول بودن سطوح قطعه، ولتاژ 8 kv برای این ابعاد قطعه مناسب بهمنظر می‌رسد. دانستیه خام دراین حالت gr/cm^3 ، یعنی $4/54$ kg/cm^3 ، یعنی $58/2\%$ دانستیه تثویری می‌باشد.

(۲) پودر برنز: نتیجه آزمایش در مورد این پودر نیز در شکل (۵) نشان داده شده است. مشابه "دیده می‌شود که با افزایش ولتاژ استحکام خام قطعه افزایش می‌یابد. دلیل معمودی بودن این منحنی، همان دلایل ذکر شده در مورد پودر آهن است. تفاوت‌های نتایج این آزمایش با آزمایش پودر آهن به شرح زیر است:

۱ - در مورد پودر برنز در ولتاژ‌های پائین‌تر می‌توان به استحکام کافی برای حمل و نقل رسید و دلیل آن این است که اولاً "نیتروی تراکم لازم برای پودر برنز کمتر از پودر آهن است. از طرف دیگر چون نقطه ذوب برنز کمتر از آهن است، در درجه حرارت‌های پائین‌تری پل‌ها تشکیل می‌شوند.

۲ - در مورد برنز افزایش شدیدی پس از ولتاژ 7 kv مشاهده می‌شود که دلیل آن به شرح زیر است: در پودر برنز از ولتاژ 7 kv اثرات ذوب‌شدگی در سطوح قطعه دیده می‌شود و در ولتاژ‌های 8 و 9 kv نقریباً "قسمت عمده‌ای از پودر برنز ذوب می‌گردد، بهمین دلیل اتصال ذرات به هم‌دیگر نقریباً" کامل بوده و جریانی از مداد فضایی خالی اتصال‌ها را پر می‌کنند درنتیجه استحکام قطعه به سرعت بالا می‌رود. البته ولتاژ‌های 8 و 9 kv در تراکم پودر برنز با ابعاد فوق قابل قبول نیستند.

نتیجه

پودرهای فلزی را می‌توان با استفاده از روش تخلیه، الکتریکی تا دانستیه حدود 64% دانستیه تثویری و استحکام کافی برای حمل و نقل متراکم کرد. (۲) قالب‌های مورد استفاده در این روش بسیار ساده و ارزان بوده و از لحظه‌اقتصادی قرون بهصرفه است. برای بالا بردن استحکام قطعه می‌توان پس از تراکم قطعه را تحت عملیات سینترینگ و یا چکش کاری دورانی قرارداد. (۴) با این روش امکان تولید محصولات به‌اشکال میله، لوله، پروفیلهای چهار و شش گوش و اشکال پیچیده‌تر وجود دارد. (۵) پیشنهاد می‌شود که در زمینه‌های زیر تحقیق ادامه یابد.

۱ - اثر انرژی تخلیه، الکتریکی در دانستیه و استحکام خام قطعه
۲ - بررسی امکان تراکم میله‌های بلند بهمنظور ساخت الکترودهای جوشکاری.

۳ - بررسی امکان ساخت فیلترهای فلزی با این روش.

به‌لامپ ایگنیترون می‌فرستد. لامپ ایگنیترون یک لامپ سه قطبی جیوه‌ای است که برای عمل سوچینگ سریع و پرقدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمان تخلیه، این لامپ حدود $100 - 55$ میکروثانیه است.

اتصال بار خازن به‌ستون پودر نیز توسط الکترودهای مسی انجام می‌گیرد.

(۲) دستگاه خمچ instron، مدل ۱۱۱۵ که سرعت حرکت فکهای اعمال نیرو در آن بین $50/0$ تا $50/\text{min}$ است. این دستگاه قادر است تغییرات بار را بر حسب خیز نمونه با سرعت قابل کنترل رسم نماید.

(۳) قالبها: قالبها لوله‌های شیشه‌ای از جنس پیرکس بوده که قطر داخلی آنها 2 mm طول آنها حدود 15 cm است.

(۴) پودرهای فلزی: در این آزمایش از دو پودر آهن و برنز با مشخصات زیر استفاده شده است.

پودر برنز: با درصد آلیاژ $5/88\%$ مس، 10% قلع، $5/1\%$ روی.

شكل ذرات بی‌قاعده، روش تولید آنها اتمایزینگ و با دانه‌بندی بزرگتر از 100 mesh بود. آهن: این پودر با نام Co_x W4037 از سوئد تهیه شده و شکل ذرات نزدیک به‌کروی است با دانه‌بندی زیر:

ریزتر از 235 mesh . بین $170\text{ تا} 235\text{ }\mu\text{m}$. بین $100\text{ تا} 170\text{ }\mu\text{m}$. بزرگتر از 100 mesh درصد $4/5$ $8/6$ $36/9$ 55


روش کار

ابتدا یک سر لوله شیشه‌ای توسط یکی از الکترودها مسدود شده و سپس پودر مورد نظر به‌مقدار معین در داخل آن ریخته شده و پس از پر شدن قالب سر دیگر آن نیز توسط الکترود دیگری مسدود می‌شود. با فشردن الکترودها روی پودر از تماش سر الکترودها با پودر اطمینان حاصل می‌گردد. شکل (۳) یک قالب آماده را نشان می‌دهد. دو سر الکترودها به‌مقاطع ۱ و ۲ در مدار شکل (۲) متصل می‌شوند. در هر مرحله خارن تا ولتاژ مورد نظر شارژ شده و روی ستون پودر تخلیه می‌گردد. این کار برای ولتاژهای مختلف و پودر آهن و برنز انجام می‌گیرد. میله‌های متراکم شده را پس از درآوردن از قالب توسط دستگاه instron مورد آزمایش خمچ قرار می‌دهند.


نتایج تجربی

(۱) پودر آهن: نتیجه آزمایش در منحنی شکل (۴) نشان داده شده است.

دیده می‌شود که با افزایش ولتاژ، استحکام خام میله افزایش می‌یابد و دلیل آن این است که با افزایش ولتاژ، انرژی تخلیه $E = \frac{1}{2} CV^2$ از ستون پودر افزوده می‌گردد. نتیجتاً "حرارت ایجاد شده زیاد گشته و تعداد بل‌ها و سیم‌های فلزی افزایش می‌یابد. از طرف دیگر میدان مغناطیسی حاصل قویتر بوده و باعث تراکم بیشتر شعاعی می‌شود. خیز مکریم میله که معرف اعطاف‌پذیری آن است نیز بین محدوده $0\text{ تا} 425\text{ }\mu\text{m}$ متغیر است و دلیل افزایش نقریباً آن با ولتاژ را





نمودار ۴ - تغییرات استحکام قطعه بر حسب ولتاژ تخلیه پودر آهن، دانه‌بندی موجود، ظرفیت خازن، $100 \mu F$ ، قطر قالب ۷ mm، طول قطعه ۵۰ mm.




نمودار ۵ - استحکام بر حسب ولتاژ برای پودر برنز، دانه‌بندی بزرگتر از ۱۰۰ mesh، قطر قالب ۷ mm.

منابع


1. T. AIP, ST.S AL - Hassani and W. Johnson - "The electrical discharge compaction of powder: Mechanic and material structure" - Transaction of ASME, vol. 107, July 1985, P. 186 - 194.
2. M. Shakeri, AL - Hassani and T.J Davies - "Electrical - discharge powder compaction" - Powder metallurgy International - vol. 11, No. 3, 1979 - P. 120 - 124.
3. شاکری، محمود . تراکم پودرهای فلزی به روش تخلیه الکتریکی . مجله علمی و فنی امیرکبیر . شماره ۱۱ . بهار ۱۳۶۸ . ص ۱۲۷ - ۱۳۱
4. W. Johnson, S. clyens and ST. AL - Hassani - "Compaction of metal powders using high voltage electrical discharges and rotary swaging" - metallurgy and metal forming, November 1976 - P. 382 - 385.
5. S.T.S Al - Hassani, and M.Shakery, "Consolidation of powder by direct electrical discharge" Proc. 7th North American Manufacturing research conf. Univ. Michigan, 1979 .



شکل ۱ - (a) سیستم تخلیه مورد استفاده در تراکم پودر (b) مدار معادل LRC



شکل ۲ - شماتیک مدار تخلیه الکتریکی



شکل ۳ - قالب آمده برای عملیات تراکم به روش تخلیه الکتریکی