

# تراکم پودرهای فلزی با روش دینامیکی

دکتر محمدعلی صادقی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمود شاکری

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندس حمیدرضا داغیانی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک  
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

تراکم پودرهای فلزی، به‌گمک پرس، روشی است که به صورت وسیع در متالورژی پودر مورد استفاده است. اکستروژن، گارهای حرارتی، چکش‌گاری دورانی، و پرس متناوب از جمله روش‌های دیگر برای تراکم پودرهای فلزی می‌باشد. "آخررا"، روش‌هایی دینامیکی، برای تراکم مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از سقوط‌وزنه پودر برنز تراکم شده، و نتایج بدست آمده با روش پرس مقایسه شده است.

## Dynamic Compaction of Metal Powders

M.Sadghi, Ph.D — M. Shakeri Ph.D. — H. R. Daxhyani M.Sc

Mech. Eng. Dept. Amirkabir Univ. of Tech.

### ABSTRACT:

Die pressing of metal powders, is a widely used method in powder metallurgy. Extrusion, hot-working, and cyclic pressing, are some of the other methods for compaction of metal powders.

In recent years, interest has been developed in dynamic method of compaction. In this paper drop hammer is used to compact bronze powders, and the results are compared with die pressing method.

### مقدمه

که در آن  $v$  حجم مخصوص،  $n$  تعداد مراحل، و  $\Delta t$  زمانی است که حجم از  $v_i$  به  $v_{i-1}$  می‌رسد. معمولاً "به‌کلیه روش‌های تراکم که نرخ تراکم آنها بیشتر از ۱۰ بر ثانیه است، روش‌های دینامیکی گویند. روش‌های دینامیکی معمولاً "بدو گروه تقسیم می‌شوند.

روش دینامیکی تراکم پودر، روشی جدید است، که در آن به علت سرعت زیاد تراکم می‌توان در درجه حرارت‌های پائین بدانسته نسبی بالاتری دست یافت. طبقه‌بندی روش‌های تراکم پودر بر اساس توزیع فشار واردہ بر پودر می‌باشد. بدین منظور بارامتری به نام "نرخ تراکم ۱" به صورت زیر تعریف می‌شود (۱)

۱- روشهای تراکم دینامیکی تکمحوری

۲- روشهای تراکم دینامیکی همگن

$$R_c = \sum_{i=1}^n (v_{i-1} - v_i) / v_i \cdot \Delta t$$

## ۱-روشهای تراکم دینامیکی تکمحوری

در این روش معمولاً "پارازاینکجهت وارد" می‌شود، روشهای تراکم دینامیکی تکمحوری، عمدتاً "عبارتند از:

### ۱-۱. تراکم تکمحوری بادی - مکانیکی

در این روش، نرخ تراکم بین  $10 \text{ sec}^{-1}$  تا  $100 \text{ sec}^{-1}$  است، در آن از انساط ناگهانی یک گاز در فشار بالا استفاده شده، و سمه را با سرعت زیاد به حرکت درمی‌آورند. برخورد سمه بهستون پودر باعث تراکم آن می‌شود. (۱)

### ۱-۲. تراکم تکمحوری مغناطیسی

در تراکم تکمحوری مغناطیسی نرخ تراکم بین  $20 \text{ sec}^{-1}$  تا  $100 \text{ sec}^{-1}$  می‌باشد. در این روش برای سرعت دادن به سمه از یک کویل استفاده می‌شود تخلیه یک خازن با ظرفیت زیاد در مسیر کویل باعث ایجاد میدان مغناطیسی شدید و حرکت دادن سمه می‌گردد.

### ۱-۳. تراکم تکمحوری بالستیکی

نرخ تراکم در این روش زیاد است و بین  $200 \text{ sec}^{-1}$  تا  $500 \text{ sec}^{-1}$  می‌باشد. عامل حرکت سمه در این روش، انفجار شیمیائی است. با این روش توانسته‌اند پودر تیتانیوم را  $95\%$  دانسیته ثوری آن متراکم کنند (۲) همولاً برای کنترل ساده‌تر، از انفجارهای ضعیف استفاده می‌کنند، ولی با وجود این، از جمله نتایج این روش می‌توان شکست قالب در اثر پدیده اسپالینگ<sup>۲</sup>، را نام برد.

## ۲-۱. تراکم تکمحوری انفجاری

نرخ تراکم در این روش بیش از روشهای ذکر شده فوق است و بین  $1000 \text{ sec}^{-1}$  تا  $1500 \text{ sec}^{-1}$  می‌باشد در این روش، انفجار مواد شیمیائی، مستقیماً یک صفحه را با سرعت زیاد به حرکت درآورده، و برخورد صفحه با ستون پودر باعث تراکم آن می‌شود.

### ۲-۲. تراکم دینامیکی همگن



واژه تراکم دینامیکی همگن به روشهایی از تراکم پودر اطلاق می‌شود که در آن ضربه فشاری به طور ناگهانی به تمام سطوح خارجی پودر وارد می‌گردد. از جمله روشهای تراکم دینامیکی همگن، می‌توان روشهای زیر را نام برد:

### ۲-۳. تراکم دینامیکی همگن با استفاده از مخزنی گه تحت ضربه قرار می‌گیرد

در این روش نرخ تراکم بین  $10 \text{ sec}^{-1}$  تا  $100 \text{ sec}^{-1}$  است. در این حالت پودر را داخل یک ظرف قرار داده و آن را داخل یک مخزن هیدرولیکی نگه می‌دارند. با انفجار یک مادهٔ شیمیائی، بیستون روی مایع فشار وارد آورده، و پودر با فشار هیدرولاستاتیکی که از همه طرف به آن وارد می‌شود، متراکم می‌گردد. از این روش برای تولید قطعات آلیاژ تیتانیوم (۱) و پودر آهن احیاء شده (۳) استفاده شده است:

### ۲-۴. تراکم ایزودینامیکی مغناطیسی

نرخ تراکم در این روش بین  $20 \text{ sec}^{-1}$  تا  $100 \text{ sec}^{-1}$  می‌باشد. عامل ایجاد فشار تراکم در این روش، مشابه تراکم تکمحوری مغناطیسی



شکل ۱

$$M \frac{dv}{dt} = -PA \quad (2)$$

که در آن  $P$  فشار طی تراکم می‌باشد.


با استفاده از شرایط اولیه، فشار اتمسفر و حجم ظاهري پودر نتیجه می‌شود،

$$M \frac{dv}{dt} = \frac{KA}{v^\gamma} \quad (3)$$

که در آن  $K = P_0 V_0^\gamma = PV^\gamma = cte$  می‌باشد.

با توجه به اینکه حجم پودر  $AH = V$  بوده و رابطه تغییرات ارتفاع

و سرعت با رابطه  $\frac{dH}{dt} = -V$  بیان می‌شود، خواهیم داشت:



شکل ۲- منحنی تغییرات دانسیته با افزایش ارتفاع سقوط وزنه

$$\frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dH} \quad (4)$$

در نتیجه با استفاده از رابطه (۴)، رابطه (۳) به صورت زیر در می‌آید،

$$Mv \frac{dv}{dH} = \frac{KA^{1-\gamma}}{H^\gamma} \quad (5)$$

با انتگرال‌گیری از رابطه (۵) و قرار دادن شرایط اولیه،  $v = v_0$  وقتی  $H = H_0$  است، نتیجه می‌شود،

$$\frac{1}{2} M (v_0^2 - v^2) = \frac{KA^{1-\gamma}}{1-\gamma} (H_0^{1-\gamma} - H^{1-\gamma}) \quad (6)$$

وقتی سرعت وزنه به صفر می‌رسد،  $v = 0$ ، ارتفاع ستون پودر،  $H = H_f$  (ارتفاع نهایی)، خواهد شد در نتیجه:

$$\frac{1}{2} MV_0^2 = \frac{KA^{1-\gamma}}{1-\gamma} (H_0^{1-\gamma} - H_f^{1-\gamma}) = \frac{K(AH_0)^{1-\gamma}}{1-\gamma} \left[ 1 - \left( \frac{H_f}{H_0} \right)^{1-\gamma} \right]$$

این رابطه را می‌توان بر حسب حجم به صورت زیر نوشت:

$$\frac{1}{2} M v_0^2 = \frac{KA^{1-\gamma}}{1-\gamma} \left[ 1 - \left( \frac{V_f}{V_0} \right)^{1-\gamma} \right] \quad (7)$$

برای اینکه حداقل کاهش حجم به اندازه ۵۰ درصد باشد، سرعت لازم برابر می‌شود با:

$$v_0 = \left[ \frac{2D_0 V_0}{(1-\gamma) M} \right]^{1/(2\gamma-1)} \quad (8)$$

که در آن  $D_0$  دانسیته اولیه پودر است. رابطه (۷) را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\frac{V_f}{V_0} = \frac{D_0}{D_f} = \left[ 1 - \frac{M v_0^2 (1-\gamma)}{2P_0 V_0} \right]^{\frac{1}{1-\gamma}} \quad (9)$$

که در آن  $V_0$  حجم اولیه،  $V_f$  حجم نهایی، و  $D_f$  دانسیته نهایی پودر می‌باشد.

برای رسیدن به دانسیته تئوری خواهیم داشت:

$$\frac{D_t}{D_0} = \left[ 1 - \frac{M v_0^2 (1-\gamma)}{2P_0 V_0} \right]^{\frac{1}{1-\gamma}} = \left[ 1 + \frac{M v_0^2 (\gamma-1)}{2P_0 V_0} \right]^{\frac{1}{\gamma-1}} \quad (10)$$

### تجهیزات مورد استفاده:

- ۱- دستگاه سقوط‌پیوند

این دستگاه شامل وزنهای به وزن تقریبی ۳۰ kg می‌باشد، که می‌تواند از ارتفاعات مختلف تا حدکثر ۳ متر رها شود. این دستگاه مجهز به نگهدارنده وزنه و رهاکننده است، شکل (۲)

۲- قالب (۴)

۳- وسائل اندازه‌گیری ابعاد قطعه

۴- الک برای دانه‌بندی پودر

۵- کوره الکتریکی با کنترل دیجیتال و اتمسفر حافظ

۶- دستگاه خمچ اینسٹرون

پودر مورد آزمایش  
برنز تجاری

$$W = 26.7 \text{ kg-m}$$

انرژی جنبشی حاصل از سقوط وزنه باعث تراکم پودر می‌گردد. این انرژی را برابر انرژی حاصل از کار استاتیکی تراکم پودر برنسز قرار می‌دهیم:

$$W = \frac{1}{2} M v^2$$


$$v = \sqrt{2gH}$$

در نتیجه

$$MgH = W$$

$$H = \frac{W}{Mg} = \frac{26.7}{30} = 0.89 \text{ m}$$

بنابراین برای اینکه کار مصرفی دوروش یکسان بوده، ارتفاع سقوط وزنه باید ۸۹ سانتیمتر باشد. برای اینکه کار حاصل از اصطکاک را نیز منظور کرده باشیم، ارتفاع را  $H = 100 \text{ cm}$  در نظر می‌گیریم. در ضمن برای اینکه بتوانیم سختی دو نمونه را مقایسه کنیم، آنها را در کوره اتمسفر محافظت ازت در ۸۲۵ سانتیگراد سنتیزه می‌نماییم (۵). نتایج در جدول (۱) نشان داده شده است.



شکل ۳- منحنی تغییرات بار حد گسیختگی با افزایش ارتفاع سقوط وزنه

۳- انتخاب نسبت طول به قطر نمونه، برای رسیدن به توزیع دانسیته مطلوب

نتایج حاصل از سنتیرینگ نمونه‌های ساخته شده به روش سقوط‌وزنه نشان می‌دهد که دانسیته در وسط نمونه کمتر از دو انتهای آن است.

در نتیجه برای رسیدن به توزیع دانسیته تقریباً یکواخت، نسبت طول به قطر نمونه نباید از مقدار معین بیشتر باشد. برای بدست آوردن نسبت طول به قطر مناسب، نمونه‌هایی با وزنهای مختلف را با پرتاب وزنه از ارتفاعات متفاوت ساخته و سنتیره می‌کنیم. نتایج بدست آمده در جدول (۲) آورده شده است.

با توجه به نتایج جدول (۲)، مشاهده می‌گردد که با کاهش نسبت طول نمونه به قطر آن امکان بالا رفتن دانسیته تا ۹۶٪ دانسیته تئوری وجود دارد، نمونه (۲) پس از سنتیرینگ نمونه‌ها، مشاهده گردید که، وقتی نسبت طول به قطر نمونه‌ها کمتر از ۳ است، توزیع دانسیته یکواخت بوده و در نتیجه این نسبت می‌تواند معیاری برای ساخت قطعات برتری باشد.

جدول ۳

شماره نمونه	ارتفاع سقوط وزنه H cm	ارتفاع سقوط	طول نمونه h cm	وزن نمونه gr	دانسیته gr/cm³	نسبت طول به قطر
۱	۸۵	۰/۹۸	۴	۸/۱	۱/۲۲	
۲	۱۰۰	۱/۴۴	۶	۸/۲۸	۱/۸	
۳	۱۱۰	۱/۹۵	۸	۸/۱۶	۲/۴۷	
۴	۱۲۰	۲/۴۶	۱۰	۸/۰۸	۳/۰۷	
۵	۱۲۰	۳/۰۸	۱۲	۷/۷۵	۳/۸۵	
۶	۱۴۰	۳/۹	۱۴	۷/۱۵	۴/۸۷	

نوع نمونه (تراکم)	درجہ حرارت سنتیرینگ °C	دانسیته gr/cm³	بار حد گسیختگی N	سختی ویکرز
استاتیکی	۸۲۰	۲/۵	۴۹۴	۷۳
دینامیکی	۸۲۰	۲/۴	۵۰۰	۶۹

با مقایسه نتایج بدست آمده، جدول (۱)، مشاهده می‌گردد که خواص مکانیکی نمونه‌های برتری در دو حالت تقریباً "یکسان" است.

۳- آزمایش سقوط وزنه برای انتخاب ارتفاع مناسب جهت افزایش دانسیته قطعه

با افزایش ارتفاع سقوط وزنه، انرژی تراکم پودر بیشتر شده و دانسیته بالاتری بدست خواهد آمد. بدین منظور آزمایش تراکم در چند ارتفاع انجام شده و بهترین ارتفاع برای رسیدن به دانسیته طلوب انتخاب گردیده است. علاوه بر دانسیته، بار حد گسیختگی نمونه‌های خام نیز با استفاده از آزمایش خمی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج در جدول (۲) آورده شده است. در ضمن تغییرات دانسیته نسبت به ارتفاع سقوط وزنه، و تغییرات بار حد گسیختگی نسبت به ارتفاع سقوط وزنه در شکل‌های (۲) و (۳) نشان داده شده است.

جدول ۲

ارتفاع سقوط وزنه cm	دانسیته gr/cm³	دانسیته نسبی %	بار حد گسیختگی در حالت خام N	میزان جذب انرژی Kg - m
۱۰۰	۷/۱۵	%۸۳	۷/۹۵	۳۰
۱۱۰	۷/۳۳	%۸۵	۹/۸۱	۳۳
۱۲۰	۷/۵۲	%۸۷	۳۰/۶	۳۶
۱۳۰	۷/۶۳	%۸۹	۳۳	۳۹
۱۴۰	۷/۷۸	%۹۰	۳۶/۹	۴۲
۱۵۰	۷/۷۸	%۹۰	۳۷	۴۵

به طوری که از نتایج جدول (۲) و شکل‌های (۲) و (۳) پیداست با تغییر ارتفاع سقوط وزنه، در ابتدا تغییرات دانسیته و بار حد گسیختگی زیاد است، و در ارتفاع حدود ۱۴۰ cm این دو به حد اپیتم خود می‌رسند. طبیعی است که با ازدیاد ارتفاع (بیشتر از ۱۴۰ cm) مشخصات مکانیکی بالاتری می‌توان بدست آورد، ولی این تغییرات بسیار کم است. در ضمن در این ارتفاع، طول نمونه خام بدست آمده حدود ۳۰ cm می‌باشد. بدین ترتیب با توجه به نسبت:

$$\frac{\text{ارتفاع سقوط وزنه}}{\text{طول نهائی نمونه}} = \frac{۱۴۰}{۳۰} = ۴$$

می‌توان برای رسیدن به طول مشخصی از نمونه، ارتفاع تقریبی سقوط وزنه را تعیین نمود.

1. Rate of Compaction
2. Spalling
3. quasi - Static

منابع :

1. S.clyens and W.Johnson, "Dynamic Compaction of powdered material" Ap. 1977
2. E.W. Larocca and J.Person, Rev. Sci'.Instrum, 1958
3. O.V. Roman, T.K. Garkavaya, and S. Basu, 1st Int. conf Compaction and consolidation of particular matter", powder advisory center, London, 1972.
4. شاکری - محمود، صادقی - محمدعلی، داغیانی - حمیدرضا، "بررسی اثر فشار تراکم و دانه‌بندی بر روی خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودرهای فلزی" ، مجله امیرکبیر، شماره ۱۴

