

تراکم پودرهای فلزی به کمک تخلیه سریع

الکتریکی توجیه پدیده تراکم به وسیله تشکیل

سیم‌های نازک در مسیرهای طولی و عرضی

دکتر محمود شاکری

استاد بار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

روشن تراکم پودرهای فلزی به کمک تخلیه سریع الکتریکی، روشی جدید برای ساختن قطعات ساده است. محصول خام در این روش، دارای دانسیته کم، ولی مقاومت مکانیکی نسبتاً زیاد می‌باشد.

در این مقاله سعی شده است، فلسفه تراکم، به کمک دستاوردهای تجربی و آزمایشی تحلیل و بررسی شود. مقاله حاضر بیانگر این است که عمل تراکم، در ۵ مرحله، بسته به مقدار انرژی تخلیه شده، انجام می‌شود. این پنج مرحله عبارتند از: هدایت، جوش بین ذرات، تراکم، محصول جامد متخلخل، و نهایتاً "جدائی یا انفجار

Powder Compaction by Electrical Discharge

"Explanation of Compacting Phenomenon by Constructing Wires in Axial and Radial Directions"

M. Shakery, Ph.D.

Mech. Eng. Dept. Amirkabir Univ. of Tech.

ABSTRACT :

Electrical discharge, is a new method for consolidation of metal powders into simple products.

The green product in this method, has a low density, but with fairly high mechanical properties.

In this paper the philosophy of compaction is investigated, by experimental achievements. The process is shown to be completed in five stages, depending upon the amount of energy discharged through the column. These stages are; conduction, interparticle welding, consolidation, porous solid, and disintegration.

مقدمه

تراکم پودرهای فلزی با روش استاتیکی، روشی متدائل در صنعت است. از این روش طی سالیان دراز، برای ساختن قطعات مکانیکی استفاده شده است (۱) از مزایای استفاده از پودرهای فلزی برای

ساخت قطعات مکانیکی، نسبت به روشهای دیگر نظری ریخته‌گری، می‌توان نکات زیر را یادآور شد (۲) :

۱- قطعات ساخته شده با این روش احتیاج به عملیات پایانی، نظیر تراشکاری، صیقل و پرداخت سطح ندارند.

۲- ساخت قطعات از فلزات دیرگذار، نظیر تنگستن و مولیبدن،

با این روش بدمراتب ساده‌تر است.

۳- در مواردی که قطعه باید از دو یا چند فلز با درجات ذوب

مختلف ساخته شود، ریخته‌گری کاری مشکل است، و حال آن که در این روش، تراکم به سادگی انجام نمی‌گیرد.

در روش استاتیکی پودر، ساخت قالب از عده‌ترین مسائل است

و با توجه به فشار زیاد تراکم، معمولاً قالب بزودی تغییر شکل داده

و غیرقابل استفاده می‌شود (۲). بدین منظور، استفاده از روشهای دینامیکی برای تراکم پودرهای فلزی مورد توجه قرار گرفته است. یکی

از روش‌های استفاده از انرژی دینامیکی برای تراکم پودرهای فلزی، تراکم پودرها با استفاده از بار ضربه‌ای "سقوط وزنه"^۱ می‌باشد (۳). اخیراً استفاده از تخلیه سریع الکتریکی برای ساخت قطعات ساده، از پودرهای فلزی، مورد استفاده قرار گرفته است (۴). این روش هنوز مراحل اولیه تحقیق را می‌گذراند و تحلیل پدیده‌های پیچیده‌ای که ضمن تراکم پیش می‌آید، باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. در این روش ستون پودر فلزی، در مسیر یک تخلیه سریع الکتریکی قرار گرفته، شکل (۱)، و پس از تخلیه، محصول خام با مقاومت کافی برای حمل جهت عملیات بعدی، مکانیکی و حرارتی، بددست می‌آید (۵). منظور از عملیات حرارتی هر محصول ساخته شده از پودرهای فلزی، سینتر کردن آن است (۶).

یکی از روش‌های پیشنهادی برای توضیح پدیده تراکم با روش تخلیه الکتریکی، تشکیل سیمهای فلزی است (۷ و ۸). در این مقاله با بهره از نتایج یک سری کار تحقیقاتی روی پودر فلزات مختلف، سعی می‌شود فرآیند این عمل تشریح شود.

تجهیزات مورد استفاده:

دستگاه تخلیه سریع الکتریکی شامل ۱۵ عدد خازن با ظرفیت هر کدام $5/22 \mu\text{F}$ ، دستگاه شارژ و تخلیه، کوبیل راگوسکی^۲، برای اندازه‌گیری جریان تخلیه، و سیله اندازه‌گیری اختلاف ولتاژ بین دو سر نمونه، و پل یونیورسال برای اندازه‌گیری مشخصات ستون پودر و محصول خام.

پودرهای مورد آزمایش:


دو نوع پودر آهن با اسمی تجاری M.84، JJM با ترکیبات نشان داده شده در جدول (۱)، مورد استفاده قرار گرفت.

نحوه آزمایش:

به کمک روش تخلیه الکتریکی، با قرار دادن ستون پودر فلزی در مسیر تخلیه، میله و تسمه مطابق شکل (۱)، ساخته می‌شود. ترتیب و نحوه آزمایش در هر مورد به صورت زیر است:

- برای تراکم میله، یک لوله غیرهادی (شیشه یا پلاستیک) مناسب انتخاب شده، و یک سر آن با الکترود استوانه‌ای (ممولاً) از جنس مس (پسته) می‌شود. سپس پودر آزمایش در داخل لوله ریخته شده، و پس از اعمال چند ضربه، سر دیگر با الکترود مشابه مسدود می‌گردد، شکل (۲).

- برای تراکم تسمه، قالب از جنس پلیمر بوده و از دو قسمت پایه و پوشش ساخته شده است. پایه، صفحه‌ای است عایق از جنس پلیمر که در روی آن شیار مناسبی به‌اندازه تسمه مورد آزمایش ایجاد



شکل ۱- مدار مورد استفاده برای تراکم پودر [۵]

شده است. ابتدا پودر در داخل شیار ریخته شده، پس از اعمال چند ضربه و مسطح کردن سطح پودر، صفحه پوشش، که یک صفحه پلاستیک یا شیشه‌ای است، روی آن قرار می‌گیرد. در این حالت الکترودها از جنس مس و نوع سیمهای انتخاب می‌شوند، شکل (۳).


ستون آماده شده پودر (میله و تسمه) در مسیر تخلیه الکتریکی قرار گرفته، و در ولتاژهای مختلف، پدیده تراکم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

مشخصه‌های مدار:


مدار کلی، شکل (۱)، شامل ستون پودر است، و مقاومت و اندوکتانس و ظرفیت کلی مدار، برابر مجموع مقاومت، اندوکتانس و

C	S	P	Si	Mn	Ni	Cr	Mo	Sn	Cu	B	Fe	Co
M.84	0	0.01	0.014	0.02	0.31	0.31	0.38	0.58	0.012	0.09	—	Balance
JJM	-.02	0.018	0.012	0.03	0.29	—	—	—	—	—	“	—

جدول ۱- مشخصات پودرهای فلزی به‌کار رفته



شکل ۲-الکترودها و لوله عایق برای تراکم میله



شکل ۳-الکترودها و قالب عایق برای تراکم تسمه

$$\omega = \sqrt{\left(\frac{I}{LC}\right)^2 - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} \quad (2)$$

است ضریب میرایی $\beta = \frac{R}{2L}$ ، را می‌توان با نسبت شدت جریان در دو نقطه پیک جریان به دست آورد. در این صورت با استفاده از رابطه:

$$\beta = \frac{I}{T} \ln \frac{I_1}{I_2} \quad (3)$$

ظرفیت ستون پودر و بقیه مدار می‌باشد. مشخصه‌های مدار، بدون ستون پودر، بسهولت با اتصال الکترودها به یکدیگر امکان‌پذیر است. شکل موج جریان در این حالت سینوسی میرا بوده و رابطه آن به صورت زیر است:

$$I = \frac{-E_0}{L\omega} e^{\frac{R}{2L}t} \sin \omega t \quad (4)$$

که در آن L انداختانس، E_0 ولتاژ شارژ، R مقاومت، و

مقاومت نهائی ستون نیز، پس از قرار گرفتن تحت چند مرتبه تخلیه الکتریکی، اندازه‌گیری می‌شود. این نتایج در شکل (۶) نشان داده شده است. این شکل ممیز تشکیل سیمهای در شکل‌های (۴) و (۵) می‌باشد. اندوکتانس ستون نیز برای چند نمونه اندازه‌گیری شده است، جدول (۲).

		Compacting voltage Kv					
Material	Mesh size	2.5	3	4	5	6	
		Inductance x 10 ⁻⁴ MH					
JJM	- 150	1309	728	871	966	844	
	-100+150	958	862	856	825	798	
M.84	- 150	972	886	821	798	886	
	-100+150	892	856	840	830	848	

جدول ۲- اندوکتانس نهائی میله‌های فولادی متراکم شده به قطر ۷/۴ میلیمتر و طول ۱۰۰ میلیمتر

که در آن T پریود بین ۱ و ۲ بوده و برابر با $\frac{2\pi}{\omega}$ است.
درنتیجه با دانستن T و ظرفیت خازن C ، اندوکتانس L و مقاومت R بدست می‌آید.
نتایج بدست آمده برای مدار مورد استفاده به صورت زیر است:

$$C = 79.8 \text{ F}, \beta = 6.95 \times 10^3 \text{ /sec}, \omega = 9.25 \times 10^4 \text{ rad/sec}$$

$$L_C = 1.434 \text{ H}, R = 1.994 \times 10^{-2} \Omega$$


مشخصه‌های ستون پودر:

ترتیب قرار گرفتن ذرات پودر فلزی در داخل قالب، بستگی به: اندازه ذرات، شکل ذرات، شکل قالب و سهوه اعمال ضربه ضمن پر کردن دارد. رفتار ستون اولیه در مسیر جریان، علاوه بر تکیبی از یک مقاومت، یک خازن و یک سلف است (RLC). با استفاده از "پل یونیورسال ۳" می‌توان مقاومت و ظرفیت ستون پودر را بدست آورد.

(۹)


وقتی خازن در مسیر ستون تخلیه می‌شود، اکسید پودرهای فلزی ابتدا در مسیر جریان می‌شکند و ذرات در این مسیر بهم جوش می‌خورند. با افزاید ولتاژ شارژ خازن، بین ذرات در مسیرهای عرضی نیز اتصال برقرار شده، و نهایتاً همراه با ذرات پودر حبس شده بین شبکه سیمهای ستون پودر متراکم می‌شود.

شکل‌های (۴) و (۵)، نمونه‌های متراکم شده میله و نوار، تحت تاثیر ولتاژهای مختلف، و پدیده تشکیل سیمهای طولی و عرضی را بهوضوح نشان می‌دهد.



شکل ۵- تسممهای متراکم شده تحت ولتاژهای مختلف

شکل ۶- میله‌های متراکم شده تحت ولتاژهای مختلف



شکل ۶- مقاومت نهائی ستون (بقطر ۳/۷ میلیمتر و طول ۸۰ میلیمتر)
پس از تراکم تحت ولتاژهای مختلف

ازدیاد مقاومت مشاهده می شود. علت این ازدیاد مقاومت احتمالاً در اثر بالا رفتن درجه حرارت است. در دانه بندی های درشت تر، یک افت مقاومت ثانوی مشاهده می گردد. این افت را می توان با شکست لایه های اکسید در مسیر های عرضی توجیه نمود.

در هر آزمایش می توان جریان و اختلاف پتانسیل دو سر ستون را بدست آورد (۹). با اندازه گیری این دو، مقاومت ستون برابر می شود با:

$$R_1 = \frac{V_1 - V_2 - L_r \frac{dI}{dt}}{I} \quad (4)$$


نتایج بدست آمده و بحث درباره نتایج:
عكس العمل ستون در مقابل تخلیه سریع ولتاژ را می توان به ۵ مرحله تقسیم کرد:

۱- مرحله هدایت:
دانه های پودر در داخل قالب، در تماس با یکدیگر هستند. روی هر دانه پودر، لایه های اکسید قرار دارد که مقاومت الکتریکی آن خیلی زیاد است. در ضمن در ستون پودر بین دانه ها فضای خالی موجود است. با توجه به عکس العمل ستون در مقابل جریان الکتریکی، می توان ستون پودر را به صورت یک دی الکتریک فرض کرده و مدار معادل آن را


مقدار L_r خیلی کوچک است و در نتیجه:

$$R_1 = \frac{V_1 - V_2}{I} \quad (5)$$

مقاومت R_1 از دورابطه (۴) و (۵) محاسبه شده، و نتایج بدست آمده بسیار بهم نزدیک است.
با استفاده از رابطه (۵) مقاومت آنی ستون پودر، با استفاده از فرم موجی جریان و ولتاژ بدست آمد. این نتایج در شلکهای (۷) و (۸) نشان داده شده است.
نمونه های ساخته شده از پودر با دانه بندی ریز، در ابتدا افت مقاومت خیلی زیاد نشان می دهد. این عامل را می توان در اثر شکست لایه های اکسید دانه ها دانست. پس از این افت، در بعضی از نمونه ها،



شکل ۷- تغییر مقاومت لحظه‌ای ستون (بمقطر $\frac{3}{7}$ میلیمتر و طول 100 میلیمتر) وقتی تحت ولتاژ 7 کوینت قرار می‌گیرد.



شکل ۸- تغییر مقاومت لحظه‌ای ستون (بمقطر $\frac{7}{4}$ میلیمتر و طول 100 میلیمتر) وقتی تحت ولتاژ 7 کوینت قرار می‌گیرد.

پاورقی :

1. Drop Hammer
2. Rogowski Coil
3. Universal Bridge
4. Hertz

منابع :

1. ASM, "Source Book on Powder Metallurgy", 1979
2. شاکری، محمود – صادقی، محمدعلی – داغیانی، حمیدرضا "بررسی اثر فشار تراکم و دانه‌بندی بر روی خواص مکانیکی قطعات پودرهای فلزی". تهران. مجله علمی و فنی امیرکبیر. دانشگاه صنعتی امیرکبیر. سال چهارم. شماره ۱۴. بهار ۱۳۶۹. ص ۷۱-۶۵.
3. شاکری، محمود – صادقی، محمدعلی – داغیانی، حمیدرضا. "تراکم پودرهای فلزی با روش دینامیکی". تهران مجله علمی و فنی امیرکبیر. سال چهارم. شماره ۱۵. ناپستان ۱۳۶۹. زیر چاپ.
4. S. Clyens, S.T.S. Al-Hassani, and W. Johnson, "The Compaction of P/M Bars, Using High Voltage Electrical Discharge", Int. Journal of Mech. SCI: 18, 1976.
5. شاکری، محمود. "تراکم پودرهای فلزی به کمک تخلیه سریع الکتریکی". تهران، مجله علمی و فنی امیرکبیر. دانشگاه صنعتی امیرکبیر. سال سوم. شماره ۱۱. بهار ۱۳۶۸. ص ۱۲۹-۱۲۴.
6. شاکری محمود – صادقی، محمدعلی – داغیانی، حمیدرضا. سینریک قطعات ساخته شده از پودرهای فلزی". تهران. مجله علمی و فنی امیرکبیر. دانشگاه صنعتی امیرکبیر. سال چهارم. شماره ۱۵. پائیز ۱۳۶۹.
7. M. Shakery, S.T.S. Al-Hassani, and T.J. Davies, "Electrical Discharge Powder Compaction", Powder Metallurgy Int. Vol. 11, 1979.
8. S.T.S. Al-Hassani, and M. Shakery, "Consolidation of Powders by Direct Electrical Discharge", POC. 7th North American Manufacturing Research Conf. Univ. Michigan, 1979.
9. M. Shakery, Ph.D. Thesis, Urmist, 1979.



شناخت.

با قرار دادن اختلاف ولتاژ زیاد در دو سر ستون، لایه‌های اکسید شکسته شده و اجرازه می‌دهد، جریان در مسیر با مقاومت کمتر برقرار شود. شکست لایه‌های اکسید باعث افت سریع مقاومت ستون می‌شود. این پدیده تقریباً آنی اتفاق می‌افتد.

۲- مرحله جوش بین ذرات:

ضمن این که ستون جریان را هدایت می‌کند، ذرات بهم جوش خورده، شبکه سیمی در مسیر جریان ایجاد می‌نماید. جوش بین ذرات عمدتاً در مسیر جریان اتفاق می‌افتد و علت آن سینریک سریع ذرات و رشد neck بین آنها است. این پدیده باعث افت بیشتر مقاومت می‌گردد. بهر حال در اثر گرم شدن، مقاومت الکتریکی سیمها زیاد می‌شود. این عامل در مقابل افت مقاومت قرار دارد، و در آزمایش ستون با ذرات درشت، شکل (۲)، باعث بالا رفتن تقریبی مقاومت می‌شود. در آزمایش ستون با ذرات ریز، شکل (۸)، عامل درجه حرارت اثر زیادی ندارد، و بالا رفتن مقاومت مشاهده نمی‌شود.

در این مرحله، ستون پودر تبدیل به یک مجموعه سیم می‌شود، که عمدتاً در مسیر جریان تشکیل شده‌اند. تعداد سیمها بستگی به اندازه و شکل ذرات، شکل هندسی ستون، ضخامت لایه اکسید و ولتاژ خارجی دارد.

۳- مرحله تراکم

عبور جریان از داخل سیمهای موازی، باعث می‌شود سیمها بهم جذب شده، و فشاری در جهت‌های شعاعی و محیطی اعمال گردد. (۱۰). تنشهای تماسی هرتز^۴ بین ذرات باعث شکسته شدن لایه‌های اکسید در جهت‌های عرضی شده، و اجرازه می‌دهد در این جهت نیز ذرات بهم جوش بخورند. این شکست ذومی لایه‌های اکسید، باعث افت بیشتر مقاومت ستون می‌گردد. این افت بخصوص در آزمایش لایه‌های درشت بیشتر مشهود است، شکل (۷). مشابه مرحله (۲)، جوش بین ذرات ادامه پیدا می‌کند تا موقعی که عامل حرارت آن را متوقف نماید.

ستون در انتهای این مرحله، شبیه یک مجموعه سیم با اتصالات طولی و عرضی است. در ضمن تعداد زیادی ذره بین آنها به صورت تراکم شده وجود دارد.

۴- مرحله محصول جامد متخلخل:

در این مرحله، ستون مشابه یک جسم جامد متخلخل عمل می‌کند. اگر جریان زیاد باشد، تراکم از نوع "Pinch effect" اتفاق می‌افتد. رفتار مکانیکی، الکتریکی و حرارتی ستون در این حالت مشابه یک جسم جامد خواهد بود.

۵- مرحله؛ جدائی یا انفجار:

در ولتاژهای بالاتر، ستون متراکم شده به صورتهای مختلف، لایه لایه، فوران فلز مایع، یا قطعه قطعه شده، از هم جدا شده و عمل "سفعج" می‌شود. این مرحله در مقاله‌ای جداگانه مورد تحلیل و بررسی ر می‌گیرد.

