

فرایندهای ریخته‌گری با مدل کف (Foam) از میان رونده

دکتر رضا قاسمزاده

دانشیار دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

مهندس حمیدرضا شاکری

مربي دانشکده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس

چکیده:

مقاله حاضر به منظور معرفی روش‌های گرناگون تهیه قطعات ریختگی با استفاده از مدل‌های پلیمری تهیه شده است. پلیمرهای مورد مصرف که ابساط پذیر هستند، قبل از ریخته گری از قالب خارج نمی‌شوند. این مسئله باعث سهولت تولید می‌شود. در این مقاله مراحل تولید به اختصار تشریح شده‌اند. همچنین متالورژی فرایند مورد تأکید بسیار قرار گرفته است. پیشرفتهای اخیر در این فرایند منجر به فرایندهای تکامل یافته‌ای شده است که در حد امکان، این فرایندها نیز معرفی و تشریح شده‌اند.

Casting Process with the Use of Expandable Polystyrene Pattern

R.Ghasemzadeh, Ph.D.

Associate prof. , Metallurgy Dept.

Iran University of Science & Technology

H.R. Shakeri,M.Sc.

Dept. of Materials Science & Engineering

Tarbiat Modarres University

Abstract:

Interest in the lost foam casting (LFC), also known as the evaporative pattern, evaporative foam, full mold, evaporative casting and volatile pattern casting process is growing rapidly.

The use of expandable polymers (e.g. expandable polystyrene-EPS) pattern for the

production of castings dates back to 1958. An EPS pattern was imbedded in molding sand and metal poured into the cavity-less mold. The molten metal vaporized the pattern as the mold filled. This was the full mold process, which is still in use today.

The present paper was written to outline the steps involved in producing casting utilizing the LFC process. The metallurgical topics and recent developments in this process were reviewed. Recent developments indicate that the use of expandable polystyrene patterns and unbonded sand casting techniques is a potentially viable method for producing complex, close-tolerance components.

مقدمه

بکارگیری نیروی انسانی کمتر ماهر را فراهم می‌آورد.

تاریخچه

استفاده از مدل کف پلی استیرن در سال ۱۹۵۸ میلادی توسط فردی به نام H.F. Shroyer با شماره ۲۸۳۰۴۳ به عنوان اختراع در آمریکا ثبت شد. وی از ماشینکاری بلوک پلی استیرن مدل مورد نظر را تهیه کرد و با استفاده از ماسه تراقدام به قالب گیری و ریخته گری نمود. تخلخل و مک و کیفیت سطحی نامناسب، کاربرد ابداع وی را محدود نمود. در سال ۱۹۶۲ میلادی Dietert و Smith مسئله استفاده از ماسه فاقد چسب را مطرح کردند و در همان سال T.R. Smith استفاده از ماسه فاقد چسب همراه با مدل پلی استیرن را با شماره ۳۱۵۷۹۲۴ به عنوان اختراق در آمریکا ثبت نمود. در سال ۱۹۶۴ دو نفر محقق انگلیسی به نامهای Butler و Pope پارامترهای بحرانی و مکانیزمهای فرایند را مورد مطالعه قرار دادند که تا سال ۱۹۸۱ کاربرد زیادی پیدا نکرد. در این سال با انقضای حق امتیاز یکی از مخترعین روش، کاربرد فرایند توسعه چشمگیری یافت. به طوری که امروز در صنایع بزرگ اتومبیل سازی نظیر فورد، جنرال موتورز و فیات از این روش جهت تولید قطعاتی نظیر مانیفولد و سرسیلندر و... استفاده می‌گردد:

این فرایند با اسمی دیگری نیز شهرت یافته است که برخی از آنها عبارتنداز:

- The full mold process
- The cavity-less expanded polystyrene

در سالهای اخیر در زمینه‌های مختلف صنعتی پیشرفت‌های پرشتابی صورت گرفته است و روشها، مواد و فرایندهای اقتصادی تری بروز نموده‌اند. در این راستا صنایع ریخته گری همواره در تنگناهای اقتصادی بیشتری قرار گرفته‌اند. در جهت خروج از این تنگنا توسعه فرایندهایی که قادر به رقابت اقتصادی و کیفی با سایر روش‌های تولیدی باشند به عنوان سرلوحه کار هدایتگران صنایع ریخته گری در جهان صنعتی قرار گرفته است. براساس مطالعات و تجربیات انجام شده، روش‌های ریخته گری که از مدل کف (Foam) از میان رونده استفاده می‌کنند پاسخگوی نیازهای امروز صنایع ریخته گری هستند. یکی از دست‌اندرکاران صنایع ریخته گری در اروپا در ارتباط با این فرایندها چنین می‌گوید: «بدون هرایند ریخته گری با مدل کف از میان رونده هیچ امیدی به ادامه حیات صنایع ریخته گری نداشتم».

فرایند ریخته گری با مدل کف از میان رونده برای کشور ما ایران، نیز جاذبه‌هایی دارد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- مواد اولیه مدل کف از مشتقات نفت خام و گاز طبیعی هستند، بنابراین در صورت برنامه‌ریزی امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد.
- با بکارگیری مدل کف و استفاده از ماسه فاقد چسب، امکان مصرف انواع ماسه داخلی فراهم شده و ضمن حذف یا کاهش واردات انواع ماسه ورزین، بازیابی ساده و سریع ماسه نیز میسر است.
- سادگی نسبی فرایند امکان تولید محصولی پر کیفیت با

5mm تا 1m می باشد.

- ۴) وزن قطعات تولیدی بین ۱ کیلوگرم تا ۵۰ تن تغییر می کند.
- ۵) کیفیت سطح قطعه تابعی از کیفیت سطحی مدل (Expandable polystyrene) است.
- ۶) تلرانس های ابعادی متدال به راحتی قابل حصول است.
- ۷) بهتر است برای جای دادن مدل در ماسه از ایجاد بستر سیال ماسه وارد کردن تدریجی مدل استفاده شود.

ثوریها و مکانیزمها

فرایند ریخته گری با مدل کف از میان رونده همراه با استفاده از ماسه فاقد چسب از ابتدا مورد تردید بوده است. برای توجیه کارایی فرایند، پاسخ به دو سؤال زیر ضروری است:

- ۱) چرا عملیات ریخته گری تداوم یافته و شکل مدل باقی می ماند؟
- ۲) چرا ماسه بدون چسب (خصوصاً در سیستم راهگاهی) توسط جریان مذاب شسته نمی شود؟

به طور کلی جهت توجیه کارایی فرایند دو ثوری یا مکانیزم ارائه گردیده است:

الف) ثوری Dietert یا ثوری اتصال موقت: چنین پیشنهاد می کند که به دلیل میان و متراکم شدن محصولات تجزیه مدل کف بر روی ماسه یک اتصال موقت بین ذرات ایجاد می شود. براساس این ثوری عامل اساسی موفقیت فرایند، تبخیر مدل و ممانعت از احتراق است.

ب) ثوری بدون محفظه Cavity No: براساس این ثوری اگر محفظه و حفره ای در قالب نداشته باشیم - چنانکه در روش قالب پر چنین است - دیگر عامل چسبنده ای در ماسه نیاز نیست. براساس این ثوری عامل موفقیت فرایند بستگی به سرعت باربریزی دارد. اگر سرعت پرشدن همان سرعت تبخیر باشد دیگر در هیچ زمانی محفظه ای به وجود نمی آید و دیگر ماسه نیازی به حمایت ندارد.

مطالعات و آزمایشات Butler و Pope نشان می دهد که موفقیت فرایند در ارتباط با فلزات با دمای ریخته گری پائین به سادگی با دو ثوری فوق قابل توجیه است و در ارتباط با فلزات با دمای ریخته گری بالا علاوه بر اثر اتصال موقت ناشی از محصولات تجزیه متراکم شده در بین ذرات ماسه، عوامل دیگری نیز دخیلند.

casting process

- The evaporative foam casting
- The evaporative pattern casting
- expandable polystyrene molding

فرایندهای توسعه یافته و تکمیل شده که براساس استفاده از مدل کف هستند نیز با اسمی زیر معروفند:

- The Polycast process
- The Replicast process

کلیات فرایند

در این روش برای تهیه قطعه مراحل متوالی زیر باید انجام شود:

- تهیه مدل از جنس کف پلی استیرن
- تهیه اجزاء سیستم راهگاهی و تغذیه از کف پلی استیرن و اتصال آنها به مدل
- پوشش کردن مدل (بخشهای درونی و بیرونی)
- خشک کردن پوشش
- استقرار مجموعه مدل در یک درجه یک تکه که در ته آن مقداری ماسه بستر موجود است.
- ورود ماسه در اطراف مدل
- ایجاد ارتعاش و متراکم کردن ماسه
- انتقال قالب به ریخته گری و باربریزی
- تخلیه درجه و بازیابی ماسه
- عملیات نهایی قطعه

پروفسور Wittmoser که در رابطه با این فرایند تلاش های بسیار کرده است نکات زیر را به عنوان مشخصات فرایند ذکر می نماید:

- ۱) حساسیت به خرابی و اعوجاج قطعه با کاهش ضخامت دیواره قطعه افزایش می یابد.
- ۲) قطعات ریختگی فولادی که کرین کمتر از ۱/۰ درصد نیاز دارند را نباید از این روش تهیه کرد [البته ابداع روش پلی کست با پوسته سرامیکی این مشکل را رفع کرده است].
- ۳) محدوده تغییرات ضخامت دیواره قطعات ریختگی بین

اختصاصی برای ریخته گری تهیه نشده است و به همین علت فقط رده‌های خاصی از آن جهت کاربرد به عنوان مدل در ریخته گری مناسبند؛ رده‌های مختلف این ماده در جدول ۱ گردآوری شده‌اند.

امروزه پلی استیرن انبساط پذیر مناسب جهت ریخته گری با اسم تجاری Styrofoam و با رنگ آبی به بازار عرضه شده است. علاوه بر این، مواد کف جدیدی نیز در حال توسعه هستند؛ به عنوان مثال می‌توان از پلی متیل متاکریلات PMMA نام برد که اگرچه از برخی جهات بر EPS ارجحیت دارد ولی به دلیل پاره‌ای از مشکلات از جمله کم بودن استحکام هنوز به عنوان جانشین جدی برای پلی استیرن تلقی نمی‌شود.

نیازهای عمومی یک ماده به عنوان مدل برای کاربرد در روش ریخته گری با مدل کف از میان رونده در جدول ۲ گردآوری شده است. یکی دیگر از موارد مهم در ماده مدل، کم بودن میزان گوگرد آن است.

به طور کلی تجزیه EPS به دو صورت احتراق و یا تبخیر انجام می‌گیرد. در صورت احتراق بر حسب مقدار اکسیژن موجود، H_2O , CO_2 و CO به وجود می‌آیند. در صورت تبخیر محصولات تجزیه هیدروکربنها و کربن آزاد هستند. در طول فرایند ریخته گری با مدل کف از میان رونده پیوسته تلاش در جهت تبخیر مدل و گریز از احتراق آن است. درجه تجزیه و نوع محصولات تجزیه وابسته به دما می‌باشد که محصولات تجزیه در دماهای مختلف در جدول ۳ آمده است. مقادیر ارائه شده در جدول جهت مواد مهم در شکل ۲ رسم شده است.

جزئیات فرایند

اولین مرحله ساخت مدل کف پلی استیرن است. این مدل درست همانند قطعه‌هایی ساخته شده و فقط انقباض قطعه در حین انجماد را در نظر می‌گیریم. مدل را از دو طریق می‌توان تهیه کرد. یک روش غیر متداول ماشین کاری و برش بلوك کف است که بیشتر برای تهیه نمونه اولیه و کنترل طراحی به کار می‌رود. روش کلی و متداول که برای تولید صنعتی مناسب است، قالب گیری مدل است.

EPS خام دارای چگالی 640 kg/m^3 است ولی قطعه

مهمنترین عامل اضافی، حمایت اعمالی توسط پوشش دیرگداز است که توسط گازهای حاصل از تجزیه مدل در تماس تنگاتنگ با ماسه قرار می‌گیرد.

در ارتباط با عدم بروز ماسه شویی هم چنین گفته شده است که در فلزات با نقطه ذوب پایین چون با یک سرعت باریزی بالا دیگر محفظه خالی به وجود نمی‌آید، بنابراین ماسه مکانی برای حرکت ندارد (ماسه خشک)، عاری از مواد آلی و با چگالی بالا، در فلزات با نقطه ذوب بالا نیز به دلیل تشکیل یک پوسته تبریدی یا اکسیدی در فصل مشترک فلز - قالب از ماسه شویی جلوگیری می‌شود. در رابطه با عدم ماسه شویی عوامل دیگری نظیر پوشش اعمال شده بر مدل و کشش سطحی در فصل مشترک هم دخیل هستند. علاوه بر این، یکی از دلایل ماسه شویی در روشهای متداول ریخته گری اثر تشعشع حاصل از مذاب بر روی دیوارهای قالب است که باعث شکسته شدن باندهای بین ماسه و... می‌شود ولی در فرایندهایی که از مدل کف از میان رونده استفاده می‌کنند مدل کف که یک ماده عایق است مانع از تشعشع شده، بنابراین حتی با کاربرد ماسه‌های رزین دار احتمال ماسه شویی از میان می‌رود.

ماده و خواص مدل

عموماً برای تهیه مدل از پلی استیرن استفاده شده است. این ماده چگالی پایینی دارد و همانطور که در تصویر ۱ ملاحظه می‌شود، دارای ساختاری سلولی است که فقط حدود ۲ درصد مواد آلی جامد دارد. فرمول پایه آن $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}_2$ می‌باشد. این ماده از نظر ترکیبی محتوی ۹۲-۹۴ درصد کربن، ۴ تا ۸ درصد هیدروژن می‌باشد. علاوه بر این برای انبساط پذیر کردن این ماده، یک عامل باد کننده هیدروکربنی نظیر پنتان نیز به آن اضافه می‌شود. این ماده در حالت خام به صورت دانه‌های کوچک با چگالی نسبتاً بالا 640 kg.m^{-3} عرضه می‌شود.

پلی استیرن انبساط پذیر یا EPS اولین بار در سال ۱۹۵۴ تهیه شده است و از مشتقان نفت خام و گاز طبیعی می‌باشد. پلی استیرن انبساط پذیر یک ماده ترمoplاستیک است و با اعمال گرم دانه‌ها نرم شده، با انبساط عامل باد کننده هیدروکربنی دانه‌های EPS شروع به انبساط می‌نمایند. EPS به صورت

نهایی باید چگالی در محدوده $16-27 \text{ kg/m}^3$ داشته باشد (جدول ۴). این کاهش زیاد چگالی در یک مرحله امکان پذیر نیست. بنابراین در مرحله تولید مدل کف، قبل از قالب گیری یک مرحله پیش انبساط لازم است. مرحله پیش انبساط یا درون یک محفظه پیش گرم انجام می شود و یا با استفاده از بخار گرم با دمای $110-120^\circ\text{C}$ انجام می گیرد. عمل پیش انبساط در یک پیش منبسط کننده انجام می گیرد که انواع آن عبارتند از:

(۱) پیش انبساط دهنده تصادمی

(۲) پیش انبساط دهنده خلایی

(۳) پیش انبساط دهنده Unitex

پیش انبساط دهنده تصادمی چگالی مناسب را فراهم نمی کند. اما روزه متداولترین نوع پیش منبسط کننده همان پیش منبسط کننده خلایی است. در این نوع پیش منبسط کننده دانه های خام EPS به درون یک محفظه پیش گرم تخلیه شده، دانه ها تحت اثر حرارت شروع به انبساط می نمایند سپس با اعمال خلاء امکان انبساط بیشتر فراهم شده، آنگاه تحت خلاء آب اضافه می کنند و با این کار دانه های EPS را پایدار می نمایند تا بعد از خروج از پیش منبسط کننده، انبساط تأخیری ندهند. پیش منبسط کننده Unitex به جای خلاء از هوای فشرده استفاده می کند. چگالی مواد پس از مرحله پیش انبساط توسط وزن کردن کنترل می شود و چگالی موردنظر تا $\pm 2\%$ تلرانس خواهد داشت. شکل ۳ مراحل متوالی تا قبل از قالب گیری را نشان می دهد. برای قالب گیری مدلها از قالبهای آلومینیمی با پوششی از تقلن استفاده می شود. قالب گیری شامل چهار مرحله زیر است:

(۱) مرحله پر کردن: در این مرحله ماده پیش منبسط به صورت پنوماتیکی به داخل قالب فرستاده می شود. یک نواخت پرشدن قالب اهمیت زیادی دارد.

(۲) ترکیب و امتزاج: در این مرحله با عبور بخار با دمای $110-120^\circ\text{C}$ ، دانه های پیش منبسط نرم شده و شروع به انبساط مجدد می نمایند و در انتهای این مرحله دانه ها به یکدیگر جوش خورده و به دیواره قالب هم فشار می آورند.

(۳) سرد کردن: در این مرحله به منظور جلو گیری از انبساط تأخیری و حفظ صحبت ابعادی و سهولت خروج مدل از قالب با

پاشیدن آب به پشت قالب آن را سرد می نمایند.

۴) خارج سازی: در این مرحله به صورت مکانیکی یا پنوماتیکی مدل از قالب خارج می شود. تصویر ۴ مراحل فوق را نشان می دهد. در مرحله بعد اجزاء مختلف قالب گیری شده، بر روی هم سوار می شوند (مونتاژ)، عمل سوار کردن در خطوط تولید به صورت خود کار انجام می گیرد. برای قطعات کم تعداد یا نمونه اولیه، سوار کردن به صورت دستی نیز عملی است. در این مرحله معمولاً از چسب برای سوار کردن استفاده می شود. این چسبها باید با مدل ساز گار باشند و خاکستر یکسانی نیز داشته باشند. چسبهای مصرفی از انواع مختلفی هستند مثلاً از چسبهای مذاب گرم، سیمان کائوچویی، مذاب گرم کفی شده و چسبهای حلال پایه کائوچوی طبیعی - رزین استفاده می شود. گاهی در سوار کردن اجزاء از اتصالات مکانیکی و یا اجزاء نر و ماده هم استفاده می شود. عدم دقیقت در مرحله سوار کردن موجب افزایش عیوب و قطعات برگشته می شود. پس از اتمام مرحله سوار کردن، مدلها تکمیل شده (مدل همراه با تغذیه و سیستم راهگاهی) پوشش می شود. پوشش دادن مدل در این فرایند اهمیت زیادی دارد و جهت حصول اهداف زیر انجام می گیرد.

(۱) ایجاد قابلیت عبور گاز به مقدار معین

(۲) ممانعت از ریزش ماسه

(۳) ایجاد سطوح مناسب

انتخاب نوع پوشش بر اساس نوع فلز و ضخامت مدل است؛ به هر حال حصول تعادل بهینه ای بین استحکام مکانیکی پوشش و قابلیت عبور گاز ضروری است. شرایط کلی که باید در پوشش وجود داشته باشند عبارتند از: چسبندگی کافی، ایجاد رسوب یکنواخت، انعطاف پذیری، مقاومت نسبت به سایش، نفوذ پذیری نسبت به گازها، مقاومت نسبت به نفوذ مذاب و جدا شدن آسان از قطعه پس از ریخته گری. دوغاب پوشش باید دقیقاً کنترل شود و درجه حرارت دوغاب و میزان مخلوط کردن آن دقیقاً باید تنظیم گردد.

همانطور که قبل اذکر شد از عوامل مهم در پوشش، قابلیت عبور گاز آن است؛ اینک جهت بررسی بیشتر اشاره ای به شرایط

حالت «الف» بروز می کند و وقتی سرعت ورود مذاب خیلی کند باشد نواقصی از نوع حالت «ب» بروز می نماید.

از نظر کاربردی دوغاب پوشش شامل عوامل زیر است:

۱) دیرگداز (پودر نرمی از آلومینیا، کرمیت، زیرکن، الین و سیلیس)

۲) عامل پراکنده کننده، وظیفه اش معلق نگهداشتن ذرات است

۳) عامل چسبنده آلی، جهت حصول چسبنده گی کافی بعد از خشک شدن

۴) عامل Thixotropic؛ جهت ایجاد حالتی که دوغاب در

حالت ساکن ژلاتینی شده و در صورت هم زدن محلول شود.

۵) ماده حمل کننده؛ که باید با مدل ساز گار باشد که می تواند آب یا الکل باشد.

عملیات پوشش می تواند توسط برس، اسپری یا فروبری انجام شود. خشک شدن پوشش می تواند به صورت طبیعی در ۲۴ ساعت انجام گیرد ولی عموماً این کار را در دمای 40°C تا 60°C در طی ۶-۲ ساعت انجام می دهند.

مرحله بعدی فرایند، جای دادن مجموعه مدل در ماسه است، برای این کار از یک درجه یک تکه استفاده می شود که در داخل آن $25\text{ تا }25\text{ میلیمتر}$ ماسه بستر وجود دارد، سپس با استفاده از یک سیستم بارش ماسه، درجه تدریجیاً پر شده سپس توسط یک سیستم متراکم کننده فر کانس بالا یا متوسط از بخش تحتانی یا کناری مرتعش می شود؛ فر کانس، دامنه و شدت ارتعاش عوامل حساسی هستند. درجه های مصرفی باید کاملاً درز گیری شده باشند.

ماسه مصرفی می تواند از انواع سیلیسی، زیرکنی و سیلیکون کاربریدی و... باشد. حتی گاهی از برخی اکسیدهای بی مصرف آلومینیم هم استفاده شده است. شکل ماسه ها باید بطور جزیی گوش دار تا کروی باشد. به طور کلی ماسه باید دارای اندازه متوسط باشد. این ماسه معمولاً دو یا سه الکه می باشد. برای قطعات آهنی ماسه با عدد نرمی $3-35$ AFS و برای قطعات غیر آهنی ماسه با عدد نرمی $3-43$ AFS مناسب است.

ماسه مصرفی پس از پایان ریخته گری به راحتی قابل بازگشت به خط بوده و فقط باید دمای آن کاهش یابد.

ریخته گری یک فلز (مثل آژلن) می نماییم. شکل ۵ شرایط ورود مذاب و نحوه خروج گازها را به همراه منحنیهای چگونگی تغییرات محصولات تجزیه مدل کف با درجه حرارت، نشان می دهد. درجه حرارت بین جبهه پلی استیرن مذاب و فلز مذاب از 30°C تا 120°C تغییر می کند. در این شرایط، درجه تجزیه حرارتی حاصل شده در بخشی از محصولات (گازها) بازدیکتر شدن به فلز مذاب و افزایش زمان تماس بزرگتر خواهد بود. با حفظ عوامل هندسی که قادر به تأثیر گذاری بر زمان باربریزی هستند می توان قابلیتهای عبور گاز متفاوت را به زمانهای تماس متفاوت با فلز مذاب و درنتیجه اتمسفرهای (فاز) گازی متفاوت مرتبط کرد. به عنوان مثال قابلیت عبور گاز کم منجر به زمان تماس بیشتر شده، اتمسفری غنی نسبت به کربن و هیدروژن و باحتوی کم هیدروکربنها ایجاد می شود و بر عکس، این پدیده تأثیرات مهمی بر متالورژی قطعه ریختگی خواهد داشت.

رفتار پوشش در شرایطی که درجه حرارت فلز مذاب یک عامل اساسی در میزان فضای خالی باشد بادو وضعیت حاشیه ای مشخص شده است:

(الف) قابلیت عبور گاز پوشش خیلی پایین است: در این شرایط فشار گاز در فضای خالی افزایش یافته تا به فشار متالوستاتیک می رسد، در این شرایط گازها به صورت ناپیوسته و بی نظم از طریق فلز مذاب خارج می شوند. هر زمانی که فشار کاهش یابد، جبهه فلز به صورت ناگهانی جلو رفت و دیوارهای قالب را «ضریبت» می زند. شواهد این ضربت زدن را می توان در باد کردن و برجستگی داشتن قطعه ریختگی و یا به صورت جابجایی ماسه فشرده به درون حفرات مدلها دید.

(ب) قابلیت عبور گاز پوشش خیلی بالاست؛ در این حالت افت فشارهای موضعی برای سقوط ماسه کافی است. در واقع لایه پوشش به توسط گاز یا فشار مذاب حمایت نمی شود و دیگر نمی تواند وزن ماسه را تحمل نماید. نتیجه این امر قطعات سوراخ دار و یا قطعات با سطوح جابجا شده می باشد. در شرایط حاد قطعه بی شکل خواهد شد.

معمولًا وقتی سرعت ورود مذاب زیاد باشد نواقصی از نوع

(چنانکه در حالت عملیات تلقیح با منیزیم پیش می آید)، مقداری خیلی بالایی از کشش سطحی مشاهده شده است. اضافه براین به جهت درجه بالای اشباع مذاب چدن، کربن حاصل از تجزیه حرارتی بر روی فصل مشترک گاز - فلز تشکیل رسویاتی می دهد که در برخی حالات ممکن است مشکل از لایه های ضخیمی باشند که در حین تماس با جریان مذاب به راحتی به دام می افتد (شکل ۷).

مشخصات متالوگرافی و فیزیکی - مکانیکی قطعات

تولیدی با فرایندهای مدل کف از میان رونده نیز با اثرات متقابل جبهه فلز مذاب و جبهه پلیمر تجزیه شونده مرتبط است؛ اول آنکه وقتی فلز پیش می رود به دلیل جذب افزونتر حرارت توسط واکنش تجزیه حرارتی گرماگیر، سریعتر سرد می شود. دوم آنکه (همان طور که قبلًا اشاره شد)؛ فلز مذاب ذرات کربنی حاصل از تجزیه مدل را در خود می گیرد و این ذرات به عنوان نطفه هایی برای جوانهزنی گرافیت در حین انجماد عمل می کنند.

سرد شدن سریع منجر به قطعاتی می شود که به داشتن سختی بالاتری نسبت به قطعات مشابه تولیدی توسط فرایندهای متداول دیگر (با همان ترکیب شیمیایی و همان شرایط جوانه زایی)، تمايل دارند. از طرف دیگر غوطه وری ذرات کربنی اثر متضادی هم دارد؛ گرافیتزایی و تشکیل فریت را تشویق می کند و مجموعه اثر این دو پدیده منجر به قطعاتی می شود که استحکام نهایی (U.T.S) واستحکام تسلیم (Y.S) بالاتری نسبت به قطعات مشابه تولید در ماسه دارند. اما سرد شدن خیلی سریع فلز مذاب ممکن است منجر به این شود که عیوب یا ناهنجاریهای ساختاری در زمینه فلزی، نظری تشکیل موضعی یا پراکنده دندریتها (شکل ۸)، حضور کاربیدهای ظریف تحت تبریدی (شکل ۹)، سختی غیر یکنواخت یا ناپوستگی ناشی از به دام افتادن گازها، بروز نمایند.

براساس پاره ای از تحقیقات موارد زیر نیز در این بخش قابل بیان هستند:

- کربن حاصل از تجزیه شدیداً جلوی اکسایش و سرباره های اکسیدی (خصوصاً در آلایاژهای حاوی مس، منگنز، کرم و آلومنیم) را می گیرد.

پس از اتمام این مرحله درجه ها به بخش باربریزی منتقل شده، باربریزی انجام می گیرد. باربریزی معمولاً مشابه سایر روشها، ولی حساستر است. چند اصل باید در باربریزی مورد توجه باشد:

- ۱) استفاده از حداکثر سرعت باربریزی در شروع، جهت جلوگیری از احتراق.

- ۲) انجام عملیات باربریزی بدون درنگ و وقفه.

پس از اتمام زمان انجماد، تخلیه قالبها صورت گرفته، قطعه به راحتی تمیز می شود و عملیات نهایی مورد نظر انجام می گیرد.

ویژگیهای متالورژیکی فرایند

پدیده های شیمیایی و گرمایی همراه با تجزیه مدهای کف از میان رونده، ویژگیهای متالورژیکی قطعات ریختگی را (خصوصاً در چدن با گرافیت کروی) تحت تأثیر قرار می دهد. آخالهای کربنی نامطلوب و دگرگونی در نسبتهای فریت - پرلیت بروز می کند؛ افزون بر این حذف عیوب انقباضی - که با توجه به طبیعت فرایند به ندرت رخ می دهنند - مشکل می شود. البتہ با بهبود پوشش مصرفی و ماده مدل، این مشکلات قابل حل هستند.

همان طور که قبلًا ذکر شد؛ درجه حرارت به طور پیوسته از جبهه پلی استیرن به جبهه فلز مذاب بیشتر شده و براساس مقدار قابلیت عبور گاز پوشش، زمانهای تماس متفاوت محصولات تجزیه، منجر به درجه تجزیه متفاوت می شود. به عنوان مثال قابلیت عبور گاز پایین پوشش منجر به زمان تماس بیشتر و حصول اتمسفری غنی از کربن و هیدروژن می شود و بر عکس، این پدیده اثرات متالورژیکی جالبی دارد که اینک به آهن آنها اشاره می شود.

- ۱) غلظتهای بالای کربن آزاد، به صورت توده های جامد خیلی ظریف در تماس با جریان فلز مذاب قرار می گیرند و اثر جوانه زایی خیلی مؤثری را ایجاد می نمایند که به افزایش درجه جوانه زایی یوتکنیک کمک می کند (شکل ۶).

- ۲) رسوب کربنی در فصل مشترک گاز - فلز، در چدنها با کربن معادل بالا و خصوصاً در چدنها با گرافیت کروی، ممکن است منبع آخالهای کربنی براق باشد. در چدنها با کربن معادل بالا که گوگرد زدایی و اکسیژن زدایی شده اند

دمای باربریزی فلزات آهنه مخصوصات تجزیه مدل کف کربن جامد و هیدروژن است که این کربن باعث بروز عیوب می شود. همچنین مطالعات نشان می دهد که در این شرایط واکنش تجزیه مدل کف به صورت سینتیکی کنترل می شود و عوامل مختلفی بر سینتیک تجزیه مؤثرند که با دستکاری این عوامل می توان عیوب کربنی را حذف کرد ولی حذف کامل عیوب با دستکاری تنها متغیر کلیدی یعنی ترکیب شیمیایی مدل کف عملی است. به همین جهت بر روی مواد پلیمری مختلف آزمایشاتی صورت گرفته و مشخص شده است که پلیمری موسم به پلی متیل متاکریلات می تواند جایگزین خوبی برای پلی استیرن باشد. این دو نوع پلیمر تفاوت های آشکاری دارند که باعث تفاوت مکانیزم تجزیه آنها می باشد.

پلی استیرن انبساط یافته (یا EPS) با مکانیزم تقسیم یا برش تصادفی، تجزیه می شود؛ در این شرایط مواد گازی کمتر و مواد باقیمانده به صورت مایع غلیظ بیشتر خواهند بود. این مایع غلیظ تمايل به تجزیه به مواد کربنی غیر فرار دارد. این مسئله به زمان اقامت طولانی تر در محدوده مدل و بالا رفتن دمای تجزیه مرتبط است؛ افزون براین گروه مطرع آویزان در استیرن، کربن را به عنوان یک محصول پایدار تجزیه در خود دارد. در عوض پلی متیل متاکریلات (یا PMMA) با مکانیزم جدا سازی تجزیه می شود؛ در این شرایط مواد باقیمانده جامد کمتر شده و مخصوصات گازی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می یابند. تفاوت های دیگر PMMA با EPS به شرح زیر است:

- ۱) PMMA، ۳۲٪ بیشتر اکسیژن دارد، بنابراین تشکیل CO را افزایش می دهد.
- ۲) گروه های متیل موجود در PMMA به سادگی مبدل به هیدروکربن های آلفاتیک گازی می شوند.
- ۳) PMMA تمايل هارد که مستقیماً از حالت جامد منبسط شده تبدیل به گاز شود.

بنابراین با کاربرد PMMA عیوب کربنی چه به صورت عیوب ظاهري و چه به صورت افزایش درصد کربن حذف شده، یا کاهش می یابند. اما تذکر اين نكته ضروري است که به دليل استحکام کمتر PMMA، کاربرد آن محدود است و هنوز

- زمان گرافیت زایی برای چدن چکش خوار با این روش کاهش یافته است.
- در چدن خاکستری، خاصیت جذب ارتعاش و مقاومت به سایش زیاد شده است.
- افزایش استحکام کششی تا ده درصد در چدنها مشاهده شده است.

مشکلات فرایند

یکی از مشکلات فرایند که در تولید انبوه مطرح است، انقباض مدلها در فاصله بین قالب گیری مدل کف و مصرف در ریخته گری می باشد؛ این امر می تواند دقت ابعادی قطعات را زیاد نماید. منحنی های مربوط به این انقباض در تصویر ۱۰ آمده است. بخش اول منحنیها ناشی از حذف رطوبت و بخش دوم ناشی از خروج عامل باد کننده هیدرو کربنی می باشد.

مطالعات نشان می دهد که در زمان تقریبی ۷ روز بیش از ۷۰٪ انقباض انجام شده و در زمان تقریبی ۳۰ روز مدل کاملاً پایداری ابعادی می یابد. بنابراین برای حفظ دقت ابعادی قطعات لازم است انقباض مدلها در طراحی اولیه در نظر گرفته شود و پس از پایدار شدن مدلها از آنها استفاده گردد.

مشکل عمده دیگر در فرایند، عیوب کربنی هستند که ناشی از کربن تجزیه ای می باشند، علاوه بر این امکان افزایش درصد کربن وجود دارد که در فولادها مشکلات بیشتری ایجاد می کند.

عیوب کربنی سطحی عموماً در بخش های فرقانی قطعات ایجاد می شوند که این امر به دلیل شناور شدن کربن تجزیه ای بر روی مذاب می باشد. آزمایشات و مطالعات انجام یافته، میان این امر است که برای حذف این عیوب سطحی باید تلاش در جهت توسعه تغییر مدل و ممانعت از احتراق آن باشد. بنابراین استفاده از تغذیه کور و حذف هوا کشها همراه با باربریزی سریعتر و راهگاه گذاری از بخش تحتانی توصیه شده است.

باتوجه به اینکه عیوب کربنی بیشتر در آلیاژ های آهنه رخ می دهند، بیشتر مطالعات بر روی عیوب با تأکید بر فلزات آهنه صورت گرفته است. نتیجه این مطالعات میان این امر است که در

روش رپلی کست با پوسته سرامیکی Replicast ceramic shell

یکی از روش‌های پیشرفت‌هه ریخته گری که از مدل کف برای تولید قطعات استفاده می‌کند، روش رپلی کست با پوسته سرامیکی می‌باشد. این روش امکان ریخته گری انواع فولاد خصوصاً فولادهای ضدزنگ را فراهم آورده است. این روش توسط محققین SCRATA ابداع شده، امکان استفاده از مدل کف در ریخته گری فولاد و حذف جوشکاری ترمیمی را فراهم آورده است.

روش رپلی کست با پوسته سرامیکی که به اختصار Replicast CS نامیده شده است، شبیه به روش ریخته گری دقیق می‌باشد ولی با بکار گیری مدل‌های EPS مشکلاتی نظیر اعوجاج و شکست مدل‌های موئی بزرگتر در حین فرایند تولید را حذف نموده است. علاوه بر این، ترک خوردن پوسته‌های سرامیکی ضخیم که بر روی مدل‌های موئی بکار می‌رفتند به حداقل رسیده است. پوسته‌های سرامیکی نازک در سیستم رپلی کست با پوسته سرامیکی بکار می‌روند، چون این پوسته‌ها در حین حذف مدل EPS تحت تنشی کمتری قرار می‌گیرند. علاوه بر این روش رپلی کست با پوسته سرامیکی نسبت به روش موئی سریعتر است و می‌توانیم قطعاتی تا ۶۰ کیلو گرم را تولید نماییم. از مزایای مهم این روش عاری بودن پوسته سرامیکی از مواد کربنی زامی باشد که امکان ریخته گری هر نوع فولاد با ویژگیهای خاص را فراهم آورده است.

شکل ۱۱ فلوچارت فرایند رپلی کست با پوسته سرامیکی می‌باشد. مراحل اول تولید مدل کف مشابه فرایند کلی است. پس از تهیه مجموعه مدل کف، آن را با یک دوغاب سرامیکی پوشش می‌دهند، سپس از ماشینهای بارش ماسه برای اضافه کردن مواد دیرگداز کروی روی لایه مرطوب استفاده می‌شود مراحل فرایند پوشش داده، به صورت زیر است:

- ۱) مجموعه کامل مدل EPS را در دوغابی محتوی سیلیکات اتیل به اضافه سیلیس ذوب شده (fused silica) و پودر زیرکن فرمی برنند.
- ۲) مجموعه مدل را از دوغاب خارج کرده، در زیر ماشین بارش (دیرگداز) قرار می‌دهند. اینجا پوشش اولیه از مواد دیرگداز

به عنوان ماده منحصر به فرد برای این فرایند مطرح است. پس به طور کلی برای حذف عیب کربنی استفاده از مواد پوشش مناسب و همراه با بهبود مدل کف مصرفی پیشنهاد شده است. علاوه بر اینها باتوجه به اینکه عیوب کربنی بیشتر در بخش‌های فوقانی قطعات ایجاد می‌گردد، بنابراین استقرار سطوح حساس در بخش‌های تحتانی و در نظر گرفتن اضافه تراش کافی می‌تواند به عنوان راه حل درنظر گرفته شود.

مزایا و محدودیتهای فرایند

مزایای فرایند به شرح زیر می‌باشد:


- حذف خط جداش
- حذف کلی یا جزئی ماهیچه‌ها
- امکان استفاده از ماسه فاقد چسب همراه با امکان استفاده مجدد از آن
- سیستم بازیابی ماسه ساده با تعیرات کمتر
- امکان استفاده از درجه‌های یک لنگه
- افزایش بازده ریختگی (به دلیل امکان طراحی مدلها به صورت سه بعدی در یک درجه)
- کاهش کار و مهارت لازم
- امکان اتوماسیون زیاد
- امکان تنوع قطعات
- امکان تنوع فلزات و آلیاژها
- آزادی عمل در طراحی
- امکان تهیه نمونه اولیه و توسعه تولید با هزینه کمتر
- کاهش فوق العاده عملیات نهایی و ماشینکاری

محدودیتهای فرایند به شرح زیر می‌باشد:


- عدم استفاده مجدد از مدل
- نیاز به کوره‌هایی برای بازیزی خودکار (در تولید انبو)
- نیاز به سطح مقاطع بزرگتر برای راهگاههای فرعی
- نیاز به تجهیزات بیشتر برای برش راهگاهها
- احتمال عیوب شکلی ناشی از تغییر شکل مدل

کروی شامل سیلیس ذوب شده (ریزتر از ۱۰۰ AFS #)

ایجاد می شود.



شکل ۱: ساختار سلولی پلی استیرن ابساط یافته، کمتر از دو درصد از حجم، مواد آلی است و مابقی هواست
(مرجع ۶)



شکل ۲: تجزیه حرارتی EPS، غلظت چند ماده مهمتر، در اتمسفر گازی در درجه حرارت‌های مختلف (مرجع ۸)

۳) مجموعه را در مدت یک ساعت در هوا خشک می‌کنند و سپس آن را به درون یک کابینت انتقال داده، با آمونیاک گازی تحت واکنش قرار می‌دهند تا اتیل سیلیکات ژله‌ای شده، پوسته سرامیکی سخت شود.


۴) مراحل قبل چهار تا پنج بار تکرار می‌شود. برای پوششهای نهایی از آلومیناسیلیکات‌های زبرتر استفاده می‌کنند.

۵) ضخامت نهایی پوسته ۳/۵-۹ mm خواهد بود.


مرحله بعد تولید پوسته، پختن پوسته‌های سرامیکی در یک کوره شعله‌ای گازی می‌باشد. پوسته تا دمای ۹۵۰°C حرارت می‌بیند تا مدل پلی استیرن کاملاً بسوزد و پوسته سرامیکی سخت گردد. سپس پوسته‌های سرامیکی به بخش ریخته گری انتقال یافته، چند تا از آنها در یک درجه قالبگیری قرار می‌گیرند. درجه متصل به یک محفظه تحت فشار است که از طریق آن هوا به توسط یک پمپ خلاء خارج می‌شود. درجه‌های مربوط به فرایند خلاء (V-Process) محدوده پرامون پوسته‌ها توسط ماسه نرم فاقد چسب پر شده، سپس توسط ارتعاش به جدا کثر چگالی حجمی می‌رسد. ماسه سیلیسی با AFS ۸۰ به همان صورتی که در فرایند خلاء مصرف شده است، بکار می‌رود. درست قبل از ریخته گری ماسه داخل درجه تحت خلاء قرار می‌گیرد. باریزی در حالت معمولی و با استفاده از پاییل کفریز انجام می‌گیرد. پس از گذشت چند دقیقه می‌توان خلاء را حذف کرد. پس از این مرحله می‌توان عملیات تمیز کاری و سایر عملیات تکمیلی را انجام داد.

این روش نیز مزایای عمده فرایند کلی را دارا می‌باشد و از نظر کیفیت، قطعاتی با کیفیت بسیار عالی و قابل مقایسه با روش دقیق ارائه می‌کند و هزینه آن بسیار کمتر است.


شکل ۱۲ یک قطعه چرخ زنجیر شنی نفربر زرهی می‌باشد که از فولاد ۸۶۴۰ تهیه شده است؛ دندانهای به صورت ریختگی مصرف می‌شوند و همه ماشینکاری این قسمت حذف شده است. صرفه جوی ناشی از کاهش ماشینکاری به ازاء هر قطعه نزدیک به ۳۰۰ دلار است.



شکل ۳: عملیات متوالی برای تبدیل پلی استیرن به محصول ساخته شده (مرجع ۲)



شکل ۴: نمایش شماتیک (a) ترکیب و امتزاج (b) سرد کردن (c) خارج سازی، مواد مدل کف از میان رونده (مرجع ۱)




شکل ۶: درجه جوانه زنی یوتکنیک در یک قطعه با ضخامت 10mm که در دو حالت حاصل شده است:

A: فرایند ماسه تر

B: LFC فرایند


(مرجع ۸)




شکل ۵: منحنیهای شاخص ترکیب گاز، درجین باربریزی به صورت تابعی از موقعیت نسبت به جبهه فلز مذاب
(مرجع ۸)



شکل ۷: آخال کربنی برآق در یک قطعه چدن با گرافیت کروی (مرجع ۸)



شکل ۸: تشکیل دندربیت در ساختار یک قطعه ریختگی از
چدن با گرافیت کروی (مرجع ۱۴)




شکل ۹: کاربیدها در پوشش بیرونی یک قطعه چدن با
گرافیت کروی (مرجع ۱۴)




شکل ۱۱: فلوچارت روش رپلی کست با پوسته سرامیکی

(مرجع ۹)



شکل ۱۰ - دو نمونه از منحنی هایی که انقباض مدل EPS را نشان می دهند. (مرجع ۲ و ۴)



شکل ۱۲: یک قطعه چرخ زنجیر شنی نفربر زرهی (مرجع ۹)

جدول ۱ - ردہ‌های پلی‌استیرن انساط پذیر (مرجع ۱)

ردہ‌های دانه	قطر دانه خام		قطر در چگالی 24 kg/m^3		صرف نوعی
	mm	in	mm	in	
A	۰/۸۳-۲/۰	۰/۰۳۳-۰/۰۷۸	۲/۵-۵/۹	۰/۰۹۷-۰/۲۳۱	عایق
B	۰/۵۸-۱/۲	۰/۰۲۳-۰/۰۴۷	۱/۷-۳/۵	۰/۰۶۸-۰/۱۳۸	بسته‌بندی
C	۰/۳۳-۰/۷۱	۰/۰۱۳-۰/۰۲۸	۱/۰-۲/۱	۰/۰۴۰-۰/۰۸۲	فتحان (قهوه)
T	۰/۲۵-۰/۵۱	۰/۰۱۰-۰/۰۲۰	۰/۷۴-۱/۵	۰/۰۲۹-۰/۰۵۸	فتحان-مدل ریخته‌گری
X	۰/۲۰-۰/۳۳	۰/۰۰۸-۰/۰۱۳	۰/۶۱-۱/۰	۰/۰۲۴-۰/۰۴۰	مدل ریخته‌گری

جدول ۲ - مرجع ۳

فهرست خواص مورد نیاز برای یک ماده جدید به عنوان مدل در فرایند LFC

خواص ریخته‌گری	خواص قالبگیری	خواص رزین
- عدم وجود عیوب کربنی براق	- سازگاری با تجهیزات قالبگیری	- عمر انبار طولانی
- افزایش کربن کم باشد	- سیکل قالبگیری کوتاه	- اندازه دانه‌ها، کوچک
- استحکام بالا	- پایداری ابعادی سریع	- از نظر اقتصادی مناسب باشد
- محصول گازی کم	- سطح هموار و صاف	
- از نظر موارد بهداشتی کم زبان	- مدل‌های ارتیاعی و محکم	

جدول ۴ - چگالی‌های مدل مورد نیاز برای ریخته‌گری با مدل کف از میان رونده LFC (مرجع ۱)

فلز	درجه حرارت بارگیری		چگالی مدل	
	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{F}$	kg/m^3	lb/ft^3
آلومینیم	۷۰۵-۷۹۰	۱۳۰۰-۱۴۵۰	۲۴-۲۷	۱/۵-۱/۷
برنز - برنز	۱۰۴۰-۱۲۶۰	۱۹۰۰-۲۳۰۰	۲۰-۲۱/۶	۱/۲۵-۱/۳۵
چدن خاکستری	۱۳۷۰-۱۴۵۵	۲۵۰۰-۲۶۵۰	≤ ۲۰	$\leq ۱/۲۵$
فولاد	۱۵۹۵-۱۶۵۰	۲۹۰۰-۳۰۰۰	$\leq ۱۷/۶$	$\leq ۱/۱۰$

جدول ۳ - ترکیب شیمیایی گازها (مرجع ۸)

مواد	ترکیب مخلوط تجزیه حرارتی													
	100°C (212°F)	200°C (392°F)	300°C (572°F)	400°C (752°F)	500°C (932°F)	600°C (1122°F)	700°C (1292°F)	800°C (1472°F)	900°C (1652°F)	1000°C (1832°F)	1100°C (2022°F)	1200°C (2202°F)	1300°C (2382°F)	1400°C (2562°F)
جیروزن	-	-	-	tr.	0.01	0.5	1.5	3.0	4.5	6.0	8.0	9.0	10.0	10.5
منوکسید کربن	H ₂	-	0.2	0.5	2.0	6.0	7.5	6.5	10.5	11.5	11.5	12.5	10.5	9.0
ستان	CO	-	-	0.15	1.0	4.0	8.5	9.0	11.5	16.0	19.5	15.0	13.0	10.5
دی اکسید کربن	CH ₄	-	-	tr.	0.15	1.0	4.0	8.5	9.0	11.5	16.0	19.5	15.0	13.0
استلن	C ₂ O ₂	-	-	1.0	2.0	4.0	12.5	17.5	20.0	16.5	8.5	6.0	4.0	2.5
استلن	C ₂ H ₂	-	-	-	0.1	0.5	1.0	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	10.0	12.5
استلن	C ₂ H ₄	-	-	tr.	0.5	1.0	-4.5	5.5	6.0	7.5	6.0	4.0	3.5	2.5
استلن	C ₂ H ₆	-	-	-	tr.	0.1	0.5	1.0	3.0	5.0	7.0	4.0	2.5	1.5
پنتان	C ₃ H ₆	-	-	-	-	0.15	0.5	1.5	3.0	4.5	2.5	1.0	0.5	0.2
پنتان	C ₅ H ₁₂	0.01	0.15	0.25	0.5	1.5	0.5	0.08	0.01	tr.	-	-	-	-
بنزین	C ₆ H ₆	-	0.05	0.5	3.0	6.0	14.0	16.0	10.5	7.0	4.0	3.0	2.0	1.0
تولوئن	C ₇ H ₈	-	0.05	0.5	3.5	6.5	8.0	4.0	2.0	1.5	1.0	0.5	0.3	0.1
استردر	C ₈ H ₈	-	0.05	23.5	62.0	45.0	20.0	10.0	5.0	3.5	2.0	1.5	1.0	0.6
استربرن	C ₈ H ₁₀	-	-	-	tr.	0.1	0.5	1.0	1.5	0.8	0.5	0.1	0.05	tr.
کرتن	بایتیلند	-	-	-	-	-	-	6.0	10.0	17.0	21.0	25.0	30.0	35.0
بایتیلند	بایتول کاربیدی مکارط	-	99.5	96.5	70.0	20.0	8.0	-	-	-	-	-	-	-
ک	-	10.0	25.0	50.0	100.0	150.0	200.0	350.0	500.0	650.0	800.0	900.0	950.0	1000
	99.5	98.0	98.2	98.6	98.0	98.0	100.0	98.3	90.5	91.1	90.6	90.3	89.2	90.0
														90.8

1. M.patz & T.S.Piwonka, " unbonded sand Molds ", Metals Handbook , 9th ed., vol., 15,ASM Inter.1988, pp.230-234
2. C.A.Goria & G. Dolgaudio & G. Gaironi & G.silva & M. Sell, " Molding of Iron Castings with Evaporative Polystyrene foam patterns ". Foundry Trade journal inter, Dec., 1983, pp,234-241.
3. N.Moll & D.Johnson, " A new Moldable Foam for casting Ferrous materilas without lustrous Carbon defects." Advanced casting technology , ASM Inter, 1987,pp. 175-185.
4. R.H. Immel, " Expandable polystyrene and its processing into patterns for the evaporative casting process, " Foundry Technology Source Book, ASM & AFS, 1982, pp. 59-64.
5. R.D. Butler & R.J. Pope , " Some Factors involved in full mould casting with unbonded sand moulds, " The British Foundryman, 1964, pp. 178-191.
6. R.D.Butler, " The full mould Casting Process, " The British Foundryman, 1964, pp.265-273.
7. " Discussion on full mould casting with unbonded sand moulds," The British Foundryman, 1964,pp.540-542.
8. C.A. Garia & G. Serramoglia.Acritical Parameter of the evaporaitive pattern proces", AFS Transactions (86-101), 1986, pp.,589-600.
- 9.R.E.Grote, " Replicast Ceramic shell Molding : The process and its capabilities," AFS Transactions (86-33), 1980,pp.181-186.
- 10.A.Duca & M.C. Flemings & H.F. Taylor, " ART Casting ,Transactions of the American Foundrymen's Society , 70 (1964),pp.801-810.
- 11.E.G.Donaldson," The use of Polystyren patterns in the Foundry " The Foundryman, 1988,pp.60-65.
- 12.D.Kinvig, " A Traditional Foundry's experience in setting up Polystyrne Moulding". The foundryman, 1988,pp.66-68.
- 13.A.M. Arzt & P.M. Bralower, " Questions about EPC Vaporize with proper practice," Modern casting , Jan, 1987 , . pp.21-24.
14. C.A. Goria & Cr. serramoglia, " Quality problem in production of SG iron castings by the policast lost foam Process, " B.C.I.R.A. Conference Proceedings,April, 1987.
15. " Lost foam casting - shaping up to the future " , The British Foundryman, 1986-pp.466-469.
- 16.H.J.Heine," A Progress Report: Evaporative Polystyrene pattenrs-Part II, foundry M & T, Dec. 1982, pp.22-25.
- 17.H.J.Heine, " A Progress Report " Evaporative Polystyrene Patterns-Part I, Foundry M & T, Jan, 1983, pp. 64-70
- 18.H.F. Shroyer, " Cavityless casting mould and method of making same, " us patent No.: 2830343, 15 April 1958.
- 19.M.C. Flemings, " Solidification Processing " Mc. Grawhill, 1974, pp. 6-12.
- 20 R. Mrdjenovich, "Evaporative Pattern casting at Ford, " Modern casting , Feb.1984, pp.18-20.
- 21.Us Patent No.:3023175, Feb.27 ,1962.
- 22.U.S. patent No.3752641, Sept.18,1973.