

mekanizm-nفوذ مس به داخل مرز دانه های آهن در قطعات Fe-Cu-C و Fe-Cu

نادر پروین

مدرس مدعو دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

قطعات خام Fe-Cu بعداز تف جوشی (sintering) و قطعات آهنی خورانیده شده (Infiltrated) با مس، افزایش ابعادی قابل توجهی از خود نشان می دهند که به پدیده رشد مس معروف است. مقاله حاضر به رابطه بین پدیده رشد مس وزاویه دایهدرا (Dihedral) پرداخته و همچنین تغییرات این زاویه را در انر افزودن گرافیت به سیستم Fe-Cu برسی کرده است.

قطعات فشرده شده پودر Fe-Cu-C و Fe-Cu در چگالی های ۴-۶ / ۶-۹ گرم بر سانتی متر مکعب برای مدت ۳-۶ دقیقه در دمای ۹۵۰-۱۲۵۰ درجه سانتی گراد تف جوشی شدند تعدادی از قطعات خام آهنی نیز با مس خورانیده شدند. پس از ذوب مس (۱۰۸۲°C) حالت تف جوشی در حضور فاز مایع (Liquid phase sintering) برقرار گردید که به واسطه ورود مس مذاب به داخل مرز دانه های آهن افزایش ابعادی سریعی مشاهده شد و این در حالی بود که قطعات خام آهن بعداز تف جوشی ۱۵٪ درصد انقباض از خود نشان دادند.

با افزودن ۶٪ درصد پودر گرافیت، تعداد و زاویه دایهدرا صفر درجه از ۲۷ به ۳ کاهش و متوسط اندازه این زاویه از ۹ درجه به ۴ درجه افزایش یافت. زاویه دایهدرا، گمنی مقدار خود را در دمای تف جوشی ۱۲۵۰ درجه سانتی گراد داشت و بارسیدن سیستم به حالت تعادل، مقدار آن افزایش یافت.

به علت افزایش زاویه دایهدرا در انر افزودن گرافیت و در نتیجه کاهش رشد قطعات، پیشنهاد می شود که عمل تف جوشی آلیاژ های - Fe Cu در حضور گرافیت صورت گیرد.

The Mechanism of Copper Penetration into the Grain Boundary of Fe-Cu and Fe-Cu-C Compacts

N. Parvin

Part Time Lecturer of Mining Metallurgical
Engineering Dept. Amirkabir University.

Abstract:

Fe-Cu and Fe-Cu-C compacts were sintered at 950-1250 °C for 3-60 minutes. Densities were in the range of 6.4 to 6.9 Mgm⁻³. At the melting point of copper, a state of !

liquid phase sintering was established, which led to a rapid expansion of the compacts. However, the pure Iron compacts showed a shrinkage of 0.15%. The present paper, deals with the relationship between copper growth phenomenon and dihedral angle. In other words, the extent of copper penetration into the grain boundaries depends on the dihedral angle. the addition of 0.6 % graphite, decreased zero dihedral angles from 27 to 3 and increased the mean angle from 9 to 41 degrees.

The dihedral angle was at its minimum level, when sintering was performed at 1250 °C and its value was increased when the system reached its equilibrium condition. The Fe-Cu compacts had a volumetric growth, however graphite reduced this growth.

۱- مقدمه

دیگر، [4] گزارش داد که نفوذ، به تنهایی نمی تواند باعث رشد حجمی سریع شود و حرکت مس مذاب بین ذرات آهن و مقدار تخلخل درونی آن، کنترل کننده دقت ابعادی است. وی همچنین نشان داد که تنها درصد رشد حجمی به واسطه نفوذ مس بوده است.

گرافیت در کمپاکتهای Fe-Cu باعث افزایش استیجکام و کاهش رشد حجمی می گردد. [6] Elliot کاهش رشد را به کاهش حلالیت مس در آهن نسبت داد، در صورتی که Krantz [7] این فرضیه را رد کرد.

از مطالب فوق چنین آشکار می شود که در رابطه با اثر کربن بر حلالیت و تغییر ابعاد در کمپاکتهای Fe-Cu نقطه نظر واحدی وجود ندارد و این بحث کار بیشتری را طلب می کند.


حالی را فرض کنید که مس مذاب بر روی کمپاکت آهنجی قرار دارد. سطح ذرات آهن، وقتی توسط مس مذاب کاملاً پوشیده می شود که زاویه تماس صفر باشد [۲]. سپس مس مذاب تحت اثر نیروهای موینگی از میان تخلخلها و نقاط تماس ذرات آهن حرکت کرده، به مرز دانه ها می رسد. رابطه بین کشش مرز دانه ای و کشش سطحی فاز جامد- مایع و زاویه دایهدراال نیز مورد بررسی قرار گرفته است [۱۴].

زاویه دایهدراال زاویه بین فاز مایع و مرز دانه می باشد (شکل ۲). اگر مرز مشترک دو دانه تحت تأثیر تغییرات کریستالوگرافی نباشد (یعنی $\gamma_{sl} = \gamma_{s2l}$) فرمول زیر صادق است:

$$\gamma_{gb} = 2\gamma_{sl} \cos \varphi / 2 \quad (1)$$

که در آن γ_{gb} = کشش سطحی مرز دانه
 γ_{sl} = کشش سطحی بین دو فاز جامد- مایع
 φ = زاویه دایهدراال

قطعات متالورژی پودر Fe-Cu-C در حد وسیعی برای قطعات مهندسی و به خصوص چرخ دنده ها استفاده می شود. چگالی این آلیاژ، در حد ۹۰-۹۵ درصد چگالی نظری می باشد. تخلخل نهایی را می توان با انتخاب صحیح شکل و اندازه ذره، فشار پرس، دمای تف جوشی و نرخ سرد و گرم کردن کوره کنترل نمود [۱]. [3] Bockstiegel بهبود خواص مکانیکی آلیاژ Fe-Cu را مورد بررسی قرارداد. شکل (۱) تأثیر مس را بر استحکام کششی و ازدیاد طول (Elongation) نشان می دهد. مشکل تغییر ابعاد کمپاکتهای Fe-Cu مورد توجه و بحث بوده و به نتایج ضد و نقیضی منجر شده است.



شکل (۱) اثر مس بر خواص مکانیکی قطعات تف جوش شده آهن- مس [۳]

Bockstiegel پیشنهاد کرد که افزایش حجم، هنگام تف جوشی در کمپاکتهای Fe-Cu در نتیجه نفوذ مس در حالت جامد به داخل دانه های Fe بوده ، در نتیجه تخلخلهای بزرگی در مکانهای اولیه دانه های مس باقی می ماند. از طرف

افزودن کرین به صورت گرافیت مصنوعی صورت گرفت. اندازه های آن، زیرا ۵ میکرون بوده و در مقایسه با گرافیت طبیعی، قابلیت محلول شدن بهتری از جود اشان دارد (کرجه گرافیت طبیعی ناچالصی پیشتری نیزدارد [۱۸]). استاد پودرها در یک محلول کن «دو محروطی» محلول و سپس به چگالی های Mgm^3 ۶-۶/۴ میکرون شدند. مقدار مس مصری ۲٪ الی ۸ درصد و پودر گرافیت ۰/۱۵ الی ۰/۶ درصد روزی بودند. سپس نمونه در یک کوره خلاء در دمای های $1250^{\circ}C$ - $950^{\circ}C$ درجه سانتی گراد به مدت ۳-۶ دقیقه تف جوشی شدند.


اندازه گیری روزایی دایهدراال توسط یک میکروسکوپ Projection با بزرگنمایی ۲۰۰۰ و یک Rieger انجام گرفت برای هر نمونه، ۱۲ زاویه در نظر گرفته شد تا شرط Rieger برآورده شود. تغییر ابعاد نیز به صورت خطی در طول قطعات اندازه گیری شدند.

به منظور جمع آوری اطلاعات بیشتر برخی از نمونه ها تیز با مس خوارانیده شدند. برای فشردن پودر آهن سمهی بالای طوری طراحی و انتخاب شده بود که یک فرو رفتگی محروطی شکل در سطح نمونه ایجاد نماید. این فرو رفتگی برای تکه داری پودر مس قبل از خوارانیدن مورد استفاده قرار گرفت.


۳- بحث و نتایج

شکل (۴) میکروگراف نمونه ای است که در $1100^{\circ}C$ درجه سانتی گراد برای ۳ دقیقه با مس خوارانیده شده است. مشاهده می شود که مس فوراً پس از ذوب، به تخلخل و نقاط تیزین ذرات فاراد می شود. در سطح مشترک بین مس و آهن حلالت و نفوذ این دو فلز با دما افزایش می یابند. مس حللاتی بیشتری در آهن خصوصاً بالای دمای تغییر فاز α به ۷ درجه بالاتر اکثر حللاتیت همین در آهن در $1295^{\circ}C$ درصد می باشد، لیکن [۱۰] Rivilin آن را ۱ درصد گزارش کرده است. جدا اکثر حللاتیت آهن در مس در همین دما ۴ درصد می باشد. نقطه ذوب مس $1084^{\circ}C$ - $1094^{\circ}C$ درجه سانتی گراد است، ولی با حضور آهن در محلول، نقطه ذوب آن به $1100^{\circ}C$ می رسد. مس، خیلی سریع با آهن اشباع می شود. هنگام سرد شدن، حللاتیت کاشهن می یابد و مس، به صورت مناطق غنی از مس رسوب می کند. آهن اضافی، در سطح مشترک آهن-مس به صورت یک بنا بر این تغییر رسوب می کند شکل های (۴) و (۵).

در حالت تعادلی، مجموع نیروها برابر با صفر است. شکل (۳) حالت های مختلف فاز مایع در زوایای دایهدراال مختلف را نشان می دهد. [۵] Van Vlack و Riegger دادند که با گرفتن بیش از یکصد زاویه برای هر نمونه متوسط اندازه زاویه دایهدراال را می توان با خطای ۵ درجه حد اطمینان ۵ درصد در نظر گرفت.



شکل (۲) زاویه دایهدراال مابین دو فاز جامد α و فاز مایع β و انحراف سطحی تعادلی





شکل (۳) انواع زاویه دایهدراال بر شکل هندسی فاز مایع در محل تلاقی فازهای جامد

۲- روش تحقیق



۱- ویژگی های پودر

پودر آهن مورد استفاده در این آزمایش ۱۰۰-۲۹ ASC Hoganas شرکت مولید می نماید. این پودر را شرکت [۹] Hoganas دارای تخلخل در ورقی کم و سطح پیوسته پایین ($25 kg.m^{-2}$) می باشد. چگالی $7 Mgm^3$ را می توان به راحتی از فشار ۵۰۰ Mpa به دست آورد.

پودر مس، از نوع BB4 خالص با ذرات ۴۵ میکرون و ساخت شرکت BSA انگلستان بود.



شکل (۴) تصویر میکروسکوپی نمونه تف جوش شده در 1100°C و ۳ دقیقه نمایانگر رسوب آهنی




شکل (۵) تصویر میکروسکوپی نمونه تف جوش شده در 1100°C و ۳ دقیقه نمایانگر نفوذ مس در مرزدانه ها


افزایش دمای تف جوشی، رشد کمپاکتها را نیز در برداشت، به این صورت که فاز مایع فعالتر شده، با سهولت بیشتر به مرزدانه ها وارد و در آهن نفوذ می کرد. لیکن دمای تف جوشی بالا، می تواند به دانه های درشت تر منجر شده، خواص مکانیکی را کاهش دهد. بنابراین در شرایط فوق یک دمای بهینه وجود دارد. (شکلهای ۶ و ۷)

با مقایسه تغییر ابعاد کمپاکتهای Fe-Cu در چگالی های مختلف (نمودارهای ۶ و ۷)، مشاهده می شود که اصولاً کمپاکتهایی که چگالی کمتری داشتند بیشتر از آنهایی که چگالی بالایی داشتند منقبض می شدند. این امر می تواند به خاطر قابلیت جابجایی (rearrangement) بیشتر ذرات در نمونه های با چگالی کم باشد.

در حین تف جوشی و تشکیل فاز مایع هر دو مکانیزم انقباض و ابساط همزمان اتفاق می افتد. لیکن بسته به شرایط تف جوشی یکی از این دو مکانیزم فعالتر از دیگری عمل می کند.




شکل (۷) اثر دمای تف جوشی بر تغییرات ابعادی
نمونه های تف جوش شده در ۹۰ دقیقه






شکل (۶) اثر زمان تف جوشی بر تغییرات ابعادی
نمونه تف جوش شده در ۱۱۲۵ °C

۴- زاویه دایهدرال


اثر کربن بر زاویه دایهدرال، به صورت نمودار ستونی در نمودارهای (۸-۱۰) آمده است. با افزایش کربن، زاویه دایهدرال نیز افزایش یافت. میکرو ساختار سیستمهای Fe-Cu و Fe-Cu-C در شکل (۱۱) آمده است. کمپاکتهاي Fe-Cu-C دارای تخلخل کوچک پرشده از مس و زاویه دایهدرال کوچک بودند. در مقایسه، کمپاکتهاي Fe-Cu-C دارای



شکل (۸) فراوانی زوایای دایهدرال در قطعات آهنی
تف جوش شده در ۱۱۲۵ °C و ۲۰ دقیقه




شکل (۱۱) انوگرافیت بر زوایه دایهدرال در قطعات Fe-Cu




شکل (۱۲) اثر دمای تف جوشی بر ابعاد قطعات تف جوش شده کربن دار

هزار برابر بیشتر از نفوذ مس در آن است. این نظریه را [12] Darken نیز تأیید کرده و اعتقاد دارد که سرعت حرکت کربن در مرز دانه ها، به عنصر Cu و Si بستگی دارد. Cu کربن را جذب و Si آن را دفع می کند. به همین ترتیب، در حضور کربن، فعالیت مس در آهن [۱۰]، و در نهایت مقدار γ_{sl} افزایش می یابد (شکل های ۱۲ و ۱۴). از طرف دیگر، چون یکی از شرایط ورود مس به داخل مرز دانه ها آن است که $\gamma_{\text{gb}} > 2\gamma_{\text{sl}}$ [13] باشد، ورود مس مذاب به داخل مرز دانه ها کاهش می یابد. مس مذاب اضافی که نتوانسته به داخل مرز دانه ها راه یابد، در داخل حفره ها باقی می ماند.

تأثیر کربن بر تعداد زوایای دایهدراال صفر درجه و تغییر ابعاد به ترتیب در نمودارهای (۱۳ و ۱۴) آمده است. تعداد زوایای دایهدراال صفر درجه، با کربن کاهش می یابد. این حالت می تواند به خاطر کاهش γ_{gb} یا افزایش γ_{sl} یا ترکیبی از این دو باشد. رابطه بین رشد کمپاکتها و تعداد زاویه دایهدراال صفر درجه نیز این فرضیه را تقویت می کند که ورود مس به مرز دانه ها عامل اصلی پدیده رشد مس است. گزارش شده است [۱۱] که به محض ورود مس به داخل مرز دانه ها، کربن شروع به حرکت به طرف مناطق غنی از مس می کند. به عبارت دیگر، مس فعالیت کربن را افزایش ۴۰ γ_{Fe} می دهد. شایان ذکر است که نفوذ کربن در حدود



شکل (۱۴) اثر کربن بر تغییر ابعاد در قطعات Fe-Cu



شکل (۱۳) اثر کربن بر تعداد زوایه دایهدراال صفر درجه در قطعات Fe-Cu

۵- نتیجه:

صفر درجه، از ۲۷ مورد به ۳ مورد کاهش و متوسط اندازه زاویه دایهدراال را از ۹ به ۴۱ درجه افزایش یافت.
- مقدار رشد حجمی قطعات و مقدار مس ورودی به داخل مرز دانه های آهن، با تعداد زوایای دایهدراال صفر درجه نسبت مستقیم دارند. به عنوان مثال، رشد طولی کمپاکتی که تنها ۳ زاویه دایهدراال صفر درجه داشتند، سه برابر کمتر از کمپاکتی بود که ۲۷ مورد زاویه صفر درجه داشتند.

- با اندازه گیری زاویه دایهدراال، رابطه بین این زاویه و دقت ابعادی کمپاکتها روشن شد.
- ورود مس مذاب به داخل مرز دانه های آهن، بستگی به زاویه دایهدراال دارد. هرچه زاویه دایهدراال کوچکتر باشد، ورود آن به داخل مرز دانه ها و کلّاً نفوذ آن در آهن، بیشتر خواهد بود. این مکانیزم یکی از دلایل اصلی پدیده رشد مس به شمار می آید.

- حضور کربن در کمپاکتهای Fe-Cu رشد مس را تقلیل داد. با افزودن ۰/۶ درصد کربن، تعداد زوایای دایهدراال

منابع:

- [1] Dowson G., "The Sintering of Bronze", Metal Powder Report, 1984,34, PP. 71-73.
- [2] Bozhko A., "Mechanism by Which Molten Copper Penetrates into Steel", Automatic Welding, July 1968 Vol. 21, PP. 26-29.
- [3] Bockstiegel G., "Dimensional Changes During Sintering of Fe-Cu Mixes and Means to Reduce them", Metallurgie, 1962 III, PP.67-78.
- [4] Tabeshfar K., Chadwick G.A., Proceedings of PM in Europe, Int. PM conf., Florence, Italy, 1982, PP.693-700, 1982, Milan.
- [5] Riegger O.K and Van Vlack L.H., "Dihedral Angle Measurement", Trans. of the Metall. Soc. of AIME, 1960. 28, PP. 933-935.
- [6] Elliot J.E., "Growth of Sintered Metal Compacts", Metallurgia, Vol. 59,1959.PP.17-27.
- [7] Krantz T., "The Effect of Density and composition on the Dimensional Stability and Strength of Fe-Cu Alloys" International J. of PM, 1969,5(3), PP.35-43.
- [8] Gummesson V., Stosuy A., "Artificial Graphite versus Natural Graphite for PM, Parts, Metal Powder Report, 1986, 41, (11), PP. 851- 852.
- [9] Hoganas Iron Powder, Data Sheet No. 1 , Oct. 1980, Hoganas AB, Box 501, S-26301, Sweden.
- [10] Rivilin V.G," Phase Equillibrum in Ternary al- loys", Int. Metals Reviews, 1984, 29, (2), PP.96- 121.
- [11] Bredz N., Shwartzbart H., "Metallurgy of Bond- ing in Brazed Joints". The Welding Journal, 1959,38,(8) PP.305-314.
- [12] Darken L.S, "Diffusion Mobility and Their In- ter relation Through Free Energy in Binary Me- tallic Systems", Trans. AIME, 1948, 175,PP.184- 201.
- [13] Wassink R.J.K."Wetting of Solid Metal Surface by Molten Metals", J.of Inst.of Metals,1967. Vol. 95, PP.38-43.
- [14] Smith C.S,"Grains, Phases and Interfaces: An Interpretation of Microstructure", Transactions of AIME, 1948, 175. PP. 15-51.