

تحلیل حرارتی ورق در فرآیند خمکاری شعله‌ای به روش اجزاء محدود

محمد علی نیازی
استادیار

سید جلال همتی
استادیار

رضا نقد آبادی
استادیار

مهدی معرفت
استادیار

بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شکل دهنده قطعات فولادی به روش خمکاری شعله‌ای، نمونه‌ای از کاربرد منبع حرارت متغیر گستردگ است. برای شبیه‌سازی فرآیند تعیین توزیع درجه حرارت در قطعه کار بسیار حائز اهمیت است. برای این منظور باید معادله انتقال حرارت سه بعدی گذرا را حل کرد. در این مطالعه با در نظر گرفتن شارحرارت شعله بصورت توزیع گوسی نرمال و همچنین شرایط مرزی هموفت آزاد و تابش، مدلی برای انتقال حرارت در فرآیند خمکاری شعله‌ای ورق ارائه می‌گردد. براساس این مدل و با استفاده از روش اجزاء محدود یک برنامه کامپیوتوی تدوین شده است. برای تحقیق اعتبار مدل و برنامه تدوین شده، چند مثال نمونه تحلیل شده و نتایج آنها با نتایج سایر محققان در حالتهای خاص مقایسه شده اند. نتایج حاصل از این مقایسه صحت و اعتبار روش را نشان می‌دهند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که سرعت مشعل، توان موثر و ضریب تمرکز شعله، ضخامت ورق و شرایط مرزی از جمله پارامترهای موثر در توزیع درجه حرارت هستند.

کلمات کلیدی

تحلیل حرارتی ورق - روش اجزاء محدود - منبع حرارت متغیر گستردگ - فرآیند خمکاری شعله‌ای

Thermal Analysis of Plate in Flame Bending Process with Finite Element Method

S. J. Hemmati
Assistant Professor

M. A. Niazi
Assistant Professor

M. Maerefat
Assistant Professor

R. Naghdabadi
Assistant Professor

Mechanical Engineering Department,
Tarbiat Modarres University

Abstract

One of the applications of distributed moving heat source is forming steel components by flame bending process. In the process simulation, determination of temperature distribution in work pieces is very important. For this purpose, the 3D transient heat transfer equation must be solved. In present study, Considering input heat flux as Gaussian distribution with free convection and radiation boundary conditions, a model is given to analyze heat transfer during flame bending

process of steel plates. For this model, a computer program has been developed by using finite element method. To verify the model and program, some examples are analyzed and their results are compared with those of the other researchers in given cases. From obtained results, it has been shown that the process is under influence of torch speed, effective power and concentration coefficient of flame, plate thickness and boundary conditions including of free convection and radiation.

Keywords

Thermal analysis of plate- Finite element method- Distributed moving heat source- Flame bending process

مقدمه

از منبع حرارت متوجه در صنعت به منظورهای مختلفی استفاده می‌شود. در جوشکاری و یا در عملیات حرارتی بعضی از قطعات و نیز در شکل دهی تیرها و ورقهای فولادی، کاربرد منبع حرارت متوجه رواج دارد. در اینگونه موارد مقدار حرارت لازم و نحوه اعمال آن در انتخاب نوع منبع تعیین کننده است. در جوشکاری با قوس الکتریکی، منبع حرارت قوس الکتریکی ایجاد شده بین قطعه کار و الکترود است و بصورت نقطه‌ای عمل می‌کند. در فرآیند شکل دهی قطعات فولادی به روش خمکاری شعله‌ای، شعله احتراقی روی سطح کار پخش می‌شود و بصورت غیرنقطه‌ای آن را گرم می‌کند. در این فرآیند با گرم کردن ورق در راستای مسیرهای معین روی قطعه کار به آن شکل می‌دهند. شکل (۱) نمونه‌ای از ورقهای شکل داده شده به این روش را نشان می‌دهد. تعیین پارامترهای شعله برای شبیه‌سازی فرآیند بسیار حائز اهمیت است. همچنین در شبیه‌سازی‌های ترموموایستو پلاستیک، برای تعیین میزان بارگذاری حرارتی باید درجه حرارت‌های گرهی را محاسبه نمود. برای این منظور، تحلیل حرارتی فرآیند پیش نیاز تحلیل الاستوپلاستیک می‌باشد.

در تحلیل جوشکاری با قوس الکتریکی معمولاً راه حل تحلیلی منبع حرارت نقطه‌ای متوجه به کار می‌رود [۲۱ و ۲۲]. برای مواردیکه از منبع حرارت متوجه گستردۀ استفاده می‌شود مدل‌سازی فرآیند با فرض نقطه‌ای بودن منبع، خطاهایی را ایجاد می‌کند. علت این امر ماهیت پخش شده حرارت ورودی روی سطح است که بخاطر حرکت منبع غیرمتقارن نیز هست.

تومیتا [۲۳] و او [۲۴] شعله را بصورت جت برخورد کننده به سطح ورق مدل کرده‌اند. آنها با حل عددی جریان متلاطم سیال داغ و مقایسه نتایج تحلیل با اندازه‌گیریهای تجربی اعتبار این مدل را نشان داده‌اند. در این روش می‌توان نقش پارامترهای مهمی مانند فاصله مشعل تا سطح ورق و قطر نازل را مورد بررسی قرار داد ولی تحلیل جریان متلاطم پیچیده و وابسته به اندازه‌گیریهای تجربی می‌باشد. سادگی و کارآمدی مدل توزیع گوسی شار حرارت شعله باعث محبوبیت آن شده است.

موشایف و لاتسور [۲۵] مساله انتقال حرارت در فرآیند شکل دهی ورق با استفاده از مشعل اکسی استیلن را به کمک نرم افزار ADINAT مورد مطالعه قرار داده‌اند. در تحقیق آنها فقط به مساله هدایت حرارت در داخل ورق پرداخته شده و نتایج حاصل با داده‌های تجربی ایوساکی [۲۶] مقایسه شده‌اند.

شین و همکارانش [۲۶] نیز با استفاده از نرم افزار ANSYS مطالعاتی در این زمینه انجام داده‌اند. این محققان در مدل‌سازی مساله علاوه بر هدایت حرارت داخل ورق، شرط مرزی همرفت و اداشته با ضریب همرفت و توزیع شار تجربی را در نظر گرفته‌اند. در مطالعات انجام شده اثر همرفت آزاد و تابش لحاظ نشده و خواص حرارتی ماده ثابت گرفته شده‌اند.

در این مقاله اثر همرفت آزاد، تابش و تغییر خواص مواد نسبت به درجه حرارت بر فرآیند انتقال حرارت در نظر گرفته می‌شوند. بعلاوه، با انتخاب مشعل اکسی استیلن بنوان منبع حرارت، نقش سرعت مشعل، ضخامت ورق، توان موثر و ضریب تمرکز شعله بر توزیع درجه حرارت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. برای این منظور با استفاده از روش اجزاء محدود یک برنامه کامپیوتری تدوین شده که با آن می‌توان انتقال حرارت سه بعدی گذراي مذکور را تحلیل کرد. نتایج این مطالعه با نتایج مراجع [۲۶] و داده‌های تجربی ایوساکی [۲۶] مقایسه شده‌اند.


معادلات حاکم

برای تعیین توزیع سه بعدی گذراي درجه حرارت در ورق باید معادله دیفرانسیل انتقال حرارت زیر را حل کرد:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \frac{\rho c_p}{k} \dot{T} \quad (1)$$

که T درجه حرارت نقطه‌ای، ρ چگالی، c_p ظرفیت ویژه گرمایی و k ضریب هدایت حرارتی ماده هستند. شرایط مرزی مساله بصورت شار حرارت ورودی شعله و شار خروجی ناشی از همرفت آزاد با هوا و تابش نواحی گرم شده به محیط می‌باشند. در مدل توزیع گوسی نرمال، شارحرارت مشعل در فاصله شعاعی r از مرکز شعله، $q(r)$ ، عبارت است از:

$$q(r) = q_{\max} \exp(-\gamma r^2) \quad (2)$$



شکل (۱) نمونه‌ای از ورقهای شکل داده شده به روش خمکاری شعله‌ای.

که q_{\max} شار ماکریزم در مرکز شعله و γ ضریب تمرکز آن است. در این حالت فرض می‌شود مشعل بطور عمود و تحت فاصله معین از سطح قطعه کار قرار دارد. توان موثر شعله (q_{eff}) بصورت زیر تعریف می‌شود:

$$q_{eff} = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} q(r) r d\theta dr \quad (3)$$

از روابط (۲) و (۳) نتیجه می‌شود:

$$q_{\max} = \frac{q_{eff} \cdot \gamma}{\pi} \quad (4)$$

مقادیر q_{eff} و γ (پارامترهای شعله) برای تعدادی از مشعلهای استاندارد با سر مشعلهای مختلف و بازاء مصرف استیلن معین در مرجع [۲] ذکر شده‌اند. با معلوم بودن این مقادیر می‌توان q_{\max} را از رابطه (۴) محاسبه نمود.

برای اعمال شرط همروفت آزاد با هوا باید ضریب همروفت (h) را تعیین کرد. طبق تعریف ضریب همروفت عبارت است از:

$$h = \frac{k N u}{L} \quad (5)$$

که در آن k ضریب هدایت هوا، Nu عدد نوسلت و L طول مشخصه سطح همروفت می‌باشند [۸ و ۹]. برای تعیین عدد نوسلت در این حالت، روابط تجربی زیر ارائه شده‌اند:

$Nu = 0.54 (Gr \cdot Pr)^{0.25}$	سطح گرم رو به بالا
$Nu = 0.27 (Gr \cdot Pr)^{0.25}$	سطح گرم رو به پائین
$Nu = 0.14 (Gr \cdot Pr)^{0.33}$	سطح گرم عمودی

(6)

روابط (۶) با صرفنظر از اختشاش اطراف شعله، برای جریان آرام هوا روی سطح گرم شده استفاده می‌شوند. طول مشخصه سطح همرفت (L)، بنا به تعریف حاصل تقسیم مساحت موثر در همرفت برمحيط پیرامون آن می‌باشد. براساس نتایج بدست آمده از مطالعات قبلی و این تحقیق ملاحظه می‌شود که محدوده گرم شده عمود بر مسیر حرکت مشعل تقريباً ثابت است و با حرکت مشعل، طول مساحت موثر زياد می‌شود. لذا ضریب همرفت متغير خواهد بود. تغييرات ضریب همرفت به پهنهای ناحیه گرم شده و موقعیت طولی مشعل بستگی دارد. در روابط (۶)، عدد گراشف و Pr عدد پرانتل هستند. با محاسبه حاصلضرب عدد گراشف در عدد پرانتل برای اين حالت ملاحظه می‌شود که جریان هوا روی سطح ورق آرام خواهد بود. اين فرآيند عموماً در محدوده ۴۵۰ تا ۷۵۰ درجه سانتيگراد انجام می‌شود [۲,۵,۶]. هرگاه خط گرمایشي بطول يك متر و به پهنهای ۱۰۰ میلیمتر در نظر گرفته شود ماکریزم طول مشخصه تقريباً $m = \frac{0.045}{0.045} = 1 \times 10^1 = L$ خواهد بود. هرگاه هواي اطراف ورق سaken به دماي $K = 300$ در نظر گرفته شود عدد گراشف عبارت خواهد بود از:

$$Gr = \frac{g\beta\Delta T L^3}{v^2} = \frac{9.8 \times (1.5 \times 10^{-3}) \times (723.0) \times 0.045^3}{(20.75 \times 10^{-6})^2} = 2.25 \times 10^6 \quad (7)$$

در رابطه (۷) اختلاف دماي مطلق هوا با سطح ورق، g شتاب ثقل، β ضریب انبساط گرمایي هوا و v ويڪوزيته سینماتيکي هوا هستند. در رابطه (۷) بازاء درجه حرارت سطح $C = 750^\circ$ عدد گراشف تعیین شده است. عدد پرانتل در اين حالت از جداول مراجع [۸, ۹, ۱۰] حدوداً 0.045 تخمین زده می‌شود. بنابراین حاصلضرب

$$Gr \cdot Pr = 1.6 \times 10^6 \quad (8)$$

خواهد شد. هر گاه مرز بين جریان آرام و متلاطم در حالات سه گانه (۶) بصورت

$10^5 < Gr \cdot Pr < 2 \times 10^7$	سطح گرم رو به بالا
$3 \times 10^5 < Gr \cdot Pr < 3 \times 10^{10}$	سطح گرم رو به پايان
$10^4 < Gr \cdot Pr < 10^9$	سطح گرم عمودي

$$(9)$$

فرض شوند [۸] از حاصلضرب (۸) ملاحظه می‌شود فرض جریان آرام برای تحلیل فرآيند منطقی است. شار حرارت ناشی از تابش بصورت زير بيان می‌شود:


$$q_r = \sigma \epsilon (T_r^4 - T_s^4) \quad (10)$$

كه در آن T_r و T_s بترتیب درجه حرارت منبع تابش خارجي و درجه حرارت سطح، σ ثابت استفان-بولتزمن و ϵ ضریب صدور هستند. ضریب صدور بر حسب شرایط سطح ورق و درجه حرارت آن تغيير می‌کند. عموماً در روش خمکاري شعله‌اي ورقهای رول شده شكل داده می‌شوند. همچنین همانطوریکه قبل اشاره شد ماکریزم درجه حرارت سطح ورق (T_{max}) بين ۴۵۰ تا 750° می‌باشد. در بعضی از تحلیلهای مانند تحلیل حرارتی ورق در فرآيند جوشکاري ضریب صدور بصورت تابع درجه حرارت در نظر گرفته شده است [۱۱]. ولی در فرآيند خمکاري شعله‌اي که حالت خاصی از فرآيند جوشکاري با محدوده حرارتی پائينتری است فرض می‌شود ضریب صدور ثابت و برابر مقدار متوسط می‌باشد. برای اين منظور با توجه به كيفيت رول شده سطح و درجه حرارت متوسط (T_m) می‌توان مقدار ضریب صدور را از جداول موجود در مراجع [۸, ۹, ۱۰] برابر 0.045 انتخاب کرد. مطالعات پارامتری (شکل ۱۲) نشان می‌دهند که مقدار اين كميٌت چندان تاثيري در ميزان تبادل حرارتی ورق با محيط خواهد گذارد. از رابطه (۱۰) ملاحظه می‌شود که شار حرارت ناشی از تابش تابع غير خطی از درجه حرارتهاست و در نظر گرفتن آن باعث غير خطی شدن معادله تعادل خواهد شد.

روش حل عددی

برای حل معادله (۱) می‌توان از روش اجزاء محدود استفاده کرد. برای اين منظور الگوريتمهای مختلفی وجود دارند. در اين

تحقیق از فرمولبندی و الگوریتم ارائه شده توسط بت [۱۰] استفاده می‌شود. در فرمولبندی مذکور معادله تعادل بصورت نمو (Incremental) بیان می‌شود. این نوع بیان معادلات، بخصوص در بارگذاری‌های متغیر با زمان و یا تحلیلهای غیرخطی کاربرد دارد. در این روش فرض می‌شود درجه حرارت گرهها در لحظه t معلوم‌نداشت و باید آنها را برای لحظه $t + \Delta t$ (Δt نمود زمان) محاسبه نمود. معادله تعادل اجزاء محدود حاکم در زمان $t + \Delta t$ بصورت ماتریسی عبارت است از:



شکل (۲) سیستمهای مختصات ثابت و متحرک روی ورق.

$$(t^t K^k + t^t K^c + t^t K^r + \frac{t^t C}{\Delta t}) \Delta T^{(i)} = t^{t+\Delta t} Q_s + t^{t+\Delta t} Q^{c(i-1)} + t^{t+\Delta t} Q^{r(i-1)} - t^{t+\Delta t} Q^{k(i-1)} - t^{t+\Delta t} C^{(i-1)} \left(\frac{t^{t+\Delta t} T^{(i-1)} - t^t T}{\Delta t} \right) \quad (11)$$

که در آن بالا نویسهای t, r, c, k و i به ترتیب نشان دهنده زمان، هدایت، همرفت، تابش و تکرار هستند. تعریف متغیرهای معادله (۱۱) در ضمیمه (الف) آورده شده‌اند. با حل سیستم معادلات غیرخطی (۱۱) بردار نمو درجه حرارت‌های گرهی (ΔT) بدست می‌آید. برای حل سیستم فوق روش تکرار نیوتون-رافسون اصلاح شده بکار رفته است. به این ترتیب تنها در ابتدای هر نمو، ماتریس سفتی سمت چپ سیستم معادلات (۱۱) به روز می‌شود. در هر نمو و تکرار، درجه حرارت‌های گرهی از رابطه زیر اصلاح می‌شوند:

$$t^{t+\Delta t} T^{(i)} = t^{t+\Delta t} T^{(i-1)} + \Delta T^{(i)} \quad (12)$$

در این حالت فرض اولیه عبارت است از:

$$t^{t+\Delta t} T^{(0)} = t^t T \quad (13)$$


همچنین برای محاسبه مشتق \dot{T} از انتگرالگیری زمانی زیراستفاده می‌شود:

$$t^{t+\Delta t} \dot{T}^{(i)} = \frac{t^{t+\Delta t} T^{(i-1)} + \Delta T^{(i)} - t^t T}{\Delta t} \quad (14)$$

برای در نظر گرفتن سرعت مشعل، روابط مربوطه باید شامل متغیر زمان و مکان باشند. برای این منظور شulle مشعل بصورت یک دایره متحرک مدل می‌شود [۲۰]. با در نظر گرفتن یک سیستم مختصات متحرک $x'y'z'$ در مرکز شulle (شکل ۲)، مختصات گرهای مختلف با تبدیل زیر به سیستم مختصات ثابت xyz مربوط می‌شوند:

$$\begin{aligned} x' &= x - v \cdot t \\ y' &= y \\ z' &= z \end{aligned} \quad (15)$$

که v سرعت مشعل و t زمان هستند. بردار شار حرارت شulle با انتگرالگیری عددی از رابطه Q در جدول (الف-۱) روی سطح اجزا واقع در محدوده دایره شulle محاسبه می‌شود. شار q در هر نقطه از سطح به مختصات (x', y') و شاعر



شکل (۳) مدل مش بنده نصف ورق.

$$r = \sqrt{x'^2 + y'^2} \quad (16)$$

از رابطه (۲) تعیین می‌گردد. در لحظه شروع حرکت مرکز مشعل قبل از لبه ورق قرار دارد. رابطه (۱۱) برای تحلیلهای پایدار و ناپایدار خطی و غیر خطی صادق است. در این رابطه می‌توان تغییر خواص مواد نسبت به درجه حرارت را در نظر گرفت. با استفاده از روابط بالا برنامه‌ای بنام HTLP برای تحلیل حرارتی فرآیند تدوین گردید. منوی اصلی این برنامه در ضمیمه (ب) نشان داده شده است. برای مدلسازی حجمی ورق و مش بنده آن از نرم افزار ANSYS بعنوان پیش پردازشگر استفاده می‌شود. ابعاد و جنس ورق، پارامترهای شulle و فرآیند، شرایط مرزی مورد نظر و نام فایل حاوی اطلاعات مشبنده و فایل خروجی بعنوان اطلاعات اولیه وارد می‌شوند. سپس برنامه به ازاء زمان کل مورد نظر درجه حرارتی گرهی هر نمو را محاسبه و در فایل خروجی چاپ می‌کند. با توجه به دقت جوابها و زمان پردازش لازم، در تحلیلهای انجام شده گام زمانی، $\Delta t = 0.5 \text{ sec}$ در نظر گرفته شده است.


مدل اجزاء محدود

وقتی که ورق با مشعل گرم می‌شود تنها محدوده معینی اطراف شulle از شار ورودی متاثر می‌شود. لذا برای به حداقل رساندن زمان پردازش باید از مشبنده مناسب استفاده شود. تراکم شار ورودی و گرادیان درجه حرارت ذر نزدیکی مرکز شulle ایجاد می‌کند که درین ناحیه درجه حرارت شعاعی و در راستای ضخامت ورق مشبنده ریزتر و مش سایر مناطق درشت‌تر انتخاب شوند. شکل (۳) مدل مش بنده نصف ورق را نشان می‌دهد. این مدل از سه ناحیه مش ریز، ناحیه گذر از مش ریز به درشت و ناحیه مش درشت تشکیل شده است. همچنین در راستای ضخامت سایز تقسیمات بطور تصاعدی افزایش می‌یابد. برای ورقهای دارای ضخامت زیر 30 میلیمتر جز در راستای ضخامت کفايت می‌کند. عرض ناحیه مش ریز در مدل برابر شعاع موثر شulle است. این شعاع به فاصله‌ای از مرکز دایره شulle گفته می‌شود که در آن شار ورودی حرارت حدوداً یک درصد شار ماکزیمم می‌باشد. در این تحلیل بدلیل تقارن بارگذاری و حل، تنها نصف ورق تحلیل می‌شود. همچنین مشبنده درین پردازش ثابت در نظر گرفته شده است.

در این مطالعه با توجه به ابعاد ورقها و ملاحظات بالا از اجزاء جامد هشت گرهی استفاده می‌شود. ورقهایی به طول و عرض $320 \times 200 \text{ mm}$ و $500 \times 200 \text{ mm}$ و ضخامت‌های $10, 15, 19, 20$ و 25 mm مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. شرایط گرم کردن ورق در مواردیکه ذکر نشده برابر:

$$v = 7.5 \text{ (mm/sec)}, q_{eff} = 8036 \text{ (w)}, \gamma = 0.164 \text{ (cm}^{-2}), T_0 = 25 \text{ (}^{\circ}\text{C)}$$

می باشند. خط مرکز ورق در امتداد طولی و محور x بعنوان مسیر حرکت مشعل انتخاب گردیده است. سیستم مختصات طبق شکل (۲) طوری انتخاب شده که ورق دروجه $= z$ گرم شود. شرایط مرزی هم رفت آزاد و تابش در وجوده رویی و زیری ورق و همچنین لبه های شروع و انتهای آن در نظر گرفته می شوند.



شکل (۴) توزیع درجه حرارت در راستای (a) محور x (b) محور y و (c) محور z برای ورقی به ابعاد $19 \text{ mm} \times 100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$.


توزیع درجه حرارت

شکل (۴) توزیع درجه حرارت در ورق در راستای محورهای مختلف زمانهای مختلف را نشان می دهد. در شکل های (۵) و (۶) نیز مقایسه ای بین نتایج این تحقیق به ترتیب با نتایج مرجع [۲] و داده های تجربی ایوساکی [۵] صورت گرفته است. خواص مواد ثابت و برابر مقادیر مربوط به فولاد نرم در ${}^{\circ}\text{C}$ ($\rho = 7.8 \text{ g/cm}^3$, $k = 0.14 \text{ cal/mm.s.C}$, $c = 0.125 \text{ cal/g.C}$) فرض شده اند. در این حالت شاعع موثر دایره شعله تقریبا 50 mm است.

در شکل (۴a) مشاهده می شود که منحنی توزیع درجه حرارت در زمانهای متفاوت دارای مقدار ماقزیمم (T_{max}) و پهنه ای تقریبا یکسانی است و در فواصل کمی دورتر از لبه های ورق حالت شبه پایداری برقرار می باشد. از توزیع درجه حرارت در راستای محورهای x و z ملاحظه می شود که وسعت ناحیه متأثر از حرارت در مقایسه با ابعاد ورق محدود می باشد. در موقع عبور مشعل درجه حرارت نقاط زیر آن نسبتا سریع بالا می رود ولی بدلیل حرکت شعله مدتی طول می کشد که دمای نقاط به T_{max} برسد بطوریکه در یک لحظه مرکز شعله بر نقطه T_{max} منطبق نیست. نکته دیگری که از این منحنیها ملاحظه می شود این است که شب حرارتی در حد فاصل مرکز دایره شعله تا لبه جلویی آن خیلی بیشتر از لبه عقبی است و پس از مدت نسبتا کوتاهی سرعت خنک شدن ماده کند می شود. در شکلهای (۴b) و (۴c) طوری انتخاب شده که در زمانهای $x = 160 \text{ mm}$ و $z = 25 \text{ mm}$ در ۳۵ ثانیه مرکز شعله به ترتیب قبل، کمی بعد و دورتر از این نقطه قرار بگیرد.

از مقایسه دو دسته منحنی شکل (۵) باز $t \geq 25 \text{ sec}$ یک همخوانی کیفی ملاحظه می شود. در این شکل برای سادگی منحنیهای مربوط به زمانهای بیشتر رسم نشده اند. همانطوریکه در این شکل ملاحظه می شود منحنی های ۱ و ۲ و ۳ مربوط به [۲] دارای شکل منظمی نیستند در حالیکه این امر در منحنیهای مربوط به این تحقیق مشاهده نمی شود. موشیف و لاتور [۲] عامل این بی نظمی را تاثیرات لبه ای در توزیع درجه حرارت در نزدیکی لبه های ورق معرفی کرده اند. به نظر می رسد با توجه به طبیعت فرآیند انتقال حرارت، تغییرات درجه حرارت در منحنیهای مربوط به [۲] شدیدتر از حالت طبیعی هستند. همچنین در مطالعات انجام شده مشاهده می شود بدلیل ضخامت کم ورق و پهنه ای کم محدوده گرم شده، تاثیرات لبه ای خیلی کم خواهد بود بطوریکه در مجاورت لبه های شروع و انتهای T_{max} کمتر از نقاط دیگر است. لذا علت بی نظمی منحنیهای فوق احتمالا ناشی از اشکال حل عددی به کار رفته است. این امر در مطالعات [۶] نیز تأیید شده است. در منحنیهای مربوط به [۶] نیز تغییرات شدید درجه حرارت در لبه های ورق گزارش نشده است بلکه نتایجی شبیه نتایج این تحقیق ارائه کرده اند. در شکل (۵) منحنی T_{max} مربوط به مطالعه فعلی تقریبا ده درصد بالاتر از T_{max} منحنی نظیر آن از [۲] بوده و نقطه مربوطه روی محور x کمی جلوتر می باشد. در محاسبات [۲] درجه حرارت اولیه ${}^{\circ}\text{C}$ $T_0 = 200$ و خواص مواد در ${}^{\circ}\text{C}$ ثابت فرض شده اند و از اثرات هم رفت آزاد و تابش صرف نظر شده است. بنابراین با در نظر گرفتن $T_0 = 25 {}^{\circ}\text{C}$ منحنی بطور یکنواخت در راستای محور درجه حرارتها صعود می کند. در صورتیکه با این مقدار افزایش منحنی مربوط به [۲] هنوز پائین تر از منحنی

تجربی قرار می‌گیرد که با طبیعت مساله کمی متفاوت است زیرا برغم صرفنظر از اثر کاهش دما توسط همرفت و تابش و صرفنظر از تغییر خواص مواد با دمای ورق، باز هم منحنی محاسباتی [۲] پائینتر از منحنی تجربی قرار می‌گیرد. همچنین پهنهای منحنی توزیع درجه حرارت در نتایج [۲] بیش از حالت طبیعی است. به نظر می‌رسد تقریب خطی شار ورودی گوسی در تحقیق فوق بر توزیع درجه حرارت تاثیر می‌گذارد. در این تحقیق با انتگرالگیری عددی شار روی سطح دایره‌ای برای تعیین شار ورودی، پهنهای منحنی کمتر شده است. این امر توافق بهتری با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد از خود نشان می‌دهد. زیرا همانطوریکه در شکل (۶) ملاحظه می‌شود، سطح همپوشانی منحنی تجربی ایواساکی با منحنی محاسباتی این تحقیق بیشتر است.



شکل (۵) مقایسه نتایج این تحقیق با نتایج مرجع [۲].

نقش خواص مواد


در این تحلیل از خواص فولاد نرم مرجع [۱۱] استفاده شده است. در شکل (۷) منحنی (۱) مربوط به حالت در نظر گرفتن تغییرخواص مواد نسبت به درجه حرارت است. منحنی (۲) با استفاده از خواص مواد در دمای 200°C رسم شده است. همانطوریکه ملاحظه می‌شود درجه حرارت نقاط سمت چپ T_{max} در منحنی (۲) با در نظر گرفتن تغییر خواص مواد در منحنی (۱) بین ۷ تا ۱۲ درصد افزایش یافته است. همچنین نقطه T_{max} منحنی (۲) کمی به سمت چپ منتقل شده است. این تغییرات قابل انتظارند. زیرا با در نظر گرفتن خواص مواد در 200°C ، ضریب هدایت حرارت، بیشتر و گرمای ویژه کمتر از حالت طبیعی فرض شده‌اند و لذا بطور محاسباتی ماده بیشتر از حالت طبیعی خنک می‌شود. تاثیر دیگر اعمال تغییر خواص مواد، پهن‌تر شدن منحنی توزیع درجه حرارت است که باعث انتقال نقطه T_{max} به سمت چپ آن نیز می‌شود. تاثیر در نظر گرفتن خواص مواد بصورت تابع درجه حرارت برگرم شدن ورق ناچیز است ولی باعث بالا رفتن T_{max} و کندتر خنک شدن ورق می‌شود.

تأثیر سرعت مشعل بر توزیع درجه حرارت


شکل (۸) منحنیهای توزیع درجه حرارت را در سرعتهای مختلف نشان می‌دهد. برای اینکه مسافت طی شده توسط مشعل یکسان باشد زمانها، مختلف در نظر گرفته شده‌اند. همانطوریکه از این نمودار ملاحظه می‌شود با افزایش سرعت، کم T_{max} می‌شود. در جدول (۱) مقایسه‌ای بین درصد تغییر سرعت با درصد تغییر T_{max} انجام شده است.

تأثیر ضخامت ورق (a) بر توزیع درجه حرارت

در شکل (۹) منحنیهای توزیع درجه حرارت بازه ضخامتها و سرعتهای مختلف رسم شده‌اند. در شکل (۹a) و $v = 5 \text{ mm/sec}$ در شکل (۹b) $v = 7/5 \text{ mm/sec}$ فرض شده است. برای مقایسه حالات مختلف درصد تغییر درجه حرارت ماکریم بعنوان معیار انتخاب شده و در جدول (۲) با درصد تغییر ضخامت مقایسه می‌شود. همانطوریکه از شکلهای (۹a) و (۹b) و جدول (۲) ملاحظه می‌شود با افزایش ضخامت، درجه حرارت ماکریم تا حدی کم می‌شود و کاهش T_{max} بطرف یک حد معین پیش می‌رود.



شکل (۲) تأثیر تغییر خواص مواد با درجه حرارت.



شکل (۶) مقایسه نتایج این تحقیق با نتایج


مرجع [۲] و ایواساکی [۵].

تأثیر توان موثر و ضریب تمرکز شعله


برای بررسی نقش توان موثر (q_{eff}) و ضریب تمرکز شعله (γ)، چند حالت مختلف تحلیل شدند. شکل‌های (۱۱) و (۱۲) نتایج محاسبات را برای مقادیر مختلف q_{eff} و γ نشان می‌دهند. بر اساس فیزیک فرآیند بایستی با افزایش q_{eff} و γ در ورق T_{max} در نتیجه افزایش یابد. این امر از شکل‌های (۱۱) و (۱۲) تائید می‌شود. با افزایش γ شعاع دایره مدل شعله کمتر و در نتیجه تراکم شار ورودی بیشتر می‌شود.

جدول (۱) مقایسه درصد تغییر T_{max} با تغییر سرعت مشعل.

سرعت T_{max}	درصد تغییر سرعت	T_{max} (°C)	درصد تغییر (mm/s)
۰	میباشد	۷۹۰	میباشد
۷/۰	۵۰	۷۴۴	-۱۷۰
۱۰	۱۰۰	۵۵۸	-۲۹۴
۱۲/۰	۱۰۰	۴۹۸	-۳۷۹۶




شکل (۸) تأثیر سرعت مشعل در توزیع درجه حرارت.



شکل (۹) تأثیر ضخامت ورق بر توزیع درجه حرارت بازاء سرعتهای مشعل (a) $v=7/\Delta mm/sec$ (b) $v=5 mm/sec$

جدول (۲) مقایسه درصد تغییر T_{max} با تغییر ضخامت ورق.

سرعت mm/s	ضخامت mm	درصد تغییر ضخامت	T_{max} ($^{\circ}C$)	درصد تغییر T_{max}
0	10	میباشد	937	میباشد
	10	5%	824	-11/4
	20	100%	793	-14/4
	20	10%	780	-10/8
$7/10$	10	میباشد	710	میباشد
	10	5%	705	-0/1
	20	100%	660	-7/7
	20	10%	657.5	-8



شکل (۱۰) تأثیر ضریب تموج شعله بر توزیع درجه حرارت.

شکل (۱۱) تأثیر ضریب تموج شعله بر توزیع درجه حرارت.


تاثیر شرایط مرزی همرفت آزاد و تابش

برای تعیین تاثیر شرایط مرزی همرفت آزاد و تابش در توزیع درجه حرارت دو حالت مختلف در نظر گرفته می‌شوند. در حالت اول فرض می‌شود غیر از سطح زیر شعله، بقیه سطوح ورق عایق شده‌اند و هیچگونه تبادل حرارتی با محیط انجام نمی‌دهند. در حالت دوم تبادل حرارت سطوح گرم شده اطراف شعله با محیط از طریق همرفت و تابش در نظر گرفته می‌شود. شکل (۱۶) منحنی‌های توزیع درجه حرارت در راستای x را برای $a = 10 \text{ mm}$ (منحنی‌های ۳ و ۴) و $a = 19 \text{ mm}$ (منحنی‌های ۱ و ۲) نشان می‌دهد. در این شکل منحنی‌های شماره (۱) و (۳) برای حالت بدون همرفت و تابش، و منحنی‌های شماره (۲) و (۴) با در نظر گرفتن همرفت و تابش رسم شده‌اند. همانطوریکه از این دو شکل ملاحظه می‌شود با کاهش ضخامت و ثابت ماندن سایر پارامترها، نقش تبادل حرارتی ورق با محیط از طریق همرفت و تابش بیشتر می‌شود. این امر از طبیعت فرآیند نیز قابل پیش‌بینی است زیرا با کاهش ضخامت از یک طرف سطح تبادل حرارت زیادتر می‌شود و از طرف دیگر همانطوریکه قبل ملاحظه شد با افزایش ضخامت، درجه حرارت سطح نیز افت می‌کند. این موضوع را می‌توان برای سرعت‌های مختلف مشغله نیز تعمیم داد. به این صورت که با کاهش سرعت و ثابت ماندن سایر پارامترها، نقش تبادل حرارت با محیط بیشتر می‌شود.

جمع بندی

در این مقاله برای تعیین توزیع درجه حرارت در ورق با منبع حرارت گستردۀ متوجه روشی ارائه شد. در این روش شار حرارت ورودی بصورت توزیع گوسی نرمال و سطح تبادل حرارت شعله با ورق به شکل دایره فرض شدند. با در نظر گرفتن یک سیستم مختصات متوجه و تبدیل مختصات بین سیستم‌های ساکن و متوجه، حرکت مشغله مدل شد. با استفاده از الگوریتم بت برای حل معادله انرژی، مساله هدایت حرارت در داخل ورق با لحاظ شرایط مرزی همرفت آزاد و تابش بروش اجزاء محدود حل شد. بر اساس این روش یک برنامه کامپیوترا توسعه گردید. با استفاده از این برنامه حالت‌های مختلف مربوط به پارامترهای موثر بر توزیع درجه حرارت مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای اطمینان از اعتبار محاسبات و صحبت برنامه در حالت‌های خاص، نتایج محاسبات با نتایج محاسباتی [۲] و [۶] مقایسه شدند. نتایج حاصل از این مطالعه همخوانی خوبی با داده‌های تجربی ایواساکی [۵] نشان می‌دهند. به این ترتیب نتایج زیر به دست می‌آیند:

- از روش بکار رفته در این مقاله می‌توان برای تخمین پارامترهای شعله (q_{eff}) استفاده کرد. تعیین پارامترهای مذکور برای شبیه‌سازی ترمومکانیکی فرآیند و تعیین میزان تغییر شکل پس‌ماند ورق ضروری است.
- سرعت مشغله، توان موثر و ضریب تمرکز شعله، ضخامت ورق، خواص مواد متغیر با درجه حرارت و همرفت آزاد و تابش را می‌توان از جمله پارامترهای موثر بر فرآیند انتقال حرارت در این حالت دانست.
- با افزایش سرعت و یا ضخامت، و همچنین کاهش توان موثر و یا ضریب تمرکز شعله، T_{max} کم می‌شود.
- گرچه در نظر نگرفتن تغییر خواص مواد با درجه حرارت باعث ایجاد حد اکثر ۱۲٪ خطأ در نتایج می‌گردد، می‌تواند بصورت خطاهای جمع شونده، از دقت محاسبات بکاهد.
- تاثیر شرایط مرزی همرفت آزاد و تابش، به مقدار هر یک از پارامترهای موثر بستگی دارد. همانطوریکه در مثالهای تحلیل شده نشان داده شد در ضخامتها و یا سرعت‌های کمتر، نقش تبادل حرارت با محیط از طریق همرفت آزاد و تابش بیشتر می‌شود.
- اثرهای لبه‌ای بدليل کمی ضخامت ورق و غالب بودن مکانیزم هدایت حرارت بر همرفت آزاد و تابش، ناچیزند.




شکل (۱۲) تاثیر اعمال همرفت آزاد و تابش.

ضمیمه الف

جدول (الف-۱) تعریف متغیرهای معادله تعادل (۱۱) در فرمولیندی اجزاء محدود.

کمیت	تعریف
$tK^k = \sum_m \int_V(m) B^{(m)\top} t_k^{(m)} B^{(m)} dV^{(m)}$	ماتریس هدایت گرمایی (ضریب هدایت حرارت) k
$tK^c = \sum_m \int_{Se(m)} t h^{(m)} H^{s(m)\top} H^{s(m)} dS^{(m)}$	ماتریس همرفت (ضریب همرفت) h
$tK^r = \sum_m \int_{Sr(m)} t_K^{(m)} H^{s(m)\top} H^{s(m)} dS^{(m)}$	ماتریس تابش $\kappa = \sigma \varepsilon (T_r^2 + T_s^2)(T_r + T_s)$
$t+\Delta t C^{(i)} = \sum_m \int_V(m) H^{(m)\top} t+\Delta t c^{(i)} H^{(m)} dV^{(m)}$	ماتریس ظرفیت گرمایی (ظرفیت گرمایی) c
$t+\Delta t Q_S = \sum_m \int_S 2^{(m)} H^{s(m)\top} t+\Delta t q^{(m)} dS^{(m)}$	بردار شار ناشی از شعله (شار حرارت شعله با توزیع (۲)) q
$t+\Delta t Q^c = \sum_m \int_{Sc(m)} t+\Delta t h^{(m)} H^{s(m)\top} [H^{s(m)}(t+\Delta t T_e - t+\Delta t T_s)] dS^{(m)}$	بردار شار همرفت
$t+\Delta t Q^r = \sum_m \int_{Sr(m)} t+\Delta t \kappa^{(m)} H^{s(m)\top} [H^{s(m)}(t+\Delta t T_r - t+\Delta t T_s)] dS^{(m)}$	بردار شار تابش
$t+\Delta t Q^k = \sum_m \int_V(m) B^{(m)\top} (t+\Delta t k^{(m)} B^{(m)} t+\Delta t T_s) dV^{(m)}$	بردار شار هدایت
$H_i^{(m)}$ $H_i^{s(m)}, i=1, \dots, N$	توابع شکل حجمی و سطحی
m	شماره المان
N	تعداد گرهای هر المان
$B(m) = \begin{pmatrix} H_{1,1} & \dots & H_{N,1} \\ H_{1,2} & \dots & H_{N,2} \\ H_{1,3} & \dots & H_{N,3} \end{pmatrix}$	ماتریس $B(m) = Jac^{(m)-1} D_L$
$Jac^{(m)} = D_L C_N^{(m)}$	ماتریس زاکوبی
$D_L = \begin{pmatrix} H_{1,r} & \dots & H_{N,r} \\ H_{1,s} & \dots & H_{N,s} \\ H_{1,t} & \dots & H_{N,t} \end{pmatrix}$	ماتریس ضرائب
$C_N^{(m)} = \begin{pmatrix} x_1^{(m)} & y_1^{(m)} & z_1^{(m)} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_N^{(m)} & y_N^{(m)} & z_N^{(m)} \end{pmatrix}$	ماتریس مختصات گرهها



شکل (ب-۱) منوی اصلی برنامه تحلیلگر حرارتی HTLP

مراجع

- [1] D. Rosental, "Theory of Moving Source of Heat and Its Application to Metal Treatment", Trans. ASME, 1946, pp. 849-866.
- [2] A. Moshiav and R. Lattore, "Temperature Distribution During Plate Bending by Torch Flame Heating", Journal of Ship Research ,Vol.29, No.1, 1985, pp.1-11.
- [3] Y. Tomita, "Study on Approximate Method to Analyze Thermo-flow Field during Line Heating Process", Processing of the 9th International Offshore and Engineering Conference, 1999.
- [4] J.H. Woo, "Analysis of Heat Transfer between the Torch and the Plate for the Application of the Line Heating", M.S. thesis, Department of Naval and Ocean Engineering, Seoul National university Seoul, Korea, 2000.
- [5] Y. Iwasaki, "Study on the forming of hull plate by Line Heating Method", Mitsubishi Juko Giho, Vol. 19, No. 3, 1975, pp. 51-59.
- [6] J. Shin and J. Lee and S. Park, "A Numerical Thermo-plastic Analysis of Line Heating Processes for Saddle-type Shells with the Application of an Artificial Neural Network", Daewoo Heavy Ind. Ltd., Kaje, Korea, 1997.
- [7] N.N. Rykalin, "Calculation of Heat Process in Welding", Mashinostroenije Moscow,1960.
- [8] M. Ozishik, "Heat Convection", McGraw Hill,1985.
- [9] W.H. McAdams, "Heat Transmission", McGraw-Hill,1958.
- [10] K.J. Bathe, "Finite Element Procedures for Engineering Analysis", Prentice-Hall Inc. , 1996.
- [11] S. Brown and H. Sony, "Finite Element Simulation of Welding of Large Structures", Journal of Engineering for Industry, Vol. 114, 1992, pp. 441-451.