

مولدهای مغناطیسی یید رو دینامیکی




Magneto Hydrodynamic Generators

از: مهندس پرویز ذواشیاق

تنها بستگی به ازدیاد پارامترهای بخار دارد بلکه این عمل شماهای تکنولوژی و حرارتی را مشکل تر ساخته و مصارف مالی را بیشتر نموده و تجهیزات مراکز برقی را گرانتر نماید. بهمین علت مورد استعمال مولدهای مغناطیسی یید رو دینامیکی در آتیه نزدیک بیشتر خواهد شد.

طرز کار مولدهای مغناطیسی یید رو دینامیکی خیلی ساده می‌باشد و از اصول القاء الکترومغناطیس استفاده می‌شود. فرقی که این مولد با مولدهای معمولی دارد عبارت از اینست که در مولدهای معمولی نیروی محرکه الکتریکی از القاء تغییرات حوزه مغناطیسی (چرخش حوزه) در سیمهای بوجود می‌آید در صورتیکه در مولدهای مغناطیسی یید رو دینامیکی جای سیم را گاز ایونیزه داغ که بنام پلاسما می‌باشد می‌گیرد (شکل ۲-۳). قسمتهای متخرک را در آن نداریم.

یک از مسائل روزمره تولید مستقیم انرژی الکتریکی از انرژی حرارتی می‌باشد. تبدیل انرژی حرارتی به الکتریکی از راه دیگر بخار-توربین - مولد برق چندان مقرر بصرفه نبوده و بازده این نوع مراکز برقی از (۴۰-۴۲) درصد تجاوز نمی‌کند. واگرخواهیم بازده را کمی بالا ببریم احتیاج به ازدیاد پارامترهای بخار داریم که عبارت از فشار بود رجه حرارت می‌باشد و چنانکه میدانیم استقامت حرارتی دستگاهها حدی دارد واگرخواهیم مواد و فولادهای مقاوم حرارتی بکار ببریم با تغییرات شرایط کارخیلی زیاد نه خواهد بود زیرا از دیگر دارای درجه حرارت اولیه توربینهای بخار از 600° سانتیگراد و توربینهای گازی از 1000° سانتیگراد برای پرهای توربین تقریباً غیرممکن بنظر میرسد. بعلاوه بالابردن شخصات فنی و اقتصادی و از جمله بازده نه




شکل ۱- مولد مغناطیسی یید رو دینامیکی با الکترودهای منقسم.

شکل ۲- مولد مغناطیسی یید رو دینامیکی با الکترودهای یک تکه.

شکل ۳- مولد مغناطیسی یید رو دینامیکی با الکترودهای منقسم.

منحنی ۴ - دستگاه مولد مغناطیسی یید روپینایمیکی



شکل ۴

یکی از مسائل مهم این نوع مولد ها قابلیت هدایت کاز میباشد بطوریکه اگر مقاومت مخصوص گازی شتر از 50°C باشد تولید برق قطع میگردد هدایت کاز نسبت به ایونیزا سیون حرارتی تعیین میشود بیشتر از گازها از قبل هوا - ازت - یید رُن - گازهای خنثی در درجه حرارت خیلی زیادی ایونیزه میشوند (600°C تا 900°C سانتیکارد) و فلزات و مواد فعلی تحمل چنین حرارتی رانهیتوانند بکنند ولی اگر گلازکی ماده ایونیزه کننده اضافه کیم که دارای پتانسیل کم ایونیزا سیون باشد (فلزات قلیائی) هدایت الکتریکی گاز یکمرتبه از دیگر میباشد و همین هدایت را ممکن است در درجه حرارت 200°C بدست آورد معمولاً نمک پتاسیم - سریوم و یا سدیم را بشکل گرد وارد سیل گاز میکنند - ش تاثیر مقداری تاسیم را در هدایت الکتریکی هوای ایونیزه گرم نشان میدهد. چنانکه دیده میشود از دیگر درجه حرارت تاثیر شدیدی در ایونیزا سیون گاز دارد مثلاً اگر درجه حرارت گاز از 200°C به 300°C برسد (در فشار یک

در شکل های ۱-۲-۳ طرز کار مولد های مغناطیسی و یید روپینایمیکی داده شده است. بطوریکه مولد از محفظه ای تشکیل یافته که دارای گازهای ایونیزه بوده و درجه حرارت آن 2800°C - 3000°C و سرعت آن 1000 m/sec^3 میباشد. گاز در کانال درامتد اد محور \times حرکت نموده و حوزه مغناطیسی B را قطع میکند و در آن نیروی محرکه الکتریکی القاء میشود. (مانند سیمی که دیواره های کناری آن هادی میباشد) جریان الکتریکی در مقاومت R ایجاد میشود. دیواره های کناری محفظه مولد هادی بوده و عیناً مثل جاروبکهای ماشین الکتریکی میباشد در صورتیکه دیواره های بالا و پائین محفظه از ماده عایق تشکیل یافته است بدین طریق دیده میشود که در محفظه مولد مغناطیسی یید روپینایمیکی انرژی حرارتی کاز تبدیل به انرژی جنبشی کشته و در اثر حسوزه مغناطیسی این سیل گاز ترمز میگردد در نتیجه انرژی سینتیک تبدیل به انرژی الکتریکی میشود چنانکه منسیم در اینجا توربین و مولد یکجا بوده و قطعات متحرک رانداریم و انرژی الکتریکی مستقیماً از انرژی حرارتی بدست میاید. این نوع مولد ها بازده مراکنیزق راتا ۱۰ درصد بالا میبرند و بازده حرارتی دستگاه تا ۹۰ درصد میباشد. در شکل ۲ مقایسه بازده توربین بخار و گازی و مولد های مغناطیسی یید روپینایمیکی داده شده است.

منحنی ۱ - سیکل کارنو

منحنی ۲ - دستگاه توربین بخار

منحنی ۳ - دستگاه توربین گازی

ز - چگالی جریان درجهت محور y (مقطع کanal) $\frac{A}{cm^2}$

و - هدایت الکتریکی گاز $\frac{1}{\Omega cm}$

ز - سرعت حرکت گاز m/Sec

- آندوکسیون حوزه مغناطیسی به تسلی

$$V = \frac{E}{b} \quad E = \text{شدت حوزه الکتریکی} \text{ } V/m$$

و - ولتاژ بین الکترودها به v

ب - فاصله بین الکترودها به m

$$\gamma = \frac{E}{Bv} \quad \text{اگر پارامتر را } \gamma \text{ بگیریم}$$

$$j = \sigma [Bv(1 - \gamma)]$$

نیرویکه برای واحد حجم گاز اثربیند (نیروی

$$\vec{F} = j \vec{B} \quad \text{خواهد بود .}$$

توان خروجی مولد مغناطیسی ثید رو دینامیکی

برای حجم مفید خواهد بود $P = jE = jB^2$

$$P = \sigma B^2 v^2 \gamma (1 - \gamma)$$

اگر $\gamma < 1$ مولد مغناطیسی ثید رو دینامیکی در

درست مولد کارنموده و توان خود را به بار میدهد.

اگر $\gamma > 1$ تو ان از خارج داخل محفظه کشته و

نیروی لورنس سرعت گاز را میخواهد زیاد تر سازد

و محفظه در رژیم محرک مغناطیسی ثید رو دینامیکی

کار نمیکند (تحریح کننده) شما های مولد

مغناطیسی ثید رو دینامیکی ممکن است یا با

سیکل یا زویا با سیکل بسته کار نمایند در سیکل بازگاز

محفظه مولد از حاصل مواد سوختی است که هوا

را اگر میکند این مواد از سوختهای طبیعی از


قبيل ذغال در حالت گردگاز اویل و یا متان می

باشد که در اطاق سوخت حرارتی $2000^{\circ}C$ تا $2200^{\circ}C$

ساختگرای بوجود میاورند .

ش ۷ شما های مولد مغناطیسی ثید رو دینامیکی را

اتمسفر) هدایت گاز (پلاسما) ۰۰۰ (مرتبه زیاد تر میشود و از دیا فشار تقلیل هدایت را همراه دارد بطوریکه اگر فشار از یک آتمسفر بیش از حدود آتمسفر بر سردهدایت الکتریکی در حدود مرتبه میافتد .



شکل ۵

منحنی ۱ - ۵ آتمسفر K

منحنی ۲ - ۵ آتمسفر K

منحنی ۳ - ۱ آتمسفر K

منحنی ۴ - ۵ آتمسفر K

منحنی ۵ - ۱ آتمسفر K

منحنی ۶ - ۱ آتمسفر K

مقیاس هدایت الکتریکی منحنی های ۲ و ۴ مقیاس کناری است .

اگر گازی بد درجه حرارت $270^{\circ}C$ بفشار $10^5 kg/cm^2$

باشد با اضافه نمودن ۱ درصد سوزیوم هدایت

الکتریکی به $\frac{1}{\Omega cm} 200$ میرسد . اگر همان مقدار

پتانسیم اضافه کنیم هدایت به $\frac{1}{\Omega cm} 10$ رسانیده

و اگر سدیم اضافه گردد به $\frac{1}{\Omega cm} 15$ میرسد .


چگالی جریان در کانال مولد از قانون اهم

خواهد بود :

$$j = \sigma (Bv - E)$$


که با سیکل بازکار میکند نشان میدهد در این شکل

در سیکل بسته (ش ۲) گازهای اینتر



شکل ۲


(آرگون - هلیوم) در مد اریسته ای بحرکت در میکنند در این شکل : ۱- گازگرم شده ۲- مولد مغناطیسی ۳- شبکه مدار ۳ فاز ۴- اطاق سوخت ۵- هوا گرم شده ۶- انورتور ۷- بویین تحریک مدار مغناطیسی مولد ۸- مولد مغناطیسی ۹- بویین گرم کننده ۱۰- گازگرم شده ۱۱- کپرسور ۱۲- کیمیا گازی ۱۳- پمپ ۱۴- توربین بخار ۱۵- تولید گرم کننده بخار پلاسمائی که از محفظه خارج میشود دارای درجه حرارت زیاد میباشد از این حرارت استفاده نموده و دستگاه های توربین بخار معمولی را از آن تغذیه میکند . برای حرارت ابتدائی از حرارت گاز های متصاعد استفاده میشود بطوریکه هوا را از گرم کننده عبور کرده و درجه حرارت آن را تا ۹۰۰ - ۱۴۰۰ مانندگراید بالا برد و سپس این هوا گرم را داخل اطاق سوخت مینهایند . در سیکل باز گازهای خروجی که از مجهزت های گرم کننده میگذرند به هوا فرستاده میشوند



شکل ۶

۱- تزریق ۲- سوخت مایع با گاز طبیعی ۳- اطاق سوخت ۴- هوا گرم شده ۵- انورتور ۶- بویین تحریک مدار مغناطیسی مولد ۷- مولد مغناطیسی ۸- بویین گرم کننده ۹- گازگرم شده ۱۰- کپرسور ۱۱- کیمیا گازی ۱۲- پمپ ۱۳- توربین بخار ۱۴- تک انساتور ۱۵- گازگرم شده ۱۶- تولید گرم کننده بخار پلاسمائی که از محفظه خارج میشود دارای درجه حرارت زیاد میباشد از این حرارت استفاده نموده و دستگاه های توربین بخار معمولی را از آن تغذیه میکند . برای حرارت ابتدائی از حرارت گاز های متصاعد استفاده میشود بطوریکه هوا را از گرم کننده عبور کرده و درجه حرارت آن را تا ۹۰۰ - ۱۴۰۰ مانندگراید بالا برد و سپس این هوا گرم را داخل اطاق سوخت مینهایند . در سیکل باز گازهای خروجی که از مجهزت های گرم کننده میگذرند به هوا فرستاده میشوند

وئید رودینامیکی که دارای قدرت بیشتری باشد
۵ - ۴ درصد انرژی حاصله مولد مصرف می
شود . از مطالعاتی که در این زمینه شده است
نتیجه میشود که میتوان مولد های بتوان ۰.۵۰-
۱۰۰ مگاوات ساخت و ابعاد عملی مولد با گاز
(پلاسما) به هدایت $\frac{1}{\Omega \cdot \text{cm}}$ خواهد
بود



شکل ۸ هدایت گاز $\frac{1}{\Omega \cdot \text{cm}}$

در شکل ۸ ابعاد مولد مغناطیسی

وئید رودینامیکی بتوان ۷۷٪ ۱۰۰ نسبت به حوزه مغناطیسی و هدایت گاز داره شده است.
اگر آند وکسیون مغناطیسی ۱۰۰۰۰ گوس و درجه حرارت ۲۰۰۰K باشد طول مولد ۱۰۰ M^w در حدود ۳۰٪ میشود و اگر آند وکسیون را زیاد تر سازیم این ابعاد کمتر خواهد شد . در امریکا پروره مولد مغناطیسی وئید رودینامیکی بتوان ۰.۲۴٪ را داراد که در آن برای گرم کردن گاز هلیوم از رآکتور استفاده میشود که حرارت گاز راتا ۱۴۵° سانتیگراد بالا میرد .

حوزه مغناطیسی مولد ۷۷٪ ۵۰۰K به دون هسته آهنی میباشد ۸ درصد توان خروجی مولد را مصرف خواهد نمود در صورت استعمال سیم پیچی (Supraconductor) با هدایت های مافوق (Supraconductor) این مصرف به ۱ درصد خواهد رسید .

میباشد . آند وکسیون حوزه مغناطیسی ۳ توسط التترو مغناطیس قوی ایجاد میشود ۱۵۰۰- ۳۰۰۰ گوس (۱/۵-۲ تسل) و حوزه مغناطیسی دائم میباشد واژش ماهیتی بالا مولد مغناطیسی وئید رودینامیکی جریان دائم تولید میکند و برای تبدیل جریان دائم به متاوب از انورتور استفاده میشود . پس از پیدا یابن مواد مقاوم حرارتی در صنعت موشک سازی بفکر استفاده از مولد های مغناطیسی وئید رودینامیکی افتادند و در حال حاضر در امریکا - انگلستان و شوروی مطالعات و تحقیقاتی درباره این مولد ها چه با سیکل بازوچه با سیکل بسته ادامه دارد . از سال ۱۹۵۹ مدل های مختلفی از این مولد ها ساخته شده اند . در سال ۱۹۶۲ در امریکا مولکی بقدرت ۷۷٪ ۵/۱ ساخته شده با ایجاد دیواره های هوزانیکی مخصوص درجه حرارت کانال را توانسته در غرض ۱۶۰ ساعت بسته ۳۰۰۰K برگرداند در ساختمان بعضی از این مولد ها قسمت های عایق (دیوارها) محفظه را از اکسید سیرکونیوم پوشانده است ۳ سانتیمتر بر میدارند و در دیوارهای هادی از الکترودهای گرافیتی استفاده میکنند و برای تبرید دیوارهای هادی بعض آب بکاربرده والکترود هارالزمس برمیدارند .

نیترید ها - کاربید ها و بعضی از فلزات خالص از تیلیول فرام (۷) تانتال (Ta) نیوبیوم (Nb) مولیبدن (۶۰) وغیره در ساختمان مولد های مغناطیسی وئید رودینامیکی بکار میروند .

برای تحریک قطب های مغناطیسی مولد مغناطیسی

محاسبات نشان داده که توان مصرفی توپهای الکترونی دو درصد توان خروجی مولد خواهد بود.

بکار بردن وسائل ایونیزا سیون مصنوعی درجه حرارت سیکل را به $\frac{1}{3}$ میرساند و عمر مولد را بیشتر میکند و بمصرف فلزات قلیائی احتیاجی پیدا نمیشود ولوله های بخار را بکار نمی برنند ولی بازده این نوع مولد به ۴۰-۵۰ درصد میرسد.

در برآورد اقتصادی مولد های مغناطیسی ئیدرودینامیکی چه با سیکل بسته و چه با سیکل باز دیده میشود که نسبت بمراکز برقی حرارتی کمی گرانتر تمام میشوند بطوريکه ازدیاد بهاء برای ۱۷۰۰۰ ایجاد شده از نوع مولد با سیکل باز تقریباً ۳۰ درصد و با سیکل بسته ۱۲ درصد میباشد.

شاهای بالا جریان دائم تولید نموده و برای اتصال به شبکه متناوب انورتور یکار میگردد که نسبتاً بهای گرانی داشته و شبکه انتقال انرژی را مرکب میسازند. بنابراین یکی از مسائل مهم این نوع مولد ها تولید جریان متناوب میباشد که بتوان انرژی حاصله را توسط ترانسفورماتور های به شبکه ۳ فاز منتقل نمود روی این مسئله تحقیقات زیادی میشود و در اصل جریان متناوب را میتوان بسادگی بدست آورد بطوريکه یا باید به محفظه مولد مغناطیسی ئیدرودینامیکی حوزه مغناطیسی مقطع (پولس اسیونی) وارد نمود و یا سیل گاز ایونیزه را با اپولس وارد محفظه مولد ساخت در هر دو حالت دستگاه های مخصوص

سیم پیچی های مافق هدایت از آلیاژ های نیوبیوم - قلع و تیتان و سرکونیوم میباشد که در داخل هلیوم مایع قرار میگیرند $(\text{Nb} / \text{Ti} / \text{Ta})$ و در این حالت چگالی جریان را $2 \times 10^4 \text{ cm}^2/\text{sec}$ رسانده و حوزه مغناطیسی به ۸۰۰۰ - ۵۰۰۰ گوس (۸-۱۰ تسل) میرسد برای تحریک مولد های ۱۷۰۰۰ از هدایتها مافق به ترکیب $\text{Nb}_3 \text{ Sn}$ که با هلیوم مایع خنک میشود استفاده میکند و در نتیجه اندکسیون مغناطیسی از ۲ به ۱۰ تسل (گوس 10^6) بالارفته و طول مولد از ۲۹ متر به $5/5$ متر رسیده مقدار فولاد کار رفته از ۲۰۰۰۰ تن به ۷۵۰۰ تن میرسد افت توان تحریک در این حالت از ۶۰۰۰ آبه 80 kW تقلیل می یابد.

با ازدیاد حوزه مغناطیسی اثر Hall effect ظاهر میشود بطوريکه جریان هایی در جهت محور بوجود می آیند. برای تقلیل اثرهای کانال مولد را منقسم نموده و هر یک از الکترود ها را به بارخود وصل میکند (ش ۲-۳) برای بالا بردن بازده مولد های مغناطیسی ئیدرودینامیکی بایستی بوسائل مصنوعی ایونیزا سیون گازهای بالا برده که در درجه حرارت پائین تری دیگر احتیاج به فلزات قلیائی ایونیزه کند نباشد.

برای ایونیزه کردن گازها از وسائلی از قبیل توپهای الکترونی میتوان استفاده نمود که سیل الکترون را قبل از ورود گاز به کانال مولد به گاز وارد نماید. توپهای الکترونی عیناً مثل لوله های الکترونی میباشد که در تلویزیون یکار میگردند.

حوزه دواریا شد مولد از شبکه توان را کنیوراگرفته
و شبکه توان اکتیورا خواهد داد در خاتمه می
توان گفت که ساختن مولد های ساکن مغناطیسی
ئید رود بینامیکی که مستقیماً انرژی حرارتی را مبدل
به انرژی الکتریکی میکنند در آتیه نزدیکی
پیشرفت های بزرگی نموده و امید میروند که رسانه
جذید برقی احتیاجی به دیگر بخار-توربین
بخار و وسائل مربوطه مرآت حرارتی را نداشته
باشیم *

الکترونی لازم میباشد که یا گاز ایونیزه و یا حوزه
اندکسیون مغناطیسی رامتناوا با وارد محفظه
سازد تا بتوان ولتاژ سینوسوئیدی را در رخوبی
بدست آورد در اینجاد حوزه متغیر تحریکی
روی ماشین آسنکرون بعمل می آورند بطوریکه
استاتور آسنکرون را به جریان ۳ فاز متصل نموده
و در فاصله هوايی حوزه دواری را بوجود آورده
و محفظه مولد را در این فاصله هوايی قرار میدهد
در اینحالات اگر سرعت گاز بیشتر از سرعت حرکت