

طراحی و ساخت یکسوکننده PWM به منظور تغذیه و کنترل دور موتور جریان مستقیم (DC) و بررسی قابلیت های آن برای روش های SPWM و EPWM

کریم عباسزاده
دانشجوی دکترا

جعفر میلی منفرد
دانشیار

محمد اسماعیل اکبری
دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

تا قبل از تویید گلیدهای سریع قدرت از قبیل (BJT, IGBT, MOSFET ...) به خاطر محدودیت در فرکانس کار آنها از یکسوکننده های معمولی جهت کنترل دور موتورهای الکتریکی استفاده می شده است. اینگونه مبدل ها دارای معایبی هستند که تصحیح آنها در قدرت های متوسط PWM و بالا در طرف بار و شبکه ضروری است [3, 4, 5]. در کنترل کننده های دور موتورهای جریان مستقیم، یکسوکننده های پرشگر باعث تصحیح این معایب و بهبود مشخصه های آن از قبیل پیوستگی جریان آرمیچر، ضربی قدرت شبکه، ضربی جایجاوی، فاکتور هارمونیک و ضربی رایبل می شود. با تنظیم فرکانس قطع و وصل گلیدهای روش های SPWM، EPWM و همچنین تغییر اندیس مدولاسیون می توان ولتاژ و جریان یکسو شده مناسبی را از نظر رایبل و پیوستگی جریان روی آرمیچر موتور تهیه و با ضربی قدرت مناسبی از دید شبکه AC دور آن را کنترل نمود [2]. هدف از ارائه این مقاله تحلیل و پیاده سازی یک کنترل کننده موتور جریان مستقیم با تحریک مستقل است که در دو حالت موتوری و ترمز زنر انوری به روش PWM طراحی و ساخته شده است. نتایج عملی و تئوری حاصل از شبیه سازی و آزمایش، بالا بودن ضربی قدرت، رایبل کم، پیوستگی جریان، خطی و وسیع بودن منحنی گشتاور - سرعت و کاهش هارمونیک در طرف شبکه و بخصوص هارمونیک های موتوری پایین را تأیید می نماید.

Design & manufacturing of PWM rectifiers in order to feed & control motor speed and its abilities to use with EPWM & SPWM methods

J. M. Monfared
Associate Professor

K. Abbaszadeh
Ph.D. Student

M. E. Akbari
M.S. Student

Department of Electrical Engineering,
Amirkabir University of Technology

Abstract

In this paper an attempt has been made to present the design and implementation procedure for PWM based controller for separately excited DC machines. The proposed controller is examined in both motoring and generator breaking modes. The simulation results, as well as, experimental data show that the proposed controller provides high power factor, low ripples, well reasonable armature current continuity, well acceptable linear torque-speed characteristic and less harmonics in AC side. The results also show that the proposed controller is more superior to common rectifiers mostly used by industries.

The proposed controller which consists modern power switches for PWM technique is more reliable and economical compared to classical controllers which are mainly based on conventional rectifiers.

۲- مدارات محرکه DC


شکل (۱) بلوک دیاگرام مدارات طراحی و ساخته شده را نشان می‌دهد که قسمت پردازنده مرکزی این سیستم را میکروکنترولر 80196 به خودش اختصاص داده است. این پردازنده ساخت کارخانه Intel می‌باشد که دارای هشت کانال A/D و شش خروجی و ورودی سرعت بالا می‌باشد و همچنین قادر است عملیات ضرب و تقسیم را به صورت ۳۲ و ۱۶ بیتی انجام دهد. شکل (۲) قسمت یکسو کننده قدرت را نشان می‌دهد که دارای هشت کلید نیمه هادی می‌باشد و همچنین مدارات حفاظتی که برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از di/dt و dv/dt در کنار کلیدها تعییه شده‌اند. در حالت موتوری که موتور از شبکه انرژی دریافت می‌کند، کلیدهای (A و B) در یک نیم سیکل و کلیدهای (C و D) در نیم سیکل بعدی هدایت می‌کنند. بدین ترتیب ولتاژ یکسو شده را در دو سر موتور ایجاد می‌کنند. در حالت گردش آزاد، بسته به اینکه در چه نیم سیکلی قرار داشته باشیم کلیدهای (C و B) یا (D و A) هدایت می‌کنند. هنگامی که موتور می‌خواهد ترمز کند، ابتدا برای اینکه جریان مثبت آرمیچر صفر شود، گردش آزاد جریان مثل حالت عادی موتوری ایجاد می‌شود تا جریان مدار آرمیچر به صفر برسد، سپس با قطع کلیدهای قبلی و وصل کلیدهای (A' و B') یا (C' و D') جریان تولید شده در مدار آرمیچر را که به علت گردش اولیه روتور و داشتن اینرسی حرکتی ایجاد شده است را به شبکه وارد می‌کنیم. برای ایجاد برش‌های لازم روی جریان وارد به شبکه حالت

مقدمه


کار برد کلیدهای نیمه هادی قدرت در یکسوکننده‌های PWM، کنترل سرعت موتورهای جریان مستقیم را مقرنون به صرفه و انعطاف پذیر ساخته است. همچنین بهینه‌سازی این سیستم‌ها همواره مورد توجه و عنایت مهندسین و طراحان و استفاده کنندگان از آنها بوده است. رشد و توسعه کلیدهای نیمه هادی قدرت با سرعت و توان بالاتر امکان استفاده از روش‌های PWM را در این سیستم‌ها میسر نموده است. محرکه‌های DC با قدرت کمتر از پنجاه کیلووات معمولاً توسط یکسو سازهای تک فاز معمولی کنترل می‌شوند. از معایب این یک سوکننده‌ها پایین بودن ضریب قدرت، بالا خصوصیات در تأخیر زاویه‌های خیلی بالا می‌باشد و ضعف دیگر آنها عبارت از غیر پیوستگی جریان در سمت بار، تولید هارمونیک‌های با مرتبه پایین در طرف شبکه AC می‌باشد و همچنین تولید ریپل در ولتاژ و جریان خروجی است. روش‌های مختلفی جهت بهبود این معایب و بهبود ضریب قدرت در مقالات و گزارش‌های مختلف ارائه شده است [7, 8]. برای رسیدن به شرایط مطلوب، در این مقاله از برشگر PWM جهت کنترل دور موتور جریان مستقیم در سه ناحیه موتوری و ترمز ژنراتوری و موتوری معکوس استفاده گردیده است. در شکل (۱) مدارات آن به صورت بلوک دیاگرام ارائه شده است. در راستای اهداف مورد نظر، ابتدا مدارهای طراحی و ساخته شده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند و سپس نتایج حاصل از آن تحلیل می‌شوند.

کلیدهای بالایی (A یا C) و (A' یا C') را با هم تعویض می‌کنیم. این حالت در جدول (۱) با عنوان گردش آزاد آمده است. برای مثال اگر کلیدهای (A و B) را روشن کنیم، ولتاژ شبکه به دو سرآرمیچر اعمال می‌شود و اگر جای A را با C عوض کنیم و حالت (C و B) را ایجاد کنیم ولتاژ دو سر موتور صفر می‌شود. برای تهیه زاویه‌هایی که نیاز به تغییر حالت داریم، با توجه به نوع برش (SPWM یا EPWM) در میکروکنترولر موج مثبتی را با موج مربعی یا موج سینوسی که دارای فرکانس معادل برق شبکه هستند مقایسه می‌کنیم و زوایای آتش را از نقاط برحورد این دو موج به دست می‌آوریم. با تنظیم فرکانس قطع و وصل کلیدها و همچنین ضربیب مدولاسیون M که عبارت از نسبت دامنه موج مثبتی به دامنه موج رباعی یا سینوسی ($M = V_m/V_n$) سیگنال‌های فرمان به کمک روابط زیر به دست می‌آیند:


گردش آزاد ژنراتوری را بر روی جریان برگشتی ایجاد می‌کنیم، بدین صورت که کلیدهای (A' و D') یا (B' و C') را فرمان می‌دهیم تا جریان به صورت گردش آزاد در داخل موتور جریان یابد. در حالت ترمز ژنراتوری به علت اینکه موتور به صورت یک ژنراتور DC عمل می‌کند، به جای اینکه جریان کاهش یابد با ازدیاد جریان روپرو خواهیم شد. اگر فرمان کلیدها را در دو نیم سیکل مختلف با هم عوض کنیم، و همچنین جای کلیدهای حالت موتوری و ترمز ژنراتوری حالت قبل را عوض کنیم، موتور در حالت معکوس چرخش خواهد کرد و ترمز ژنراتوری آن نیز جریان ثابت خواهد کشید. وضعیت فرمان کلیدها در جدول (۱) نشان داده شده است. در این مدار برای ایجاد برش‌های لازم بر روی ولتاژ اعمالی به دو سرآرمیچر از جفت کلیدهای پایینی را به ایجاد مسیر جریان لازم داریم، کلیدهای پایینی را به صورت ثابت در یک نیم سیکل روشن می‌کنیم و تنها




شکل (۱) بلوک دیاگرام محركه DC.



شکل (۲) مدار پکسو گننده قادرت چهار ریجی.



شکل (۳) نحوه به دست آوردن زوایای آتش (SPWM)



شکل (۳) نحوه به دست آوردن زوایای آتش (EPWM)

۳- مدار حلقه بسته کنترل سرعت [۱]

بلوک دیاگرام کنترل سرعت در شکل (۵) نشان داده شده است. کنترل کننده PID عبارت از یک کنترل خطی و دیجیتالی است که به صورت نرم افزاری نوشته شده است. این برنامه به صورت کدهای زبان ماشین ۸۰۱۹۶ در حافظه جانبی، که متصل به میکرو کنترولر است قرار داده شده است. معادلات کنترولر PID دیجیتالی به شرح زیر است:

$$\frac{U(z)}{e(z)} = \frac{\alpha + \beta \cdot z^{-1} + \gamma \cdot z^{-2}}{1 - z^{-1}} \quad (7)$$

$$\alpha = K_p + \frac{K_I \cdot T}{2} + \frac{K_D}{T} \quad (8)$$

$$\beta = \frac{K_I \cdot T}{2} - K_p - \frac{2K_D}{T} \quad (9)$$

$$\gamma = \frac{K_D}{T} \quad (10)$$

ضرایب دیفرانسیلی، انتگرالگیری، تقویت، زمان

جدول (۱)

حالات	نیم سیکل		گردش آزاد
CW موتوری	+	A, B	C, B
CW ترمز ژنراتوری	-	C, D	A, D
CW ترمز ژنراتوری	+	A', B'	C', B'
CCW موتوری	-	C', D'	A', D'
CCW موتوری	+	A', B'	C', B'
CCW ترمز ژنراتوری	+	C, D	A, D
CCW ترمز ژنراتوری	-	A, B	C, B

(۱) موج سینوسی مرجع (برای SPWM)

$$V_{am} = M \cdot \sin(\theta)$$

(۲) موج مثلثی

$$V_{ark} = \pm \left[\frac{2P}{\pi} \cdot \theta - (2K - 1) \cdot \theta \right]$$

با مساوی قرار دادن معادلات (۱) و (۲) داریم:

$$V_{am} = V_{ark} \quad (3)$$

$$M \cdot \sin(\theta) = \pm \left[\frac{2P}{\pi} \cdot \theta - (2K - 1) \cdot \theta \right] \quad (4)$$

$$M \cdot \sin(\theta) \pm \left[\frac{2P}{\pi} \cdot \theta - (2K - 1) \cdot \theta \right] = 0 \quad (5)$$

$$K = 1, 2, 3, \dots, \frac{2P}{\pi}$$

به کمک حل معادله (۵) به روش عددی زوایای آتش به صورت یک جدول در حافظه میکرو کنترولر ذخیره شده و در هنگام کنترل ولتاژ موتور مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای ایجاد زوایای آتش در حالت EPWM به جای معادله (۱) می‌توانیم از معادله (۶) استفاده کنیم و محاسبات را مثل حالت SPWM ادامه دهیم. در این معادلات P تعداد پالس در هر نیم سیکل برق شهر می‌باشد.

(۶) موج رباعی مرجع (برای EPWM)

$$V_a = L \frac{di_a}{dt} + R_a \cdot i_a + E_a \quad (13)$$


و اگر جریان آرمیچر صفر باشد، معادلات بالا به شکل زیر ساده می‌شوند:

$$j \frac{dw}{dt} + bw + T_m = Te \quad (14)$$

$$L_F \frac{di_F}{dt} + R_F \cdot i_F = V_F \quad (15)$$


$$i_a = 0 \quad (16)$$

بعد از حل این معادلات، اطلاعات لازم در آخر برنامه ذخیره خواهد شد.



شکل (۶) فلوچارت برنامه شبیه‌سازی.

نمونه برداری (T) توسط استفاده کننده تنظیم شده و سپس ضرایب α, β, γ به کمک روابط محاسبه می‌شوند. بعد از انجام محاسبات سیگنال‌های کنترلی و در نهایت مقدار ضریب مدولاسیون تعیین و با توجه به آنها زوایای آتش جهت قطع و وصل کلیدهای قدرت مشخص خواهد شد.



شکل (۵) بلوک دیاگرام کنترل کننده PID.

۴ - شبیه سازی محركه DC

برای تهیه نتایج تئوری، کل مدارات (یکسو کننده، موتور و مدارات کنترل) توسط کامپیوتر شبیه سازی شده است. به دلیل نیاز به سرعت بالا، شبیه سازی توسط زبان C انجام شده است. شکل (۶) فلوچارت برنامه شبیه سازی شده را نشان می‌دهد. در ابتدای برنامه مشخصات محرکه الکتریکی همچون پارامترهای الکتریکی و مکانیکی به همراه ضریب مدولاسیون و تعداد پالس‌های موج مثلثی در هر نیم سیکل برق شهر معرفی می‌شوند و با توجه به اطلاعات داده شده موج‌های سینوسی و مثلثی هر کدام در بلوک‌های مربوط به خود تولید و خروجی آنها مشروط به اینکه دامنه موج مثلثی بزرگتر از دامنه موج سینوسی و یا کوچکتر از آن باشد کلیدهای مربوطه را به حالت گردش آزاد با اعمال ولتاژ روشن و خاموش می‌کند. در بلوک‌های بعدی برنامه، بزرگتر یا مساوی یا صفر بودن جریان آرمیچر کنترل می‌شود و در صورتی که جریان آرمیچر غیر صفر باشد، ماشین به کمک روابط زیر شبیه سازی می‌گردد:

$$j \frac{dw}{dt} + bw + T_m = Te \quad (11)$$

$$L_F \frac{di_F}{dt} + R_F \cdot i_F = V_F \quad (12)$$

۵- بررسی نتایج

شرایطی که ولتاژ اعمالی به آرمیچر و میدان ثابت بودند
به دست آمده است.

B- نمودار هارمونیک های فرد جریان شبکه
برای انجام این آزمایش از بار ژنراتوری که دارای جریان تحریک ثابت و بار ثابت در طول آزمایش بوده استفاده شده است. نحوه اعمال بار به موتور DC در شکل (۹) نشان داده می شود.





این آزمایش توزیع هارمونیکی جریان شبکه را برای حالت های مختلف نشان می دهد. پارامترهایی که در این آزمایش مورد بررسی قرار می گیرند، تعداد پالس های ایجاد شده در یک سیکل، ثابت زمانی که با اضافه کردن سلف خارجی به صورت سری با مدار آرمیچر تغییر SPWM و EPWM می کند و نوع برش که به دو صورت SPWM و EPWM انجام می شود. نتایج عملی حاصل از این آزمایش ها که توسط اسیلوسکوپ دیجیتال گرفته شده به طور خلاصه بیان می شود:

۱ - با افزایش ثابت زمانی سیستم دامنه هارمونیک های


در این قسمت به کمک رسم منحنی های مشخصه حرکه DC حاصل از آزمایش و همچنین نتایج به دست آمده از شبیه سازی، سعی شده است تأثیر پارامترهای کنترلی، همچون ضریب مدولاسیون و تعداد پالس در حالات های EPWM و SPWM بر روی موتور و شبکه AC بررس و شرایط کاری بهینه مشخص شود. شکل (۷) ولتاژ و جریان آرمیچر و جریان منبع AC را برای حالت ۱۲ SPWM پالسه که از شبیه سازی و عملی به دست آمده است، نشان می دهد.

A- منحنی مشخصه گشتاور سرعت

همانطوری که منحنی های شکل (۸) نشان می دهد [۹] در روش EPWM منطقه خطی مشخصه گشتاور سرعت در شرایط کاری یکسان نسبت به روش SPWM بیشتر بوده و در هر دو حالت افزایش ثابت زمانی آرمیچر، تعداد پالس در هر سیکل و نیز افزایش ضریب مدولاسیون باعث پیوسته ترشدن منحنی گشتاور سرعت می گردد، این منحنی ها توسط شبیه سازی و در



شکل (۷) مقایسه شکل موج های حاصل از شبیه سازی و آزمایش برای ۱۲ SPWM پالسه.




شکل (۸) منحنی گشتاور- سرعت در حالت ۲۰ پالسه.


۲ - دامنه هارمونیک اول به ازای SPWM بیشتر از روش EPWM می باشد و همچنین T.H.D به ازای روش SPWM کمتر است.

۳ - در SPWM به غیر از هارمونیک های اول و سوم و اولین هارمونیک اطراف هارمونیک سوئیچینگ بقیه تقریباً صفر می باشد، در حالی که در ۲۴ EPWM پالسه تا هارمونیک های ۲۵ آم و در ۱۲ EPWM ۱۲ پالسه تا هارمونیک های ۲۱ آم که آزمایش صورت گرفته است، همچنان دامنه قابل توجهی را شاهد هستیم.

جریان در حالت کلی افزایش می یابند، ولی این افزایش برای هارمونیک های نزدیک فرکانس اصلی و مخصوصاً برای هارمونیک اول بیشتر می باشد. این افزایش برای هارمونیک اول با افزودن به تعداد پالس ها بیشتر می شود، به طوری که در ۱۲ پالسه، دامنه هارمونیک اول تقریباً ثابت می ماند. در حالت کلی با افزایش تعداد پالس ها و ثابت زمانی فاکتور هارمونیک T.H.D کاهش می یابد.




شکل (۹) اعمال بار زنگواری به موتور DC.



شکل (۱۰) نمودار ستونی توزیع هارمونیک های فرد برای ۲۴ پالسه و ۱۲ پالسه.

بررسی منحنی ها:

- ۱ - به طوکلی دامنه هارمونیک های زوج آرمیچر در EPWM بیشتر از SPWM می باشد، به جزء هارمونیک های ۲، ۲۲، ۲۴ در ۲۴ پالسه که دامنه آنها در SPWM بیشتر از EPWM است.
- ۲ - با افزایش ثابت زمانی مدار آرمیچر دامنه هارمونیک ها کمتر می شود، به طوری که با دو برابر شدن ثابت زمانی ملاحظه می کنیم که دامنه هارمونیک های ۲، ۶، ۸، ۱۲ نصف می شود. البته به علت کوچک بودن دامنه این هارمونیک ها نسبت به دامنه هارمونیک اول در SPWM نتایج آزمایش چندان گویای این مطلب برای حالت SPWM نیست، ولی برای EPWM تقریباً به طور واضح مشخص است.
- ۳ - به علت اینکه اختلاف هارمونیک دوم با هارمونیک های بالاتر، حتی به ازای هارمونیک چهارم بیشتر از ده برابر می باشد، تقریباً می توان گفت بیشترین نقش را بعد از مؤلفه DC هارمونیک دوم ایفاء می کند.



شکل (۱) نمودار ستونی توزیع هارمونیک های زوج و لتاژ آرمیچر (a) ۲۴ پالسه (b) ۱۲ پالسه.

امیرکبیر / سال یازدهم / شماره ۴۲


پارامتر صرف نظر شده است. نتایج حاصل از نمودارها:
۱ - با افزایش ثابت زمانی دامنه هارمونیک ها تقریباً با یک نسبت ثابتی کاهش می یابند و تنها مؤلفه DC آن تقریباً ثابت می ماند.

۲ - فاکتور هارمونیک ولتاژ آرمیچر در ۲۴ SPWM پالسه تقریباً نصف ۲۴ EPWM پالسه است در حالی که این نسبت برای ۱۲ پالسه بیشتر از نصف می باشد. در حالت کلی با افزایش تعداد پالس ها فاکتور هارمونیک ولتاژ آرمیچر در SPWM بهتر از EPWM می شود.

۳ - با کاهش تعداد پالس ها فاکتور هارمونیک ولتاژ افزایش می یابد.


D- هارمونیک های زوج جریان آرمیچر

در شکل (۱۲) نمودار توزیع هارمونیک های زوج جریان ها بر حسب سرعت به ازای روش های مختلف آمده است. این آزمایش ها نیز در شرایطی همانند آزمایش های قبلی انجام شده است. نتایج حاصل از



E. ضریب ریپل جریان آرمیچر (R.F)

در انتخاب کلیدهای نیمه هادی قدرت R.F می‌تواند پارامتر مفیدی باشد. اگر R.F کوچکتری داشته باشیم دیگر نیازی به خرید سوئیچ‌های با جریان تحمل بالا نداریم و تنها کمی بالاتر از مقدار متوسط جریان را انتخاب می‌کنیم. در غیر این صورت برای جریان متوسط یکسان ممکن است مجبور شویم کلیدی را انتخاب کنیم



شکل ۱۲) منحنی تغییرات دامنه هارمونیک‌های زوج جریان آرمیچر (R.F) بر حسب سرعت.


- ۳ - دامنه هارمونیک های ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵ در SPWM ۲۴ پالسه اندازه قابل توجهی ندارند. در حالی که در روش EPWM دامنه ثابت نسبتاً بزرگی هستند که با افزایش ثابت زمانی مدار آرمیچر دامنه این هارمونیک ها نیز افزایش می یابند.
- ۴ - دامنه هارمونیک های ۱۷، ۱۹، ۲۱ در روش SPWM نسبت به EPWM هستند.
- ۵ - دامنه هارمونیک ۲۲ با کاهش سرعت در EPWM ثابت زمانی ۲۰ افزایش می یابد، در حالی که در بقیه روش ها تقریباً شاهد کاهش دامنه ها هستیم.
- ۶ - هارمونیک های بالاتر تقریباً حالت تقارن با هارمونیک های پایین دارند که فقط دامنه آنها به نسبت ثابتی کاهش یافته است.

G- ضریب قدرت جریان شبکه

ضریب قدرت یکی از پارامترهای مهمی است که مصرف کننده های شبکه های AC مورد توجه قرار می دهد. از نظر شبکه AC کاهش ضریب قدرت معادل بالا رفتن توان راکتیو مصرفی از خطوط انتقال شبکه می باشد و این می تواند در حالت کلی تلفات حرارتی بالایی را بر روی خطوط انتقال ایجاد کند، بدون اینکه کار مفیدی انجام داده باشد. شکل (۱۵) منحنی ضریب قدرت را برای چندین حالت مختلف نشان می دهد. این منحنی براساس همان آزمایش ترتیب داده شده برای آزمایش های قبلی به دست آمده است. نتایج حاصل از بررسی منحنی های ضریب قدرت:

- با افزایش ثابت زمانی مدار آرمیچر ضریب قدرت افزایش می یابد.
- در حالت کلی از نظر ضریب قدرت طرف شبکه روش SPWM بهتر از EPWM می باشد.
- در روش SPWM افزایش تعداد پالس ها تأثیر محسوسی بر ضریب قدرت ندارد. در حالی که در روش EPWM در سرعت های بالا افزایش تعداد پالس ها موجب کاهش ضریب قدرت می شود. ولی در سرعت های پایین افزایش تعداد پالس ها موجب افزایش ضریب قدرت می شود.
- از نظر ضریب قدرت روش SPWM با تعداد پالس بالا و ثابت زمانی بالا می تواند بهترین حالت را بوجود آورد.

- از EPWM و در تعداد پالس های بیشتر EPWM کمتر از SPWM می باشد. در این آزمایش ها ۱۲ پالس تقریباً مرز این تقارن را نشان می دهد.
- ۳ - با افزایش ثابت زمانی مدار آرمیچر ضریب ریپل به ازای هر دو روش EPWM و SPWM کاهش می یابد، ولی باز هم EPWM بهتر از SPWM است. (برای حالت ۲۴ پالسه)




شکل (۱۳) منحنی عملی تغییرات ضریب ریپل بر حسب سرعت.


F- هارمونیک های فرد جریان شبکه بر حسب سرعت

یکی دیگر از منحنی هایی که در بررسی مشخصه های موتور DC مورد توجه قرار می گیرد، منحنی هارمونیک های فرد آن بر حسب سرعت به ازای گشتاور ثابت است. برای اجرای این آزمایش از روش بخش های قبلی با همان شرایط استفاده می کنیم. این آزمایش ها برای هر دو حالت SPWM و EPWM انجام می شود. با دو برابر کردن ثابت زمانی مدار آرمیچر منحنی های دیگری به دست می آوریم که برای مقایسه بهتر، بین این چهار حالت، منحنی های مربوط به یک هارمونیک مشخص به ازای آزمایش های منحنی ها: نمودار رسم شده اند. نتایج حاصل از بررسی منحنی ها:



- در روش های EPWM و SPWM دامنه هارمونیک اول به ازای ثابت زمانی ۲۰ همواره بیشتر از حالتی است که ثابت زمانی ۲۰ می باشد و همچنین دامنه هارمونیک اول روش SPWM به ازای تمامی سرعت ها، بیشتر از روش EPWM می باشد.
- هارمونیک سوم در روش SPWM با افزایش ثابت زمانی مدار آرمیچر کاهش می یابد و در حالت کلی دامنه هارمونیک سوم در روش SPWM کمتر از EPWM می باشد.



شکل (۱۲) منحنی تغییرات دامنه هارمونیک‌های فرد جریان شبکه آ برحسب سرعت.



اداوه شکل (۱۴)




ادامه شکل (۱۴)

روش های مختلف را در یک نمودار نشان می دهد. این منحنی ها تنها براساس حالت ۲۴ پالسه رسم شده اند. با توجه به آزمایش های قبلی می توان نتیجه گرفت که افزایش تعداد پالس ها باعث کاهش T.H.D می شود. نتایج حاصل از بررسی منحنی های فاکتور هارمونیک:


- ۱ - با افزایش ثابت زمانی مدار آرمیچر T.H.D در روشن SPWM کاهش می یابد، ولی برای روشن EPWM به ازای سرعت های نزدیک سرعت نامی با افزایش ثابت زمانی کاهش می یابد، در حالیکه برای سرعت های پایین افزایش می یابد.
- ۲ - در حالت کلی با کاهش سرعت T.H.D برای تمام روشن ها افزایش می یابد.

۳ - فاکتور هارمونیک در روشن SPWM کمتر از EPWM می باشد. پس در حالت کلی روشن SPWM با ثابت زمانی بالا از نظر T.H.D بهترین روشن می باشد.



شکل (۱۶) منحنی T.H.D جریان شبکه برحسب سرعت.

$$\cos\phi = \frac{P_{av}}{V_{rms} \cdot I_{rms}} \quad (17)$$



شکل (۱۵) ضریب قدرت جریان شبکه با بر حسب سرعت.

H-فاکتور هارمونیکی جریان شبکه


یکی از اهداف مهمی که در برشگرهای P.W.M دنبال می کنیم، کاهش جریان شبکه و همچنین دور کردن هارمونیک های با دامنه بالا از هارمونیک اصلی می باشد. برای محاسبه T.H.D رابطه (۱۸) کمک می گیریم.

$$T.H.D = \frac{I_0}{\sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} I_n^2}} \quad (18)$$


این رابطه یک فرمول تئوری می باشد که در عمل نمی توان به طور دقیق از آن استفاده کرد. به همین دلیل حد بالای سیگمارا از بی نهایت به عددی که تعداد هارمونیک های به دست آمده از آزمایش را بیان می کند تغییر دادیم. شکل (۱۶) منحنی های T.H.D براساس

۶- ترمز ژنراتوری

به علت اینکه در حین ترمز کردن موتور، حالت پایداری وجود ندارد و به صورت گذرا می‌توان نتایج را مشاهده کرد، ضبط شکل موج‌ها توسط اسیلوسکوپ دیجیتال نیز امکان‌پذیر نیست. البته با اسیلوسکوپ معمولی می‌توان رخ دادن حالت ژنراتوری را مشاهده کرد. به طوری که مشاهده خواهد شد با ثابت بودن فاز ولتاژ اعمالی، جهت جریان شبکه در حین عمل ژنراتوری عکس شده و سپس به حالت عادی بر می‌گردد. علاوه بر این مشاهده، برای نمایش رخ دادن حالت ژنراتوری، با استفاده از فیلتر پایین گذر جریان متوسط آرمیچر را در صفحه اسیلوسکوپ دیجیتال نمایش می‌دهیم.



شکل (۱۷) در حالت موتوری و ژنراتوری (شکل موج عملی).



شکل (۱۸) عملکرد ترمز ژنراتوری.

شکل (۱۷) منحنی جریان آرمیچر را نشان می‌دهد که توسط اسیلوسکوپ دیجیتال با نمونه برداری 0.02s گرفته شده است. این منحنی حاصل تغییر ناگهانی در ولتاژ اعمالی به موتور به صورت یک پله می‌باشد که با

کاهش سریع عرض پالس‌ها مقدار DC ولتاژ اعمال شده را به طور ناگهانی کاهش داده‌ایم. شکل (۱۸) همان منحنی را که از شبیه‌سازی به دست آمده است نشان می‌دهد [۶]. در این منحنی ولتاژ همزمان با جریان آرمیچر آورده شده است تا مقایسه بهتر و واضحتری صورت گیرد. اندازه جریان در شروع به ازای ولتاژ اعمالی ثابت و مقدار منفی که نشانگر حالت موتوری است بوده و سپس در $t = 2.4\text{s}$ به علت کاهش شدید ولتاژ اعمالی شروع به کم شدن می‌کند و در $t = 2.6\text{s}$ مقدار جریان صفر شده و سپس وارد ناحیه مثبت که همان ترمز ژنراتوری است می‌شود. چون ولتاژ اعمالی در طی این مراحل هرگز منفی نمی‌شود، پس نتیجه می‌گیریم که موتور از لحظه $t = 2.6\text{s}$ جریان به مقدار ماکزیمم خود می‌کند. در لحظه $t = 2.7\text{s}$ جریان به مقدار ماکزیمم خود صفر شده و در ادامه منفی شده و از لحظه $t = 4\text{s}$ تا $t = 5.8\text{s}$ که زمان خاموش شدن موتور است، در یک مقدار ثابت به صورت پایدار باقی می‌ماند. در این آزمایش هر چقدر که بار مکانیکی موتور بیشتر باشد، حالت ژنراتوری مدت بیشتری رخ خواهد داد.

۷- نتیجه‌گیری

در یکسو کننده‌های P.W.M هر چه بر تعداد پالس‌ها در یک سیکل افزوده شود، به همان اندازه هارمونیک‌های با دامنه قابل توجه بیشتر به سمت فرکانس‌های بالاتر رانده می‌شوند. ولی این افزایش تعداد پالس‌ها از طرف دیگر باعث زیاد شدن تلفات کلیدزنی و همچنین گرمتر شدن جرقه گیرهای کلیدهای قدرت می‌شود. صرف نظر از کاهش بازده، ممکن است باعث سوختن کلیدهای قدرت یا مدارات محافظ این کلیدها بشود. از طرف دیگر به علت محدودیت در پاسخ فرکانسی کلیدهای نیمه هادی ممکن است با کاهش عرض پالس‌ها یا افزایش عرض پالس‌ها برای رسیدن به ولتاژ مینیمم یا ماکزیمم مورد نظر، کلیدهای قدرت نتوانند پاسخ مناسب را بدeneند و یکسو کننده درست عمل نکند. این حالت مخصوصاً در SPWM برای پالس‌های کناری بیشتر اتفاق می‌افتد. با توجه به محدودیتی که از نظر تعداد پالس‌ها با آن رو برو هستیم، برای بهبود هر چه بیشتر مشخصه‌های مورد نظر به سراغ ثابت زمانی می‌رویم. افزایش ثابت زمانی در حالت کلی باعث بهتر شدن اغلب مشخصه‌ها شده است، ولی

جريان میدان	i_f
ضریب کنترل کننده I	K_I
ضریب کنترل کننده P	K_P
ضریب کنترل کننده D	K_D
اندوکتانس مدار میدان	L_f
ضریب قدرت	P.F
تعداد پالس ها در یک سیکل	P
امپدانس اهمی مدار آرمیجر	R_a
امپدانس اهمی مدار میدان	R_f
ضریب ریپل	R.F
زمان نمونه برداری	T
گشتاور مکانیکی	T_m
گشتاور الکتریکی	T_e
ولتاژ میدان	V_f
سرعت دورانی روتور	ω
ثابت زمانی	τ_a
ثابت زمانی مدار آرمیجر	τ_0

واژه نامه

- 1- Pulse Width Modulation (PWM)
- 2- Equal Pulse Width Modulation (EPWM)
- 3- Sinusoidal Pulse Width Modulation (SPWM)

این افزایش در ثابت زمانی خود نیز مستلزم پذیرفتن اتلاف توان در سلف اضافه شده در مدار آرمیجر می باشد. مشکل دیگری که اغلب برای مقادیر بیشتر از 3π با آن روبرو هستیم، کاهش سرعت ماکریزم قابل دسترسی به ازای ماکریزم ولتاژ اعمالی به موتور است. در این مقاله نتایج عملی به دست آمده از طراحی و ساخت یکسوکننده PWM در شرایط کاری مختلف از نظر سرعت، تعداد پالس، ثابت زمانی و روش پرش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. شبیه سازی کل سیستم محركه الکتریکی DC ساخته شده امکان مقایسه نتایج عملی و شبیه سازی را فراهم نموده است که بیانگر صحت نتایج حاصله است. کنترل کننده های موتور جریان مستقیم از نوع PWM گرچه از نظر اقتصادی گرانقیمت و نیازمند کاربرد کلیدهای نیمه هادی قدرت با سرعت بالا و مدارات فرمان پیچیده تری می باشند، لیکن به علت قابلیت کاهش هارمونیک بیشتر در طرف شبکه و تصحیح ضریب قدرت نسبت به یکسوکننده های معمولی و نیز کاهش ریپل جریان و ولتاژ در طرف موتور از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

فهرست علائم

- | | |
|-------|---------------------|
| E_a | ولتاژ الکترو موتوری |
| i_a | جريان آرمیجر |

مراجع

- [1] S. R Doradla & N. V. P. R Durgaprasad" Open-loop and closed - loop performance of an AC-DC PWM converter controlled separately excited DC motor drive " IEEE Trans. 1985
- [2] Sadeq A. Hamed "Performance evaluation of Three-Phase variable-speed DC drive system with uniform PWM control" IEEE Trans. on power electronics, vol. 12 No. 2, March 1997.
- [3] Teruokataoka & Kazuhiro Mizumach & Shota Miyairi "A Pulsewidth controlled AC-DC converter to improve power factor and wnatte form of AC line current" IEEE Trans. on Industry App. vol. 1A-1 No. 6. November/desember 1979
- [4] B. H. Khan & S.R. Ddoradla & G. K. Dubey "A new simutaneous cating Grodual converter-fed DC motor drive without circulating current "IEEE. 1988.
- [5] Seshagirir. Doradlafc . Nagamani & Sanyal "A sinusoidal pulse width modulated three-phase AC & DC converter-fed DC motor drive. "IEEE Trans. on Industry App. vol, LA-21, No. 6, 6- 1985.
- [6] Luigimalesani & Paolo - Tentz "Three phase AC/DC PWM converter with sinusoidal AC current and minimum filter requirements . "IEEE Trans. on industry App. vol. La-23, №. 1, 1987.
- [7] Hiroji yokote & Kenzo watanabe "A new PWM startegy for high efficiency drive of DC servo motors "Trans. of the IEICE. vol. E71, No. 12, December 1988.
- [8] B. Jayant baliga, Dany. chex. "Power transistor device design and application"
- [۹] ک . عباس زاده «طراحی و ساخت کنترل دور موتورها جریان مستقیم توسط برشگرهای P.W.M (با میکروکنترولر ۸۰۱۹۶)» پایان نامه کارشناسی ارشد.