

کاربرد نخ جت هوا در بافندگی حلقوی پودی

علی اصغر اصغریان جدی
استاد

مجید جوهری
دانشیار

علی ارباب زاده
کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی خواص پارچه های تولیدی از نخ های رسیسیده شده توسط سیستم رسنگی جت هوا و مقایسه آن با پارچه های مشابه تولیدی از سیستم رسنگی رسنگ می باشد. برای این منظور نخ محلوط پنبه / پلی استر (۵۰ / ۵۰) با نمره ۳۴ تکس توسط دو سیستم رسنگی مذکور تولید و بر روی یک دستگاه ماشین بافنده یکرو سینلدر با سه طول حلقه مختلف نمونه های پارچه تهیه گردید. ثبات ابعادی، کجی، ضخامت و میزان لوله شدن لبه پارچه نرجهت ردیف در حالت های مختلف استراحت مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داده است که پارچه های تولیدی از نخ های جت هوا از نبات ابعادی و کجی کمتر و خاصیت لوله شدن بیشتری نسبت به پارچه های مشابه از نخ های رسنگ برخوردار می باشد. همچنین ملاحظه می شود که عملیات استراحتی بر خواص بررسی شده مؤثر بوده و ثبات ابعادی، ضخامت و کجی پارچه را افزایش داده اند، اما لوله شدن لبه پارچه را گاهش می دهند. ضخامت و کجی پارچه با افزایش طول حلقه افزوده شده ولی لوله شدن گاهش می باید.

Application of Air Jet Spun Yarn in Weft Knitting

M. Johari
Associate Professor

A. A. A. Juddi
Professor

A. Arbabzadeh
Instructor

Textile Engineering Department,
Amirkabir University Of Technology

Abstract

The aim of this work is to study the properties of fabrics produced from air-jet spinning system and comparing with the same fabrics produced from ring spinning system. For this purpose, 34 Tex (50/50) cotton/polyester blended yarns are produced with these spinning systems and provided fabric samples with three stitch length on a single jersey knitting machine. Fabric dimensional stabilities, thickness, spirality and selvedge curling in wale direction are evaluated in different relaxation states. The results showed that the fabrics produced from air-jet spun yarns have lower dimensional stabilities and spirality and higher thickness and curling the same fabrics procued from ring spun yarns. It was also found that the relaxaion treatments increases dimensional stabilities, thickness and spirality but decrease fabric selvedge curling. Fabric thickness and spirality are increased with the increase of stitch length but selvedge curling is decreased.

مقدمه

Doyle [۹] در بررسی تجربی بر روی پارچه های ساده (Plain) دریافت که خواص ابعادی پارچه ها مستقل از نوع، جنس، خواص نخ و همچنین نوع ماشین می باشد و تنها به طول حلقه (ℓ) بستگی دارد که در مورد آن رابطه ذیل صادق است:

$$S.D = \frac{19.3}{\ell^2}$$

که در این رابطه $S.D$ تراکم حلقه در واحد سطح می باشد.

Munden [۱۰] در مطالعات خود به طور تجربی یک ارتباط خطی بین فضای رج و ردیف در پارچه های پشمی با بافت ساده (Plain) در حالت های استراحت خشک و تر به دست آورد.

۱-۲- کجی حلقه پارچه های حلقوی پودی ساده
در پارچه های حلقوی اگر ردیف ها بر رج ها عمود نباشد، انحراف حلقه به سمت راست یا چپ مشاهده می شود که این پدیده به کجی حلقه (Spirality) معروف است [۱۱]. این مسأله باعث برخی از مشکلات عملی در تولید پوشак از پارچه های حلقوی از قبیل عدم مطابقت طرح، مشکلات دوزندگی و ... می شود [۱۲]. اندازه کجی حلقه به فاکتورهای مخلوط الیاف، نخ و عملیات بافتگی بستگی دارد [۱۲].

نتیجه تحقیق محققین [۱۲] نشان می دهد که با افزایش فاکتور تاب نخ کجی افزایش می یابد. همچنین با افزایش فاکتور سفتی $\sqrt{\text{Tex}}$ از میزان کجی پارچه کاسته می گردد. ایشان همچنین عملیات استراحت را عامل مؤثر در تغییر کجی دانسته اند.

۱-۳- ضخامت پارچه های حلقوی پودی ساده
ضخامت پارچه پارامتری است که مربوط به خصوصیات سه بعدی پارچه می شود و جهت بررسی خواص سه بعدی پارچه مطالعه این عامل ضروری به نظر می رسد.

Postle [۱۲] در بررسی تأثیر سفتی پارچه بر ضخامت آن مشاهده کرد که برای یک مجموعه پارچه های بافته شده از یک نوع نخ و در یک فشار مشخص نسبت ضخامت پارچه به طول حلقه با افزایش سفتی زیاد می شود. وی همچنین دریافت که با افزایش ضخامت نخ

سیستم ریسنگی جت هوا یک سیستم ریسنگی جدید است که نخ هایی با خواص و ساختمان متفاوت با نخ های ریسنگی های رینگ و چرخانه تولید می کند. از اینرو پارچه های بافته شده از نخ های این سیستم ریسنگی نیز نسبت به پارچه های بافته شده از نخ های رینگ و چرخانه دارای خواص متفاوتی می باشند. در این مقاله سعی شده است که برخی از خواص پارچه های حلقوی پودی یکرو سیلندر بافته شده از نخ های جت هوا بررسی شده و با خواص پارچه های بافته شده از نخ های رینگ مقایسه گردد.

۱- ساختمان و خواص عمومی نخ های جت هوا

نخ جت هوا دارای ساختاری شامل دو بخش اصلی مجزا از هم است. یک بخش مغزی نخ که تقریباً بدون تاب بوده و الیاف آن به صورت موazی در امتداد محور نخ قرار گرفته اند و بخش دیگر به صورت دسته ای از الیاف هستند که به دور الیاف مغزی پیچیده شده اند. محققین بسیاری درباره جزئیات ساختمان نخ جت هوا مطالعاتی انجام داده اند [۱] تا [۷]. بررسی این محققین نشان می دهد که تفاوت هایی در شکل پیچیدن الیاف سطحی به دور الیاف مغزی وجود دارد.

در مورد خواص نخ های جت هوا نیز محققین زیادی مطالعاتی انجام داده اند. از جمله [۵] Basu ملاحظه نموده است که نخ جت هوا به مراتب ضعیف تر از نخ رینگ است ولی در مقابل این نخ دارای ازدیاد طول بالا و سختی خمی و پیچشی زیادی است. وی همچنین ابراز داشته است که موئینگی نخ جت هوا به مراتب پایین تر از نخ رینگ است. یافته های [۲] Tyagi نیز مؤید این است که نخ جت هوا دارای ازدیاد طول خوب، پفكی بودن مطلوب، موئینگی کم و توانایی رنگ پذیری خوبی است، اما دارای زیردستی خشن به دلیل وجود الیاف کمریندی در آن می باشد.

Artzt [۸] تایکنواختی را بین نخ جت و نخ حاصل از دیگر روش های ریسنگی مقایسه کرده است و نتایج بررسی های وی نشان می دهد که از لحاظ یکنواختی نخ جت بهتر از نخ رینگ و چرخانه است.

۱-۱- خواص ابعادی پارچه های حلقوی پودی ساده

ضخامت پارچه نیز افزایش می‌یابد. در بررسی‌های او این نتیجه حاصل شد که ضخامت پارچه‌های با جنس‌های متفاوت تمایل متفاوتی را در اثر افزایش و یا کاهش طول حلقه نشان می‌دهند و لذا نتیجه گرفت که رابطه پیچیده‌تری بین طول حلقه و ضخامت پارچه وجود دارد و چگالی نخ، فاکتور مهمتری در تعیین ضخامت پارچه بوده و طول حلقه دارای نقش کمتری می‌باشد.

[۱۴] در برابر نظرات Postle Leaf ابراز می‌دارد که چگالی نخ نقش مهمی در ضخامت پارچه دارد، ولیکن با این نظر که طول حلقه نقش کمی در ضخامت دارد، موافق نیست.

۱ - ۴ - لوله شدن پارچه‌های حلقوی پودی ساده

پارچه‌های یکرو سیلندر حلقوی تمایل زیادی به لوله شدن دارند. در حالت خام پارچه به طور کلی لوله می‌شود، این لوله شدن پس از عملیات برش آغاز شده و در مراحل تکمیل موجب مشکلات زیادی گشته و متضمن صرف هزینه بالایی است. این عیب بخصوص در مرحله طاقه پیچی خود را نشان می‌دهد و در ضمن باعث تنزل کیفیت پوشک نیز می‌گردد [۱۵].

[۱۵] نشان می‌دهد که تجزیه و تحلیل انجام شده مشکل لوله شدن لبه پارچه توسط ساختمان حلقه ایجاد می‌گردد. این ساختمان خود تحت تأثیر خواص الیاف، ساختان نخ، تراکم پارچه و روش تکمیل است. ایشان خواص خمشی نخ و پارچه را مهمترین عامل برای بیشگویی میزان لوله شدن می‌دانند. همچنین عواملی چون فاکتور سفتی، رطوبت بازیافتی و زمان از فاکتورهای مؤثر در لوله شدن پارچه به حساب می‌آیند.

۲ - آزمایشات انجام شده

آزمایشات انجام شده بر روی نخ عبارتند از : سنجش استحکام، درصد ازدیاد طول نسبی تا حد پارگی، یکنواختی و عیوب نخ که نتایج حاصله در جدول (۱) آمده است.

بعد از بافت پارچه‌های اولیه، آزمایش انجام شده بر روی آنها، اندازه‌گیری طول حلقه (S.L) بود که در دستگاه Course Length Tester (MLT) بر پایه اندازه‌گیری طول یک رج انجام شد که نتایج آن در جدول (۲) درج گردیده است.

برای انجام آزمایش‌های دیگر بر روی پارچه ابتدا از هر نوع پارچه ۵ نمونه با عرض بافت و طول ۱۶ سانتی متر بریده و دوردوزی گردیدند. سپس این نمونه‌ها برای سنجش خواص ابعادی، کجی حلقه و ضخامت به کار رفتند و برای سنجش میزان لوله شدن پارچه‌ها، پارچه‌هایی با عرض بافت و طول ۳۵ سانتی‌متر و بدون دوردوزی استفاده گردید.

۲- تهیه نمونه‌ها و کارهای آزمایشگاهی

۲-۱- تهیه نمونه‌ها

ماده اولیه مورد استفاده فتیله (۲Ktex / ۵۰/۵۰) مخلوط پنبه - پلی استر است که پنبه و پلی استر در مرحله حللاجی با هم مخلوط شده و توسط سیستم شوت فید به مرحله کاردینگ انتقال می‌یابند و سپس فتیله‌های حاصل از کارد از دو مرحله چند لامکی می‌گذرد. سپس برای تولید نخ جت هوا از ماشین جت هوای آزمایشگاهی با شرایط ذیل استفاده گردید و نخ ۳۴tex تولید شد.

سرعت تولید:

۳۵m/min

زاویه جت‌های مورد استفاده:

۵۰°

۵- در صد درجه محلول در آب شسته شدند و سپس به طور اتوماتیک آبکشی و آبگیری گشته و به مدت ۵ دقیقه با حرکت چرخشی ماشین خشک شدند و پس از اتمام کار بر روی سطح صافی قرار گرفتند تا رطوبت آنها به طور کامل گرفته شود.

۴- استراحت شیمیایی با سود سورزآور (C.R.S): در این عملیات پارچه ها به مدت ۶۰ دقیقه در محلول ۳ گرم در لیتر سود و در دمای جوش قرار گرفتند و سپس از داخل محلول خارج گشته و به آرامی شستشو و آبگیری شدند پارچه ها بعد از آبگیری در جای صافی پهن گشته تا خشک شدند.
در اندازه گیری خواص ابعادی با استفاده از یک صفحه $10 \times 10 \text{ cm}$ تراکم رج و ردیف در این ابعاد شمرده شده و خواص ابعادی مطابق ذیل محاسبه گردیدند. (۶ طول حلقه است).

$$K_c = C_p \cdot C \times 1$$

$$K_w = W_p \cdot C \times 1$$

$$K_s = C_p \cdot C \times W_p \cdot C \times 1^2$$

(تعداد ردیف در سانتیمتر) $= W.P.C$ ، تعداد رج در سانتیمتر $= C.P.C$ ، طول حلقه (L)
برای اندازه گیری کجی حلقه پارچه مطابق شکل (۱) امتداد رج و ردیف، و خط عمود بر ردیف مشخص شده و مطابق شکل زاویه کجی چنین محاسبه گردید:
 $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{d}{L} \right)$

در اندازه گیری ضخامت پارچه با استفاده از دستگاه اندازه گیری ضخامت با فشار ثابت، ده آزمایش بر روی هر نمونه انجام شد و میانگین این مقادیر به عنوان ضخامت نمونه منظور گردید.

برای اندازه گیری میزان لوله شدن پارچه در جهت ردیف، بر روی هر نمونه ۵ شکاف مطابق شکل (۲) ایجاد شد. بدین ترتیب که طول هر شکاف ۵cm، فاصله شکاف ها از هم دیگر ۵cm، فاصله شکاف ها از لبه عرضی حداقل ۱ cm و از لبه طولی پارچه حداقل ۳cm بود.
روش کار بدین صورت است که پارچه به طور صاف بر روی یک صفحه شیشه ای قرار می گیرد و برای جلوگیری از لوله شدن لبه های آن چهار تکه شیشه در اطراف آن قرار داده می شوند. سپس توسط تیغ شکاف هایی ایجاد شده که به سبب خاصیت لوله شدن پارچه یک شکل بیضوی حاصل می شود. قطر کوچک

جدول (۱) نتایج آزمایش های انجام گرفته بر روی نخ های تولیدی.

نخ رینگ	نخ جت هوا	کمیت اندازه گیری شده
	۱۶/۷۶	(CN/Tex) استحکام
	۱۵/۸۳	(٪) افزایش طول نسبی
تا حد پارگی		
تعداد نقاط نازک	۵۲۳	
Thin Place (-50%)		
تعداد نقاط ضخیم	۳۹۳	
Thick Place (+50%)		
تعداد نپها	۲۰۳	
Neps (+200%)		
CV%	۱۸/۸۷	
	۱۸/۲۲	

جدول (۲) مقادیر طول حلقه اندازه گیری شده.

مقدار عددی (cm)	طول حلقه (S. L)
۰/۵۱	Low (L)
۰/۵۵	Medium (M)
۰/۵۸	High (H)

در سنجش خواص مختلف پارچه ۴ مرحله استراحت به قرار ذیل برای پارچه ها در نظر گرفته شد.

۱- استراحت خشک (D.R.S): در این عملیات پارچه ها به طور صاف و بدون چین خوردگی بر روی یک میز صاف و در دمای آزمایشگاه (22°C) به مدت ۲۴ ساعت قرار داده شدند.

۲- استراحت تر (W.R.S): در این مرحله نمونه ها به مدت ۲۴ ساعت به صورت غوطه ور در آب قرار داده شدند و سپس از آب خارج گشته و به آرامی آبگیری شده و پس از آن به صورت صاف و بدون چین خوردگی روی یک میز صاف به مدت ۲۴ ساعت در شرایط آزمایشگاه قرار گرفتند تا خشک شدند.

۳- عملیات شستشو و خشک کردن همراه با تکاندن (W&T.S): در این عملیات پارچه ها در داخل ماشین لباسشویی به مدت ۶۰ دقیقه و توسط آب 60°C درجه و

بیضی حاصل اندازه‌گیری شده و به عنوان طول لوله
شدن معرفی می‌گردد.
میانگین نتایج آزمایش‌های انجام گرفته بر روی
پارچه‌ها در جدول‌های (۲) تا (۶) آمده‌اند.

۳- تجزیه و تحلیل نتایج

۳-۱- بررسی عوامل مؤثر بر K_s (قابلت ابعادی سطحی پارچه)

همانطور که از نمودار شکل (۳) بر می‌آید، به تدریج در اثر پیشرفت مراحل استراحت، K_s در پارچه‌های بافته شده از دو نوع نخ رینگ و جت هوا در طول حلقه‌های متفاوت افزایش می‌یابد.

بررسی نتایج بیانگر آن است که مقدار K_s در پارچه‌های بافته شده از نخ جت هوا کمتر از مقدار K_s در پارچه‌های بافته شده از نخ رینگ می‌باشد. این پدیده احتمالاً به این علت است که نخ جت هوا نسبت به نخ رینگ مشابه آن پفكی تر بوده و دارای قطر بیشتری است (نخ رینگ دارای Packing Density بیشتری نسبت به نخ جت می‌باشد). [۲]. پس حلقه‌های حاصل از نخ هوا در ساختمان پارچه فضای بیشتری را اشغال می‌کنند و به عبارت دیگر فضای کمتری برای جمع شدگی در اختیار دارند. بنابراین K_s پارچه‌های حاصل از نخ رینگ بیشتر از K_s پارچه‌های حاصل از نخ جت هوا می‌باشد.

۳-۲- بررسی عوامل مؤثر بر کجی پارچه‌ها

نمودار شکل (۴) رابطه میان زاویه کجی پارچه و مراحل استراحت را نشان می‌دهد. چنانچه از این نمودار ملاحظه می‌شود، کجی پارچه‌ها پس از دو مرحله استراحت تر و عملیات شستشو افزایش یافته، در صورتی که پس از استراحت شیمیایی کجی پارچه‌ها تقریباً ثابت مانده یا شاید مقداری کاهش یافته باشد. این تغییرات در تمامی پارچه‌های بافته شده از دو نوع نخ رینگ و جت هوا صادق است. برای توجیه این تغییرات از دو فرضیه ذیل استفاده می‌شود:

۱- عملیات استراحت پارچه می‌تواند تنش باقیمانده در نخ را که در خلال عملیات باقندگی بوجود آمده است از بین ببرد. عملیات استراحت به علت تغییر در ساختار مولکولی الیاف، کوپل باقیمانده در نخ را از بین می‌برد. لذا قابلیت تحرک نخ را افزایش می‌دهد. این پدیده باعث افزایش کجی حلقه می‌شود.

۲- استراحت تر باعث تورم نخ می‌شود. بنابراین

حرکت چرخشی حلقه در درون ساختمان بافت محدود شده و باعث کاهش کجی حلقه می‌گردد.
اگر کجی حلقه به عنوان نتیجه‌ای از عملیات استراحت تر افزایش و یا کاهش یابد، الزاماً حاصل توقف یکی از عوامل فوق بر دیگری است [۱۲].

پس با توجه به مطالب عنوان شده در فوق می‌توان احتمال داد که در دو مرحله استراحت تر و عملیات شستشو عامل اول بر عامل دوم برتری یافته و در مرحله استراحت شیمیایی برآیند دو عامل صفر یا کمی در جهت عامل دوم بوده است. نتیجه به دست آمده در مرحله استراحت شیمیایی که مخالف دو مرحله استراحت ماقبل است به این دلیل بوده است که الیاف پنبه در اثر تماس با سود متورم شده و باعث تورم نخ می‌گردند و در نتیجه حرکت چرخشی حلقه را در ساختار بافت محدود می‌سازند. پس کجی تغییری نکرده یا کمی کاهش یافته است.

نتیجه حاصل دیگر چنین است که کجی پارچه‌های بافته شده از نخ رینگ در تمامی طول حلقه‌ها افزایش فاحشی نسبت به کجی پارچه‌های بافته شده با نخ جت هوا دارد. زیرا تاب زندگی نخ‌های رینگ به مرatab از نخ‌های جت هوا مشابه بیشتر بوده و این خود به دلیل تفاوت ساختار تاب در دو نوع نخ است. دلیل دیگر اینکه حلقه‌های حاصل از نخ‌های جت هوا به دلیل قطر بیشتر این نخ‌ها از آزادی حرکت کمتری در پارچه برخوردارند. نمودارهای شکل‌های (۵) و (۶) رابطه میان (۱/۱) و (۱/۰) زاویه کجی پارچه را نشان می‌دهند. در تحقیقات معمولاً رابطه میان فاکتور سفتی (Tex)^۷ و زاویه کجی بررسی می‌گردد. در این تحقیق چون نمره نخ‌ها یکسان می‌باشد از فاکتور (۱/۰) استفاده شده است. مشاهده می‌شود که با افزایش (۱/۰) فاکتور سفتی کجی حلقه در پارچه‌های بافته شده از دو نوع نخ رینگ و جت در تمامی مراحل استراحت کاهش می‌یابد. این پدیده بدینهی به نظر می‌رسد زیرا فاکتور سفتی عاملی است که آزادی حلقه را تعیین می‌کند و هر چه این فاکتور افزایش می‌یابد، کجی پارچه کاهش می‌یابد.

۳-۳- بررسی عوامل مؤثر بر ضخامت پارچه‌ها در نمودار شکل (۷) رابطه میان ضخامت پارچه و مراحل استراحت مشاهده می‌شود. با توجه به نمودار مشخص می‌گردد که ضخامت پارچه‌های بافته شده از نخ‌های رینگ و جت هوا در مراحل مختلف استراحت افزایش می‌یابد، که این خود نتیجه جمع شدگی پارچه در

احتمالاً به افزایش تراکم پارچه در اثر افزایش (۱/۱) و نیروهای اعمالی بیشتر از طرف حلقه ها به لبه پارچه نسبت دارد.

۴- تبعجه گیری

از بررسی های انجام گرفته در این تحقیق می توان به نتایج ذیل دست یافت:

۱ - در اثر تمامی مراحل استراحت در پارچه های بافت شده از هر دو نوع نخ رینگ و جت هوا مقدار K_s در تمامی طول حلقه ها به تدریج افزایش می یابد. همچنین در تمامی مراحل استراحت، در هر طول حلقه مقدار K_s در پارچه های بافت شده از نخ جت هوا پایین تر از پارچه های بافت شده از نخ رینگ است.

۲ - در مراحل استراحت تر و عملیات شستشو، کجی پارچه های بافت شده از دو نوع نخ در تمامی طول حلقه ها افزایش می یابد و در مرحله استراحت شیمیایی، کجی تقریباً ثابت مانده یا کاهش ناچیزی نشان می دهد. همچنین در طول حلقه های متفاوت، کجی پارچه های بافت شده از نخ جت هوا به مرتب کمتر از کجی پارچه های بافت شده از نخ رینگ است و دیگر اینکه با کاهش طول حلقه در کلیه مراحل استراحت کجی حلقه کاهش می یابد.

۳ - در تمامی مراحل استراحت به تدریج ضخامت پارچه ها (بافت شده از نخ های رینگ و جت هوا) افزایش می یابد و ضخامت پارچه های بافت شده از نخ جت هوا همواره بیشتر از پارچه های بافت شده از نخ رینگ است. در مراحل استراحت مختلف با افزایش طول حلقه، ضخامت پارچه ها افزایش می یابد.

۴ - در کلیه مراحل استراحت پارچه طول لوله شدن کاهش می یابد که این کاهش در مرحله استراحت تر ناچیز و در مراحل عملیات شستشو و استراحت شیمیایی چشمگیرتر است. به علاوه با کاهش طول حلقه در تمامی مراحل استراحت طول لوله شدن با رابطه نسبتاً خطی افزایش می یابد و همچنین مقدار طول لوله شدن در تمامی مراحل استراحت و در طول حلقه های متفاوت در پارچه های بافت شده از نخ جت هوا نسبت به پارچه های بافت شده از نخ رینگ بیشتر می باشد.

مراحل استراحت و تورم نخ ها می باشد. نکته جالب دیگر بالاتر بودن ضخامت پارچه های بافت شده از نخ جت هوا نسبت به پارچه های بافت شده از نخ رینگ است که این پدیده خود مؤید پفکی تر بودن نخ جت هوا نسبت به نخ رینگ مشابه آن است. این پدیده در تمامی پارچه های با طول حلقه های متفاوت، مشاهده می شود.



در نمودارهای (۸) و (۹) رابطه میان ضخامت پارچه و طول حلقه نشان داده شده است. چنانچه مشاهده می شود با افزایش طول حلقه ضخامت پارچه های بافت شده از دو نوع نخ رینگ و جت هوا در تمامی مراحل استراحت به کندی افزایش می یابد. این پدیده به طور قطعی قابل توجیه نیست، زیرا این تغییرات در محدوده کوچکی از طول حلقه بررسی شده است و همچنین طبق نظریه Postle [۱۲] ضخامت رابطه پیچیده تری با طول حلقه دارد و به عوامل دیگری چون چگالی نخ و پارچه نیز وابسته است.

۴-۴- بررسی عوامل مؤثر بر لوله شدن پارچه ها.


نمودار شکل (۱۰) رابطه میان طول لوله شدن و مراحل استراحت پارچه را نشان می دهد. چنانچه مشاهده می شود در تمامی پارچه های بافت شده از نخ های رینگ و جت هوا پس از مرحله استراحت تر طول لوله شدن کاهش جزئی پیدا می کند و در مراحل عملیات شستشو و استراحت شیمیایی، تغییرات طول لوله شدن نسبت به حالت استراحت ماقبل اختلاف فاحش تری را نشان می دهد. این پدیده به این دلیل است که استراحت تر به تنها ی دارای اثر جزئی و موقعی بوده و مراحل استراحت مکانیکی و شیمیایی به تنها ی دارای اثر جامع تری می باشند.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که طول لوله شدن در پارچه های بافت شده از نخ جت هوا در تمامی طول حلقه ها، از پارچه های بافت شده از نخ رینگ بالاتر بوده که این امر را می توان به سختی خمی بالترا نخ ها و پارچه های جت هوا در مقابل نخ ها و پارچه های مشابه رینگ نسبت داد.


در نمودارهای شکل های (۱۱) و (۱۲) رابطه میان طول لوله شدن و مقدار (۱/۱) بررسی شده است. در این مرحله نیز (۱/۱) به جای فاکتور سفتی مورد استفاده قرار گرفته است. ملاحظه می شود که با افزایش (۱/۱) طول لوله شدن تقریباً در تمامی مراحل استراحت به صورت نسبتاً خطی افزوده شده است که این امر را می توان




شکل (۱) روش اندازه گیری میزان زاویه کجی پارچه [۱۲] و [۱۵].




شکل (۳) نمودار تغییرات K_s در مراحل مختلف استراحت.




شکل (۴) نمودار تغییرات کجی پارچه ها در مراحل مختلف استراحت.




شکل (۵) نمودار تغییرات کعبی پارچه های جت هوا با طول حلقه.




شکل (۶) نمودار تغییرات کعبی پارچه های رینگ با طول حلقه.




شکل (۷) نمودار تغییرات ضخامت پارچه ها در مراحل مختلف استراحت.



شکل (۸) نمودار تغییرات ضخامت پارچه های جت هوای با طول حلقه.




شکل (۹) نمودار تغییرات ضخامت پارچه های رینگ با طول حلقه.




شکل (۱۰) نمودار تغییرات طول لوله شدن پارچه ها در مراحل مختلف استراحت.

امیرکبیر / سال یازدهم / شماره ۴۴



شکل (۱۱) نمودار تغییرات طول لوله شدن پارچه های جت هو با طول حلقه.



شکل (۱۲) نمودار تغییرات طول لوله شدن پارچه های رینگ با طول حلقه.

جدول (۳ - الف) میزان KS به دست آمده برای پارچه ها.

	AJ.FLS.L	AJ.FMS.L	AJ.FHS.L	R.FLS.L	R.FMS.L	R.FHS.L
D.R.S	۱۸/۰۱۸	۱۷/۷۳۴	۱۷/۷۴۲	۱۸/۶۶۸	۱۸/۵۲۶	۱۸/۵۱
W.R.S	۱۸/۹۸	۱۸/۸۲	۱۸/۹۴۸	۱۹/۷۱۶	۱۹/۷۴۶	۱۹/۷۸۶
W&T.S	۲۱/۱۵۴	۲۰/۸۴۲	۲۰/۷۵۴	۲۱/۸۷	۲۱/۷۸۲	۲۱/۷۸۹
C.R.S	۲۱/۸۱۴	۲۱/۴۹۶	۲۱/۴۱۴	۲۲/۵۱۴	۲۲/۵۴۶	۲۲/۵۰۴

جدول (۳-ب) میزان کجی حلقه به دست آمده برای پارچه ها.(۳).

	AJ.FLS.L	AJ.FMS.L	AJ.FH.S.L	R.FLS.L	R.FMS.L	R.FH.S.L
D.R.S	۷/۶۸	۹/۹۸	۱۱/۷۸	۲۹/۹۸	۳۱/۵۴	۳۲/۷۲
W.R.S	۹/۴	۱۱/۴۴	۱۲/۱	۳۱/۴	۳۲/۷	۳۲/۹۲
W&T.S	۱۱/۲۶	۱۲/۸	۱۴/۹	۳۲/۱۲	۳۲/۸۶	۳۷/۱۸
C.R.S	۱۱/۲۸	۱۲/۸۸	۱۴/۶۴	۳۲/۰۸	۳۲/۸	۳۶/۶۴

جدول (۳-ج) میزان ضخامت به دست آمده برای پارچه ها (cm).

	AJ.FLS.L	AJ.FMS.L	AJ.FH.S.L	R.FLS.L	R.FMS.L	R.FH.S.L
D.R.S	۰/۰۶۴۹۴	۰/۰۶۸۸۲	۰/۰۶۸۴۰	۰/۰۵۴۷	۰/۰۵۵۹۴	۰/۰۵۷۶
W.R.S	۰/۰۶۸۴۲	۰/۰۷۰۷۷	۰/۰۷۳۰	۰/۰۵۸۴	۰/۰۶۰۱۴	۰/۰۶۱۸۲
W&T.S	۰/۰۷۵۸	۰/۰۷۸۴۲	۰/۰۷۹۱۴	۰/۰۶۳۹۸	۰/۰۶۵۶۰	۰/۰۶۸۲۸
C.R.S	۰/۰۷۹۵۶	۰/۰۸۲۷۲	۰/۰۸۴۰۸۰	۰/۰۶۶۳	۰/۰۶۹۴۴	۰/۰۷۲۱۶

جدول (۳-د) میزان طول لوله شدن برای پارچه ها (mm).

	AJ.FLS.L	AJ.FMS.L	AJ.FH.S.L	R.FLS.L	R.FMS.L	R.FH.S.L
D.R.S	۲۲	۲۱	۲۰/۲	۱۸/۴	۱۷/۴	۱۶/۶
W.R.S	۲۱/۶	۲۰/۴	۱۹/۶	۱۸	۱۶/۸	۱۶
W&T.S	۱۰	۹/۸	۹/۴	۸/۸	۸	۸
C.R.S	۴/۶	۴	۳/۸	۲/۲	۲	۲/۶

مراجع

- [1] H. Stalder, International Textile Bulletin (Yarn Forming), 1988, 1, 27.
- [2] G. K. Tyagi, The Indian Textile Journal, 1992, 12, 58.
- [3] W. Oxenham, Indian Journal of Fiber & Textile Reserch, 1992, 17, 194.
- [4] P. Gbrg, W. Oxenham, M, Miao, J. Text. Inst. 1987, 80, 189.
- [5] A. Basu, The Indian Textile Journal, 1992, 3, 38.
- [6] C. A. Lawrence, M. A. Baque, Textile. J. Res. J., 1991, 61, 123.
- [7] K. R. Atkinson, D. E. Henshaw, J. Text. Inst., 1977, 68, 25.
- [8] P. Artzt, M. Conzelman, Melliand English, 1989, 70, E352.
- [9] P. J. Doyle, J. Text. Inst., 1953, 44, P561.
- [10] D. L. Munden, J. Text. Inst., 1959, 50, T448.
- [11] M. D. De Araujo, G. W. Smith , Textile. Res. J., 1989, 59, 147.
- [12] Jian Tao, R. C. Dhingra, C. K. chan, M. S. Abbas, Textile. Res. J., 1997, 67, 57.
- [13] R. Postle, J. Text. Inst., 1971, 62, 219.
- [14] G. W. A. Leaf, J. Text. Inst., 1971, 62, 585.
- [15] G. Buhler, O. Wiedmaier, Knitting Technology, 1995, 17, 384.