

# روشی نوین برای تجزیه و تحلیل و طراحی الکترودهای محافظ زنجیره مقره های فشار قوی

عباس محمد زاده فخر داود  
کارشناسی ارشد

بهروز وحیدی  
استادیار

دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

## چکیده

هدف اصلی این مقاله تجزیه و تحلیل و طراحی الکترودهای محافظ زنجیره های مقره (بعلت کاربرد وسیع آنها در سیستم انتقال نیرو) می باشد. کاربرد عمده این الکترودها در یکنواخت کردن توزیع پتانسیل در طول زنجیره های مقره، کاهش جریان های خروشی و جلوگیری از پیروی زودرس مقره می باشد. در صورت عدم نسبت این الکترودها یا طراحی نامناسب آنها، توزیع پتانسیل در طول زنجیره کاملاً غیر یکنواخت بوده و مقره هایی که سمت هادی هستند، شاهد افت ولتاژ بیشتری نسبت به مقدار حد اکثر قابل تحمل خود می باشند این مسئله ضمن پیر کردن مقره، منجر به افزایش جریان های خروشی می گردد. در این مقاله با استفاده از روش بارهای فرضی (CSM) روشی نوین برای تجزیه و تحلیل و طراحی بکار گرفته شده است.

## کلمات کلیدی

زنگیره مقره - الکترود محافظ - روش بارهای فرضی

## A New Method For Analyzing and Design Of Guard Electrodes of High Voltage Insulators Chain

B. Vahidi  
Assistant Professor

A. Mohammad Zadeh  
M. Sc Student

Department of Electrical Engineering,  
Amirkabir University of Technology

## Abstract

The main aim of this paper is analyzing design of guard electrodes of high voltage insulators chain. These electrodes are used for making the distribution of uniform potential across the insulators chain, reducing leakage current and preventing the degradation of insulators. If the design is not correct or in the case of insulators chain without guard electrodes, the potential distribution will not uniform. Thus the voltage drops on the insulators adjacent to conductors will be more than maximum voltage that can be tolerated by the insulators. Therefore these voltage drops can damage the insulators. In this paper A new method is introduced for analyzing and design of gurad electrodes of high voltage insulators chain.

## Keywords

Insulator chain - Guard electrode - chargesimulation method (CSM)

## مقدمه

گسته فرضی مدلسازی می شوند که شکل، تعداد و محل آنها مشخص بوده و از شکل و ابعاد و میزان پیچیدگی سیستم عایقی مورد نظر تبعیت می کنند. ولی مقادیر بارهای فوق الذکر، در آغاز مشخص نیست و باید بواسیله اعمال شرایط مرزی به تعدادی از نقاط کانتور تعیین شود. و با تعیین مقادیر بارها می توان پتانسیل و میدان را در هر نقطه از سیستم بدست آورد [2].

### اعمال روش بارهای فرضی به یک سیستم تک عایقی

اگر یک سیستم تک عایقی متشکل از  $N$  الکترود با پتانسیل های مشخص در نظر گرفته شود، برای محاسبات پتانسیل و میدان، بارهای واقعی قرار گرفته در داخل و روی سطح الکترودها با  $n$  بار فرضی در داخل هادی ها مدل سازی می شوند. شکل و محل قرار گرفتن این بارها اختیاری بوده و جهت تعیین مقادیر این بارها،  $n$  نقطه کانتور روی سطح هادی ها در نظر گرفته می شود. با توجه به اینکه پتانسیل در هر یک از این  $n$  نقطه با پتانسیل الکترود مربوطه مساوی است و همانطوریکه بعداً تشریح می شود، می توان ماتریس ضرایب پتانسیل را تعیین کرده و از آنجا با حل دستگاه معادلات بدست آمد، مقادیر بارها را مشخص کرد.

معمولأً تعداد بارها و نقاط کانتور را مساوی در نظر می گیرد ( $n_p = n_c = n$ ) در اینصورت یک دستگاه  $n$  معادله و  $n$  مجهول بدست خواهد آمد که به صورت ماتریسی در رابطه (1) دیده می شود.

$$[P]_{n \times n} [Q]_{n \times 1} = [\Phi]_{n \times 1} \quad (1)$$

در این رابطه  $[Q]$  بردار بارها،  $[\Phi]$  برادر پتانسیل ها و  $[P]$  ماتریس ضرایب می باشند. بعد از حل معادلات فوق، و تعیین مقادیر بارها، لازم است برای بررسی دقت محاسبات، پتانسیل روی سطح الکترودها با کمک بارهای محاسبه شده و اختلاف این مقدار با مقدار واقعی، نمایانگر میزان دقت کار شبیه سازی است. به این منظور، تعداد دلخواهی نقطه (تعداد این نقاط می تواند با تعداد بارها متفاوت باشد). روی سطح الکترودها در نظر گرفته شده و بعد از محاسبه ماتریس ضرایب، با کمک رابطه (2) پتانسیل این نقاط تست محاسبه می شود.

$$\Phi_i = \sum_{j=1}^n P_{ij} Q_j \quad (2)$$

اگر دیده شد که نتایج با مقادیر واقعی تفاوت فاحشی


امروزه اهداف عمده ساخت و بهره برداری از تجهیزات فشار قوی بعنوان تجهیزاتی که بیشتر تحت تنش های الکتریکی قرار دارند اقتصادی تر، کارآتر و کوچکتر کردن آنها می باشد. به این منظور باید دید هر تجهیز از چه جهانی آسیب پذیر تر و حساس تر است. و سپس به تقویت بخش های حساس آن پرداخت. یکی از نقاط حساس در تجهیزات فشارقوی مسئله ایزو لاسیون تجهیزات در مقابل ولتاژهای عادی سیستم و همینطور اضافه ولتاژهای احتمالی است. اهمیت این موضوع آنچه مشخص می شود که بدانیم عملکرد درست سیستم عایقی در گرو ایزو لاسیون درست آن است. از عل و عوامل کاهش کیفیت عایقی، ایجاد توزیع پتانسیل ها و میدان های الکتریکی بیش از حد مجاز و خارج از محدوده قابل تحمل عایق است. لازم به ذکر است که منظور از کاهش کیفیت عایقی، پیری عایق و کاهش قابلیت اعتماد عملکرد تجهیز می باشد. بعبارت دیگر هر گونه دور شدن عایق از اهداف ایزو لاسیون مورد نظر در طراحی به کاهش کیفیت عایقی تعبیر می شود. بنابراین باید به نحوی از ایجاد توزیع پتانسیل های غیر مجاز و میدان الکتریکی ناخواسته جلوگیری کرد.

### روش بارهای فرضی (CSM)

در سال های اخیر روش های گوناگونی به منظور محاسبه میدان ابداع شده اند که از آن میان می توان روش بارهای فرضی را نامبرد.

روش بارهای فرضی مبتنی بر محاسبه میدان الکتریکی واقعی در هر ناحیه از سیستم با کمک بارهای فرضی گسته قرار گرفته در خارج آن ناحیه است. ویژگی بارز این روش نسبت به روش های اجزاء محدود (FEM) و تفاضل محدود (FDM)، این است که چون در این روش، گسته سازی فضائی فقط به الکترودها و یا فصل مشترک عایق ها محدود می شود، برای حل عددی معادلات به تعداد کمتری از نقاط سیستم احتیاج بوده ولذا سرعت محاسبه بالاتر و حجم حافظه مورد نیاز کامپیوتر را نیز کاهش می یابد. [4 و 3 و 2 و 1] البته این مسئله یک محدودیت بزرگ ایجاد می کند، که با محدود کردن عمل گسته سازی به حوزه الکترودها، دیگر نمی توان خواص غیر خطی را در فضای منظور کرد. ولی با وجود این محدودیت، می توان روش بارهای فرضی را بعنوان یک روش موفق و کارا در تعیین توزیع پتانسیل و میدان معرفی کرد [6 و 5].

همانطوریکه گفته شد، در این روش شرایط الکترواستاتیکی حاکم بر سیستم واقعی با کمک بارهای



شکل (۱) یک سیستم دو عایقی نمونه [۲].

شرایط مرزی که در این نوع سیستم‌ها استفاده می‌شوند، به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- پتانسیل نقاط روی هر الکترود باید با پتانسیل آن الکترود مساوی باشد.

۲- روی سطح مشترک عایق‌ها باید پتانسیل و مؤلفه عمودی چگالی شار الکتریکی ناشی از بارهای داخلی هر عایق مساوی باشد.

بعبارت دیگر پتانسیل روی سطح عایق‌ها باید از دید بارهای داخل هر عایق، مساوی باشد و نیز میدان الکتریکی روی سطح مشترک عایق‌ها فقط مؤلفه عمودی داشته باشد. (البته این شرایط فقط برای حالتی که بارهای سطحی روی سطح مشترک عایق‌ها وجود نداشته باشد، برقرار است). در هنگام نوشتن روابط برای نقاط روی سطح الکترودها، بارهای قرار گرفته در عایقی که در مجاورت این نقطه قرار دارند، در نظر گرفته نمی‌شوند. مثلاً در شکل (۱) برای در نظر گرفتن پتانسیل در نقطه ۱، فقط بارهای ۱ تا ۷ و ۱۲ تا ۱۵ مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای نقاط در نظر گرفته شده روی سطح الکترودها در شکل (۱)، می‌توان گفت:

$$\sum_{j=1}^7 P_{ij} Q_j + \sum_{j=12}^{15} P_{ij} Q_j = \Phi_1 \quad (i = 1, 4, 5) \quad (5)$$

$$\sum_{j=12}^{11} P_{ij} Q_j = \Phi_2 \quad (i = 2, 3, 6, 7) \quad (6)$$

و برای نقاط روی سطح مشترک عایق‌ها نیز داریم:

$$\sum_{j=1}^7 P_{ij} Q_j + \sum_{j=12}^{15} P_{ij} Q_j = V_i \quad (i = 8, \text{to } 11) \quad (7)$$

دارد، باید با تغییر یکی از پارامترهای مؤثر از قبیل تعداد بارها، محل قرار گرفتن آنها، نوع بارها، محل کانتورها و ... دوباره محاسبات را انجام داد. برای محاسبه میدان در هر نقطه از ناحیه مورد بحث نیز می‌توان از رابطه (۳) کمک گرفت:

$$E_i = -(\nabla \Phi_i) \quad (3)$$

که بطور مثال برای مختصات کارتزین، این رابطه بصورت زیر در می‌آید:

$$E_i = \left[ \sum_{j=1}^n \frac{\partial P_{ij}}{\partial x} Q_j \right] \hat{a}_x + \left[ \sum_{j=1}^n \frac{\partial P_{ij}}{\partial y} Q_j \right] \hat{a}_y + \left[ \sum_{j=1}^n \frac{\partial P_{ij}}{\partial z} Q_j \right] \hat{a}_z = \\ \left[ \sum_{j=1}^n (f_{ij})_x Q_j \right] \hat{a}_x + \left[ \sum_{j=1}^n (f_{ij})_y Q_j \right] \hat{a}_y + \left[ \sum_{j=1}^n (f_{ij})_z Q_j \right] \hat{a}_z \quad (4)$$

در این رابطه  $(f_{ij})_x$ ,  $(f_{ij})_y$  و  $(f_{ij})_z$  بعنوان ضرایب میدان در راستای محورهای مربوطه شناخته می‌شوند. (روابط مربوط به بارهای حلقوی در ضمیمه ۱ آورده شده‌اند)

### اعمال روشن بارهای فرضی به سیستم چند عایقی

محاسبه میدان و پتانسیل در یک سیستم که تعداد عایق‌های بکار رفته در آن بیش از یکی باشد، بسیار پیچیده‌تر از حالت تک عایقی است و به اعمال شرایط مرزی بیشتری نیازمند است. این پیچیدگی به خاطر این است که وقتی عایق‌ها تحت تنشی الکتریکی قرار می‌گیرند، در آنها دو قطبی‌هایی بوجود می‌آید که مشابه با وجود بارهای درونی در داخل عایق است. بنابراین دو قطبی‌ها نیز باید بوسیله بارهایی در هر یک از عایق‌ها مدل شوند. بعنوان مثال یک سیستم مشکل از دو عایق و دو الکترود مطابق شکل (۱) در نظر گرفته می‌شود.

در این شکل، بارهای ۱ تا ۳ و ۷ تا ۴ به ترتیب برای مدل سازی بارهای سطحی الکترودهای ۱ و ۲ استفاده شده‌اند و بارهای ۸ تا ۱۵ برای مدل سازی دو قطبی‌های ایجاد شده بکار رفته‌اند. نقاط کانتور ۱ تا ۲ و ۷ تا ۴ به ترتیب دارای پتانسیل‌های  $\Phi_1$  و  $\Phi_2$  می‌باشند. نقاط کانتور ۸ تا ۱۱ برای بررسی شرایط مرزی میدان روی سطح مشترک عایق‌ها در نظر گرفته شده‌اند.

معادله ۱۲ را از بقیه تفیریق کرد، تا عبارت  $V_k$  آنها حذف شود، در نتیجه معادلات مطلوب برای بدست آوردن بارها بدست می‌آید.

$$\sum_{j=1}^{11} P_{ij} Q_j = V_i \quad (i = 8 \text{ to } 11) \quad (8)$$

روابط (۷) و (۸) را می‌توان از هم کم کرد و به رابطه ۹ رسید:

$$\sum_{j=8}^7 P_{ij} Q_j - \sum_{j=12}^{15} P_{ij} Q_j = 0 \quad (i = 8 \text{ to } 11) \quad (9)$$

$$\varepsilon_{r1} \left( \sum_{j=1}^7 f_{ij} Q_j + \sum_{j=12}^{15} f_{ij} Q_j \right) = \varepsilon_{r2} \left( \sum_{j=1}^{11} f_{ij} Q_j \right) \quad (i = 8 \text{ to } 11) \quad (10)$$

در این رابطه  $f_{ij}$  ضریب میدان در راستای عمود بر سطح است. معادلات ۵ تا ۱۰ باید برای تعیین مقادیر بارها حل شوند.

### - مشخصات نرم افزار

اطلاعات ورودی برنامه شامل مقره‌ها و الکترودها می‌باشد که هر کدام در یک پنجره مجزا به برنامه وارد می‌شوند.

۱- اطلاعات مربوط به مقره: در این برنامه با توجه به کاربرد بیشتر مقره‌های استاندارد، ضد مه، و بدون چترک (Open profile insulator)، این سه نوع مقره در برنامه گنجانده شده است و در پنجره مربوطه با انتخاب هر کدام از این مقره‌ها می‌توان اطلاعات مربوط به ابعاد آن را از طریق پنجره به برنامه وارد کرد.

۲- اطلاعات مربوط به الکترودها: پنجره‌ای جهت انتخاب نوع الکترود در نظر گرفته شده است در این برنامه کاربر قادر خواهد بود تا توزیع پتانسیل را در حالت نصب الکترود بررسی کند و در صورت نیاز به بررسی توزیع پتانسیل در حالت نصب الکترود، کاربر می‌تواند از بین ۴ نوع الکترود پیشنهادی که از رایجترین الکترودها می‌باشند (ضمیمه ۲) الکترود مورد نظر خود را انتخاب نموده و اطلاعات مربوطه را از طریق پنجره به برنامه وارد نماید.

### توزیع پتانسیل در طول زنجیره مقره

با استفاده از نرم افزار نوشته شده به بررسی توزیع پتانسیل در طول زنجیره مقره پرداخته شد. در این بررسی یک زنجیره ده مقره‌ای با مقره‌های از نوع استاندارد برای شبیه سازی در نظر گرفته شد. (بنابراین تعداد نقاط اتصال یارده خواهد بود) برج در نظر گرفته شده در شبیه سازی از نوع H با ارتفاع ۲۰ متر و طول بازوی (cross arm) ۳ متر می‌باشد.

### شبیه سازی الکترودهای شناور با کمک روش بارهای فرضی

یکی از مزایای روش بارهای فرضی، امکان مدل سازی الکترودهای شناور تجهیزات فشار قوی می‌باشد. بعلت مشخص نبودن ولتاژ و یا مقدار بار الکتریکی در الکترودهای شناور، امکان مدل سازی دقیق آنها با روش‌های دیگر وجود ندارد یا دشوار است. با توجه به اینکه الکترودهای شناور به هیچ منبع ولتاژی متصل نیستند لذا مقدار مجموع بارهای الکتریکی در نظر گرفته شده در آنها مساوی صفر می‌باشد. اگر  $n$  تعداد بارهای داخل الکترود شناور باشد.

$$\sum_{i=1}^n Q_i = 0 \quad (11)$$

برای هر یک از نقاط کانتور روی الکترود شناور می‌توان گفت:

$$\sum_{i=1}^n P_{ij} Q_i = V_k \quad (12)$$

برای هر نقطه  $j$  (کانتور) روی الکترود شناور  $V_k$  ولتاژ الکترود شناور می‌باشد. اگر  $n$  کانتور حول هر الکترود شناور داشته باشیم، طبیعتاً  $n$  بار هم داخل الکترود شناور جهت مدل سازی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین برای بدست آوردن بارها نیاز به  $n$  معادله داریم، که یک معادله همان رابطه ۱۱ می‌باشد. با توجه به مجھول بودن مقدار ولتاژ  $V_k$  کافی است بازای انهای مختلف یکی از روابط بدست آمده از

## توزيع پتانسیل در طول زنجیره مقره بدون الکترود محافظ

برای بهبود دادن وضعیت توزیع پتانسیل در طول زنجیره های مقره، اطلاع از وضعیت توزیع پتانسیل در طول زنجیره ها در حالت بدون استفاده از الکترود محافظ ضروری است.

شکل ۲ توزیع پتانسیل را در طول زنجیره ۱۰ مقره ای بدون الکترود محافظ و در حالت با و بدون اثر برج نشان می دهد.

### بحث و نتیجه گیری

از بررسی های انجام شده در این مقاله می توان نتیجه گرفت که:

۱- برج بعنوان بزرگترین هادی قرار گرفته در مجاورت زنجیره، اثر چندانی بر توزیع پتانسیل در طول زنجیره نداشته و بدون از دست دادن دقیق مورد نظر، می توان از اثر آن صرف نظر کرد.

۲- وقتی طول شاخک بر قرگیر از حدی بیشتر می شود، اعوجاج توزیع پتانسیل از وضعیت یکنواخت ایده آل بیشتر شده و بنابراین باید طول شاخک بر قرگیر بطور مناسب و بهینه انتخاب شود.

۳- با مقایسه اثرات بر قرگیرهای تکی و دوبل نتیجه می شود که بر قرگیرهای دوبل از قابلیت بیشتری جهت یکنواخت کردن توزیع پتانسیل برخوردارند.

۴- تأثیر فاصله الکتروودها از زنجیره، بعنوان یکی از پارامترهای مؤثر بر توزیع پتانسیل مورد بررسی قرار گرفت و دیده شد که هر چه الکتروودها به زنجیره نزدیکتر باشند، توزیع پتانسیل نیز یکنواخت تر می شود.

۵- هر چه عرض حلقه های محافظ بیشتر باشد، توزیع پتانسیل وضعیت بهتر پیدا می کند.


۶- در صورتیکه طول حلقه های محافظ از حدی بیشتر بشود باعث افزایش اعوجاج از حالت ایده آل می شود.

۷- حلقه های محافظ دوبل بیشتر از حالت تکی می توانند توزیع پتانسیل را یکنواخت کنند.

۸- با استفاده از روش این مقاله می توان برای زنجیره مقره های مختلف طراحی مناسب شاخک های بر قرگیر و حلقه های محافظ را انجام داد.

### ضمیمه ۱

روابط مربوط به بارهای حلقوی بصورت زیر می باشند:



### اثر شاخک بر قرگیر بر نحوه توزیع پتانسیل

شکل ۳ توزیع پتانسیل را در طول یک زنجیره ۱۰ مقره ای نشان می دهد که برای طول های مختلف یک شاخک بر قرگیر تکی می باشد. شاخک بر قرگیر در فاصله ۲۵ سانتیمتر از محور زنجیره واقع شده و بصورت یک میله به قطر ۲ سانتیمتر است. دیده می شود که این شاخک بیشترین تأثیر را بر مقره های طرف برج داشته ولی نمی تواند توزیع ولتاژ را بطور کامل یکنواخت کند.

یکی از پارامترهایی که می تواند تأثیر زیادی توزیع پتانسیل را تحت تأثیر خود قرار دهد، فاصله الکترود از زنجیره است، این مسئله در شکل ۴ قبل ملاحظه است. الکترود با طول ۷۵ سانتیمتر در فواصل ۲۵، ۱۵ و ۴۵ سانتیمتر از محور زنجیره قرار داده شده است.

شکل ۵ مقایسه ای میان توزیع پتانسیل ناشی از شاخک بر قرگیر تکی و دوبل را با طول های ۷۵ سانتیمتر نشان می دهد در این شکل دیده می شود که بطور تقریبی در طول ۷ مقره نزدیک به برج توزیع پتانسیل یکنواخت تر و تقریباً نزدیک به حالت ایده آل است.

### اثر حلقه های محافظ بر توزیع پتانسیل در طول زنجیره مقره

در سطوح ولتاژی بالاتر، بعلت افزایش شدت غیر یکنواختی توزیع پتانسیل، از الکتروودهای مؤثرتری استفاده می شود که بصورت الکتروودهای حلقوی می باشند. (Corona Ring) این الکتروودها از نظر ابعادی دارای دو بعد طول و عرض هستند که هر یک از آنها، می توانند به نوبه خود، بر توزیع پتانسیل تأثیر گذار باشند.

شکل ۶ چگونگی توزیع پتانسیل را روی یک زنجیره ۱۰ مقره ای بازای طول های مختلف حلقه محافظ نشان می دهد.

شکل ۷ توزیع پتانسیل را روی زنجیره ۱۰ مقره ای بازای عرض های مختلف حلقه محافظ نشان می دهد. در این شکل، طول الکترود ۶۰ سانتیمتر است. دیده می شود که هر چه عرض حلقه بیشتر باشد وضعیت توزیع پتانسیل یکنواخت تر

بطوریکه:

$$P_j = \frac{2}{4\pi^2 \epsilon} \left[ \frac{K(k_1)}{\alpha_1} - \frac{K(k_2)}{\alpha_2} \right]$$

$$k_1 = \frac{2\sqrt{r_j r}}{\alpha_1} \quad k_2 = \frac{2\sqrt{r_j r}}{\alpha_2}$$

$$\alpha_1 = \sqrt{(r+r_j)^2 + (z-z_j)^2} \quad \alpha_2 = \sqrt{(r-r_j)^2 + (z+z_j)^2}$$


$$\beta_1 = \sqrt{(r-r_j)^2 + (z-z_j)^2} \quad \beta_2 = \sqrt{(r-r_j)^2 + (z+z_j)^2}$$

در این روابط  $K(k)$  و  $E(k)$  انتگرال های بیضوی کامل نوع اول و دوم هستند. و آنها را می توان با تقریب چند جمله ای حساب کرد [۱۱].


$$E_r = - \sum_{j=1}^n \frac{Q_j}{4\pi^2 \epsilon r}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\left[ r_j^2 - r^2 + (z-z_j)^2 \right] E(k_1) - \beta_1^2 K(k_1)}{\alpha_1 \beta_1^2} \\ - \frac{\left[ r_j^2 - r^2 + (z+z_j)^2 \right] E(k_2) - \beta_2^2 K(k_2)}{\alpha_2 \beta_2^2} \end{array} \right\}$$


$$E_z = - \sum_{j=1}^n \frac{Q_j}{2\pi^2 \epsilon} \left\{ \frac{(z-z_j) E(k_1)}{\alpha_1 \beta_1^2} + \frac{(z+z_j) E(k_2)}{\alpha_2 \beta_2^2} \right\}$$




شکل (۲) مقایسه اثر برج بر توزیع پتانسیل در طول زنجیره ۱۰ مقره ای بدون الکtrood محافظ.




شکل (۳) اثرات نصب شاخص بر قیمت توزیع پتانسیل روی یک زنجیره ۱۰ مقره ای بازای طول های مختلف بر قیمت.




شکل (۴) اثرات فاصله الکtrode برگیر تکی از محور زنجیره بر توزیع پتانسیل در طول زنجیره ۱۰ مقره‌ای.




شکل (۵) مقایسه اثرات برگیر تکی و دوبل بر توزیع پتانسیل در طول زنجیره ۱۰ مقره‌ای.



شکل (۶) تأثیر طول حلقه محافظه تکی بر توزیع پتانسیل در طول یک زنجیره ۱۰ مقره‌ای.




شکل (۷) تأثیر حلقه محافظ تکی بر توزیع پتانسیل در طول یک زنجیره ۱۰ مقره‌ای.




شکل (۸) مقایسه میان توزیع پتانسیل ناشی از نصب حلقه‌های محافظ تکی و دوبل با طول ۶ سانتیمتر.


## ضمیمه ۲

شکل الکترودهای مختلف:





حلقه محافظة دوبل.



حلقه محافظة تکی.

## مراجع

- [1] N.H.Malik, A review of the charge simulation method and its applications, IEEE trans. On Electrical Insulation, Vol. 24, NO.1, 1989, pp 3-20.
- [2] H.Singer, H.Steinbigler and P. Weiss, A charge simulation method for calculation of high voltage field, IEEE trans. on PAS, vol 93, 1974, pp 1660-1668.
- [3] H. Steinbigler, Combined application of finite element method and charge simulation method for the computation of electric fields, 3<sup>rd</sup> ISH (International Symposium on High Voltage Engineering), Milan, 1979, Paper NO. 11.11.
- [4] H. Steinbigler, D. Haller and A. Wolf, Comparative analysis of methods for computing 2D and 3D electric fields, IEEE trans. on Electrical Insulation, Vol. 26, NO. 3, June 1991, pp 529-536.
- [5] F.Heidler and H. Steinbigler, Approximate electric field calculation for ring electrodes, 4<sup>th</sup> ISH, Athen. 1983, Paper NO.11.03.
- [6] B.Bachmann, Models for charge simulation method, 3<sup>rd</sup> ISH, Milan, 1979, Paper NO. 12.05.
- [7] M. Abdel-Salam and E.K.Stanek, Field optimization of high voltage insulators, IEEE trans. on Industry Application, Vol. 22, NO.4, 1986, pp 594-601.
- [8] M. Abdel-Salam and E.K.Stanek, Optimizing field stress of high voltage insulators, IEEE trans. on Electrical Insulation, Vol. 22, NO. 1, 1987, pp 47-56.
- [9] Z.Haznadar and S.Milojkovic, Numerical field calculation of insulator chains for high voltage transmission lines, 3<sup>rd</sup> ISH, Milan, 1979, Paper NO. 12.08.
- [10] Z.Andjelic, B.Kretajic, S.Milojkovic, A.Blaszczyk, H.Steinbigler and M. Wohlmuth, Integral methods for the calculation of electric fields, (book) German-Yugoslav-Cooperation in Scientific Reaserch and Technological Development. Julich-Germany, 1992.
- [11] M.Abramowitz, I.A.Stegun, Handbook of Mathematical Functions, Dover Publications, New York, 1972.